

Numele si prenumele verificatorului atestat
Ing. TANASESCU ALEXANDRU Bucuresti
Adresa - telefon
Sector 1 B-dul Aviatorilor 18
Telefon 650.57.50 / 0722.602216

Nr. 324 Data... 2.02.2012
Conform registrului de evidenta

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta A4, B2, D2 a proiectului

POD PESTE RAVI.. PRATKOVA LA DR. DU. DE DJ. 101 Km. 52 + 759

Faza P.TK + D.D.E + C.S.

1. Date de identificare

Proiectant general EXPERT PROJECT 2002 Buc.

Proiectant de specialitate " " "

Investitor CONS. JUD. IALOMITA

Amplasament JUD. IALOMITA

Data prezentarii proiectului

Pentru verificare, 2.02.2012

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Pod ex. EXISTENT. Ant. T=4,5 m. deschidere cu laturi = 108,25 m. Este pt dasa E. de incarcare declarat instalat. Platforma este 1,0 + 7,0 + 1,0 m. Hidraulic. podul extins spre la clasa de stres 5/1. Tablierul este din cati 9 grinzi fieri cu galvi. Infrastructura este din piloni preturnati din beton armat 12 cm lg. o pilă, diam. peste 1,5 m. la capetele de rezemase. grinzi fieri. Podul a fost expusat un calificatend. cu stabilitatea generală neanurata! Aceste se dateaza j. mai vîsării palcoior din aliaj minoră (AlBeCu). Mai mult, ca defecțiune, amatoriale s-a avut grija fieri cu galvi cu ferme lovituri din male pe talpa acestora. Ridicandul este urataz, perfektul este ros, cu gropi și lipse paralelă de rezemătu.

PROIECTUL INTOCMIT în locuiesc trei deschideri centrale cu o rezemări deschidere din grinzi transversale și longitudinale. Montajul se face prin compresie cu fasciole de oțeluri de mare capacitate. Sunt trei anteturi la această deschidere L=4,15 m. și placă monolitică. Pilotele de la limita acestei deschideri sunt cu alcătuirea: fundație pe piloni forti de diametru 1,08 m (8 bucati), primă în radieră prezentat un elemente hidro-

dinamice. Elevaturile sunt lamelare, cu capete circulare și o rigă cu dungi orizontale de rezemare: înalț. pt. tâlțierul cu valoare pe grămezi l=4,15 m și h=2,10 m și înalț. pt. talierul l=14,00 m și h=0,7 m din grămezi formă cu galben. Tâlțierul cu grămezi formă cu galben se reconstituie, eliminându-se grămezi cu firme la intradose. Se refac sprijinile de casă. Se reconstituie căldură cu hidroizolație din mesele care speciale, esfalt B.A.P. 16, trufeare denivelate, cu barieră de rigăriște, parapet piatrănat. Metodica de dispozitive și acoperirea rosturilor de dilatație. Se asigură laterala pe platforma tâlțierului de l=0,78+4,00 m și lățime E.R. 100 cm. Podul este în aliniament și în coeziune în plan vertical din urmă verificarea documentației tehnice, acesta corespunzând prevederilor legii 10/1995 a calității în construcția primăzii reprezentată, stabilitatea, durabilitatea, fiabilitatea și protecția mediului.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Memoriu tehnic ... Da
- Planse desenate . Da
- Note de calcul + Breviar de calcul Da
- Caiet de sarcini Da

4. Concluzii asupra verificarii :

In urma verificarii proiectului acesta, se constata ca este corespunzator , este in concordanta cu standardele legale , normativele republicane si departamentale din MTPTL Bucuresti , semnandu-se si stampilandu-se conform normativului.

Am predate 3 (trei) exemplare

Proiectant,
EXPERT PROIECT 2003, DIRECTOR

ING. VALCU CRISTIAN



Am primit 3 (trei) exemplare

Verifier Tehnic Atestat

