


PROIECT : ” Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia” - CORPURI DE CLADIRE C, D, E
DENUMIRE OBIECTIV : SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA
LOCALIZARE : str. Decebal, nr.3, Slobozia, județul Ialomița

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI)



Proprietar:

Consiliul Județean Ialomița

Adresa: Piața Revoluției nr.1, Slobozia, Jud Ialomița

Telefon: 0243230200 Fax: 0243230250 e-mail: cji@cicnet.ro

Ocupant: Spitalul Județean de Urgența Slobozia

Datele proiectantului general:

S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

București Spl. Independenței 294, Sector 6, București, România

021-319.48.53 /54 /55

021-319.53.58

office@intergroup.ro

Data elaborării: 10.2017.


Faza: DALI

PROIECT NR. : 1187/10.2017

LISTA DE SEMNATURI

Proiectant general : S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.


Reprezentant legal: Silviu-Florin NOVAC



Manager de proiect: Silviu-Florin NOVAC

Proiectanți de specialitate:

Arhitectura : S.C. 2B BLOCK STUDIO S.R.L.



Şef proiect specialitate: arh. Anca Daniela Bogdan

Proiectant: arh. Claudia Lorentz

Proiectant: arh. Cristina Ormenean

Proiectant: arh. Smaranda Cristu

Instalatii: ALMA INSTAL PRO S.R.L.

Proiectant: - HVAC - Cristi PARVULESCU - autorizatie desfumare



Proiectant: - electrice - Gheorghe BRATU - autorizatie ANRE

Proiectant: - sanitare - Luana SANDU - autorizatie stingere incendiu

Proiectant: - curenți slabii - Radu DINU - autorizatie Detectie incendiu

Contract nr. 12152/05.10.2017

CENTRALIZATOR DOCUMENTATII

| Nr. | Denumire |
|---------------------|---|
| PIESE SCRISE | |
| 1. | Foaie de capăt |
| 2. | Documentație de avizare lucrări de intervenție DALI |
| 3. | Anexa 1- Scenariu I - Scenariu de baza - Devize și analiza financiara |
| 4. | Anexa 2 - Scenariu II - Scenariu alternativ - Deviz si analiza financiara |
| 5. | Anexa 3 – Graficul activitatilor |
| 6. | Anexa A - Lista de echipamente utilaje si dotări cu valori |
| 7. | Studii de teren |
| 8. | Expertiza tehnică |

Declarație proiectant privind sursa de preturi folosite


Nota de încadrare în standardul de cost

STUDII DE TEREN

Studiu topografic

Raport de expertiza tehnică

Piese desenate



CUPRINS:**A. PIESE SCRISE****1. Informații generale privind obiectivul de investiții****1.1. Denumirea obiectivului de investiții****1.2. Ordonator principal de credite/investitor****1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)****1.4. Beneficiarul investiției****1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate****2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții**

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor**2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice****3. Descrierea construcției existente:****3.1. Particularități ale amplasamentului:**

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

c) datele seismice și climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servitucci, drept de preempițuire;

b) destinația construcției existente;

c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

a) categoria și clasa de importanță;

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

c) an/anii/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

d) suprafața construită;

e) suprafața construită desfășurată;

f) valoarea de inventar a construcției;

g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare (Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de folos public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studiu, stabilite prin tema de proiectare.)

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprindând:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

a) impactul social și cultural;

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv programe pe termen mediu și lung;

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economică optimă, recomandată

6.1. Compararea scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economiți aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7. Urbanism, acorduri și avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Verificare de conformitate cu documentele tehnice și planurile de lucru, în vederea stabilirii cărora se pot apăsa următoarele:

7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacitații existente

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnică-economică

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

- a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;
- b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;
- c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;
- d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;
- e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

B. PIESE DESENATE

În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

1. Construcția existentă:

- a) plan de amplasare în zonă;
- b) plan de situație;
- c) releveu de arhitectură și, după caz, structura și instalații - planuri, secțiuni, fațade, cotate;
- d) planșe specifice de analiză și sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente istorice și în zonele de protecție aferente.


2. Scenariul/Optiunea tehnică-economică optimă, recomandată:

- a) plan de amplasare în zonă;
- b) plan de situație;
- c) planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrie, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz;
- d) planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

LISTA DE SEMNATURI

Proiectant general : S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.


Reprezentant legal: Silviu-Florin NOVAC



Manager de proiect: Silviu-Florin NOVAC

Proiectanți de specialitate:

Arhitectura : S.C. 2B BLOCK STUDIO S.R.L.



Şef proiect specialitate: arh. Anca Daniela Bogdan


Proiectant: arh. Claudia Lorentz

Proiectant: arh. Cristina Ormenean

Proiectant: arh. Smaranda Cristu


Instalatii: ALMA INSTAL PRO S.R.L.

Proiectant: - HVAC - Cristi PARVULESCU - autorizatie desfumare



Handwritten signatures for Cristi PARVULESCU and Gheorghe BRATU.

Proiectant: - electric - Gheorghe BRATU - autorizatie ANRE



Handwritten signatures for Gheorghe BRATU and Radu DINU.

Proiectant: - sanitare - Luana SANDU - autorizatie stingere incendiu

Proiectant: - curenti slabii - Radu DINU - autorizatie Detectie incendiu

A. **PIESE SCRISE**

1.1 DENUMIREA
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

„ Modernizarea si dotarea incintei clădirii
Spitalului Județean de Urgenta Slobozia” -
CORPURI DE CLADIRE C, D, E

1.2 ORDONATOR
PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR:

Consiliul Județean Ialomița
Adresa: Piața Revoluției nr.1, Slobozia, Jud
Ialomița
Telefon: 0243230200 Fax: 0243230250
e-mail: cji@cicnet.ro

1.3 ORDONATOR DE
CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR):

-

1.4 BENEFICIARUL
INVESTIȚIEI:

Spitalul Județean de Urgenta Slobozia, Jud
Ialomița
Adresa: str. Decebal, nr.3, Slobozia, județul
Ialomița,
Tel/fax: 0243-212372/0243-234657

1.5 ELABORATORUL
DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A
LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
Adresa: București Spl. Independenței 294,
Sector 6, București, România
Tel: 021-319.48.53 /54 /55
Fax: 021-319.53.58
Email: office@intergroup.ro

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

Spitalul Județean de Urgenta a fost construit în baza proiectului P.A. 4292 "Spital raional 420 paturi Slobozia" și P.E. nr. 3158/ISCAS "Spital Onești". Tot aici găsim și faptul că secția de Urgenta dar și internările se vor amplasa la parter. Ansamblul spitalicesc s-a rabatut în planul de situație cu 1800 fata de amplasamentul propus de D.S.A.P.C. În minuta din 22 martie 1964 încheiată cu MSPS prin care se stabilește desființarea subsolului, dat fiind condițiile de fundare. Astfel proiectul P.A. 4292 a fost prezentat cu modificări de partiu fata de Spitalul Onești (modificare cauzată de: renunțarea la subsol, amplasarea secției de urgență la parter, amplasarea internărilor la parter, amplasarea secției morgă la parter precum și a spălătoriei). De asemenea intrarea în spital s-a proiectat, la nivelul parterului în loc de etajul întâi cum era la Onești.

Tot ca o modificare structurală fata de spitalul Onești este și indicația data de CSCAS prin avizul nr 2601/1962 în care schimba structura de rezistență adoptată la Spitalul Onești.

Trebuie remarcat faptul că prin avizul CSCAS nr. 2601/1962 dat la faza P.A s-a cerut modificarea sistemului constructiv folosit la Onești – Dala groasă și diafragme în cadre de beton cu interax de 3,30m, grinzi aparente fără însă a face vreo recomandare asupra fundațiilor, ceea ce a conlucat ca a fost avizată soluția propusă de proiectant – radier general pe placi și grinzi întoarse.

Aceste elemente coroborate cu desființarea subsolului au condus la realizarea de fapt a unui proiect unicat și nicidem să adaptări la teren a proiectului ISCAS nr 3158 « Spital Onești », așa cum s-a indicat prin avizele menționate la fazele STE, și care deci nu a mai servit decât ca documentare.

Pornind de la SCOPUL acestui obiectiv, acela de „ Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgenta Slobozia” - CORPURI DE CLADIRE C, D, E , corpuri prevăzute cu 11 Secții medicale și 17 Compartimente medicale cu un total de 510 paturi, zona Blocului Operator, Blocului de Nașteri, secția ATI, Sterilizarea, Laboratorul de Analize amplasate între etajele 2 și 8, etaj 1 în totalitate cu spații administrative, parter dedicat zonei de urgente medicale și cabinetelor de consultație, subsol tehnic, se pot atinge dezideratele exprimate prin Strategia Națională de Sănătate Publică.



NECESITATE ȘI OPORTUNITATE

Necesitatea implementării acestui proiect rezultă din cerința generală privind creșterea calității serviciilor medicale la nivelul Spitalelor Județene și dezvoltarea rapidă a departamentelor funcționale ale acestora.

Aderarea României la Uniunea Europeană a făcut ca starea de sănătate și serviciile sanitare oferite la nivelul țărilor membre ale UE să devină cadre de referință și pentru cetățenii din România. Modernizarea și eficientizarea sectorului sanitar din țara noastră, începute odată cu adoptarea Legii nr. 95/2006 cu modificări și completări ulterioare privind reforma în domeniul sănătății, au avut ca obiectiv alinierea sistemul sanitar la nivelul performanțelor înregistrate în alte țări. Reformarea conceptuală, financiară și managerială a sistemului sanitar s-a dovedit a avea un traseu lung și anevoieios. În ciuda strategiilor elaborate la nivel național și regional, sistemul sanitar continuă să se confrunte cu probleme grave a căror rezolvare depinde într-o mare măsură de alocarea unor importante resurse financiare.

Spatialul Județean de Urgență Slobozia este o unitate sanitată publică cu personalitate juridică care asigură permanent asistență medicală preventivă, curativă și recuperatorie pentru o populație de 274.148 locuitori ai județului Ialomița, în mod direct pentru pacienții arondați municipiului Slobozia (48.241 locuitori populație stabilă) și preia cazurile ce depășesc competența spitalelor teritoriale din restul județului: Tăndărei, Urziceni, Fetești (orașe care cumulează o populație de 71.642 locuitori).

În unele situații pacienții sunt transferați către clinici de specialitate din București, situații în care colaborează cu Serviciul de Ambulanță Județean Ialomița pentru transportul asistat medical de mare necesitate cu SMURD.

Spatialul asigură de asemenea sprijin pentru acțiunile de prevenție și promovare a sănătății.

Spatialul Județean de Urgență Slobozia organizează, coordonează, îndrumă activitățile pentru asigurarea sănătății populației și acționează pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăunează sănătății.

În paralel cu prezentul proiectul se elaborează o documentație pentru relocarea Blocului operator, secție ATI, și spitalizarea de zi într-o cladire nouă, poziționată pe zona actualului Bloc alimentar. Conexiunea celor două clădiri Spatial și Bloc operator se va face prin casa scării existente. Scara existentă se desființează urmând să capete urmatoarele funcții:

- Parter, etaj 1, etaj 2 și etaj 3 – circulație între clădirea nouă a Blocului Operator și clădirea spatialului
- Etaj 4 – etaj 8 – reconfigurare funcții conform propunerii DALI

La fază PT se va elabora expertiza de alipire a celor 2 corpuri și de desființare și refuncționalizare a casei scării existente conform propunerii.

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri institutionale și financiare

Strategia Națională de Sănătate Publică, își propune să stabilească și să contureze mecanisme și linii directoare ce au ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România și asigurarea unui înalt nivel de protecție a sănătății umane prin implementarea unor măsuri care vizează transformarea structurilor actuale din domeniul sănătății publice spre cele adecvate noilor concepții și abordări de la nivel internațional.

Programul Național de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, stabilește cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanță națională, care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă.

Obiective de investiții

Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice:

- sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;
- sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;
- unități de învățământ preuniversitar, respectiv: grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat;

• unități sanitare:

- drumuri publice clasificate și încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților;
- poduri, podețe sau punți pietonale;
- obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzeu, centre culturale multifuncționale, teatre;
- platforme de gunoi;
- piețe publice, comerciale, târguri, oboare;
- modernizarea bazelor sportive;
- sediile instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora;
- infrastructura turistică dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local, pentru obiectivele de investiții aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.

Subprograme și beneficiari eligibili

- **Subprogramul „Infrastructură la nivel județean”:** beneficiarii eligibili sunt unitățile administrativ teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale județene, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autoritățile administrației publice locale județene.

Obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea autorităților publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină un spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibă acces egal la resurse, să beneficieze de creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune teritorială. Programul este dedicat realizării unor obiective de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la care este imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene.

Gestiunea eficientă a fondurilor publice în implementarea PNDL se realizează prin selectarea proiectelor în urma analizei acestora, încadrarea în standardele de cost, asigurarea cerințelor esențiale de funcționare, tehnice, și de calitate în execuție, în conformitate cu legislația în vigoare. Introducerea la finanțare a unor obiective noi sau în continuare se face de către autoritățile publice locale în conformitate cu strategia proprie de dezvoltare locală, cu fundamentarea nevoii de investiții pentru asigurarea unui cadru armonios de dezvoltare comunității precum și cu respectarea tuturor obligațiilor contractuale față de MDRAP.

In plus fata de cele de mai sus la nivelul Uniunii Europene unul dintre pilonii principali al politicilor este acela de “Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea”

Principiile menționate sunt protejate prin garantarea acestora în cadrul construcției UE și a dreptului european.

Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă - dezvoltarea care satisfac nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisfac propriaile nevoi”. În acest sens, prin proiectele și investițiile propuse a fi finanțate trebuie să se genereze creștere economică și crearea de noi locuri de muncă, cu condiția ca respectiva creștere să nu periclitize posibilitățile de creștere ale generațiilor viitoare. Dezvoltarea durabilă include trei aspecte – un aspect economic, unul social și unul de mediu.

Strategia de dezvoltare durabilă a UE implică următoarele obiective:

- ✓ Limitarea schimbărilor climatice, a costurilor și efectelor sale negative pentru societate și mediu;
- ✓ Asigurarea că sistemul de transport satisfac nevoile economice, sociale și de mediu ale societății noastre, minimizând impactul nedorit asupra economiei, societății și mediului;
- ✓ Promovarea modelelor de producție și consum durabile;
- ✓ Îmbunătățirea managementului și evitarea supraexploatarii resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor;
- ✓ Promovarea unei bune sănătăți publice în mod echitabil și îmbunătățirea protecției împotriva amenințărilor asupra sănătății;
- ✓ Crearea unei societăți a incluzerii sociale prin luarea în considerare a solidarității între și în cadrul generațiilor, asigurarea securității și creșterea calității vietii cetățenilor ca o precondiție pentru păstrarea bunăstării individuale;

Obiectivele de mai sus au fost ținute de atins în cadrul proiectului prezentat

- De asemenea, prin proiectul de fata se rezolvă și problemele legate de: accesibilitate, protecția mediului și eficiența energetică, inclusiv calitatea aerului, durabilitate, poluatorul plătește și reciclarea deșeurilor protecția biodiversității și ecosistemului, protecția împotriva dezastrelor naturale, schimbare demografică, societate informațională și tehnologii inovative.

O parte din reglementările legale avute în vedere:

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legislație națională

Reglementari legislative și tehnice:

- **Ordinul nr. 914 din 26 iulie 2006** pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vedere obținerii autorizației sanitare de funcționare.
- **ORDIN Nr. 1096/2016** din 30 septembrie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
- **Ordinul nr. 1101/2016** privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
- **ORDIN Nr. 961** pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru teste de evaluare a eficienței procedurii de curatenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfecțantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare
- **Normativ NP 015-97** privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor.
- **Legislație construcții**
 - SR EN 1990: 2004 - Bazele proiectării structurilor
 - CR 0-2012 Cod de proiectare „Bazele proiectării structurilor în construcții”
 - SR EN 1991 Acțiuni în construcții.
 - CR 1-1-4: 2012. Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor
 - CR 1-1-3: 2012. Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor
 - P100-1/2013 Cod de proiectare seismică Partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri
 - NP 112-13. Normativ pentru proiectarea sistemelor de fundare directă.
 - SR EN 1997-1: 2004. Proiectarea geotehnică. Reguli generale.
 - SR EN 1993-1-1. Proiectarea structurilor din otel. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri.
 - NP 005-03 - Normativ privind proiectarea construcțiilor din lemn

- SR EN 1995-1-1: 2004 - Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Generalitati - Reguli comune si reguli pentru clădiri

Legislație aplicată:

NP 015 republicat 2002 - Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor;

Directiva 93/42 CEE - Directiva dispozitivelor medicale;

SR EN 7396-1:2007/A1:2010/A2: 2010 - Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum - Amendment 1: Requirements for terminal units for vacuum fitted on medical supply units with operator-adjustable portions and connected to the pipeline through flexible hoses (ISO 7396-1:2007/Amd 1:2010) Amendment 2 (ISO 7396- 1:2007/Amd 2:2010)

HTM 02-01:2006 - Memorandum tehnic. Proiectarea, instalarea, validarea și verificarea instalațiilor de gaze medicale.

SR ISO 14971:2003 -Dispozitive medicale. Aplicarea gestiunii riscului la dispozitivele medicale .

SR EN 13348: 2002 - Cupru și aliaje de cupru. Tevi de cupru rotunde fără sudură pentru gaze medicale și vid
Directiva 97 /23 CEE - Directiva echipamentelor sub presiune

SR EN 286-1:2001 - Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să conțină aer sau azot. Recipiente de uz general.

SR EN 60601-x-yy:2011 – Cerințe specifice de siguranță electrică a echipamentelor electrice

HG 54/2009 –privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale

I7/2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

O.M.S. 1500/2009-REGULAMENT de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare

EN ISO 9170-1:2008 - Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum (ISO 9170-1:2008)

EN ISO 9170-2:2008 Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 2: Terminal units for anaesthetic gas scavenging systems (ISO 9170-2:2008)

EN ISO 15002:2008 Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems (ISO 15002:2008)

PT C 4- 2010 “Recipiente metalice stabile sub presiune”

PT C6 – 2010 “Conducte metalice sub presiune pentru fluide”

OMS 914 /2006 –privind condițiile de igienă și funcționare a blocului operator

La stabilirea propunerilor de soluție aferente instalațiilor specifice investiției au fost utilizate ca ghid următoarele normative și documentații:

- normativul NP 015/1997 – NORMATIV privind PROIECTAREA ȘI VERIFICAREA CONSTRUCȚIILOR SPITALICEȘTI ȘI A INSTALAȚIILOR AFERENTE ACESTORA
- Normele NFS 90 - 351, referitoare la exigențele privind contaminarea prin particule aeropurtate, un ghid pentru conceperea, realizarea și exploatarea instalațiilor aferente construcțiilor spitalicești.
- DIN 1964-4 privitor la spații spitalicești.

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat:

- DIN 1964-4 privitor la spații spitalicești.
- Ordin nr.358 din 18 octombrie 2004
- CNCAN 94-2004

- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății publice;
- Legea 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările ulterioare;
- Ordinul MSP 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autoritatilor de Sănătate Publică;
- Ordinul MS Nr.381/2004 privind Aprobarea Normelor Sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare;
- Legea Nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la Normele legale de igienă și sănătate publică, cu modificările ulterioare.

De asemenea, s-au respectat normativele de proiectare I7-2002 privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c și prevederile normativelor și STAS-urilor în vigoare dintre care reamintim:

- C 56 - Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente – INCERC
- C167- Norme privind cuprinsul și modul de întocmire, completare și păstrare a cărții tehnice a construcției IGSIC și ICCPDC.
- NTE 007-08/2000 - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice.
- I20/2000 – Normativ privind protecția construcțiilor împotriva trăsnetului
- NP 015/1997 – Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor aferente acestora
- HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
- I18-1/2001 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabii aferente clădirilor civile și de producție;
- I18-2/2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor interioare de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri;

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Spitalul Județean de Urgență Slobozia este o unitate sanitată publică cu personalitate juridică care asigură permanent asistență medicală preventivă, curativă și recuperatorie pentru o populație de 274.148 locuitori ai județului Ialomița, în mod direct pentru pacienții arondați municipiului Slobozia (48.241 locuitori populație stabilă) și preia cazurile ce depășesc competența spitalelor teritoriale din restul județului: Tăndărei, Urziceni, Fetești (orașe care cumulează o populație de 71.642 locuitori). În unele situații pacienții sunt transferați către clinici de specialitate din București, situații în care colaborează cu Serviciul de Ambulanță Județean Ialomița pentru transportul asistat medical de mare necesitate cu SMURD.

Spitalul asigură de asemenea sprijin pentru acțiunile de prevenție și promovare a sănătății.

Spitalul Județean de Urgență Slobozia organizează, coordonează, îndrumă activitățile pentru asigurarea sănătății populației și acționează pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăunează sănătății.

Spitalul Județean de Urgență Slobozia este cea mai importantă unitate sanitată a județului Ialomița, asigurând asistență medicală de specialitate la peste 270.000 locuitori. Este

singura unitate sanitară din județ care poate asigura managementul medical pluridisciplinar al cazurilor de mare complexitate,

Ca instituție reprezentativă a sistemului sanitar, spitalul trebuie să facă față unor provocări majore în privința rolului și locului său în cadrul unui sistem de sănătate aflat de 20 de ani în reformă și subfinanțat în toată această perioadă.

Restructurarea sanitară impune o nouă abordare în ceea ce privește unitățile furnizoare de servicii de sănătate, respectiv profesionalizarea serviciilor de management sanitar în vederea creșterii eficienței și calității actului medical, ca premisă a îmbunătățirii stării generale de sănătate a populației.

În prezent prin Hotărârea nr. 13 a C.J. Ialomița din 15.07.2016, structura organizatorică a Spitalul Județean de Urgență Slobozia cuprinde în cadrul clădirii principale, ce face obiectul proiectului, 11 Secții medicale și 17 Compartimente medicale cu un total de 510 paturi, plus zona Blocului Operator, Blocului de Nașteri, secția ATI, Sterilizarea, Laboratorul de Analize amplasate între etajele 2 și 8. Etajul 1 este ocupat în totalitate de spații administrative iar parterul este dedicat zonei de urgențe medicale și cabinetelor de consultație având în componență Zona UPU, cabinet pentru Tomograf, Medicina Muncii, Psihologie, Stomatologie, Pediatrie, Endoscopie, Ortopedie, Sala gipsare, Urgențe Stomatologie și spații anexe toalete, vestiare, depozite mici, Camere tehnice și Spații dedicate serviciului de ambulanță.

Subsolul este în totalitate un spațiu tehnic traversat de conducte cu o înălțime liberă de 1.85m.

Spitalul Județean de Urgență Slobozia este clasificat în categoria III, în conformitate cu prevederile Ordinului 323/2011 privind criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență.

În actualul Bloc Operator în anul 2015 au fost efectuate 5185 interventii chirurgicale iar în anul 2016 - 5370 interventii, ceea ce indică o creștere a adresabilității și capacitatii pentru efectuarea actului operator. În primele 3 luni ale anului 2017 au fost efectuate peste 1407 interventii chirurgicale.

Indicele de operabilitate a crescut în anul 2016 - 56,83% față de anul 2015 când a fost de 56,20%. În primele 3 luni ale anului 2017 se evidențiază o nouă creștere a indicatorului "indice de operabilitate", care a fost de 65,42%.

În prezent Spitalul Județean de Urgență Slobozia funcționează cu un total de 7 săli de operație din care în anul 2016 a fost reabilitată o singură sală de operații, fără ca acest lucru să conduce la respectarea fluxurilor și a circulațiilor în interiorul Blocului Operator.

În urma efectuării actelor operaționale, pacienții sunt mutați din zona de Bloc operator, în zona de spital, pe secția de specialitate.

În zona de studiu, pe fiecare secție în parte sunt prevăzute saloane, majoritatea cu 3-4 paturi, fiecare prevăzută cu lăvoar în camera, zona grupuri sanitare pacienți și personal, zona cabinete medici și zona oficiu cu sala de mese adiacentă.

În prezent spațiile în care se acordă servicii medicale sunt degradate și nu mai prezintă siguranță în exploatare, iar uzura echipamentelor existente este vizibilă și influențează într-un mod negativ desfasurarea actului medical sau amplasarea în condiții optime a pacienților.

Unele saloane au fost renovate în urma cu mai bine de 10 ani, unele dintre ele fiind dotate cu echipamente medicale noi: paturi pacienți adulți și copii, lămpi. Se constată însă lipsa mobilierului medical specific unor saloane bine funcționale, cum ar fi: paturi pacienți, mese și scaune, birouri zona personal, dulapuri pentru depozitarea materialelor, trolii medicale pentru transportul instrumentarului steril/non-steril etc.

Sistemul sanitar din cadrul Spitalul Județean de Urgența Slobozia prezintă infrastructura și echipamente subdezvoltate/depasite precum și capacitate redusa de acoperire cu servicii, manifestate în distribuția inegală a asistentei medicale publice sau la nivelul comunității, calitate și acces suboptimal la asistența medicală de nivel secundar, capacitate redusa a sistemului de a răspunde nevoilor de servicii medicale de urgență prespitalicești și spitalicești la nivel regional.

Etajul 1 este ocupat în totalitate de spații administrative.

Parterul este dedicat zonei de urgente medicale și cabinetelor de consultăție având în componenta Zona UPU, cabinet pentru Tomograf, Medicina Muncii, Psihologie, Stomatologie, Pediatrie, Endoscopie, Ortopedie, Sala gipsare, Urgente Stomatologie și spații anexe toalete, vestiare, depozite mici, Camere tehnice și Spații dedicate serviciului de ambulanță.

Subsolul este în totalitate un spațiu tehnic traversat de conducte cu o înălțime liberă de 1.85m.

| | |
|--|--|
| ACCES PRINCIPAL EXISTENT |  |
| ACCES EXISTENT DIN ZONA ADIACENTA AMBULATORIULUI |  |

Sistemul constructiv

Structura imobilului a fost realizată pe cadre – stâlpi și grinzi de beton armat. Clădirea corpului studiat a fost reabilitată și consolidată în anul 2014.

Cadre de beton armat cu 37 deschideri la travee de 3,30m, zidăria de umplutură de 30-37,5 cm la exterior și 12,5-17,5cm la interior



Construcția a fost proiectată în anul 1962, iar execuția a fost finalizată în anul 1967-1968.

În prezent spațiile în care se acordă servicii medicale sunt degradate și nu mai prezintă siguranță în exploatare, iar uzura echipamentelor existente este vizibilă și influențează într-un mod negativ desfasurarea actului medical.

Sistemul sanitar din cadrul Spitalul Județean de Urgenta Slobozia prezintă infrastructura și echipamente subdezvoltate/depasite precum și capacitate redusa de acoperire cu servicii, manifestate în distribuția inegală a asistentei medicale publice sau la nivelul comunității, calitate și acces suboptimal la asistența medicală de nivel secundar, capacitate redusa a sistemului de a răspunde nevoilor de servicii medicale de urgență prespitalicești și spitalicești la nivel regional.


Tinând cont de toate cele de mai sus, propunerea arhitectural - funcțională a obiectivului de investiții este structurată după cum urmează:

- Se propune înlocuirea tâmplăriei existente pentru îndeplinirea normelor din ordinul Nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 emis de MINISTERUL SANATATII ce modifica “normele privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare”, cu referire la asigurarea condițiilor pentru ventilația prin aerisire, articolul 7, punctul 2 “Pentru aerisirea permanentă pe timpul verii, ferestrele vor fi astfel construite încat să permită deschiderea parțială a treimii sau jumătății superioare a acestora”.

| | |
|--------------------|---|
| FERESTRE EXISTENTE |  |
| FERESTRE PROPUSE |  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> FERESTRE ETAJE 109 buc. </div> <div style="text-align: center;"> FERESTRE ETAJE 120 buc. </div> </div> |

- desfacerea finisajelor existente și înlocuirea cu finisaje noi corespunzătoare normelor actuale (covor PVC)
- refacerea finisajelor la pereți, cu materiale noi care să corespunda funcțiunii de spital
- se dorește înlocuirea mobilierului medical existent cu componente funcționale moderne
- înlocuirea tâmplăriei interioare
- refacerea integrală a tuturor grupurilor sanitare și propunerea de noi grupuri sanitare, astfel încât majoritatea saloanelor să fie dotate cu grup sanitar propriu
- refacerea sistemului informatic
- reabilitarea instalațiilor electrice și sanitare

Instalațiile clădirii sunt învechite, perimate moral, defecte, uzate, necorespunzătoare desfasurarii activitatii medicale, ca urmare se propune înlocuirea acestora în totalitate.



Situatia actuala face ca functionarea sistemului informatic per ansamblu sa nu fie in parametrii, activitatea medicala fiind îngreunata lucru care se răsfrânge asupra pacientului prin aparitia unor probleme de transmitere a datelor intre server si statiile de lucru.

Toate sistemele de instalații vor fi concepute pentru fiecare încăpere în concordanță cu funcțiunea acesteia, respectând prevederile legale aferente mediului spitalicesc.

Datorita necesitatilor descrise anterior, se propune reorganizarea secțiilor spitalului în clădirea principală, prin refacerea circuitelor funcționale și operaționale impuse de relocarea funcțiunilor cuprinse în clădirea noului bloc operator.

Blocul operator va fi mutat prin construirea unei aripi noi P+3 partea de nord a clădirii principale, ce va fi conectata prin pasarele de legătura în etajele 3, 2, 1 și parter, în zona holului central.

Împreuna cu implementarea acestui proiect se dorește și rezolvarea funcțională, prin intervenții minime și eficiente, a separării circulațiilor murdare pe secții privind transportul deșeurilor rezultate din activitatile medicale și a circuitului către morga spitalului. În acest sens, se va reabilita liftul dezafectat din corpul E și se propune realizarea unui lift nou în corpul C.

În zona parterului, datorita intersecției funcționale a celor 4 compartimente (UPU, ambulator, bloc operator și clădire principală), se dorește o reorganizare cat mai eficientă a circulațiilor care să permită transportul facil cu targa între cele 4 compartimente.

In parter se vor implementa zone de internări si externări cu spatiile conexe, cabinete medicale adulți si ginecologie, cat si zona de primire pediatrie.

Se vor lua in considerare si următoarele propuneri

- păstrarea spatiilor tehnice (TEG, distribuitoare, oxigen, etc.) in parter
- relocarea departamentului salvare si zona administrativa in alta clădire din incinta spitalului împreuna cu spatiile aferente din parter

In anul 2014 s-a realizat inaugurarea investiției: „Consolidarea Spitalului Județean de Urgenta Slobozia, etapa a II a” ce a vizat doar lucrări structurale.

Proiectul de modernizare si dotare a incintei se va adresa corpurilor C, D si E ce reprezintă clădirea principală a Spitalului.

2.2. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este de a realiza și dota Spitalul, în conformitate cu normele legale în vigoare, aferent Spitalului județean de Urgență Slobozia.

Pentru atingerea Obiectivului General, Consiliul Județean Ialomița a stabilit următoarele obiective specifice:

Obiectivul Specific 1: Reabilitarea, în termen de 48 de luni de la aprobarea proiectului, clădirea care nu mai corespunde normativelor în vigoare.

Obiectivul Specific 2: Dotarea Spitalului, în termen de 48 de luni de la aprobarea proiectului, cu echipamentele medicale necesare activităților care se desfăsoara în clădire.

Obiective specifice:

- îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite;
- creșterea gradului de confort al pacienților
- mărirea gradului de igienă și a controlului microbian;
- creșterea gradului de protecție la incendii;
- asigurarea accesibilității persoanelor cu handicap;
- optimizarea cheltuielilor cu utilitățile;
- respectarea normativelor în vigoare privind siguranța în exploatare, conservarea energiei.

Spitalul Județean de Urgenta Slobozia urmareste îmbunatatirea stării de sănătate a populației si realizarea unui sistem de sănătate modern si eficient, pus permanent in slujba pacientului pentru desfasurarea in bune condiții a actului medical din punct de vedere al diagnosticării si tratării, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană.

Spitalul Județean de Urgenta Slobozia isi propune sa devină cel mai important spital din regiune si din județ, promovând excelenta, prin creșterea permanentă a calitatii actului medical, bazat pe tehnologii moderne si dotări de ultima generație, asimilarea si asigurarea de specialiști de valoare si de resurse umane si materiale, cu scopul imbunatatirii vieții pacienților.

Serviciile vor fi în continuu îmbunătățite prin competențe profesionale deosebite, promovarea bunelor practici medicale și implementarea tehnologiilor inovatoare. Fiecare pacient va fi tratat ca fiind cel mai important și energia va fi canalizată pentru a preveni, a diagnostica, a trata și a oferi îngrijiri medicale la standarde cât mai înalte, îmbunătățind calitatea vieții pacienților.

Beneficiarul direct al proiectul este Unitatea Administrativ Teritorială județul Ialomița reprezentată prin Consiliul Județean Ialomița precum și Spitalul Județean de Urgență Slobozia,

care prin realizarea proiectului propus își va putea desfășura activitatea într-o clădire construită conform actualelor norme de siguranță în exploatare și care va permite respectarea principalelor reguli de igienă și confort specifice actului medical.

Beneficiari indirecți:

- Pacienții din județ și județele limitrofe,
- Personalul angajat al spitalului (cadre medicale, medici practicanți și absolvenți, personalul de întreținere și reparații curente),
- Familiile aparținătoare (vizitatori),
- Medicii de familie.

Obiectivele atinse prin realizarea investiției publice sunt următoarele:

- Conformarea cu prevederile ordinului 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
- Conformarea cu prevederile NP 015/1997 - "Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor"
- Respectarea Ordinului nr. 916/2006 - privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare
 - Regulamentul Ministerului Sanatății/2009 - de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, aprobat prin Ordinul MS 1500/2009, cu modificările și completările ulterioare
 - ORDIN Nr. 323 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor partea a III-a - instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu Indicativ P118/3 - 2015

Proiectul de lucru este realizat în conformitate cu prevederile legii nr. 13/2004 privind organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Patrimoniului Cultural și al Muzeelor din România, precum și cu prevederile legii nr. 107/2005 privind organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Patrimoniului Cultural și al Muzeelor din România.


3. Descrierea construcției existente

3.1. Particularități ale amplasamentului:

- a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan).




Spitalul Județean de Urgență Slobozia este situat în str. Decebal, nr.3, Slobozia, județul Ialomița.



Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Slobozia, având număr cadastral 33544, înmatriculat în CF nr. 33544

Este compus din teren în suprafață de 46757mp, conform măsurătorilor cadastrale, suprafața terenului în actele de proprietate fiind de 59547 mp și aparține domeniului public al Județului Ialomița prin act administrativ HG nr 1353/27.12.2001, emis de către Guvernul României și HCJ nr. 156/29.09.2017 privind modificarea și completarea Anexei la HCJ 47/30.09.1999 privind înșurarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița în vedere actualizării acestuia și dat în folosința Spitalului Județean de Urgenta Slobozia prin act HCJ nr. 26/28.03.2005, respectiv Protocol predare -preluare nr. 2436/03.05.2005, încheiat în data de 12.04.2005.



In prezent pe terenul aferent spitalului se află mai multe corpuri de clădire, dintre care corpurile care privesc acest proiect sunt corpurile C, D, E, corpul principal al spitalului. Acestea sunt în legătură directă cu imobilele ce datează din aceleași timpuri, corpul F – Spălătorie și bloc operator, cat și corpurile A și B - Clădirea Ambulatoriului cat și cu imobilul mai recent ce adăpostește Unitatea de Primire Urgente.

In prezent prin Hotărârea nr. 13 a C.J. Ialomița din 15.07.2016, structura organizatorica a Spitalul Județean de Urgenta Slobozia cuprinde în cadrul clădirii principale, ce face obiectul proiectului, 11 Secții medicale și 17 Compartimente medicale cu un total de 510 paturi, plus zona Blocului Operator, Blocului de Nașteri, secția ATI, Sterilizarea, Laboratorul de Analize amplasate între etajele 2 și 8.

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau cai de acces posibile,



Vecinatatile imobilului:

La NORD, pe o latura de aproximativ 90 ml cu aleea Chimiei, respectiv Grupul școlar „Mihai Eminescu”. Corpul de clădire E este alipit la Sud cu spălătoria/blocul alimentar, clădire cu regim de înaltime P+1

LA SUD, strada Decebal. Corpul de clădire E este alipit la Nord cu Ambulatoriul, clădire cu regim de înaltime P+4

LA EST cale de acces, domeniu public, după acestea, imobile locuințe

LA VEST strada Lacului, proprietăți private

Accese:

Există două cai de acces controlat, auto și pietonal, ambele din strada Decebal. Accesul pietonal în interiorul spitalului se realizează în prezent la nivelul parterului, printr-o zonă de aşteptare, între axele 7-8, cat și prin ambulatoriu, de unde, pacienții, sunt direcționați spre secțiile medicale.

c) datele seismice și climatice

Construcția asupra căreia se intervine, este reprezentată de corpurile de clădire C, D și E ale spitalului.

i. datele seismice




Figura 3.2 Zonarea teritorială României în termeni de perioada de control recent. F: a semnificația de răspuns

In conformitate cu prevederile CODUL DE PROIECTARE SEISMICĂ - PARTEA I - PREVEDERI DE PROIECTARE PENTRU CLĂDIRI, INDICATIV P100-1/2013, amplasamentului investigat îl corespund valoarea de vârf a accelerării terenului pentru proiectare (ag), pentru cutremure având intervalul de recurență IMR = 225 ani, $ag = 0.25g$ și perioada de control (colt) $T_c = 1.0$ secunde.






Figura A.1 România - Zonarea valurilor de vîrf ale arzătorrei termice pentru producție și cu EMR = 235 ani și 90% probabilitate de depasire
în 50 de ani

INTERVIEWĂ: În cadrul proiectului de modernizare și dotare a incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia, se va construi sau moderniza corpuri de clădire C, D, E. Acestea vor fi realizate într-o zonă care nu este închisă sau împrejmuită de altă construcție.

ii. datele climatice



Municiul Slobozia este poziționat în centrul Câmpiei Române,



Situat la aproape 130 km est de București și 150 km vest de Constanța. Orașul este traversat de râul Ialomița, unul dintre cele mai importante râuri din România. Suprafața totală a localității este de 13.286 ha, din care 11.987 ha extravilan și 1.300 ha intravilan.

Climatul zonei orașului este temperat-continental, de tip pontic, cu manifestări de excese, adică secetos și cu contraste puternice de temperatură între iarnă și vară.

Media anuală a izotermelor este +10 °C și -11 °C, luna cea mai rece a anului fiind ianuarie (temperatură medie -3 °C), iar cea mai căldă iulie (temperatură medie +32,6 °C).

Rezultanta este o amplitudine medie a temperaturii de 25,6 °C, care este una dintre cele mai ridicate din țară.

În ceea ce privește precipitațiile, zona are caracter de ariditate.

Cea mai uscată lună este februarie (19,0 mm), cea mai umedă este iunie (70,2 mm), media anuală a precipitațiilor fiind de 456 mm.

Cantitatea maximă de precipitații la Slobozia în 24 de ore a fost de 69,8 mm și s-a înregistrat la 20 august 1949.

Vânturile predominante sunt crivățul iarna și vara băltărețul.

Conform “Codului de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3-2012”, valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol, având o probabilitate de depășire de 2 % într-un an, respectiv cu un interval mediu de recurență IMR = 50 ani, este 2.5 kN/m².

Conform “Codului de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012”, valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului, având IMR = 50 ani, este 0.6 kPa.

| Data | Temperatura minimă | Data | Temperatura maximă |
|-----------|---------------------|-----------|--------------------|
| ian. 1942 | -30,0 °C (absolută) | aug. 1951 | 44,0 °C (absolută) |
| feb. 1985 | -22,5 °C | iul. 2007 | 42,7 °C |



Municipiul Slobozia se înscrie într-un areal ce face parte din Platforma Valahă, care reprezintă partea coborâtă a Platformei Moesice. Fundamentul solului este foarte vechi și constituțit din cristalin cu strat sedimentar. Arealul este afectat de falii, cea mai importantă dintre acestea fiind cea care trece prin Nordul orașului, venind din Dobrogea. Relieful localității, inclusiv cele 11.987 ha din extravilan, a căror altitudine maximă este de 35 m, este constituit pe nisipuri și prezintă ondulații, dune și văiugi, ori depresiuni interdunare orientate N-S sau NE-SV. Se disting în zonă câmpuri, văi, terase și lunci: Câmpul Ciulniței, Terasa Ialomiței, Lunca Ialomiței, Valea Ialomiței. Întinderea aceasta a fost acoperită de ape care, spre sfârșitul Paleoliticului, s-au scurs în Marea Neagră, de aceea solul zonei se constituie din formațiuni aluvionare, cu strat freatic umed și avansat spre suprafață.

d) studii de teren:

- studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu este cazul – A fost realizat studiu geotehnic în scopul demolării actualului bloc alimentar și construirii noului bloc operator

Studiul geotehnic întocmit la realizarea proiectului din 1962 releva ca terenul prezintă un nivel al apelor freatice la cca 2,00 m adâncime cu posibilități de ridicare pana la cca. 0,70m de la fața solului. Presiunea admisibilă a terenului la cota -2,00 fiind de 1,3kg/cmp, pentru sarcini fundamentale.

Întrucât din buletinul de analiza a apei realizat în 1962, rezulta că aceasta prezintă agresivitate sulfatică peste limită, s-au preconizat:

- Folosirea cimentului MPA-400
- Izolarea exterioara hidrofuga a întregii casete inclusiv peretii cu o izolație alcătuită din două straturi pânză și un strat carton asfaltat.
- Executarea unui ecran de argila în jurul construcției.

- studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Nu este cazul

e) situația utilitatilor tehnico-edilitare existente:

Alimentarea cu apă a Spitalului Județean de Urgență se realizează din rețeaua de alimentare a S.C. Urban S.A.

Evacuarea apelor uzate se face în rețeaua de canalizare a municipiului. Clădirea va utiliza sursele de apă și gospodăria de apă de incendiu existente în incinta spitalului.

Conductele de alimentare sunt montate îngropate la o adâncime mai mare decât cea a limitei de îngheț.

Într-un spațiu special amenajat din cadrul clădirii tehnice a spitalului se vor amplasa stația de ridicare a presiunii și stația de tratare a apei. Rezervele de apă pentru consum menajer și pentru stingerea incendiilor se vor acumula în rezervoare speciale.

Toate instalațiile sanitare și de stingere incendiu din clădire sunt în mare parte defecte și uzate moral, pe de o parte, iar pe de altă parte având în vedere faptul că se urmărește

reamenajarea și refuncționalizarea spitalului, prin modificarea și reconfigurarea spațiilor, este absolut necesar refacerea instalațiilor sanitare și de stingere a incendiului prin înlocuirea în totalitate a acestora.

Apa rece se asigură din rețeaua spitalului, prin două branșamente, montate îngropat sub limita de îngheț. Prin fiecare branșament se asigură necesarul de apă pentru necesitățile sanitare și pentru stingerea din interior a incendiilor.

În aceste condiții, gospodăria de apă are în componență: rezervoare intermedie, grupuri de pompă pentru ridicarea și menținerea presiunii în limitele necesare bunei funcționări pentru apă menajeră, pentru stingerea incendiilor cu hidranți interiori.

Rezerva de apă este dimensionată astfel încât să asigure o autonomie de 5 ore pentru întreg spitalul și 24 de ore pentru consumatorii vitali (încăperi de intervenții, ATI, cabinete de tratamente chirurgicale, saloane și alte spații ce pot folosi grupul operator). Rezultă o rezervă de apă de 25m³.

Din gospodăria aflată în clădirea tehnică sunt alimentați consumatorii finali, instalația de preparare a apei calde pentru scopuri sanitare, gospodăria de apă dedurizată necesară alimentarii cu apă a cazanelor și instalațiilor frigorifice.

În incinta spitalului există o clădire tehnică ce adăpostește spațiile aferente posturilor de transformare, tablou electric general și generator electric.

Situatia actuală face ca funcționarea sistemului informatic per ansamblu să nu fie în parametrii, activitatea medicală fiind îngreunată lucru care se răsfrânge asupra pacientului prin apariția unor probleme de transmitere a datelor între server și stațiile de lucru.

Pe de altă parte nu există o rețea de comunicații propriu-zisă ci doar o înlățuire de switchuri și cabluri fără a respecta o topologie și structura monitorizabilă. În aceste condiții nu se poate asigura managementul rețelei, nu se poate respecta niciun criteriu de securitate și confidențialitate a datelor pacienților, și nu numai, nu se pot respecta prevederile legale în vigoare (Legea 677 / 2001 , Legea 46 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, Ordin 446 / 2017).

În condițiile în care toată activitatea spitalului este condiționată în proporție de 90 % de funcționalitatea sistemului informatic, veniturile spitalului fiind total dependente de sistemul informatic prin raportarea electronică în timp real și/sau periodică a activității medicale (SIUI – Spital, PNS, Clow-back, Stocuri zilnice medicamente, Rețeta electronică, Paraclinic, Recuperare, DRG). În egală măsură sistemul informatic are un impact major și în administrarea spitalului prin controlul costurilor și monitorizarea activității zilnice.

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Contextul antropic este reprezentat de multitudinea de fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular. Aceste fenomene sunt legate de intervenția omului în natură, cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu: activități agricole, miniere, industriale, de construcții, de transport, amenajarea spațiului. Afectarea sau, în unele cazuri, distrugerea mediului determină o creștere a vulnerabilității umane, respectiv pericole

potențiale care pot periclită sănătatea și, uneori, chiar viața, la care se adaugă pagubele materiale.

După durată și gradul de afectare a mediului:

- episodice (emisii de poluanți, care poți fi remediate relativ ușor);
- accidentale (sunt riscuri care produc dereglații în desfășurarea unui proces natural sau antropic și care se pot remedia într-un interval de timp scurt);
- ruptură (produc întreruperea activităților prin distrugerea mecanismului de funcționare și care necesită timp și resurse financiare mari);
- catastrofale (produc schimbări radicale în structura unui ecosistem, sau care pot conduce la dispariția unei structuri, și deci, care presupune reconstrucția pe principii diferite față de cele inițiale pentru a rezista la alte hazarde catastrofale, cu cheltuieli imense).

În funcție de activitatea care le-a declanșat, riscurile antropice se pot structura în tehnologice și sociale

Prin natura interventiilor propuse raportat la contextul natural și atropic, putem interpreta ca obiectivul de investiții nu interferează în mod negativ cu natura și cadrul natural, deoarece se realizează intervenții pozitive asupra clădirii finalizată în 1968, deci zona nu va fi „contaminată” cu noi construcții. Amplasare noului lift septic, împreună cu spațiile anexa, adiacent clădirii spitalului, nu afectează contextul incintei.

Se poate concluziona un impact pozitiv al obiectului de investiții asupra cadrului natural și atropic.

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Nu este cazul

3.2. Regimul juridic

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de peremptione


Spitalul Județean de Urgență Slobozia este situat în str. Decebal, nr.3, Slobozia, județul Ialomița.

Este compus din teren în suprafață de 46757mp, conform măsurătorilor cadastrale, suprafața terenului în actele de proprietate fiind de 59547 mp și aparține domeniului public al Județului Ialomița prin act administrativ HG nr 1353/27.12.2001, emis de către Guvernul României și HCJ nr. 156/29.09.2017 privind modificarea și completarea Anexei la HCJ 47/30.09.1999 privind înșușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița în vedere actualizării acestuia și dat în folosința Spitalului Județean de Urgență Slobozia prin act HCJ nr. 26/28.03.2005, respectiv Protocol predare -preluare nr. 2436/03.05.2005, încheiat în data de 12.04.2005.


b) destinația construcției existente:

În prezent prin Hotărârea nr. 13 a C.J. Ialomița din 15.07.2016, structura organizatorică a Spitalul Județean de Urgență Slobozia cuprinde în cadrul clădirii principale, ce face obiectul proiectului, 11 Secții medicale și 17 Compartimente medicale cu un total de 510 paturi, plus zona Blocului Operator, Blocului de Nașteri, secția ATI, Sterilizarea, Laboratorul de Analize amplasate între etajele 2 și 8.

plan etaj 2




plan etaj 3



Secția de Terapie Intensiva este situată la Etajul 4 și este incorporată în cadrul Secției de Chirurgie Aseptica. Compartimentul este prevăzut cu 15 paturi, iar în noua structură sunt un număr de 20 paturi.


Secția a fost reabilitată și dotată recent cu echipamente și mobilier medical specific noi, însă spațiul destinat acestui compartiment nu respectă în cerințele impuse prin Ordinul 1500 a Ministerului Sanatății din 24 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare.

plan etaj 3



Totodată, se constata absenta accesului direct dinspre Blocul Operator către secția de Terapie Intensiva, accesul realizându-se pe holul comun (central) al spitalului, nefiind astfel respectate cerințele prevăzute în Art. 60 a Ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006, actualizat la data de 22 septembrie 2006, privind aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare”, cu privire la asigurarea unei legături directe dinspre Blocul Operator către Compartimentul de Terapie Intensiva.

plan etaj 5




Blocul de nașteri al spitalului este situat la etajul 6 al spitalului în cadrul Secției de Obstetrică Ginecologie. În cadrul Blocului de nașteri funcționează 3 săli de nașteri, având în dotare echipamente și mobilier medical specific mai vechi de 10 ani. De asemenea, spațiile nu sunt renovate. Instalația de gaze medicale este veche și incompleta, în prezent furnizându-se doar Oxigen medical.

În cadrul Blocului de Nașteri ar fi trebuit să funcționeze și o Sala de Operații cezariene, sala care însă este nefuncțională, toate intervențiile cezariene realizându-se în prezent în Blocul operator situat la etajul 4.


În cadrul Blocului de Nașteri funcționează un cabinet de ecografie, dotat necorespunzător și care necesită renovare. Acesta are în dotare un ecograf mai vechi de 15 ani, primit cu titlu de sponsorizare.

plan etaj 6




Blocul de Nașteri este divizat în zona septică și aseptică. Este prevăzut cu 3 saloane care însumează 10 paturi și care necesită reabilitare. Saloanele sunt mobilate cu mobilier medical și non-medical vechi (paturi, noptiere, mese salon, scaune etc).plan etaj 6

plan etaj 7



Secția de ORL și cea de Oftalmologie sunt situate la etajul 8 al spitalului și în cadrul acestora funcționează 2 săli de intervenții chirurgicale oftalmologice și ORL.




Etajul 1 este ocupat în totalitate de spații administrative.

Compartimentul central de Sterilizare al Spitalului este situat la etajul 1 al spitalului. Este dotat cu 2 sterilizatoare cu abur de capacitate mare, unul achiziționat în anul 2000 și cel de-al doilea în anul 2016, 4 sterilizatoare cu aer cald cu o capacitate de aprox. 100 litri având o vechime mai mare de 20 ani și un sterilizator cu etilen-oxid achiziționat în anul 2003. Compartimentul nu este prevăzut cu mașina pentru spălarea și dezinfecțarea instrumentarului, aceasta fiind instalată în cadrul Blocului Operator.

Spațiul destinat Compartimentului central de sterilizare nu a permis o delimitare corespunzătoare care să permită asigurarea de circuite separate pentru zona "murdara", zona "curată", respectiv zona "sterila". Prin urmare, nu se poate realiza un flux pentru asigurarea de circuite separate pentru instrumentarul și materialele sterile de cele nesterile. Din cadrul compartimentului de sterilizare lipsesc și filtrele și spațiile anexe comune (vestiare, grup sanitar cu dus, depozit materiale etc).


S-a constatat că nu există un circuit închis pentru persoane cu acces unic dinspre circulațiile generale ale spitalului, precum și absența unui circuit închis ale materialelor și instrumentarului steril/ nesteril dinspre și către Blocul Operator și Secțiile medicale, nefiind astfel respectate în totalitate cerințele prevăzute în Art. 70 a Ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006, actualizat la data de 22 septembrie 2006, privind "aprobatarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare", cu privire la asigurarea unui circuit închis pentru persoane în Compartimentul Central de Sterilizare, cu acces unic dinspre circulațiile generale ale spitalului și Art. 71 care prevede împărțirea spațiilor pentru asigurarea de circuite separate pentru instrumentarul și materialele nesterile de cele sterile.

Transportul instrumentarului și a materialelor sterile/ nesterile se face pe alocuri prin spații comune, deschise (ex: holuri). De asemenea, spațiul de predare a instrumentarului/ materialelor sterile se face prin același punct cu cel de primire a instrumentarului/ materialelor nesterile.




Compartimentul de sterilizare al spitalului este compartimentat în 3 încăperi: o camera pentru depozitarea instrumentarului/ materialelor nesterile ce urmează a fi sterilizate, camera centrală de sterilizare și camera de depozitare a materialelor sterile.

Parterul este dedicat zonei de urgențe medicale și cabinetelor de consultăție având în componență Zona UPU, cabinet pentru Tomograf, Medicina Muncii, Psihologie, Stomatologie, Pediatrie, Endoscopie, Ortopedie, Sala gipsare, Urgențe Stomatologie și spații anexe toalete, vestiare, depozite mici, Camere tehnice și Spații dedicate serviciului de ambulanță.



La nivelul spitalului nu există organizată structura de internare de zi conform Ordinului Nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.

Subsolul este în totalitate un spațiu tehnic traversat de conducte cu o înălțime liberă de 1.85m.



c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz.

Nu este cazul

d) informații/obligatii/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici

a) categoria și clasa de importanță

Conform normativului P100/1-2013, - "Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri", clădirea proiectata se încadrează în zona seismica cu accelerarea terenului pentru proiectare $ag = 0,25g$ și perioada de colt $Tc = 1,0s$, pentru cutremure având intervalul mediu de recurență $IMR = 225$ ani.

Clasa de importanță și de expunere la cutremur a construcției (conform Normativului P100/1-2013) este I - "Clădiri având funcții esențiale, pentru care păstrarea integrității pe durată cutremurelor este vitală pentru protecția civilă" pentru care factorul de importanță y_1 este 1,4. – conform expertizei tehnice ce a fost făcută când s-a realizat consolidarea imobilului

Construcția are un caracter permanent și se înscrie, conform HGR 766/1997, Anexa nr. 4 și a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL publicat în B.C. nr. 4/1996 în categoria "B" de importanță - construcții de importanță deosebită.

b) cod în lista monumentelor istorice, după caz.

Nu este cazul

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Construcția ce este alcătuită din cele 3 corpuși de clădire C, D și E, a fost proiectată în anul 1962-1964, iar execuția a fost finalizată în anul 1967-1968, spitalul fiind dat în funcțiune în anul 1967.

Structura imobilului a fost realizată pe cadre – stâlpi și grinzi de beton armat. Clădirea corpului studiat a fost reabilitată și consolidată cu finalizare în anul 2014.

d) suprafața construită spital

$SC = 1540 \text{ mp}$

e) suprafața construită desfășurată spital

$SCD = 13860 \text{ mp}$

f) valoarea de inventar a construcției

Valoarea de inventar actuală conform hotărârii nr. 156/29.09.2017 adoptată de Consiliul Județean Ialomița privind insusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița :

1), „Clădire Spitalul Județean de Urgenta Slobozia” = **35.079.300,00 lei**, cuprinde suprafața construită la sol: 3.796,00 mp, suprafața construită desfasurată: 24.086,00 mp, compus din :

- Corp B – Ambulatoriu P+4E
- Corp C – Spital S+P+8E
- Corp D – Corp de legătura S+P+8E
- Corp E – Spital S+P+8E
- Corp F – Spălătorie și bucătărie **P+1E – SE DEMOLEAZA și se construiește BLOC OPERATOR**
- Corp – Clădire Unitate Primiri Urgente P

2) „Ambulatoriu” = 310.900,00 lei, cuprinde suprafața construită la sol: 931,00 mp, suprafața construită desfasurată: 1.862,00 mp , compus din:

- P+1E

Pentru construirea blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgenta a fost ales ca amplasament zona pe care se află actualul Corp F.

g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Volum construit = app. 47000 mc

-Suprafața teren = 46757 mp

Suprafața utilă pe etaj = 1286 mp

Suprafața utilă totală = 11574 mp

Dimensiuni imobil existent: (lxL) 13.35 x 110.20m

Suprafața cu care se măreste corpul C, prin amplasarea liftului și anexelor pentru septice:

Suprafața construită = 25mp

Suprafața construită desfasurată = 225mp

Dimensiuni extindere: (lxL) 2.65m x 10.20m

Regimul de înălțime al corpului de clădire este de S+P+8E+etaj tehnic, regim de înălțime ce se va păstra și în urma modificărilor propuse.

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială gresită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Conform expertizei tehnice realizate în scopul consolidării corpurilor de clădire C, D și E, în anul 2014, au fost realizate următoarele intervenții, la toate corpurile de clădire:

- reparații ale zidăriilor de compartimentare, trasarea fisurilor
- reparații și refaceri locale la pardoseli, pereți și tavane pe zonele adiacente rosturilor dintre corpuri.
- soluția de consolidare a constat în amplasarea a trei megacadre metalice exterioare, cu structura triangulară și a unui sistem de mărire a amortizării structurale cu dispozitive TMCS (Tuned Mass Control System) amplasate peste terasa

Expertiza tehnică elaborată menționează: Pentru parter și etajul 1 legătura dintre blocul operator și spital se face prin golurile actual de trecere dintre blocul alimentar, spălătorie și spital. Pentru etajul 2 și 3 legătura dintre blocul operator și spital se va face prin golul de trecere existent, printr-o ușă care nu periclită siguranța construcției. Deci, nu sunt necesare măsuri de punere în siguranță a construcției existente.

Din motive financiare, investiția a fost împărțita în două etape de execuție: prima în care s-au realizat în lungul clădirii megacadrele metalice exterioare și a doua prin care s-a realizat închiderea rosturilor dintre tronsoanele clădirii prin realizarea legăturilor în plan orizontal a rosturilor de separație dintre clădiri, la nivelul terasei, prin închiderea cu mortar expansiv tip Sika și fibra de carbon.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile potrivit legii

În prezent spațiile în care se acordă servicii medicale sunt degradate și nu mai prezintă siguranță în exploatare, iar uzura echipamentelor existente este vizibilă și influențează într-un mod negativ desfășurarea actului medical. Având în vedere starea degradată a rețelelor de canalizare din incinta spitalului, se impune revizuirea acestora în vederea asigurării funcționării clădirii nou proiectate.

Sistemul sanitar din cadrul Spitalul Județean de Urgență Slobozia prezintă infrastructură și echipamente subdezvoltate/depășite precum și capacitate redusă de acoperire cu servicii, manifestate în distribuția inegală a asistenței medicale publice sau la nivelul comunității, calitate și acces suboptimal la asistența medicală de nivel secundar, capacitate redusă a sistemului de a răspunde nevoilor de servicii medicale de urgență prespitalicești și spitalicești la nivel regional.

Potrivit Ordinului nr. 189/2013 al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobată reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și

spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000", în documentația tehnico-economică s-au prevăzut următoarele:


- pentru liberul acces al persoanelor cu dizabilitati a fost avut in vedere sa nu existe obstacolele fizice,

Au fost prevăzute rampe de acces conforma pentru intrarea principala in clădire


- au fost create facilități pentru persoanele cu dizabilități (grupuri sanitare)

Potrivit Cerințelor de Încadrare în norme tehnice: Conform NP015 din 1997 art. III.3.1.2.1., spatiile interioare răspund doar parțial:


- aria utila /pat, cat si distantele intre paturi sunt mai mici decât cele prevăzuta în lege




- deși toate saloanele sunt prevăzute cu chiuveta, foarte puține sunt prevăzute și cu grup sanitar (în general sunt 1-2 rezerve maxim pe fiecare secție, care sunt prevăzute cu grup sanitar propriu)




- culoarele principale de acces, atât cele din interiorul spațiilor, cat și către alte corpuri de clădire (ambulatoriu, viitorul bloc operator) sunt micșorate prin amplasare încăperi/spații de depozitare improvizate






- nu este respectata distanta minima dintre paturi, dintre pat si fereastra, etc.
- nu este bine diferențiată zona de septice de zona de curate, cat și traseul acestora



- nu este respectata norma apăruta in ordinul Nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 emis de MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ce modifica “normele privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare” cu referire la asigurarea condițiilor pentru ventilația prin aerisire, articolul 7, punctul 2 “Pentru aerisirea permanentă pe timpul verii, ferestrele vor fi astfel construite încât să permită deschiderea parțială a treimii sau jumătății superioare a acestora”



FERESTRE SALOANE

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz,

Nu este cazul

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare. Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive; studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de folos public, situri arheologice; analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate; studiu peisagistic sau studiu, stabilite prin tema de proiectare.)

In urma realizării consolidării, in urma expertizei tehnice, din punct de vedere structural, construcția a fost proiectată și răspunde in proporție de cca. 80% cerințelor normativelor actuale. Astfel, atât proiectul cat și realizarea sunt corecte. Sunt respectate normele tehnice pentru incarcari si materiale cat și cele de conformare de ansamblu.

Pentru parter și etajul 1 legătura dintre blocul operator și spital se face prin golurile actual de trecere dintre blocul alimentar, spălătorie și spital . Pentru etajul 2 și 3 legătura dintre blocul operator și spital se va face prin golul de trecere existent, printr-o ușă care nu periclitează siguranța construcției. Deci, nu sunt necesare măsuri de punere în siguranță a construcției existente.

In cadrul proiectului "Construire bloc operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia" este realizată expertiza tehnică de demolare a corpului alimentar (corp F).

Sistemul structural este corespunzător din punct de vedere al rezistenței și din punct de vedere al deformărilor. prin modificarea amenajării, greutatea clădirii nu se schimba deoarece încărcarea utilă pentru care a fost proiectat spațiul se păstrează.

Conexiunea celor două clădiri se va face prin casa scării existente. Scara existenta se desfiinteaza urmand sa capete urmatoarele functiuni:

Parter, etaj 1, etaj 2 și etaj 3 – circulație între clădirea nouă a Blocului Operator și clădirea spitalului

a) clasa de risc seismic:

Clasa de importanță și de expunere la seism a clădirii este I, conform P100-1/2013, tab. 4.2 – clădiri având funcțiuni esențiale, pentru care păstrarea integrității pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția civilă, pe o scara de grade de importanță

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție:

Nu este cazul

Se vor desface numai pereți neportanți și două scări interioare de acces, scopul acestui proiect nefiind modificări la nivel de structura de rezistență.

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții:

Nu este cazul

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate:

Nu este cazul

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional, arhitectural și economic, cuprinzând:


a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;


Nu este cazul

— protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Pereții existenți ce se vor păstra vor fi curatați și se vor reface finisajele cu unele noi, care să corespunda tehnic și arhitectural spațiilor unde se află. Lucrările propuse nu vor afecta în nici un mod structura de rezistență existentă a imobilului, nici configurația plin-gol al fațadelor.



Fațada principală existent



Fațada principală propunere

Intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz:

Nu este cazul

- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;


Funcțiunea existenta de spital nu se modifica

Având în vedere ca se păstrează scara de evacuare dintre axele 4-6 și ca aceasta este suficientă pentru evacuarea persoanelor din zona dintre axele 1-12, se vor demonta scara în două rampe dintre axele 1-3, ce face legătura dintre parter și etajul 2, cât și scara ce face legătura dintre etajul 2 și terasa, între etajele 2 și 8.

Intervenția propusa in situ a fost gândita și va fi realizată astfel încât să nu constituie o amenințare pentru igiena și sănătatea utilizatorilor, a vecinatilor și a mediului prin poluarea sau contaminarea apei, a aerului sau a solului. De asemenea materialele utilizate pentru

construcție cat și materialele folosite în procesul tehnologic nu degaja noxe care pot afecta sănătatea lucrătorilor, beneficiarilor sau a vecinilor.


Accesul la etajele superioare, se realizează prin intermediul celor patru lifturi existente și prin intermediul scării principale de acces existente. La capetele fiecărei secții sunt existente scări de evacuare.



- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Împreună cu implementarea acestui proiect se dorește și rezolvarea funcțională, prin intervenții minime și eficiente, a separării circulațiilor murdare pe secții privind transportul deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a circuitului către morga spitalului. În acest sens, se va reabilita liftul dezafectat din corpul E și se propune realizarea unui lift nou în corpul C.

În urma reconfigurării fluxurilor de transport materiale septice-aseptice, cat și a reconfigurării spațiilor interioare, se vor realiza peretei noi din gips-carton, simplu, rezistent la foc sau/sau la apă, în funcție de încăperile ce le delimitizează. Grosimile pereteilor vor varia în funcție de zona/încăpere, între 10-25cm.



Zona noua extinsa se va realiza din cărămidă Porotherm de 25cm/placaj de ridurit, placata către exterior cu polistiren expandat/vata minerală de 10cm, finisat(a) cu tencuială decorativa de exterior.

[introducerea de dispozitive antisismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente]

Nu este cazul

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debrânșări/brânșări, finisaje la interior/exterior, după caz, imbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției/reabilitare.

Se propune reorganizarea secțiilor spitalului în clădirea principală, prin refacerea circuitelor funcționale și operaționale impuse de relocarea funcțiunilor cuprinse în clădirea noului bloc operator.

Accesul în interiorul spitalului se realizează în prezent la nivelul parterului, printr-o zonă de așteptare, între axele 7-8, care și prin ambulatoriu, de unde, pacienții, sunt direcționati spre secțiile medicale. Aceste accese se păstrează, mărindu-se zonă de așteptare din cadrul spitalului, pentru a redirecționa pacienții de la intrarea prin ambulatoriu, spre aceasta.

Blocul operator va fi realizat prin construirea unei aripi noi P+3 parte de nord a clădirii principale, ce va fi conectată prin pasarele de legătură în etajele 3, 2, 1 și parter, în zona holului central.

Împreună cu implementarea acestui proiect se dorește și rezolvarea funcțională, prin intervenții minime și eficiente, a separării circulațiilor murdare pe secții privind transportul deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a circuitului către morga spitalului. În acest sens, se va reabilita liftul dezafectat din corpul E și se propune realizarea unui lift nou în corpul C.

In zona parterului, datorita intersecției funcționale a celor 4 compartimente (UPU, ambulator, bloc operator si clădire principală), se dorește o reorganizare cat mai eficienta a circulațiilor care sa permită transportul facil cu targa intre cele 4 compatimente.

In parter se vor implementa zone de internări si externări cu spatiile conexe, cabinete medicale adulți si ginecologie, cat si zona de primire pediatrie.

Se vor lua in considerare si următoarele propuneri

- păstrarea spatiilor tehnice (TEG, distribuitoare, oxigen, etc.) in parter
- relocarea departamentului salvare si zona administrativa in alta clădire din incinta spitalului împreuna cu spatiile aferente din parter

În tabelul următor este descrisă situația existentă privind repartizarea paturilor pe secții și compartimente în raport cu necesitatea spitalului și propunerea de reorganizare.

| DENUMIRE SECTII - distribuție paturi | Existente | | Propuse | |
|---|---------------|-------|---------------|-------|
| | nr. Paturi | Total | nr. Paturi | Total |
| Secția medicina internă | | | | |
| Interne | 41 | | 41 | |
| nefrologie | 6 | | 6 | |
| Dializa peritoneala | 2 | | 0 | |
| Gastroenterologie | 11 | 80 | 11 | 63 |
| Diabet zaharat, nutriție si boli metabolice | 6 | | 0 | |
| Hematologie (se muta pe secția de oncologie) | 9 | | 0 | |
| Terapia acută | 5 | | 5 | |
| Secția cardiologie | | | | |
| Cardiologie | 24 | | 24 | |
| UTIC | 6 | 30 | 6 | 30 |
| Secția chirurgie generală | | | | |
| Chirurgie generală | 56 | | 52 | |
| Ortopedie traumatologie (se muta pe secția de ortopedie și traumatologie) | 10 | | 0 | |
| Chirurgie pediatrică | 12 | | 5 | 72 |
| Chirurgie plastica | 0 | | 5 | |
| Urologie | 4 | | 10 | |
| Secția Obstetrică - Ginecologie | | | | |
| Obstetrică - ginecologie | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Secția Pediatrie | | | | |
| Pediatrie | 51 | | 40 | |
| Pediatrie Terapie Intensiva | 10 | 66 | 5 | 45 |
| Neurologie pediatrie | 5 | | 0 | |
| Secția Oncologie medicală | | | | |
| Oncologie medicală | 34 | | 40 | |
| Hematologie | 0 | 34 | 5 | 45 |

| SECȚIA ORL / Oftalmologie | | | | | |
|--|------------|----|--|------------|----|
| ORL | 25 | | | 15 | |
| Oftalmologie | 18 | 43 | | 15 | 30 |
| SECȚIA Dermato-Venerice | | | | | |
| Dermato - venerice | 11 | 11 | | 15 | 15 |
| SECȚIA Neurologie | | | | | |
| Neurologie | 28 | | | 35 | |
| Terapie acută | 6 | 34 | | 10 | 45 |
| SECȚIA ATI | | | | | |
| ATI (se va amplasa în blocul operator) | 12 | | | 16 | |
| Toxicologie (se va amplasa în blocul operator) | 3 | 15 | | 4 | 20 |
| COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINA IRICĂSI BALNEOLOGIE | | | | | |
| MFRM | 18 | 18 | | 25 | 25 |
| Centru de paleativ | | | | | |
| Îngrijiri Paleative | 0 | 0 | | 15 | 15 |
| SECȚIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | | | | | |
| Ortopedie traumatologie | 0 | | | 20 | |
| Chirurgie și ortopedie infantilă | 0 | 0 | | 10 | 30 |
| SALTE DE HEMODIALIZA | | | | | |
| Aparate hemodializa (nu se iau în calcul la numărul de paturi) | 5 | 0 | | 10 | 0 |
| SALTE DE NEONATOLOGIE | | | | | |
| Neonatologie | 25 | | | 15 | |
| Terapie intensiva nou născuți | 5 | 37 | | 5 | 25 |
| Neonatologie prematuri | 7 | | | 5 | |
| TOTAL PATURI | 510 | | | 510 | |

SCENARIUL 1

• COMPARTIMENTARE

În urma reconfigurării spațiilor, rezulta următoarele, în funcție de fiecare nivel în parte:

- Subsol:

- este în totalitate un spațiu tehnic traversat de conducte cu o înaltime liberă de 1.85m-nu se modifică fata de existent

- Parter:

- spații de primire – zona internare cu ghișee, zona așteptare și cabinete medicale adulți și ginecologie;
- grupuri sanitare femei/barbati și pt pers. cu handicap;
- zona cabinete recoltări și tratamente, îngrijire la domiciliu, și zona cabinete psihologie, ambele cu acces din exterior ;
- casierie, birou manager, birou director general, birouri personal;
- spații tehnice existente ce se păstrează pe poziții
- 3 cabinete adulți, fiecare cu filtru de acces și grup sanitar
- cabinete ginecologie, cu filtru și grup sanitar

- zona cabinete pediatrie, cu zona așteptare și grupuri sanitare, cabinet medic, zone igienizare cu acces din cabinet, pe secțiuni de vârsta și izolator cu grup sanitar propriu și acces din exterior.

La fiecare acces în imobil, din exterior, au fost prevăzute trepte cu podest și rampe de acces pentru acces persoane cu dizabilități, cât și trepte, fiecare treapta având înaltime maximă de 15cm. Accesele cel principal și cel către zona pediatrie(unde va fi amplasat noul lift) vor fi prevăzute cu copertina ușoara metalică deasupra.

• FINISAJE

Finisaje exterioare

- Ferestre vor fi cu tâmplărie PVC culoare alb și geam termoizolant; Toate ferestrele, pentru a se evita accidentele, vor avea un ochi mobil, în treimea superioară.
- Finisajele pe zona cu noul lift vor fi de tipul celor existente, polistiren expandat cu grosime de minim 10cm, tratat cu tencuială decorativă de exterior.
- Terasa imobilului, la fel ca zona de terasa ce va acoperi zona nouă extinsă va fi alcătuia din: membrana de talc+bitum, membrana hidroizolanta în două straturi, bariera contra vaporilor, strat difuzie, decompresie, compensare, termoizolație polistiren extrudat și sapa de panta, peste ultima placă de beton.
- La nivelul ferestrelor, se va întoarce perimetral polistiren extrudat cu grosime de minim 3cm

Finisaje interioare:

- pardoselile: vor fi tratate cu finisaje covoare PVC (linoleum sanitar) cu proprietăți antistatică, antibacterian și antifungic, rezistent la contactul cu agenți chimici, ușor de curat și igienizat, cu caracteristici antiderapante și lipsit de rosturi
- peretii: vor fi tratați cu tapet PVC sanitar/superlavabilă antibacteriană – la holuri și superlavabilă antibacteriană;
- plăfoanele: vor fi metalice suspendate placate cu gips carton – în special la holuri și vopsele superlavabile antibacteriene – unde nu este necesara ascunderea de instalații la nivel de plafon.

Se va tine cont de normativele în vigoare referitoare la finisarea plintelor, pardoselilor și scărilor, GP 037-1998, ST 030-2000.

Toate saloanele spitalului vor fi dotate cu rampe orizontale montate pe perete, în dreptul patului pentru pacient. Rampele orizontale vor fi prevăzute cu 6 posturi de prize electrice, o priza apelare sora, sursa de lumina directă orientată spre pat și o sursa de lumina indirectă în partea superioară a rampei, orientată spre tavan-lumina de veghe.

Carcasa rampei va fi realizata din aliaj de aluminiu, finisata cu vopsea rezistenta la dezinfectanți. Aparatul electric va fi realizat din materiale tratate antibacterian.

În saloanele de pacienți se vor monta prize de oxigen independente, una la 2 paturi. În toate saloanele va exista o priza de vacuum și cate una de aer comprimat, montate în rampă orizontală.

Spitalul va fi dotat cu sistem central pentru monitorizarea si managementul gazelor medicale.

• **INSTALATII**

SANITARE SI STINGEREA INCENDIILOR

Distribuia apei reci și calde la încăperile dotate cu obiecte sanitare se realizează printr-un sistem cu coloane și distribuție la nivelul subsolului, coordonată cu distribuția de agent termic.

La baza fiecărei coloane se vor monta robinete de secționare și golire.

Apa caldă se va prepara centralizat, în regim de semi - acumulare, cu un schimbător de căldură și vase de acumulare. Sunt prevăzute 2 rezervoare de apă caldă cu o capacitate de câte 1000 litri fiecare.

Se va urmări ca la execuție să se respecte distanțele minime normate a conductelor de apă fată de conductorii electrici. În punctele de cotă minimă și acolo unde există riscul să rămână apă în instalație se prevăd robinete de golire.

Conductele de legătură la obiectele sanitare se vor monta în șlit în perete la 10 - 15 cm de pardoseală. Legăturile de la robinetele de secționare la bateriile și robinetele obiectelor sanitare vor fi racorduri flexibile, protejate cu bandă de inox elicoidală.

ELECTRICE:

Toate instalațiile electrice și de curenți slabi din clădire sunt în mare parte defecte și uzate moral, pe de o parte, iar pe de altă parte având în vedere faptul că se urmărește reamenajarea și refuncționalizarea spitalului, prin modificarea și reconfigurarea spațiilor, este absolut necesar refacerea instalațiilor electrice și de curenți slabi prin înlocuirea în totalitate a acestora.

Clădirea este racordata la rețeaua internă de alimentare cu energie electrică, și, în funcție de disponibilul de energie electrică existenta în posturile instalate în incintă, se va lăsa decizia de a suplimenta puterea electrică. Obiectivul va avea sursa de alimentare de rezervă dintr-un generator electric trifazat de putere de 600kVA instalat în incinta spitalului, în clădirea tehnică.

Generatorul electric va avea pornire automată și va intra în regim într-un timp de mai puțin de 15 secunde. Generatorul va fi complet echipat, insonorizat (se acceptă și insonorizarea spațiului în care se montează), și va include toate elementele necesare pentru o bună funcționare: rezervor de combustibil, sistem de evacuare gaze de eșapament, sistem de răcire, tubulaturi de aer necesar vehiculării aerului de răcire. De asemenea va cuprinde și un rezervor de combustibil ce poate să-i confere o autonomie de funcționare de minim 24 de ore la încărcare de 100%. Generatorul electric va fi prevăzut cu detectarea automată a căderilor de tensiune, ce va comanda pornirea automată a acestuia. Generatorul nu face parte din prezentul proiect.

De asemenea obiectivul va fi dotat cu un UPS trifazat de 400kVA, ce alimentează tabloul UPS până la intrarea în regim a generatorului. UPS-ul este amplasat în camera tablourilor electrice. UPS-ul va avea o autonomie de 10~15 minute și va prelua sarcina electrică până la intrarea în regim a generatorului.

Clădirea este prevăzută cu următoarele tipuri de instalații de siguranță:

- iluminat de siguranță general de veghe, anti-panică
- iluminat de siguranță pentru marcarea căilor de evacuare
- iluminat de siguranță pentru marcarea hidranților
- iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului

- iluminat de siguranță pentru intervenții

CURENTI SLABI:

Obiectivul va fi dotat cu o instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu, compusă din:

- centrală de incendiu numerică adresabilă, complet echipată, în carcăsă metalică, inclusiv acumulatorii;
- detectori de fum, numerici adresabili, cu montaj aparent;
- detectori de fum cu montaj în tavanul fals cu semnalizare a stării la exterior, numerici, adresabili;
- detectori de gaze naturale + electrovană electrică
- butoane de alarmare incendiu, numerice adresabile;
- sirene și lămpi de alarmare incendiu, numerice adresabile;
- relee de comandă a echipamentelor, numerice adresabile;
- sistem de apelare a serviciului de pompieri;
- orice alt echipament necesar pentru o bună funcționare a sistemului.

Sistemul va asigura următoarele funcții:

- va detecta începutul de incendiu și va semnaliza către postul de control detectarea acestuia. Incendiul va fi declarat manual după ce va fi confirmat de către personalul de serviciu. În cazul în care centrala detectează incendiu prin două semnale diferite: detector de fum și acționare manuală a butoanelor de alarmare, alarmarea se va acționa automat.
- odată incendiul declarat, se va pornii instalația de desfumare, se vor opri instalațiile de ventilare, se vor porni sirenele și lămpile de semnalizare, se vor debloca ușile de evacuare în caz de incendiu, se vor aduce automat toate lifturile la nivelul parter, se va apela automat serviciul de pompieri, se va da comanda de închidere a alimentării cu gaze naturale, etc.

SISTEMUL DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS TVCI va servi la monitorizarea acceselor precum și a zonelor interioare și exterioare ce necesită o supraveghere video, cu posibilitatea de stocare. Sistemul va avea o arhitectură informatică, cu camere de luat vederi adresabile tip IP, înregistrator de imagini, monitoare pentru vizualizarea imaginilor amplasate în încăperile de securitate, interconectarea acestora realizându-se cu cabluri FTP cat 6.

Se va prevedea de asemenea un sistem de televiziune ce permite răcordarea televizoarelor din rezervele de pacienți.

SISTEMUL DE APELARE URGENȚĂ PERSONAL MEDICAL (SEMNALIZARE SORĂ) este prevăzut în saloane și permite apelarea personalului medical de la capul patului unde sunt instalate butoanele de apelare. Pe monitorul de supraveghere apare numărul de salon și patul de la care s-a făcut apelul.

La proiectarea și executarea instalației de protecție împotriva trăsnetului (IPT) se au în vedere cerințele normativului 120-2000, asigurându-se o concepție optimă tehnic și economic și echipamente agermentate conform legii 10/1995.

Proiectul de modernizare și dotare a incinței Cladiri Spitalului Județean de Urgență Slobozia, corpuri de cladire C, D, E, este realizat în cadrul proiectului „Modernizarea și dotarea incinței Cladiri Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Regional Nord-Est 2007-2013.

Sistemul de protecție contra descărcărilor atmosferice va fi studiat și dimensionat pentru asigurarea protecției întregii clădiri. Se va urmări instalarea unui dispozitiv cu amorsare PDA, care permite o acoperire mai eficientă a clădirilor.

Legătura între captatorul de terasă și priza de pământ se face prin intermediul a două coborâri executate din platbandă de oțel zincat de 25 x 4 mm, la parter fiind prevăzute piese de separare montate la înălțimea de 2 metri. De la piesele de separație și până la intrarea în pământ, coborările se vor proteja în țevi metalice de protecție.

VENTILARE ȘI CLIMATIZARE

Toate instalațiile termice și de ventilare din clădire sunt în mare parte defecte și uzate moral, pe de o parte, iar pe de altă parte având în vedere faptul că se urmărește reamenajarea și refuncționalizarea spitalului, prin modificarea și reconfigurarea spațiilor, este absolut necesar refacerea instalațiilor termice și de ventilare prin înlocuirea în totalitate a acestora.

Spitalul va fi prevăzut cu instalații de ventilare și climatizare, atât pentru respectarea limitelor admisibile de puritate a aerului prevăzute pentru clasele de încăperi specifice spitalelor, conform normativului NP015-1997, precum și pentru realizarea condițiilor de confort pentru acomodarea pacienților și desfășurarea activităților spitalicești.

Încălzirea, respectiv răcirea spațiilor se va realiza cu ventilo-convecoare carcasate montate la parapetul ferestrelor, pentru spațiile unde se va impune prin tema de proiectare realizarea instalațiilor de climatizare, și, cu corpu de încălzire statice de construcție igienică, radiatoare, în spațiile unde este necesară doar realizarea încălzirii.

Pentru spațiile ce au cerințe speciale pentru clasa de curățenie a aerului s-au prevăzut sisteme de integrate de răcire/încălzire/ventilare ce funcționează „tot aer”.

Corpurile de încălzire vor fi prevăzute cu robinete de reglaj cu cap termostatic pentru reglarea temperaturii interioare în funcție de dorința utilizatorului.

Corpurile de încălzire vor fi montate cu axele longitudinale paralele cu peretele, asigurându-se $4 \div 5$ cm distanță între spatele radiatorului și perete. La montaj se va respecta o distanță de $8 \div 10$ cm față de pardoseală. Punctele de racord ale corpurilor de încălzire ce depășesc lungimea de 1200 mm vor fi în diagonală. Circulația agentului termic prin corpul de încălzire se va face de sus în jos.

Pentru spațiile cu cerințe speciale de calitate a aerului (ATI) ventilarea și climatizarea se va realiza prin intermediul centralelor de tratare a aerului amplasate pe terasa clădirii și în spațiile tehnice special prevăzute și prin unități de ventilo-convecoare amplasate în spațiile deservite. Pentru realizarea condițiilor de asepsie impuse de tipurile de spații deservite, centralele de tratare vor fi montate în spații închise pentru a se evita contaminarea filtrelor pe perioada de menenanță, la contact direct cu aerul exterior.

Prin alcătuire, caracteristici constructive, calitate a materialelor utilizate, dotare cu echipamente de tratare a aerului și cu aparatură de automatizare, prin performanțele funcționale atribuite, sistemele de ventilare climatizare vor corespunde cerințelor de realizare în spațiile servite a nivelurilor impuse pentru parametri de microclimat și pentru lipsa germenilor patogeni și/sau a altor tipuri de nocivități, cu asigurarea unor circulații de aer controlate între spații, fără afectarea în mod negativ peste limitele normate a calității aerului din mediul exterior și în condiții de funcționare / exploatare cât mai economică.

Condițiile de puritate a aerului în încăperile unităților spitalicești implică un nivel de filtrare adecvat, ceea ce determină numărul de trepte de filtrare, performanțele funcționale ale filtrelor și locul de amplasare al fiecărei trepte de filtrare în cadrul instalațiilor.

Se utilizează 3 tipuri de filtre:

- filtre brute (prefiltre) filtre clasa EU 3 și EU 4 (grad reținere 80-95% conform test gravimetric ASHRAE); se utilizează pentru filtrare treapta I;
- filtre fine filtre clasa EU 7 și EU 8 (grad reținere 80-95% conform test opacimetric ASHRAE); se utilizează pentru filtrare treapta a II-a;
- filtre absolute filtre clasa EU 10 EU 12 (grad reținere 98-99.97% conform test DOP Mil. Std. 282); se utilizează pentru filtrare treapta a III-a.

Pentru realizarea ventilației sălii de terapie intensivă și neonatalogie sunt prevăzute sisteme de reglare a debitelor de introducere/evacuare din încăperi astfel încât să se respecte principiul cascadei de presiuni și a trecerilor între camerele curate, numai între clase de curătenie consecutive. Un minim de 15 Pa este asigurat pentru fiecare salt de la o clasa la alta (de la o încăpere la alta). Presiunile diferențiale sunt fin reglate prin intermediul registratorilor de reglaj poziționate pe conductele de refuzare și aspirație (canale de transport a aerului tratat).

Pentru ventilarea băilor și a grupurilor sanitare, au fost prevăzute sisteme de evacuare mecanică a aerului viciat, independente pentru fiecare baie sau grup sanitar. Pentru determinarea debitului de aer ce trebuie evacuat, s-au considerat 60 m³/h pentru fiecare WC și 150 m³/h pentru fiecare cabină de duș.

Sistemele de evacuare aer viciat din grupurile sanitare asigură un debit total de 38500m³/h. Evacuarea se realizează prin sisteme distincte dezvoltate pe verticală cu ventilatoare de extracție cu funcționate continuă. Debitul de aer evacuat este trecut printr-un recuperator de căldură cu eficacitate mare (aproximativ 80%) în vederea recuperării energiei termice din aerul evacuat. Această energie recuperată servește preîncălzirii, respectiv prăcării aerului de compensare introdus.

Sistemele de evacuare din grupurile sanitare sunt concepute a asigura o depresiune a ventilării în grupurile sanitare/vestiare față de spațiile învecinate.

Pentru ventilarea și climatizarea sălii de intervenții, camerele de reanimare și de terapie intensivă sunt prevăzute centrale de tratare a aerului independente pentru fiecare sală de intervenții, și unități de tratare comune pentru camerele de reanimare și de terapie intensivă, pentru coridoare și spațiile de pregătire intervenții. Centralele de tratare a aerului au fost dimensionate pentru a asigura o umiditate relativă de 50-60% pentru toate spațiile aparținând clasei II de puritate a aerului și pentru a asigura un debit de aer proaspăt corespunzător pentru un necesar de 20 de schimburi de aer pe oră pentru săliile de operații și de 10 schimburi de aer pe oră pentru celealte spații. Centralele de tratare a aerului vor asigura și climatizarea spațiilor deservite, debitul de aer proaspăt furnizat fiind suficient pentru acoperirea necesarului de climatizare (răcire/încălzire).

Toate centralele de tratare a aerului sunt de construcție igienică, respectând standardele DIN1946 și EN1886, și sunt amplasate pe terasa imobilului, în spații special amenajate pentru asigurarea condițiilor de asepsie necesare lucrărilor de întreținere și schimbării filtrelor.

Fiecare centrală are automatizare separată, cu senzori de temperatură montați pe tubulatura, pentru comanda vanelor cu 3 căi de la baterii și cu senzori de presiune, pentru

comanda ventilatoarelor de introducere și de evacuare. Centralele vor avea posibilitatea de a semnaliza colmatarea filtrelor. Ventilatoarele centralelor de tratare aer vor fi cu debite variabile prin modul de comandă de variație de frecvență.

Centralele de tratare a aerului vor fi livrate cu modul de racord hidraulic complet echipat cu automatizare, vane cu trei căi și vane de reglaj. Centralele vor funcționa cu agent termic apă caldă 70/50°C pentru bateriile de încălzire și cu apă răcită 7/12°C pentru bateriile de răcire.

Centralele vor fi instalate pe acoperișul clădirii, în încăperi special amenajate din construcții metalice care să asigure separarea acestor de mediul exterior, și respectiv crearea unui microclimat pentru momentele în care se realizează curățarea centralelor.

Fiecare sală de intervenții este deservită de câte o centrală termică de 3000m³/h, zonele de reanimare și terapie intensivă (ATI) fiind deservite de câte două centrale de tratare aer de 6500m³/h fiecare, clasificate după clasa de puritate a aerului.

Fiecare centrală de tratare a aerului este echipată cu umidificator în vederea asigurării caracteristicilor de confort a aerului interior prin îndeplinirea tuturor parametrilor de confort.

Necesarul de energie pentru răcirea spațiilor este de 1500 kW, ce se va asigura cu ajutorul trei agregate de răcire (chiller) de 500kW fiecare, ce vor fi amplasate în incinta spitalului. La dimensionarea sursei de apă răcită, s-a urmărit instalarea unui număr mai mare de agregate de răcire (minim trei) astfel încât să se asigure un back-up în cazul în care se defectează unul din echipamente.

Chillerele sunt echipate cu elemente de siguranță și automatizare, module hidraulice pentru pompare și acumulare, incorporate în mantaua echipamentelor, precum și cu elemente de atenuare a zgomotelor și a vibrațiilor.

Umplerea instalației cu apă glicolată este asigurată manual prin pompa și rezervorul de apă glicolate prevăzute în camera tehnică de distribuție a agentului termic. Pentru reducerea cantității de apă glicolată din instalație, pe circuitul aferent unităților de ventiloconvectore va fi prevăzut un schimbător de căldură, ce va avea pe circuitul secundar agent termic apă 7/12°C.

Chillerele sunt prevăzute a funcționa pe întreaga perioadă a anului, având în vedere că există posibilitatea ca și pe perioada rece a anului anumite încăperi să necesite răcire în vederea menținerii temperaturii interioare de consemn.

Distribuția aerului tratat se va realiza prin canale de ventilație realizate din tablă de oțel zinca. Toate canalele de aer se vor izola termic cu rulouri din vată de sticlă având grosimea de 25mm, întărite cu folie de aluminiu.

Canalele de ventilare amplasate la exterior vor fi suplimentar protejate mecanic în canale din tablă de oțel ce vor asigura și hidroizolarea acestora.

Canalele de aer vor avea construcție specială astfel încât să poată fi asigurată curățarea cu ușurință. În acest scop, vor fi prevăzute din loc în loc uși de vizitare a canalelor de aer, echipate cu garnituri de etanșare.

Canalele de aer vor fi de construcție etanșă, corespunzătoare funcțiunii spațiilor pe care le deservesc, gradul de etanșeitate fiind stabilit prin măsurători..

Sistemul de încălzire adoptat este bitubular, arboreșcentă. Pentru alimentarea bateriilor de încălzire ale centralelor de tratare a aerului, amplasate pe terasă, va fi folosit agent termic soluție etilen-glicol 30%; în acest scop va fi prevăzut un schimbător de căldură în plăci, ce va asigura prepararea agentului termic pentru centralele de tratare a aerului. Pe circuitul secundar

al schimbătorului de căldură vor fi prevăzute elemente de siguranță, supape de suprapresiune și vas de expansiune, precum și o pompă de circulație cu corp dublu amplasate într-o încăpere special amenajată, pentru realizarea distribuției agentului termic furnizat de centrala termică. În acest scop va fi prevăzut un distribuitor – colector, cu patru circuite secundare:

- a. circuit alimentare radiatoare.
- b. circuit alimentare sistem preparare apă caldă de consum menajer,
- c. circuit alimentare centrale tratare aer
- d. circuit alimentare unități de ventiloconvectorare

Pe circuitele secundare ale schimbătoarelor de căldură vor fi prevăzute elemente de siguranță, supape de suprapresiune și vas de expansiune, precum și o pompă de circulație cu corp dublu.

Circuitele secundare vor fi dotate cu pompe pe fiecare circuit de încălzire.

Atât coloanele cât și conductele principale de distribuție sunt din oțel, izolate termic cu tuburi izolatoare cu grosimea izolației de 20 mm. Preluarea dilatărilor conductelor este realizată din configurația instalației și cu elemente de compensare a dilatărilor, în cazul în care configurația nu permite altfel.

Conductele de distribuție și coloanele de agent termic de încălzire amplasate la exterior, vor fi izolate termic cu cochilii de vată minerală, având grosimea de 40mm. Termoizolația va fi protejată la exterior cu tablă zincată pentru protecție mecanică și contra pătrunderii apei la izolația termică. Conductele de legătură la radiatoare, sunt din țeavă de PP-R cu inserție de aluminiu pentru instalații de încălzire.

Conductele se montează în majoritatea cazurilor îngropat în elementele de construcție. Conductele aferente coloanelor verticale vor fi izolate termic cu cochilii de vată minerală sau polietilenă expandată de 20mm, și se vor monta ascuns în ghene de instalații prin prindere de elementele de construcție cu coliere și bride. Conductele aferente distribuției orizontale din subsol vor fi izolate și se vor monta aparent la plafonul subsolului prin prindere cu coliere și bride de elementele de construcție. Aceste conducte vor fi de asemenea protejate contra loviturilor mecanice prin înfășurarea izolației termice cu folie din PVC. Pentru detaliile de montaj al țevilor se va ține cont de normele igienice corespunzătoare fiecărei clase de încăperi.

APA CALDA

Prepararea apei calde menajere se face local, în centrala termică, în regim de semi-acumulare cu ajutorul unui schimbător de căldură având o capacitate de 400 kW și un rezervor de acumulare de 1500 litri. Prepararea apei calde menajere este concepută a se realiza mixt, folosind energia solară prin intermediul unor panouri solare montate pe clădirea tehnică, și de la centrala termică ce funcționează într-o clădire construită în anul 1967; comutarea între cele două sisteme realizându-se printr-un panou de automatizare complet ce poate asista funcționarea acestora.

Având în vedere că energia termică necesară încălzirii trebuie să fie asigurată continuu, și nu se permit întreruperi, centrala termică trebuie să fie dimensionată astfel încât să poată funcționa pe două tipuri de combustibil (gaz și combustibil lichid), iar numărul de cazane ales să asigure 100% din necesarul de energie termică chiar în cazul apariției unei avarii la unul din cazane. De asemenea, automatizarea ce controlează, comandă și asigură funcționarea în cascadă a cazanelor va fi de construcție robustă astfel încât această să permită funcționarea

cazanelor independent, manual, pentru cazul în care se înregistrează o avarie la sistemul de automatizare.

Consumatorii amplasați în centrala termică, la care este necesară alimentare cu curent electric (cazan, pompe de circulație), vor fi alimentați electric prin intermediul instalației electrice prevăzute în acest scop, din sursă normală și sursă de siguranță.

Utilajele din centrala termică vor fi livrate de către furnizor cu întreaga aparatură de comandă și protecție necesară.

Centrala termică deservește întreaga clădire, preparând agent termic cu parametrii 80/60°C și este amplasată într-o încăpere special amenajată, în incinta spitalului, în clădire existentă, care respectă prevederile normativelor în vigoare (P 118, I 13, I 6). Camera centralei este prevăzută cu detector automat de gaz cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH₄ în aer, care acționează asupra robinetului automat montat în exterior ce asigură închiderea conductei de alimentare cu gaze naturale a arzătorului. În spațiul destinat centralei termice se asigură suprafață vitrată de explozie (minim 0,02 m² suprafață vitrată pe m³ de volum net de încăpere).

Evacuarea fumului de pe casa scării, având în vedere ca toate cele trei scări sunt prevăzute pe perete exterior, cu geamuri către exterior, se realizează printr-o trapă către exterior, cu suprafață de 1m² la partea superioară a unui geam de la casa scării, ce se va deschide automat în caz de incendiu.

Sursa de poluare a aerului este centrala termică, prin evacuarea în atmosferă, prin coșul de fum, a produselor de ardere a combustibilului – gaze naturale.

Produsele arderii considerate poluante din punct de vedere al protecției mediului sunt:

- pulberi;
- monoxid de carbon;
- dioxid de sulf;
- dioxid de azot.

Nu sunt necesare instalații de preepurare și / sau epurare a gazelor arse evacuate în atmosferă.

Având în vedere specificul spitalului, care tratează boli infecțioase, este necesară filtrarea aerului de ventilație atât la intrarea în clădire, cât și la ieșire. Filtrarea aerului evacuat din încăperi se realizează într-o singură treaptă, prin prevederea de filtre la nivelul fiecărei grile de aspirație din încăpere.

Documentația va trata toate instalațiile din clădirea supusa intervenției și nu se va referi la asigurarea surselor de utilități necesare funcționării acesteia: stații de transformare, generatoare electrice, centrala termică, stații de pompă pentru apă menajera, stații de pompă și rezerva incendiu, stații de asigurare a fluidelor medicale, stații de epurare etc, acestea făcând parte dintr-un studiu separat.

SCENARIUL 2

La nivel de compartimentare, cat si la nivel de finisaje interioare si exterioare, se vor păstra propunerile de la varianta 1.

- **FINISAJE**

Finisaje exterioare

Finisajele pe zona cu noul lift vor fi de tipul vata minerala, cu grosime de minim 10cm, tratata cu tencuiala decorativa de exterior

- **INSTALATII**

La nivel de instalații **termic - ventilare și climatizare**, confortul interior poate fi realizat prin sistem de corpuri statice, montate la partea inferioara a ferestrelor (la nivel de parapeți), în toate încăperile, pe timp de iarna, iar pe timp de vară se va realiza prin aparate clasice de aer condiționat, montate la partea superioara a ferestrelor, sau în imediata apropiere a acestora, acolo unde ferestrele au parapet prea mic.

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Riscurile = Vulnerabilități + Hazard

- Vulnerabilități = urbanizare, degradarea mediului, lipsa de educație, creșterea populației, fragilitatea economiei, sărăcie, structuri de urgență birocratice etc.
- Hazard = fenomen rar sau extrem de natură umană sau naturală care afectează viața, proprietățile și activitatea umană iar a cărui extindere poate duce la dezastre; hazarde: geologice (cutremure, erupții vulcanice, alunecări de teren);

Dintre acestea doar fragilitatea și instabilitatea economică împreună cu sărăcia pot constitui factori de influență negativă asupra investiției. Aceștia pot fi combatuți printr-o strategie națională clara și o colaborare dintre structurile statului.

Dezastrele naturale (cutremure) pot constitui un factor de risc, care poate fi eliminat printr-o investiție rapidă și o derulare alertă a lucrărilor de consolidare pentru punerea în siguranță a construcției.

- Riscul de INCENDIU - declanșat de cauze naturale (fulgere, fenomenele de autoaprindere a vegetației și de activitățile omului (neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intenționate) – se vor elibera prin dotarea construcției cu paratrăznet, hidranți interioiri și exterioiri, senzori, etc
- Riscurile ANTROPICE:

Riscurile antropice sunt fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular. Aceste fenomene sunt legate de intervenția omului în natură, cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu: activități agricole, miniere, industriale, de construcții, de transport, amenajarea spațiului. Ele sunt și consecința conflictelor militare.

În unele cazuri, cauzele antropogene se întrepătrund cu cele naturale, ca în cazul deșertificării, inundațiilor, etc.

Afectarea sau, în unele cazuri, distrugerea mediului determină o creștere a vulnerabilității umane, respectiv pericole potențiale care pot periclită sănătatea și, uneori, chiar viața, la care se adaugă pagubele materiale.

După durata și gradul de afectare a mediului, hazardele se ierarhizează în:

- episodice (emisii de poluanți, care poți fi remediate relativ ușor);
- accidentale (sunt riscuri care produc dereglații în desfășurarea unui proces natural sau antropic și care se pot remedia într-un interval de timp scurt);
- ruptură (produc întreruperea activităților prin distrugerea mecanismului de funcționare și care necesită timp și resurse financiare mari);
- catastrofale (produc schimbări radicale în structura unui ecosistem, sau care pot conduce la dispariția unei structuri, și deci, care presupune reconstrucția pe principii diferite față de cele inițiale pentru a rezista la alte hazarde catastrofale, cu cheltuieli imense).

În funcție de activitatea care le-a declanșat, risurile antropice se pot structura în tehnologice și sociale

- *Risurile TEHNOLOGICE:*
- *Risurile INDUSTRIALE* – Această categorie include o gamă largă de accidente, declanșate de om cu sau fără voia sa, legate de activitățile industriale, cum sunt exploziile, surgerile de substanțe toxice, poluarea accidentală, etc.

Asemenea riscuri sunt mai frecvente în industriile: chimică și metalurgică, mai ales în prima, datorită emisiilor de substanțe nocive în procesul de producție și cantităților mari de deșeuri care afectează mediul. IN CAZUL DE FATA NU ESTE CAZUL.

Poluarea mediului - cauza fenomenului: poluarea aerului, poluare marină, poluarea apei potabile, creșterea globale a temperaturii, distrugerea stratului de ozon. NU ESTE CAZUL

Colectarea deșeurilor este controlată de un sistem de management bine pus la punct, iar orașul deține o stație de epurare a apelor uzate.

- *Risurile SOCIALE* – din această categorie putem aminti:
- Eșecul utilităților publice - Riscul eșecului utilităților publice este mai mare în zonele urbane, având în vedere densitatea populației și existența mai multor sisteme de utilități publice. Eșecul (scoatere din funcțiune) sistemelor, instalațiilor și echipamentelor care poate conduce la întreruperea alimentării cu apă, gaze naturale, energie electrică și termică pentru o zonă extinsă din cadrul localității / județului poate duce la apariția de epidemii, epizootii, contaminări sau riscuri sociale.
- Conflictele militare sunt riscuri premeditate în timp de pace prin pregătirea arsenalului militar și, mai ales, prin teste nucleare apărute din cauza disputelor politice.
- Terorismul - termenul terorism înseamnă acte de violență comise de opozanți ai unui stat, care operează în grupuri restrânse, secrete. Cuvântul implică de asemenea faptul că teroriștii nu desfășoară o campanie pur militară, ci încearcă să tulbure viața normală a unei societăți, folosind tactici ce pun în pericol sau întesc intenționat oameni obișnuiți.
- Conflict sociale, conflict sociale de masă, epurările etnice. Conflictele etnice pot apărea oricând, deoarece, de-a lungul mileniilor, oamenii sau amestecat unii cu alții.
- Criminalitatea și consumul de droguri

Prin natura intervențiilor propuse factorii enumerați anterior nu pot influenta atingerea obiectivelor acestui proiect.

d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul

e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Accesul în interiorul spitalului se realizează la nivelul parterului, printr-o zonă de aşteptare adiacentă zonei de internări și de unde, pacienți, vor fi direcționati spre cabinetele medicale de specialitate de la nivelul parterului sau către secțiile de la nivelurile superioare. Fiecare cabinet este dotat cu grup sanitar sau cu lavoar.

Tot la nivelul parterului, dar pe zona adiacentă UPU, au fost amplasate zone de externare cu vestiare pentru angajați, separate pe sexe, dotate cu grupuri sanitare, dușuri și boxe de schimbare, cat și încăpere păstrare haine.

Tot în aceeași zonă au fost amplasate birourile managerului și directorului de spital, casieria și spațiile tehnice. Zona cabinete pedatrie, cu zonă de aşteptare și grupuri sanitare, cabinet medic, zone igienizare cu acces din cabinet, pe secțiuni de vîrstă și izolator cu grup sanitar propriu și acces din exterior, se va amplasa către latura stânga, pentru a fi facil accesul către secția de pedatrie de la etajele superioare.

Accesul pacienților la etajele superioare, se realizează prin intermediul celor patru lifturi existente și prin intermediul scării principale de acces existente.

La fiecare etaj vor fi prevăzute saloane cu grup sanitar propriu, dacă acesta lipsește va fi prevăzută o chiuvetă, sala tratament, camera medici și asistente, grup sanitar pentru personal.

Pentru zona de alimentație, sunt prevăzute un oficiu și o sală de mese. Mâncarea este adusă din viitorul bloc alimentar sau de la parter, prin intermediul montcharge-ului de la fiecare oficiu. Tot din oficiul alimentar, mâncarea este distribuită pacienților în saloane.

Pe fiecare palier al clădirii, corp C respectiv corp E, au fost prevăzute grupuri sanitare pentru vizitatori și pentru persoane cu dizabilități, o cameră pentru rufe curate și o cameră pentru rufe septice. Rufele septice sunt preluate de pe fiecare etaj, și duse spre spălătorie, prin intermediul unui lift care deservește acest flux. În corpul E se va reabilita liftul existent, iar în corpul C se va realiza un lift nou, adiacent clădirii, pe lateralul acesteia. Nu se vor intersecta fluxurile de rufe curate cu cele septice.

Deșeurile medicale sunt colectate diferențiat în încăperi speciale și ridicate de o firmă specializată în acest sens. Aceste deșeuri nu se amestecă cu alt tip de deșeuri.

5.2. Necessarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor initiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nivelele de iluminat sunt prezentate în tabelul de mai jos cu titlul informativ în cazul alegerii unor astfel de funcții.

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Destinația încăperii | Nivel de iluminare (lx) |
| Zone de circulație | 150 – nivelul pardoselii |
| Casa scării | 200 – nivelul pardoselii |
| Camere tehnice | 200 – nivelul echipamentelor |

Proiect: Modernizarea si dotarea incintei cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, Corpuri de Cladire C, D, E, proiectant: INTEGR GROUP ENGINEERING SRL, nr. proiect: 1000/2013, data: 10.07.2013, locatie: Slobozia, judet: Giurgiu.

Anexe, depozite 150 – nivelul pardoselii

Birouri, cabinete medicale, laboratoare și camere sterile 500 - nivelul biroului

Săli de operație 1000 - nivelul mesei de operație

Pregătire sala de operație 500 – nivelul pardoselii

Coridor sala de operație 300 – nivelul pardoselii

Reanimare - ATI (la trezirea pacientului) 100 – nivelul patului

Iluminat de siguranță În concordanță cu reglementările în vigoare

Sistemele de HVAC sunt clasificate în clasa II și clasa III de asepsie conform NP 015 – 1997, în funcție de destinația și funcționalitatea fiecăreia, iar sistemele de HVAC prevăzute sunt dimensionate să asigure următorii parametri:

| Clasa încăperii | Felul încăperii | Temperatura aerului (°C) | Umiditatea relativă (%) | Debit minim de aer proaspăt (mc/h/mc încăpere) | Trepte de filtre |
|-----------------|--|--------------------------|-------------------------|--|------------------|
| II | Alte camere și coridoare ale sectorului operator | 24 | 35-60 | 10 | 3 |
| | Terapie intensivă și reanimare | 24 | 35-60 | 10 | 3 |
| III | Camere nașteri | 24 | 50-60 | 10 | 2 |
| | Camere nou născuți | 24 | 35-60 | 8 | 2 |
| | Camere paturi | - | - | 5 | 2 |
| | Centrală de sterilizare | - | - | 7 | 2 |
| | Camere de zi | - | - | 5 | 2 |
| | Explorări și tratamente | - | - | 5 | 2 |
| | Camere masaj | - | - | 5 | 2 |
| | Sală de gimnastică | - | - | 5 | 2 |
| | Camere odihnă | - | - | 5 | 2 |
| | Prosecțură | 22 | - | 5 | 2 |

ASIGURAREA UTILITĂȚILOR APĂ-CANAL
ALIMENTAREA CU APĂ RECE PENTRU CONSUM CURENT

Cerința de apă (potabilă în scopuri menajere) pentru clădire este:

Qzi mediu = 24 m³/zi

Qzi maxim = 34,35 m³/zi

Qmaxim orar = 15,60 m³/h

EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE ȘI METEORICE

Debitele de ape uzate menajere pentru clădire sunt:

QUz zi mediu = 24 m³/zi

QUz zi maxim = 34,35 m³/zi

QUz maxim orar = 15,60 m³/h

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 4 ani (48 de luni).

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților

5.4. Costurile estimative ale investiției

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

| Spital județean de urgență SCOST-02/MS | | | SPITAL SLOBOZIA | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-------------|------------|--------------|------------|
| Nr. crt. | Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli | Cost total (exclusiv TVA) | | Scenariul I | | Scenariul II | |
| | | lei | euro*) | lei | euro*) | lei | euro*) |
| 4. | Cheltuieli pentru investiția de bază, din care: | | | | | | |
| 4.1. | Construcții și instalații (C+I) | 235.591.297 | 56.093.166 | 33.317.700 | 7.248.032 | 33.816.678 | 7.356.581 |
| 4.1.1. | Arhitectură | 65.965.565 | 15.706.087 | 15.518.985 | 3.376.041 | 15.751.770 | 3.426.682 |
| 4.1.2. | Structura de rezistență | 94.236.517 | 22.437.266 | 52.500 | 11.421 | 52.500 | 11.421 |
| 4.1.3. | Instalații | 75.389.215 | 17.949.813 | 17.746.215 | 3.860.570 | 18.012.408 | 3.918.479 |
| 4.2. | Montaj utilaje tehnologice | - | - | 574.700 | 125.027 | 574.700 | 125.027 |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj | 58.448.376 | 13.916.280 | 7.855.400 | 1.227.698 | 7.855.400 | 1.227.698 |
| 4.4. | Utilaje fără montaj și echipamente de transport | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4.5. | Dotări | 73.069.719 | 17.397.552 | 5.733.100 | 1.751.984 | 5.733.100 | 1.751.984 |
| 4.6. | Active necorporale | - | - | - | - | - | - |
| Investiție de bază - cost total | | 367.109.392 | 87.406.998 | 47.480.900 | 10.352.741 | 47.979.878 | 10.461.290 |

| | Cost unitar (exclusiv TVA) | | spital Slobozia - mp | | | 13860 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------|----------|
| | scenariul I | scenariul II | scenariul I | scenariul II | | |
| | lei/m ² A _{cd} | euro*)/m ² A _{cd} | lei/mp | lei/mp | | |
| Investiție de bază - cost unitar, din care: | 5.674 | 1.351 | 2.241,20 | 754,78 | 3.425,75 | 3.461,75 |
| Construcții și instalații (C+I) | 3.641 | 867 | 826,06 | 530,78 | 2.403,87 | 2.439,88 |

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Construcțiile și instalațiile împreună cu dotările și echipamentele propuse prin proiect se amortizează liniar conform legislației în vigoare. S-a considerat durata de amortizarea structurată conform HOTĂRÂRII Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normală de funcționare a unei construcții.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioadă de 14 ani de operare.

Cheltuielile anuale de operare ale Spitalului sunt preconizate să se încadreze în următoarele categorii: costuri materiale și cu utilitățile, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu întreținerea și reparații capitale și alte cheltuieli operaționale. Acestea sunt calculate și preconizate în cadrul tabelului nr. 2 din cadrul Anexei 1 – Analiza economico – financiară – Scenariu de baza.

1. Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de quantumul cheltuielilor salariale cu personalul angajat pentru operarea infrastructurii.

Cheltuielile salariale pentru personalul angajat pentru operarea infrastructurii aferente spitalului sunt prezentate sub forma detalierei costurilor pentru salariile brute și cele aferente contribuților salariale din partea angajatorului. Aceste costuri se regăsesc în cadrul tabelului nr.2 – „Cheltuieli cu personalul” din cadrul Anexei nr.1 Analiza economico – financiară – Scenariu de baza.

2. Cheltuielile cu utilitățile sunt preconizate la nivelul infrastructurii Spitalului.

Astfel, avem cheltuieli cu energia electrică și apă. Acestea au fost estimate în baza tarifului unitar de furnizare specific și cantitatea consumată anuală.

3. Cheltuielile materiale sunt reprezentate de costuri anuale cu materialele necesare desfășurării activității în cadrul Spitalului (dezinfecțanți, medicamente, hrana, materiale pentru curatenie, materiale sanitare, reactivi, etc.).

4. Cheltuielile de întreținere și reparații capitale sunt reprezentate de costuri anuale de întreținere și operare a infrastructurii și a dotărilor ce se vor achiziționa prin prezentul proiect.

6. Alte cheltuieli operaționale cuprind costuri privitoare la amortizări și provizioane și servicii prestate de către terți.

Aceste cheltuieli se regăsesc calculate în cadrul tabelului nr.2 – „Cheltuieli operaționale” din cadrul Anexei 1 – Analiza economico – financiară – Scenariu de baza

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | TOTAL GENERAL | 51.158.277,06 | 9.639.888,16 | 60.798.165,22 |
| | din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 34.377.300,00 | 6.531.687,00 | 40.908.987,00 |

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

a) impactul social și cultural:

Din punct de vedere social aceasta investiție va defini o unitate spitalicească modernă, cu un mediu optim de desfășurare a actului medical, oferindu-se atât condiții superioare de diagnosticare și tratamente specifice ale pacienților, cat și spații de cazare a acestora, cât și condiții superioare de desfășurare a muncii cadrelor sanitare și auxiliare.

Proiectul nu are impact cultural.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în fază de realizare, în fază de operare:

Total aprox ore manopera 300000

În execuția de fata a fost estimat un număr de 160 meserii și calificări.

Raportat la un număr teoretic de ore sănzier de:

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz:

Investiția nu are impact negativ asupra factorilor de mediu, a biodiversității și a siturilor protejate.

Referitor la impactul asupra mediului:

- pentru execuția investiției, încă din faza de proiectare, au fost respectate cu strictete Standardele de mediu prin cuprinderea în liste de cantitati a alternativelor mai puțin periculoase, utilizarea materiilor ecologice, reciclabile, precum și minimizarea depozitării deșeurilor.

Deoarece deșeurile din construcții și demolări sunt identificate ca un flux prioritar de deșeuri de către U.E. ele pot constitui o sursă pentru reciclare și refolosire în industria

construcțiilor. Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeurile rezultate din activitățile de construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a construcțiilor civile, a construcțiilor industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de transport precum și a activităților de dragare și decolmatare. Spre exemplificare deșeurile provenite din construcții și demolări reprezintă circa jumătate din întreaga cantitate de deșeuri municipale solide generate în unele țări europene (Franța, Germania etc.). În majoritatea țărilor, acestea sunt depozitate în depozitele de deșeuri menajere. Din cauza restricțiilor și reglementărilor legislative privind protecția mediului impuse la nivel comunitar, această soluție nu mai este acceptată.

La ora actuală în România nu există depozite pentru deșeuri din construcții și demolări, eliminarea acestor deșeuri realizându-se, de cele mai multe ori, pe amplasamentul depozitelor pentru deșeuri municipale.

De aceea se recomanda contactarea operatorilor economici care operează concasoare, transformând betonul și cărămizile în materiale ce pot avea o utilizare ulterioară. Materialul care rezultă în urma concasării trebuie să se ridice din punct de vedere al costului și calității la nivelul materiilor prime utilizate în mod normal. În prezent, din pacate, în România nu există norme privind calitatea materialului rezultat în urma tratării deșeurilor din construcții și demolări, împiedicând utilizarea acestuia în diferite aplicații (ex. ca material de umplutură la construcția căilor de transport). În cazul de fata, deșeurile rezultate sunt în totalitate deșeuri nepericuloase.

Cadrul legal privind gestionarea deșeurilor este asigurat în prezent printr-un ansamblu de acte normative și reglementări prin care sunt stabilite obligații și responsabilități ale administrațiilor publice, operatorilor economici și ale producătorilor și detinătorilor de deșeuri. Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, prevede următoarele: deșeurile depuse în depozite temporare sau deșeurile de la demolarea ori reabilitarea clădirilor sunt tratate și transportate de detinătorii de deșeuri, de cei care execută lucrările de construcție sau de demolare ori de o altă persoană, pe bază de contract; primăria indică amplasamentul pentru eliminarea deșeurilor precizate mai sus, modalitatea de eliminare și ruta de transport până la locul de eliminare; primarii unităților administrativ teritoriale și persoanele autorizate de aceștia vor controla generarea, colectarea, stocarea, transportul și tratarea deșeurilor menajere și de construcție și implementarea planului de gestiune a acestora. Legea nr. 101/2006 privind organizarea serviciului de salubrizare a localităților introduce în cadrul serviciului de salubrizare al localităților (serviciu public local de gospodărie comunala, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritățile administrației publice locale) și activitatea de „colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări” ca activitate separată de “precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere”.

Executantul va avea obligația de a elabora planul de gestionare a deșeurilor provenite din activitățile de construcție și demolare, avizat de autoritatea locală pentru protecția mediului; să respecte ierarhia deșeurilor (prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din activitățile de construcții); să sorteze pe amplasament și să predea deșeurile provenite din activitățile de construcții, unor operatori economici autorizați în vederea transportului, reutilizării, reciclării, valorificării; să respecte pe durata desfășurării lucrărilor planul de gestionare a deșeurilor provenite din activitățile de construcție și demolare

să țină evidența diferitelor categorii de deșeuri, provenite din activitățile de construcții de pe amplasamentul respectiv, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.

Obiectivele anuale stabilite pentru autoritățile administrației publice locale și/sau titularul activității de construcții privind pregătirea pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială a deșeurilor provenite din activitățile de construcții în perioada 2010-2020, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, sunt următoarele:

- minim 50% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2017;
- minim 60% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2018;
- minim 70% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2019;
- minim 75% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2020.

Am demonstrat impactul pozitiv al proiectului prin: un control al managementului deșeurilor care să conducă la scăderea factorilor de influență asupra climei la utilizarea judicioasă a resurselor naturale (scăderea consumurilor de resurse), îmbunatatirea sănătății populației din zona atât prin reducerea factorilor de poluare suplimentată de creșterea nivelului de performanță din cadrul instituției spitalicești, incluziune socială și creșteri demografice (prin scăderea migrației provocate de o asistență medicală precară). Toate acestea pot conduce la un mediu de viață mai sănătos, un mediu de afaceri atractiv și implicit reducerea sărăciei în zona. Intr-un cuvânt la o dezvoltare durabilă!

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Cadrul de analiza

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- Programul de finanțare:

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ - PNDL reprezintă sursa principală de finanțare pentru infrastructura locală și are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

Obiectivul investiției: „MODERNIZAREA SI DOTAREA INCINTEI CLADIRII SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA” - CORPURI DE CLADIRE C, D, E, se regăseste la poz 61 în Lista Obiectivelor de Investiții și suma alocată pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020, cu Ordine MDRAPFE aprobată, este de 59.146.180 lei.

Perioada de referință pentru analiza financiară este de 14 ani.

Această perioadă este împărțită în trei etape:

- Etapă de pre-implementare a proiectului - cu durata de 10 luni
- Etapă de implementare a proiectului - cu durata de 4 ani (48 de luni) din care etapa de Construcții și instalații de 36 luni
- Etapă de operare a proiectului – cu durata de 10 ani: anul 5 - anul 14.

Analiza financiara comparativa a celor doua variante

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) Scenariul 1 | Valoare (fără TVA) Scenariul 2 |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | Construcții și instalații | 33.317.700,00 | 33.816.731,66 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 574.700,00 | 574.725,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 7.855.400,00 | 7.855.432,40 |
| 4.4 | Dotări | 5.733.100,00 | 5.733.160,00 |
| | TOTAL | 47.480.900,00 | 47.980.049,06 |

Devizele generale pentru ambele variante pot fi regăsite în cadrul Anexei 1. Scenariu 1 – scenariu de baza și în cadrul Anexei 2. Scenariu 2 – scenariu alternativ.

b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensiunarea investiției, inclusiv programe pe termen mediu și lung;

In Județul Ialomița, potrivit rezultatelor recensământului din 2011 populația stabilă este 274.148 persoane. Din punctul de vedere al mărimii populației stabile, județul Ialomița se situează pe locul 38 în ierarhia județelor. Populația municipiilor și orașelor din Județul Ialomița este de 120.220 locuitori iar populația comunelor și satelor este 153.928 persoane.

Potrivit Institutului Național de Statistică, județul Ialomița avea, la 1 ianuarie 2016, 293.940 de locuitori, iar structura populației pe sexe era de 49,11 % barbati și 50,89 % femei.

O alta caracteristica specifică în evoluția populației în județul Ialomița se poate observa în ceea ce privește accentuarea procesului de imbatranire. Astfel, se pot constata niveluri mult mai mari decât media națională, în special în grupa de vîrstă de peste 65 de ani, în timp ce ponderea primei grupe de vîrstă (populația Tânără, 0-14 ani) înregistrează un nivel mai mare atât decât cel din EU27 cat și decât cel de la nivel național. Grupa de vîrstă unde populația județului Ialomița înregistrează un nivel mai redus decât media națională este cea de mijloc. Corelat cu nivelul înregistrat de prima grupă de vîrstă, semnifica existența unor rezerve pentru populația activă care poate sprijini în continuare, în perioada următoare, populația inactivă.

Conform ultimelor date statistice publicate de Institutul Național de Statistică, în Județul Ialomița sunt 144.366 barbati (din care 15.655 persoane cu vîrstă cuprinsă între 0 și 14 ani;

29.377 persoane cu vârstă cuprinsă între 15 - 29 ani, 47.107 persoane cu vârstă cuprinsă între 30 - 49 ani, 24.935 persoane cu vârstă cuprinsă între 50 - 64 ani, 18.656 persoane cu vârstă mai mare de 64 ani) și 149.574 femei (din care 14.984 persoane cu vârstă cuprinsă între 0 și 14 ani; 27.544

persoane cu vârstă cuprinsă între 15 - 29 ani, 43.827 persoane cu vârstă cuprinsă între 30 - 49 ani, 25.860 persoane cu vârstă cuprinsă între 50 - 64 ani, 26.005 persoane cu vârstă mai mare de 64 ani).

Se constată existența unei populații îmbătrânite, cu venituri mici și o mare nevoie de servicii medicale. Această situație se datorează, în primul rând, factorului economic, lipsa locurilor de muncă și a unor venituri sigure, o mare parte a populației tinere emigrând. Se constată lipsa infrastructurii care să atragă capital strain care să contribuie la crearea de locuri de muncă și implicit la creșterea veniturilor la nivelul administrației publice locale județene care asigură o mare parte din fondurile pentru investiții din cadrul spitalului.

Această populație îmbătrânită și cu multiple afecțiuni necesită un număr mare de spitalizare și conduce la creșterea costurilor comparative cu sumele decontate de către CAS Ialomița.

La nivelul județului Ialomița numărul celor născuți - vii este în scadere, după cum arată datele statistice furnizate de INSSE. În anul 2013 numărul născuților - vii era de 466, în 2014 de 414, urmând ca în 2015 să apara o creștere ușoară față de anul anterior - 425. Deși în anul 2015 a fost o creștere ușoară față de anul 2014, trendul este unul descendenter, iar printre cauzele care au condus la acest trend menționăm: calitatea serviciilor medicale și dotările învechite.

Rata de natalitate din mediul URBAN (născuți vii la 1000 locuitori) este pe un trend descendenter. Observăm că în anul 2013 rata de natalitate era de 11,7, ajungând să fie în anul 2015 de 9,2, după ce în anul 2014 rata de natalitate era și mai scăzută - 8,7. Factorii care au condus la scăderea ratei natalității sunt reprezentăți și de calitatea scăzută a serviciilor medicale precum și dotările învechite sau insuficiente.

Rata de natalitate din mediul RURAL (născuți vii la 1000 locuitori) este de asemenea, pe un trend descendenter. Observăm că în anul 2013 și 2014 rata de natalitate era de 9,6, ajungând să fie în anul 2015 de 8,9. și în mediul rural factorii care au condus la scăderea ratei natalității sunt reprezentăți, printre alții, de calitatea scăzută a serviciilor medicale precum și dotările învechite sau insuficiente.

Rata de mortalitate în mediul URBAN este pe un trend ascendent și din cauza faptului că serviciile medicale/dotările din spitale de la nivelul județului Ialomița lasă de dorit. Observam cum din anul 2013 până în anul 2015 rata de mortalitate este în creștere cu 0,4 (2013 - 1,2, 2014 - 1,6, 2015 - 1,6).

Rata de mortalitate în mediul RURAL cunoaște o scădere în anul 2015, comparativ cu 2013. Observam cum din anul 2013 până în anul 2015 rata de mortalitate scade cu aproximativ 2, în anul 2013 fiind de 7,9, în anul 2014: 5,3, iar în anul 2015: 5,7. La acest lucru contribuie și migratia populației din mediul rural în mediul urban (se observă că deși în mediul rural scade rata de mortalitate, în mediul rural trendul este unul ascendent).

În ceea ce privește numărul deceselor de la nivelul județului Ialomița, în urma analizei datelor furnizate de către INSSE, putem observa cu usurință că trendul este unul ascendent (atât la sexul feminin cât și la sexul masculin). Dacă în anul 2013 se înregistrau aproximativ 1964

decedați de sex masculin și 1731 decedați de sex feminin, în anul 2015 numărul decedaților cunoaște o crește de aproximativ 60 de persoane (pentru ambele sexe). Creșterea numarului de decedați de la an la an, este și rezultatul dotărilor învechite pe care le au spitalele, precum și calitatea scăzută a serviciilor medicale.

Spitalul Județean de Urgență Slobozia își desfășoară activitatea cu un număr de 527 paturi spitalizare continuă dintre care 17 paturi inchise temporar (din care 449 paturi în contract cu CAS IL, 23 paturi cronici), 30 paturi spitalizare de zi.

Conform organigramei aprobate, activitatea spitalicească se desfășoară în cadrul următoarelor sectoare, atât în clădirea spitalului, cat și în clădirea ambulatoriului:

1. Secții și compartimente cu profil medical, din care fac parte:

- Secția medicină internă, care cuprinde și compartimentele nefrologie, dializă peritoneală, gastroenterologie, terapie acută – cu un total de 49 posturi, dintre care 12 vacante

- Compartimentul hematologie – cu un total de 7 posturi, dintre care 0 vacante

- Compartimentul diabet și boli de nutriție – cu un total de 6 posturi, dintre care 4 vacante

- Secția Cardiologie, care cuprinde și compartimentul de TI – cu un total de 34 posturi, dintre care 7 vacante

- Compartimentul Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie – cu un total de 18 posturi, dintre care 4 vacante

- Secția Neurologie, care cuprinde și compartimentul de terapie acută – cu un total de 49 posturi, dintre care 23 vacante

- Compartimentul dermato-venerice – cu un total de 15 posturi, dintre care 2 vacante

- Secția pediatrie, care cuprinde și compartimentele terapie intensivă, neurologie pediatrică și bucătărie dietetică pediatrică – cu un total de 50 posturi, dintre care 11 vacante

- Secția Neonatologie care cuprinde și compartimentele terapie intensivă și prematuri – cu un total de 55 posturi, dintre care 21 vacante

- Secția oncologie – cu un total de 34 posturi, dintre care 8 vacante

2. Secții și compartimente cu profil chirurgical, din care fac parte:

- Secția obstetrică - ginecologie – cu un total de 40 posturi, dintre care 15 vacante

- Bloc nașteri – cu un total de 22 posturi, dintre care 1 vacante

- Secția chirurgie generală care cuprinde și compartimentele ortopedie și traumatologie, chirurgie și ortopedie pediatrică și urologie – cu un total de 65 posturi, dintre care 16 vacante - Bloc operator – cu un total de 27 posturi, dintre care 3 vacante

- Secția O.R.L. – cu un total de 19 posturi, dintre care 4 vacante

- Secția oftalmologie – cu un total de 15 posturi, dintre care 2 vacante

- Secția A.T.I. care cuprinde și toxicologie, unitate transfuzii sanguine și reanimare – cu un total de 58 posturi, dintre care 14 vacante

- U.P.U – SMURD – cu un total de 94 posturi, dintre care 16 vacante

- Stație hemodializă – cu un total de 8 posturi, dintre care 3 vacante

- Sterilizare – cu un total de 9 posturi, dintre care 0 vacante

3. Laboratoare și alte compartimente

- Laborator clinic – cu un total de 28 posturi, dintre care 4 vacante
- Laborator radiologie și imagistică medicală computer tomograf – cu un total de 31 posturi, dintre care 2 vacante
 - Laborator radioterapie – cu un total de 1 posturi, dintre care 1 vacante
 - Laborator de sănătate mintală – cu un total de 3 posturi, dintre care 1 vacante
 - Laborator de RMFB (bază de tratament) – cu un total de 16 posturi, dintre care 3 vacante
 - Laborator endoscopie – cu un total de 1 posturi, dintre care 0 vacante
 - Serviciul anatomie patologică – cu un total de 12 posturi, dintre care 1 vacante
 - Serviciul medicină legală – cu un total de 15 posturi, dintre care 1 vacante
 - Serviciul de supraveghere și control al infecțiilor nozocomiale – cu un total de 7 posturi, dintre care 2 vacante - Dispensar TBC, împreună cu laborator și farmacie – cu un total de 11 posturi, dintre care 2 vacante

4. Ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate în:

- Medicină internă – 2 cabinete cu un total de 2 posturi, dintre care 1 vacante
- Cardiologie – 1 cabinet cu un total de 1 posturi, dintre care 0 vacante
- Chirurgie generală – 1 cabinete cu un total de 2 posturi, dintre care 0 vacante
- Urologie – 1 cabinete cu un total de 1 posturi, dintre care 0 vacante
- Dermatovenerologie – 1 cabinete cu un total de 1 posturi, dintre care 1 vacante
- Neurologie – 1 cabinete cu un total de 1 posturi, dintre care 0 vacante
- Boli infecțioase – 1 cabinete cu un total de 2 posturi, dintre care 1 vacante
- Oftalmologie – 1 cabinete cu un total de 1 posturi, dintre care 0 vacante
- O.R.L. – 1 cabinete cu un total de 1 posturi, dintre care 0 vacante
- Endocrinologie – 1 cabinete cu un total de 2 posturi, dintre care 0 vacante
- Reumatologie – 1 cabinete cu un total de 2 posturi, dintre care 1 vacante
- Gastroenterologie – 1 cabinete cu un total de 1 posturi, dintre care 1 vacante
- Pediatrie – 1 cabinete cu un total de 1 posturi, dintre care 0 vacante
- Ortopedie-traumatologie – 1 cabinete cu un total de 1 posturi, dintre care 0 vacante
- Psihiatrie – 1 cabinete cu un total de 4 posturi, dintre care 0 vacante
- Oncologie medicală – 1 cabinete cu un total de 2 posturi, dintre care 0 vacante
- O.G. – 1 cabinete cu un total de 1 posturi, dintre care 0 vacante
- Explorări funcțional – 1 cabinete cu un total de 2 posturi, dintre care 0 vacante
- Hematologie – 1 cabinete cu un total de 1 posturi, dintre care 0 vacante
- Recuperare, medicină fizică și balneologie – 1 cabinete cu un total de 1 posturi, dintre care 1 vacante
 - Pneumologie – 1 cabinete cu un total de 2 posturi, dintre care 1 vacante
 - Punct recoltare și tratament – 1 cabinete cu un total de 2 posturi, dintre care 0 vacante
 - Diabet, nutriție, boli metabolice – 1 cabinete cu un total de 1 posturi, dintre care 1 vacante
 - Fișier – 1 cabinete cu un total de 2 posturi, dintre care 0 vacante
 - Medicina muncii – 1 cabinete cu un total de 2 posturi, dintre care 0 vacante
 - Medicină sportivă – 1 cabinete cu un total de 2 posturi, dintre care 0 vacante

- Farmacie spital – 1 cabine cu un total de 12 posturi, dintre care 1 vacante

În afara structurilor specializate, spitalul este condus de un manager, susținut de director medical, director îngrijiri, director finanță-contabil, alte compartimente și servicii administrative, cum sunt:

- Serviciu managementul calității
- Serviciul R.U.N.O.S. - Compartiment statistică și inf. medicală, care include și biroul internări - Servicii juridic, relații cu publicul, audit public intern
 - compartiment metrologie - securitatea muncii
 - serviciul administrativ, aprovizionare și depozitare
 - arhivă
 - serviciul tehnic

Din analiza efectuată, se observă faptul că sunt cabine complete sau parțial neacoperite în cadrul ambulatorului integrat de specialitate (de ex. Diabet, nutriție, boli metabolice, Pneumologie -medic normat cu ½).

Din punct de vedere al specificului, unitatea spitalicească este organizată și funcționează ca spital de urgență având o structură complexă de specialiști, inclusiv specialiști UPU – SMURD, resursele umane de care dispunea Spitalul Județean Slobozia la 30.09.2017, pentru desfășurarea activităților și serviciilor medicale și nemedicale, totalizează 785 de angajați, din care, 89 medici, 387 personal mediu sanitar, 39 personal TESA, 188 personal auxiliar, 68 personal de deservire și 14 alt personal cu studii superioare.

Conform organigramei aprobată sunt prevăzute un nr. total de 1012 posturi din care 785 posturi ocupate și 227 posturi vacante.

Personalul mediu sanitar reprezintă 49,3% din total angajați, iar personalul medical 11,3% și 1,8% alt personal cu studii superioare.

Este de menționat faptul că medicii angajații în cadrul Spitalului Județean Slobozia reprezintă 59,3% din totalul medicilor înregistrați în județul Ialomița, iar personalul mediu sanitar angajat reprezintă 45,5% din totalul personalului mediu sanitar înregistrati în județ Ialomița.

Astfel că, în ceea ce privește calitatea pregătirii profesionale se poate spune că Spitalul Județean Slobozia se situează la cote onorante.

Probleme prioritare identificate la nivelul Spitalului sunt în concordanță cu Strategia Națională pentru Sănătate Publică precum și cu direcțiile impuse de Uniunea Europeană și sunt reprezentate de:

- Îmbunătățirea calității și siguranței actului medical.
- Eficientizarea și modernizarea serviciilor spitalicești la standarde europene.
- Modernizarea, reabilitarea, extinderea și restructurarea infrastructurii, astfel:
 - Construcția unui bloc operator
 - Deficit de personal medical
 - Concepții învechite de lucru la anumite categorii de personal
 - Clădire, echipamente și dotări învechite

Datorita celor de mai sus, s-a constatat ca Spitalul nu este o unitate atractivă pentru personalul medical, în primul rand datorita infrastructurii și în cel de-al doilea rand datorita dotării cu echipamente medicale.

Având în vedere cele prezentate, în urma realizării obiectivului de investiție „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgenta Slobozia” - CORPURI DE CLADIRE C, D, E, spitalul va deveni foarte atractiv atât pentru cadrele medicale specializate cat și pentru pacienți.

Mai mult decât atât prin creearea celor doua departamente: Spitalizare de zi și Explorări funcționale, atât pe termen scurt cat și pe termen mediu și lung se va înregistra o creștere continuă a adresabilității.

Totodată, susținerea obiectivului de fata și cu măsuri profunde de reabilitare și refuncționalizare a Departamentului de Primiri Urgente, Ambulatoriului și nu în ultimul rând construirii blocului operator, va conduce la crearea premiselor ca Spitalul Județean de Urgenta Slobozia să devină un “TOT FUNCTIONAL” și în final un pol de dezvoltare al întregii zone.

c) analiza financiară-sustenabilitatea financiară:

Analiza financiară pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită în baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții – 2008 elaborat de Comisia Europeană, Manualului CE privind ACB (“Guide to cost-benefit analysis of investment projects”) cat și a recomandărilor prezentate în cadrul Ghidului de implementare pentru Programul Național de Dezvoltare Locală.

Analiza financiară are ca scop demonstrarea faptului că proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte pentru a arăta necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru că proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica și măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.

În acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse într-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile și veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiară va evalua profitabilitatea financiară a investiției ce va fi determinată cu indicatorii de performanță financiară precum: fluxul de numerar cumulat, rata internă de rentabilitate a investiției, valoarea netă actualizată corespunzătoare și raportul cost/beneficii. Acești indicatori se regăsesc calculați în cadrul modelului de calcul Excel. Acești indicatori sunt prezenți și în **Anexa 1. - Scenariu 1 – scenariu de bază**.

Analiza financiară a fost realizată pentru o perioadă de 14 de ani (inclusiv perioada de pre-implementare și implementare a proiectului), fiind luate în considerare veniturile și costurile generate de noile investiții, comparate cu situația actuală (fără nici o investiție). Au fost estimate costuri de operare suplimentare care vor apărea după implementarea noilor investiții pentru reparații, întreținere și operare.

Analiza financiara este dezvoltata si din punctul de vedere al proprietarului (investitorului) si arata capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de investitii, indiferent de sursa de finantare.

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanta financiara ai proiectului (profitabilitatea sa). Analiza se efectueaza din punctul de vedere al proprietarului hipodromului, cu luarea in considerare a tehnicii actualizarii. In cadrul analizei financiare sunt determinate cheltuielile si veniturile pe intreaga perioada de analiza.

Rata de actualizare utilizata este rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4% pentru perioada de programare 2004-2020. Fiind o rata reala, pentru calculul indicatorilor de performanta calculati pe baza proiecției fluxului de numerar s-au utilizat preturi constante, determinate la momentul efectuării analizei.

Ipotezele care au stat la baza evaluării sunt prezentate in tabelul următor:

| Element | Ipoteze |
|-------------------------|--|
| Perioada proiectului | Anul 2017 este considerat anul de referinta al proiectului, analiza financiara a proiectului avand punct de referinta acest an. Toate ipotezele ACB se refera la un orizont de timp de 14 de ani dupa implementarea proiectului. Toate ipotezele proiectiilor finanziar-contabile se refera la un orizont de timp de 14 ani dupa implementarea proiectului. |
| TVA | In cadrul devizului general al investitiei a fost calculata Taxa pe valoarea adaugata de 19%. |
| Costurile de operare | In ceea ce priveste cresterea preturilor folosita pentru calcularea fluxului real de numerar si sustenabilitatea proiectului s-a luat in considerare rata de crestere a evolutiei PIB-ului conform previziunilor Comisiei Nationale de Prognoza "Proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2017-2020" din aprilie 2017 |
| Rata de actualizare (%) | Pentru analiza financiara s-a folosit o rata de actualizare de 4% pentru actualizarea fluxurilor de numerar anuale. Pentru analiza economica s-a folosit o rata de actualizare de 5% |
| Valoare reziduala | S-a calculat valoarea reziduala a activelor care nu s-au amortizat in perioada de analiza. Metoda utilizata pentru calculul valorii reziduale este metoda amortizarii liniare a activului. |

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiza. Tabelul privind sustenabilitatea financiara poate fi regăsit în cadrul tabelelor de mai jos dar și în Anexa 1. Scenariu 1 – scenariu de baza .

Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

| | UM | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 |
|--|--------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Încasări aferente veniturilor operaționale | Lei/an | 49.678.980,42 | 51.735.351,33 | 53.908.964,32 | 55.526.660,42 | 58.972.756,84 |
| Plăti aferente cheltuielilor operaționale | Lei/an | 44.362.826,35 | 47.776.031,06 | 50.309.245,87 | 53.098.219,12 | 55.425.691,70 |
| Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional) | Lei/an | 5.316.154,07 | 3.959.320,27 | 3.599.718,45 | 3.428.441,29 | 3.547.065,24 |
| Investiție | | | | | | |
| Flux de numerar din activitatea de investiții | Lei/an | 206.905,10 | 7.645.950,84 | 18.161.209,00 | 18.161.209,00 | 16.622.891,29 |
| Flux de numerar - activitatea de exploatare și de investiții | Lei/an | (206.905,10) | (7.645.950,84) | (18.161.209,00) | (18.161.209,00) | (16.622.891,29) |
| Surse de finanțare | | | | | | |
| Flux de numerar din activitatea de finanțare | Lei/an | 206.905,10 | 7.645.950,84 | 18.161.209,00 | 18.161.209,00 | 16.622.891,29 |
| Flux de numerar total | Lei/an | 206.905,10 | 7.645.950,84 | 18.161.209,00 | 18.161.209,00 | 16.622.891,29 |
| Flux de numerar total cumulat | Lei/an | 10.632.308,15 | 7.918.640,54 | 7.199.436,89 | 6.856.882,59 | 7.094.130,29 |
| Verificare sustenabilitatea financiară | DA | DA | DA | DA | DA | DA |

Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

| | UM | Anul 6 | Anul 7 | Anul 8 | Anul 9 |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Încasări aferente veniturilor operaționale | Lei/an | 61.562.919,62 | 64.307.325,49 | 67.247.620,11 | 70.336.240,12 |
| Plăti aferente cheltuielilor operaționale | Lei/an | 57.865.966,42 | 60.427.049,59 | 63.145.765,51 | 65.969.172,32 |
| Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional) | Lei/an | 3.696.949,20 | 3.880.275,90 | 4.101.854,60 | 4.367.067,80 |
| Investiție | | | | | |
| Flux de numerar din activitatea de investiții | Lei/an | | | | |
| Flux de numerar - activitatea de exploatare și de investiții | Lei/an | 3.696.949,20 | 3.880.275,90 | 4.101.854,60 | 4.367.067,80 |
| Surse de finanțare | | | | | |
| Flux de numerar din activitatea de finanțare | Lei/an | | | | |
| Flux de numerar total | Lei/an | | | | |
| Flux de numerar total cumulat | Lei/an | 7.393.898,41 | 7.760.551,80 | 8.203.709,21 | 8.734.135,59 |
| Verificare sustenabilitatea financiară | DA | DA | DA | DA | DA |

Tabelul nr. 5 - SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

| | UM | Anul 10 | Anul 11 | Anul 12 | Anul 13 | Anul 14 |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Încasări aferente veniturilor operaționale | Lei/an | 73.615.069,51 | 77.098.110,76 | 80.800.550,26 | 84.738.870,60 | 88.930.974,41 |
| Plăti aferente cheltuielilor operaționale | Lei/an | 68.933.133,75 | 72.044.922,48 | 75.312.205,55 | 78.743.057,54 | 82.346.035,16 |
| Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional) | Lei/an | 4.681.935,76 | 5.053.188,28 | 5.488.344,71 | 5.995.803,06 | 6.584.939,25 |
| Investiție | | | | | | |
| Flux de numerar din activitatea de investiții | Lei/an | | | | | |
| Flux de numerar - activitatea de exploatare și de investiții | Lei/an | 4.681.935,76 | 5.053.188,28 | 5.488.344,71 | 5.995.803,06 | 6.584.939,25 |
| Surse de finanțare | | | | | | |
| Flux de numerar din activitatea de finanțare | Lei/an | | | | | |
| Flux de numerar total | Lei/an | | | | | |
| Flux de numerar total cumulat | Lei/an | 9.363.871,51 | 10.108.376,58 | 10.976.689,42 | 11.991.606,11 | 13.169.878,50 |
| Verificare sustenabilitatea financiară | DA | DA | DA | DA | DA | DA |

Ieșirile reprezintă costurile investiționale și costurile de operare. Intrările sunt reprezentate de veniturile operaționale și sursele de finanțare ale proiectului.

Tabelul privind sustenabilitatea financiara pentru scenariul 2 poate fi regăsit în cadrul Anexei 2. Scenariu 2 – scenariu alternativ.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției RIR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 4% si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VAN este negativ arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilitatii financiare a investiției nu s-a putut calcula datorita unei imposibilitati matematice (costurile de implementare ca ieșire in primii ani de operare versus fluxul de numerar net in perioada de operare).

VAN are o valoare negativa, datorita fluxului de numerar negativ in anii de pre-implementare si implementare ai proiectului din operare, care, datorita metodei de actualizare, are un impact mult superior fata de anii următori ai analizei financiare. In domeniul abordat investiția are o valoare superioara veniturilor aduse pe termen scurt si mediu insa pe termen lung se aduc nenumărate beneficii, si altele decât cele financiare.

| Scenariul I | |
|--|-----------------------------|
| Costurile estimate pentru realizarea investiției | 51.158.277 lei exclusiv TVA |
| Valoarea neta actualizata | -52.600.389,74 lei |
| Scenariul II | |
| Costurile estimate pentru realizarea investiției | 51.696.049 lei exclusiv TVA |
| Valoarea neta actualizata | -53.152.961,14 lei |

În Anexa 1 – Scenariul I – Scenariu de baza pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul 1.

În Anexa 2 – Scenariul 2 – Scenariu alternative pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul 2.

d) analiza economică, analiza cost-eficacitate;

Analiza economica evaluatează contribuția proiectului la bunăstarea economică a regiunii.

Plecând de la tabelele analizei financiare, analiza economica, prin intermediul definirii factorilor de conversie adecați, pentru fiecare dintre articolele fluxurilor de intrare si de ieșire, schiteaza un tabel care include costurile si beneficiile sociale care nu au fost luate in considerare de către analiza financiara.

Metodologia folosita pentru evaluarea contributiei proiectului la bunăstarea economica si sociala a Orașului Slobozia, ca urmare a implementării investiției, consta in luarea in transformarea preturilor pieței utilizate in analiza financiara in preturi contabile si luarea in considerare a externalitatilor care conduc la costuri si beneficii sociale, care nu au fost avute in vedere in analiza financiara pentru ca nu generează cheltuieli sau venituri banesti pentru proiect.

Analiza socio-economica s-a efectuat pe baza corecțiilor fiscale privind impozitele directe și indirekte, platile asigurărilor sociale și determinarea externalitatilor

Efectuarea corecțiilor fiscale

În evaluarea intrărilor și ieșirilor taxa pe valoarea adăugată precum și platile asigurărilor sociale au fost excluse din calcul.

Corecții fiscale

Pentru a efectua o evaluare cat mai corecta a fluxurilor de numerar s-au folosit următorii factori de conversie.

Factori de conversie

| | | |
|---|---|--------|
| TVA | % | 19% |
| Impozitul pe venit | % | 16% |
| Asigurări sociale | % | 20,8% |
| Sănătate | % | 10,70% |
| Taxa șomaj | % | 0,50% |
| Asigurări de accidente | % | 0,50% |
| Fond concedii și indemnizații | % | 0,85% |
| Fond de garantare a creațelor salariale | % | 0,25% |
| Prețul umbra al forței de muncă = Sf | | 51% |
| Prețul umbra al schimbului= Sf | | 70% |
| Factorul standard de conversie = Scf | | 81% |

Valoarea Economică a costurilor este EV x Valoarea Financiară unde:

$$Ev = F \times Sf + L \times Sf + O \times Scf$$

F = Procent în moneda străină

L = Procent forță de muncă

O = Procent alte costuri în afara de cele cu forță de muncă

Pentru proiectul propus avem următoarele valori:

| | |
|-----------------|-----|
| Ev- Investiție | 95% |
| Ev- operațional | 61% |

Valoarea economica a fluxurilor de numerar a fost calculata folosind multiplicând valoarea financiara a acestora cu coeficientul EV calculat atât pentru investiție cat si pentru costurile operaționale.

Evaluarea externalitatilor

S-au luat in considerare costurile si beneficiile neluate in considerare la analiza financiara după cum urmează:

Beneficii indirecte:

- *Economii din scăderea zilelor de aşteptare pentru efectuarea tratamentelor medicale in cadrul Spitalului*

Implementarea proiectului in cadrul orașului Slobozia generează numeroase beneficii socio-economice. Astfel, s-a luat in considerare reducerea numărului de zile necesar pentru a face tratamente medicale in cadrul spitalului. Astfel, s-a preconizat ca aproximativ 10% in persoanele actuale ce sunt tratate in cadrul Spitalului sa nu mai caute alte spitale din alte orașe pentru a face intervențiile necesare.

- *Economii anuale din creșterea numărului de pacienți care isi vor creste calitatea vieții ca urmare a internării din cadrul Spitalului*

S-a considerat o creștere a calitatii vietii pacientilor care vor beneficia de dotări mai multe si mai performante in cadrul Spitalului reabilitat.

- *Reducerea zilelor de spitalizare ca urmare a reabilitării Spitalului*

S-a considerat reducerea cu aproximativ 5% a zilelor de spitalizare datorita reabilitării si modernizării Spitalului. Dotarea cu echipamente si dotări performante duc la un act medical superior si implicit la o reducere a perioadei de spitalizare.

Metodologia de calcul ce sta la baza acestui rezultat este evidențiată in cadrul **Anexei 1- Scenariu 1 – scenariu de baza.**

Beneficii economico-sociale necuantificabile:

- accesibilitatea persoanelor ce locuiesc in proximitatea spitalului la beneficiile acestuia;
- reducerea stresului la nivelul populației;
- creșterea gradului de confort si încredere in sistemul medical;

- îmbunatatirea calitatii vieții.

Beneficii negative (doar pentru perioada realizării lucrărilor de construcție)

- creșterea poluării, în timpul realizării lucrărilor de construcții;
- Sporirea traficului rutier din zona.

Rezultatele analizei economico-sociale sunt prezentate în tabelul ce urmează. Indicatorii economici arată că proiectul de investiții are o rentabilitate socială ridicată, depasind rata de actualizare de 5%, atât pentru scenariul 1 cât și pentru scenariul 2 însă valorile sunt mai favorabile pentru Scenariul 1 de investiții:

| Indicator | UM | Scenariul 1 | Scenariul 2 |
|---------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Rata rentabilitatii economice | % | 30% | 30% |
| Venitul net actualizat economic | Lei | 113.734.005 | 113.229.064 |
| Raportul beneficii/costuri | % | 4,6 | 4,5 |

Analiza economică are în vedere intrările și ieșirile economice ale proiectului. Raportul beneficiu/cost relevă efectul benefic al proiectului asupra economiei locale superior costurilor economice și sociale pe care acesta le implica. Rata internă de rentabilitate economică este superioara ratei de discontare de 5% ceea ce reflectă rentabilitatea ridicată din punct de vedere economic al proiectului.

Veniturile și cheltuielile anuale previzionate – fie că se referă la cheltuieli cu investiția, la cheltuieli operaționale sau venituri operaționale – generează un venit net actualizat pozitiv pe întreaga durată de viață a proiectului, folosit în aprecierea sustenabilității și eficienței acestuia.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul generează profit în fiecare perioadă începând cu anul dării în folosință a noii investiții.

Întrucât proiectul generează profit pe întreaga durată de funcționare a obiectivului furnizând suficiente resurse pentru a acoperi costurile cu investiția și cu funcționarea obiectivului rezulta că acesta dezvoltă o activitate sustenabilă.

Investiția își demonstrează viabilitatea economică prin capacitatea veniturilor generate de aceasta de a acoperi costurile.

Analiza economico-financiară detaliată poate fi regăsită în cadrul Anexei 1- Analiza Economico-financiară pentru scenariul de baza.

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.**Prognozarea incertitudinilor**

Analiza riscului constă în studierea probabilității ca un proiect să obțină o performanță satisfăcătoare (sub forma ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete) ca și variabilitatea rezultatului în comparație cu cea mai bună estimare făcută.

Procedura recomandată pentru evaluarea riscului se bazează pe :

- ca un prim pas, o analiză a senzitivității, care reprezintă impactul pe care schimbările presupuse ale variabilelor care determină costuri și beneficii le are asupra indicilor economici calculați (rata internă a rentabilității și valoarea actuală netă) ;
- un al doilea pas va fi studierea distribuțiilor probabile ale variabilelor selectate și calcularea valorii așteptate a indicatorilor de performanță a proiectului.

Scopul analizei senzitivității este de a selecta « variabilele critice » ai parametrilor modelului, care este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizată ca cea mai bună estimare în cazul de bază, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă în funcție de proiectul specific și trebuie să fie corect evaluate caz cu caz.

Analiza de senzitivitate își propune să stabilească cât de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot apărea în cursul exploatarii sale viitoare și se concretizează în variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiară a proiectului – RIR (rata internă de rentabilitate) și VNA (venitul net actualizat).

Pentru prezentul proiect indicatorul RIR nu poate fi calculat, rămâne în discuție indicatorul VNAF (venitul net actualizat financiar).

Variabilele care influențează sustenabilitatea proiectului în perioada de exploatare

Sustenabilitatea proiectului este dată de valoarea cumulată a fluxului de numerar de la un an la altul. Pentru scenariul de baza luat în considerare în Analiza financiară, proiectul își demonstrează sustenabilitatea după cum reiese din **Tabelul nr. 5 din cadrul Anexei 1**. Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investiției s-au avut în vedere elementele determinante ale fluxului de numerar anual.

Rezultatele Analizei financiare se bazează pe o serie de ipoteze de modificare pentru fiecare variabilă. Valorile variabilelor utilizate în analiză pot suferi modificări și pot afecta situația preconizată. În acest sens, este necesar să se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la modificări ale variabilelor cheie.

Variabilele cheie identificate se referă la costurile și beneficiile generate de proiect în perioada post-implementare comparativ cu situația fără proiect.

Pe lângă scenariul de bază, s-a realizat următorul scenariu:

Scenariul 1 – modificarea costurilor cu investiția;

Scenariul 1 presupune modificarea costurilor cu investiția cu +5% și +10% față de scenariul de baza, drept urmare valoarea VNA devine:

| Variație costuri investiție | VNA (Mii lei) |
|-----------------------------|-----------------------|
| 10% | - 57.860.463,03 |
| 5% | -55.230.441,98 |
| 0% | -52.600.389,74 |
| -5% | -49.970.399,89 |
| -10% | -47.340.378,84 |

După cum se poate observa variația cu până la 10% a costurilor de investiție influențează, însă nu semnificativ, indicatorul finanțier al investiției.

Variația cu mai mult de 10% este practic imposibil a se realiza datorită calculațiilor detaliate și realiste realizate în cadrul calculului de investiție. De asemenea, s-a ținut cont de stabilirea unor cheltuieli pentru diverse și neprevăzute care acoperă riscul creșterii cheltuielilor cu investiția.

Tinând cont de cele expuse mai sus, obiectivul de investiții nu este sensibil la eventualele schimbări ce pot surveni pe piață.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economică optimă, recomandată

6.1. Comparatia scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar și sustenabilității și riscurilor

VARIANTA 1

• FINISAJE

Finisaje exterioare

Finisajele pe zona cu noul lift vor fi de tipul vata minerală cu grosime de minim 10cm, tratată cu tencuiala decorativa de exterior.

• INSTALATII

Termice - confortul termic în interior se va realiza printr-un sistem integrat functionând cu ventilo-convectori care vor asigura atât încălzirea pe perioada rece cat și răcirea apelor perioada caldă a anului. Spațiile care nu necesită răcire se vor echipa cu corpuri statice în vederea încălzirii pe perioada iernii.

Durata de realizare: 36 luni

VARIANTA 2**• FINISAJE****Finisaje exterioare**

Finisajele pe zona cu noul lift vor fi de tipul celor existente, polistiren expandat cu grosime de minim 10cm, tratat cu tencuiala decorativa de exterior.

• INSTALATII

Termice - confortul interior poate fi realizat prin sisteme de corpuri statice, montate la partea inferioara a ferestrelor (la nivel de parapeți), în toate încăperile, pe timp de iarnă, iar pe timp de vară se va realiza prin aparate clasice de aer condiționat, montate la partea superioară a ferestrelor, sau în imediata apropiere a acestora, acolo unde ferestrele au parapet prea mic.

Durata de realizare: 36 luni

Din punct de vedere arhitectural-funcțional soluțiile adoptate au fost impuse prin tema de proiectare și respectiv prin reglementările legale în vigoare privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vedere obținerii autorizației sanitare de funcționare și respectiv proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor aferente, după cum urmează:

- **Ordinul nr. 914 din 26 iulie 2006** pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vedere obținerii autorizației sanitare de funcționare.
- **ORDIN Nr. 1096/2016** din 30 septembrie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
- **Ordinul nr. 1101/2016** privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
- **ORDIN Nr. 961** pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru teste de evaluare a eficienței procedurii de curatenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectorilor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare
- **Normativ NP 015-97** privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor.

Din punct de vedere al propunerii specialitatea Instalații, ambele variante luate în calcul au respectat „Normele Republicane de protecția Muncii NRPM – 2000” și „Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor” aprobate prin ordinul M.Ad.I nr. 163 din 28.02.2007, „Metodologia privind elaborarea scenariilor de securitate la incendiu” aprobată cu ordinul M.Ad.I nr. 130 din 25.01.2007. Diferența este că la varianta 1, pe partea de instalații termice a fost propusă o varianta centralizată, prin ventilo-convectori.

Pentru această clădire este obligatorie verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic la cerințele: „a” (rezistență mecanică și stabilitate), „b” (siguranța la incendiu), „c” (igienă sănătate și mediu), „d” (siguranța în exploatare), „e” (protecția împotriva zgromotului) și „f” (economia de energie și izolarea termică).

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Din punct de vedere tehnic:

Tinând seama de impunerile menționate mai sus, ambele variante conțin aceeași compartimentare care să conducă la funcționalitatea clădirii cu destinație de Spital, cu cabinete și saloane pacienți, materialele și finisajele propuse la interior fiind în conformitate cu cerințele zonelor medicale. În cadrul variantei I a fost aleasă opțiunea de **termosistem vata minerală** care va asigura maxim de economie a cheltuielilor de încălzire iarna și răcire vara, suplimentar îmbunătățește microclimatul și confortul interior, permeabilitatea crescută la vapori permitând pereților să respire și evitând astfel formarea condensului și mucegaiului. Mortarele și tencuielile decorative care se folosesc în aceste sisteme sunt permeabile la vapori. Astfel, se realizează un climat interior plăcut și cu adevărat confortabil.

Mai mult decât atât, clădirile izolate cu un **termosistem vata minerală** corect aplicat, oferă și o protecție la foc (vata minerală bazaltică fiind incombustibila clasa A1) și o **izolare termică** cat și fonica crescută.

Pe partea de instalații termice a fost propusă o variantă mai bună la varianta 1, un sistem centralizat, prin ventilo-convecoare. Astfel se economisește din spațiu fata de varianta a două, în care se propuneau corpuri statice și aparate de aer condiționate, și nu este afectată nici fata imobilului (prin amplasarea de unități exterioare pe fațade).

• COMPARTIMENTARE

În urma reconfigurării spațiilor, rezulta următoarele, în funcție de fiecare nivel în parte:

- Subsol:

- este în totalitate un spațiu tehnic traversat de conducte cu o înaltime liberă de 1.85m-nu se modifică fata de existent

- Parter:

- spații de primire – zona internă cu gheșee, zona așteptare și cabinete medicale adulți și ginecologie;
- grupuri sanitare femei/barbati și pentru perso. cu handicap;
- zona cabinete recoltări și tratamente, îngrijire la domiciliu, și zona cabinete psihologie, ambele cu acces din exterior ;
- casierie, birou manager, birou director general, birouri personal;
- spații tehnice existente ce se păstrează pe poziții
- 3 cabinete adulți, fiecare cu filtru de acces și grup sanitar
- cabinete ginecologice, cu filtru și grup sanitar
- zona cabinete pedatrie, cu zona așteptare și grupuri sanitare, cabinet medic, zone igienizare cu acces din cabinet, pe secțiuni de vârsta și izolator cu grup sanitar propriu și acces din exterior.

La fiecare acces în imobil, din exterior, au fost prevăzute trepte cu podium și rampe de acces pentru acces persoane cu dizabilități, cat și trepte, fiecare treapta având înaltime maxima de 15cm. Accesele cel principal și cel către zona pedatrie(unde va fi amplasat noul lift) vor fi prevăzute cu copertina ușoara metalică deasupra.

• ***FINISAJE***

Finisaje exterioare

- Ferestre vor fi cu tâmplărie PVC culoare alb și geam termoizolant; Toate ferestrelle, pentru a se evita accidentele, vor avea un ochi mobil, in treimea superioara.
- Finisajele pe zona cu noul lift vor fi de tipul celor existente, polistiren expandat cu grosime de minim 10cm, tratat cu tencuiala decorativa de exterior.
- Terasa imobilului, la fel ca zona de terasa ce va acoperi zona noua extinsa va fi alcătuita din: membrana de talc+bitum, membrana hidroizolanta in doua straturi, bariera contra vaporilor, strat difuzie, decompresie, compensare, termoizolație polistiren extrudat si sapa de panta, peste ultima placa de beton.
- La nivelul ferestrelor, se va întoarce perimetral polistiren extrudat cu grosime de minim 3cm

Finisaje interioare:

- pardoselile: vor fi tratate cu finisaje covoare PVC (linoleum sanitar) cu proprietati antistatice, antibacterian si antifungic, rezistent la contactul cu agenți chimici, ușor de curatat și igienizat, cu caracteristici antiderapante și lipsit de rosturi
- peretii: vor fi tratați cu tapet PVC sanitar/superlavabila antibacteriana – la holuri și superlavabila antibacteriana;
- plafoanele: vor fi metalice suspendate placate cu gips carton – in special la holuri și vopsele superlavabile antibacteriene – unde nu este necesara ascunderea de instalații la nivel de plafon.

Se va tine cont de normativele in vigoare referitoare la finisarea plintelor, pardoselilor si scărilor, GP 037-1998, ST 030-2000.

- Etaj 1:

- nod principal de circulație - 4 lifturi si o scara principala
- zona așteptare
- zona grupuri sanitare vizitatori si camere îngrijitoare
- 2 scări secundare de evacuare, cate una pentru fiecare secție
- 2 lifturi septice
- camera deșeuri

SECTIA GINECOLOGIE – 25 paturi

- oficiu si sala mese
- camera raport
- 6 saloane cu baie proprie
- 1 izolator cu sas si baie
- sala pansamente
- cabinete medicale asistente/medic/garda
- zona lenjerie curate/septic
- grupuri sanitare personal
- ploscar
- camera curatenie

- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

SECTIA OBSTETRICA / NEONATOLOGIE - 25 paturi/25 copii

-oficiu si sala mese

-lactariu

-bucătărie dietetica

-12 saloane cu baie proprie

-2 izolatoare cu sas si baie

-2 saloane T.I. cu sas

-cabinete medicale asistente/medic/garda

-zona lenjerie curate/septic

-grupuri sanitare personal

-ploscar

-camera curatenie

- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

-nod principal de circulații - 4 lifturi si o scara principala

-zona așteptare

-zona grupuri sanitare vizitatori si camere îngrijitoare

-2 scări secundare de evacuare, cate una pentru fiecare secție

-2 lifturi septice

-camera deșeuri

SECTIA CHIRURGIE GENERALA- 25 paturi

-oficiu si sala mese

-camera raport

-6 saloane cu baie proprie

-1 izolator cu sas si baie

-sala pansamente

-cabinete medicale asistente/medic/garda

-zona lenjerie curate/septic

-grupuri sanitare personal

-ploscar

-camera curatenie

- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

SECTIA CHIRURGIE GENERALA- 47 paturi

-oficiu si sala mese

-12 saloane cu baie proprie

-2 izolatoare cu sas si baie

-cabinet tratamente

-sala pansamente

- cabinete medicale asistente/medic/garda
- zona lenjerie curate/septic
- grupuri sanitare personal
- ploscar
- camera curatenie
- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati
- nod principal de circulații - 4 lifturi si o scara principala
- zona așteptare
- zona grupuri sanitare vizitatori si camere îngrijitoare
- 2 scări secundare de evacuare, cate una pentru fiecare secție
- 2 lifturi septice
- camera deșeuri
- SECTIA DERMATO-VENERICE**– 15 paturi
- oficiu si sala mese
- camera raport
- sala mici intervenții
- 6 saloane cu baie proprie
- 1 izolator cu sas si baie
- sala pansamente
- cabinete medicale asistente/medic/garda
- zona lenjerie curate/septic
- grupuri sanitare personal
- ploscar
- camera curatenie
- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati
- SECTIA ORL SI OFTALMOLOGIE**- 30 paturi
- oficiu si sala mese
- camera raport
- 8 saloane cu baie proprie
- 2 izolatoare cu sas si baie
- 2 cabinete tratamente
- sala pansamente
- cabinete medicale asistente/medic/garda
- zona lenjerie curate/septic
- grupuri sanitare personal
- ploscar
- camera curatenie
- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati
- nod principal de circulații - 4 lifturi si o scara principala
- zona așteptare
- zona grupuri sanitare vizitatori si camere îngrijitoare
- 2 scări secundare de evacuare, cate una pentru fiecare secție
- 2 lifturi septice

-camera deșeuri

SECTIA PALEATIE– 15 paturi

-oficiu si sala mese

-camera raport

-6 saloane

-1 salon cu baie proprie

-sala pansamente

-cabinete medicale asistente/medic/garda

-zona lenjerie curate/septic

-grupuri sanitare personal

-ploscar

-camera curatenie

- 3 grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati

SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA– 45 paturi

-oficiu si sala mese

-camera raport

-11 saloane cu baie proprie

-2 izolatoare cu sas si baie

-cabinet tratamente

-sala pansamente

-cabinete medicale asistente/medic/garda

-zona lenjerie curate/septic

-grupuri sanitare personal

-ploscar

-camera curatenie

- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

-nod principal de circulații - 4 lifturi si o scara principala

-zona aşteptare

-zona grupuri sanitare vizitatori si camere îngrijitoare

-2 scări secundare de evacuare, cate una pentru fiecare secție

-2 lifturi septice

-camera deșeuri

SECTIA MEDICINA INTERNA– 23 paturi

-oficiu si sala mese

-camera raport

-6 saloane cu baie proprie

-1 izolator cu sas si baie

-sala pansamente

-cabinete medicale asistente/medic/garda

-zona lenjerie curate/septic

-grupuri sanitare personal

-ploscar

-camera curatenie

- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

SECTIA MEDICINA INTERNA– 40 paturi

-oficiu si sala mese

-12 saloane cu baie proprie

-2 izolatoare cu sas si baie

-1 salon terapie acuta cu baie

-cabinet tratamente

-sala pansamente

-cabinete medicale asistente/medic/garda

-zona lenjerie curate/septic

-grupuri sanitare personal

-ploscar

-camera curatenie

- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

-nod principal de circulații - 4 lifturi si o scara principală

-zona așteptare

-zona grupuri sanitare vizitatori si camere îngrijitoare

-2 scări secundare de evacuare, cate una pentru fiecare secție

-2 lifturi septice

-camera deșeuri

SECTIA COMPARTIMENT RECUPERARE– 25 paturi

-oficiu si sala mese

-camera raport

-6 saloane cu baie proprie

-1 izolator cu sas si baie

-sala pansamente

-cabinete medicale asistente/medic/garda

-zona lenjerie curate/septic

-grupuri sanitare personal

-ploscar

-camera curatenie

- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

SECTIA NEUROLOGIE- 45 paturi

-oficiu si sala mese

-camera raport

-10 saloane cu baie proprie

-2 izolatoare cu sas si baie

-1 salon terapie acuta cu baie

-sala tratament

-cabinete medicale asistente/medic/garda

-zona lenjerie curate/septic

- grupuri sanitare personal
- ploscar
- camera curatenie
- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati
- nod principal de circulații - 4 lifturi si o scara principala
- zona așteptare
- zona grupuri sanitare vizitatori si camere îngrijitoare
- 2 scări secundare de evacuare, cate una pentru fiecare secție
- 2 lifturi septice
- camera deșeuri

SECTIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE– 30 paturi

- oficiu si sala mese
- camera raport
- 7 saloane cu baie proprie
- 1 izolator cu sas si baie
- sala pansamente
- cabinete medicale asistente/medic/garda
- zona lenjerie curate/septic
- grupuri sanitare personal
- ploscar
- camera curatenie
- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati


SECTIA CARDIOLOGIE– 30 paturi

- oficiu si sala mese
- camera raport
- 9 saloane cu baie proprie
- 2 izolatoare cu sas si baie
- 1 salon UTIC
- 2 cabinete tratamente
- sala pansamente
- cabinete medicale asistente/medic/garda
- zona lenjerie curate/septic
- grupuri sanitare personal
- ploscar
- camera curatenie
- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati
- nod principal de circulații - 4 lifturi si o scara principala
- zona așteptare
- zona grupuri sanitare vizitatori si camere îngrijitoare
- 2 scări secundare de evacuare, cate una pentru fiecare secție
- 2 lifturi septice


-camera deșeuri

-zona prevăzuta cu rampa(existenta) cu acces către terasa. Având în vedere ca în momentul de fata, pe zona dintre casa liftului și camera tancului de papa, se depozitează diverse necesare spitalului, s-a propus închiderea acestei zone cu materiale ușoare (sticla)

zona existenta



zona propusa



SECTIA HEMODIALIZA – 10 paturi

- camera raport
- 3 saloane
- grup sanitar pacienți
- cabinete medicale asistente/medic/garda
- grup sanitar personal
- sala echipamente
- camera raport

SECTIA PEDIATRIE – 45 paturi

- oficiu și sala mese
- 2 saloane copii 6-14 ani cu baie proprie
- 2 saloane copii 3-6 ani cu baie proprie
- 2 saloane copii 1-3 ani cu baie proprie
- 4 saloane cu baie proprie
- 2 izolatoare cu sas și baie
- 4 saloane ATI cu sas și baie
- cabinet tratamente
- sala pansamente
- cabinete medicale asistente/medic/garda
- zona lenjerie curate/septic
- grupuri sanitare personal
- ploscar
- camera curatenie
- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

Toate saloanele spitalului vor fi dotate cu rampe orizontale montate pe perete, în dreptul patului pentru pacient. Rampele orizontale vor fi prevăzute cu 6 posturi de prize electrice, o priza apelare sora, sursa de lumina directă orientată spre pat și o sursa de lumina indirectă în partea superioară a rampei, orientată spre tavan-lumina de veghe.

Carcasa rampei va fi realizata din aliaj de aluminiu, finisata cu vopsea rezistenta la dezinfectanți. Aparatul electric va fi realizat din materiale tratate antibacterian.

În saloanele de pacienți se vor monta prize de oxigen independente, una la 2 paturi. În toate saloanele va exista o priza de vacuum și cate una de aer comprimat, montate în rampă orizontală.

Spitalul va fi dotat cu sistem central pentru monitorizarea și managementul gazelor medicale.

- **INSTALATII**

Alimentarea cu energie electrică

Pentru prezentul obiectiv s-a aproximat că va avea o putere instalată $P_i = 1000 \text{ kW}$; utilizând un coeficient de simultaneitate $C_s = 0,65$ va rezulta o putere absorbită $P_a = 650 \text{ kW}$.

Clădirea se va racorda la rețeaua internă de alimentare cu energie electrică, și, în funcție de disponibilul de energie electrică existent în posturile instalate în incintă, se va lua decizia de a suplimenta puterea electrică. Obiectivul va avea sursa de alimentare de rezervă dintr-un generator electric trifazat de putere de 500kVA instalat în incinta spitalului, în clădirea tehnică.

Generatorul electric va avea pornire automată și va intra în regim într-un timp de mai puțin de 15 secunde. Generatorul va fi complet echipat, insonorizat (se acceptă și insonorizarea spațiului în care se montează), și va include toate elementele necesare pentru o bună funcționare: rezervor de combustibil, sistem de evacuare gaze de eșapament, sistem de răcire, tubulaturi de aer necesar vehiculării aerului de răcire. De asemenea va cuprinde și un rezervor de combustibil ce poate să-i confere o autonomie de funcționare de minim 24 de ore la încărcare de 100%. Generatorul electric va fi prevăzut cu detectarea automată a căderilor de tensiune, ce va comanda pornirea automată a acestuia.

De asemenea obiectivul va fi dotat cu un UPS trifazat de 200kVA, ce alimentează tabloul UPS până la intrarea în regim a generatorului. UPS-ul este amplasat în camera tablourilor electrice. UPS-ul va avea o autonomie de 10~15 minute și va prelua sarcina electrică până la intrarea în regim a generatorului.

Tablourile pentru sălile de operații, reanimare, terapie intensiva, vor avea UPS-uri locale de putere 15kVA cu o autonomie de minim 3 ore și specific medical-online. UPS-urile se vor monta în interiorul tablourilor electrice sau într-un compartiment alăturat tabloului electric, prețul lor fiind inclus în prețul tabloului electric.

Distribuția energiei electrice se va face din camerele tablourilor electrice amplasate la subsol. Pe fiecare nivel vor exista 3 tablouri de distribuție:

- un tablou pentru consumatorii normali, alimentat din tabloul electric general normal
- un tablou pentru consumatorii vitali (generator) alimentați din tabloul electric general de siguranță
- un tablou pentru consumatorii vitali (UPS) alimentați din tabloul electric UPS.

Tabloul electric general normal (TEGN), tabloul electric general de siguranță (TEGS), tabloul electric UPS (TUPS) vor fi amplasate în camerele tablourilor electrice.

Următoarele tablouri vor fi prevăzute cu echipamente pentru anclansarea automată a rezervei (AAR) ce comuta între alimentarea de la rețeaua orășenească și grupurile electrogene locale:

- tabloul electric general de siguranță (TEGS)
- tabloul electric pentru pompele de incendiu (TPI)
- tabloul electric pentru desfumare (TDF)

Din tabloul de siguranță HVAC (TSHVAC) se vor alimenta sistemele de climatizare aferente sărilor de operații, sărilor de reanimare și terapie intensivă, etc.

Se vor monta baterii de condensatoare pentru fiecare tablou electric general. Bateriile de condensatoare se vor dimensiona exact la fazele următoare de proiectoare când se vor cunoaște exact toți consumatorii electrici.

În posturile de transformare se vor monta protecții la supratensiuni.

Toate circuitele electrice de lumină vor fi protejate cu disjunctori cu protecție magnetică și termică de 10A, montate în tablourile electrice corespunzătoare. Pentru protecția circuitelor de priză, dar și pentru protecția contra electrocutării vor fi folosite disjunctori cu protecție magnetică, termică și diferențială de 30mA, cu un curent nominal în funcție de consumul echipamentului alimentat.

Instalații Electrice Interioare

Toate cablurile ce vor alimenta consumatorii normali vor fi de tip N2XH (cu întârziere mărită la propagarea flăcării și fără degajări de halogeni) montate pe paturi de cabluri sau în tuburi de protecție la coborările către aparataje.

Cablurile ce vor alimenta receptorii vitali vor fi de tip NHXH (rezistente la foc și fără degajări de halogeni), montate pe pat de cabluri sau în tuburi de protecție la coborările către aparataje.

În plafoanele demontabile cablurile se vor monta pe paturi de cabluri, iar în tavanele nedemontabile cablurile vor fi montate în tuburi de protecție din PVC ignifugat.

Toate circuitele sunt prevăzute cu conductor de împământare ce va fi conectat la instalația de împământare a clădirii.

Instalații de Iluminat

Instalații de Iluminat Normal

Iluminatul încăperilor se realizează cu corpuri de iluminat de plafon, sau de perete cu lămpi în tehnologie LED liniare sau compacte, în funcție de destinația încăperii și de solicitările beneficiarului. Alegerea tipului de corpuri de iluminat este adecvată și tipului de activități ce se desfășoară în încăperea respectivă.

În general s-au folosit corpuri de iluminat cu lămpi LED tubulare, cu dispersor în vederea limitării fenomenului de orbire, montate aparent pe plafonul de beton sau îngropat în plafonul fals (acolo unde există). În saloane este prevăzut de asemenea câte un corp de iluminat multifuncțional pentru fiecare pat. Pentru iluminatul de gardă în saloane sunt prevăzute corpuri de iluminat instalate sub pat la nivelul pardoselii. Iluminatul sălilor de operație este realizat cu corpuri de iluminat ce sunt montate în jurul plafonului perforat necesar sistemului de ventilație. Pentru iluminatul punctual, necesar diverselor activități locale, sunt utilizate sisteme de iluminat ce fac parte din furnitura de echipamente medicale.

Numărul și poziția corpurilor de iluminat au fost alese în funcție de nivelele de iluminat general ce trebuie realizat în încăperi în conformitate cu reglementările în vigoare specifice activităților desfășurate în încăperi.

N.B. Nivelele de iluminat sunt prezentate în tabelul de mai jos cu titlul informativ în cazul alegeri unor astfel de funcțiuni.

| Destinația încăperii | Nivel de iluminare (lx) |
|---|----------------------------------|
| Zone de circulație | 150 – nivelul pardoselii |
| Casa scării | 200 – nivelul pardoselii |
| Camere tehnice | 200 – nivelul echipamentelor |
| Anexe, depozite | 150 – nivelul pardoselii |
| Birouri, cabinete medicale, laboratoare și camere sterile | 500 - nivelul biroului |
| Săli de operație | 1000 - nivelul mesei de operație |
| Pregătire sala de operație | 500 – nivelul pardoselii |
| Coridor sala de operație | 300 – nivelul pardoselii |
| Reanimare - ATI (la trezirea pacientului) | 100 – nivelul patului |

| Destinația încăperii | Nivel de iluminare (Ix) |
|-----------------------|---|
| Iluminat de siguranță | În concordanță cu reglementările în vigoare |

Tuburile fluorescente utilizate vor avea temperatura de culoare de aproximativ 4000K, și un indice de redare al culorilor de minim 90.

Cerința proiectantului este ca la achiziționarea corpurilor de iluminat să se respecte tipul și puterea lămpii, gradul de protecție al corpului de iluminat, modul de montaj prevăzut în proiect, etc. Toate corpurile de iluminat trebuie să fie agrementate tehnic în România.

Este foarte important să se respecte legăturile de la întreruptor sau buton la corpul de iluminat, pentru a se realiza corect aprinderile prevăzute în proiect.

Toate întreruptoarele, comutatoarele și butoanele se vor monta îngropat, la 1,5 metri de pardoseala finită și la 10÷15 cm de tocul ușii încăperii deservite.

În grupurile sanitare s-au prevăzut corpuri de iluminat cu un grad de protecție IP44.

În subsol și în spațiile tehnice s-au prevăzut corpuri de iluminat fluorescente, etanșe, având un grad de protecție IP65. Corpurile de iluminat montate în exterior vor avea un grad de protecție minim IP54.

Pe casele de scări iluminatul normal va fi acționat de la butoane de comandă și va fi temporizat. Reglarea temporizării va fi de 3 minute. Pe casele de scări iluminatul de siguranță va funcționa în permanență.

Corpurile de iluminat fluorescente vor fi dotate cu balast electronic astfel încât să poată fi realizată rapid aprinderea prevăzută în proiect. Toate corpurile de iluminat ce se vor achiziționa vor avea un factor de putere de minim 0,92 și maxim 1.

La execuție se va acorda o atenție deosebită la amplasarea corpurilor de iluminat, coordonându-se cu celelalte instalații.

Tipul corpurilor de iluminat prevăzut în proiect poate fi schimbat la cererea beneficiarului, cu aprobarea proiectantului.

Acționarea corpurilor de iluminat din spațiile de circulație se va face centralizat de la birourile asistentelor. Iluminatul de siguranță va rămâne în funcțiune în permanență (atâtă timp cât se află persoane în spațiile deservite).

Instalații de Iluminat de Siguranță

Clădirea este prevăzută cu următoarele tipuri de instalații de siguranță:

- iluminat de siguranță general de veghe, anti-panică
- iluminat de siguranță pentru marcarea căilor de evacuare

- iluminat de siguranță pentru marcarea hidranților
- iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului
- iluminat de siguranță pentru intervenții

Distribuția circuitelor electrice de evacuare nu se face în doze comune cu cele ale instalației electrice de lumină și prize sau ale instalației de curenți slabii.

Iluminatul general de siguranță

Obiectivul va fi dotat cu un iluminat de siguranță de tip 2 ce va fi asigurat prin intermediul unui UPS centralizat cu comutare automată instantanee și prin intermediul unui generator electric cu pornire automată ce are un timp de intrare în regim sub 15 secunde. Iluminatul de siguranță este asigurat cu ajutorul corpurilor de iluminat de siguranță incorporate în iluminatul normal ce vor fi alimentate permanent, circuitul respectiv nefiind trecut prin întrerupător.

Iluminatul de siguranță pentru marcarea căilor de evacuare

Iluminatul pentru marcarea căilor de evacuare este alcătuit din corpuri de iluminat marcate cu "IEȘIRE" sau pictograme montate pe căile de evacuare ce vor fi dotate cu baterii de acumulatoare cu o autonomie de 180 minute pentru cazul în care se întrerupe alimentarea circuitului. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu leduri, sau două lămpi fluorescente de 6W sau 8W, cu sistem de comutare a alimentării, precum și dispozitiv de încărcare automată.

Iluminatul de siguranță pentru marcarea hidranților

Toți hidranții vor fi marcați cu ajutorul corpurilor de iluminat specifice (luminoblocuri) cu indicația "H", de culoare roșie, ce vor fi instalate deasupra sau în imediata vecinătate a hidranților. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu baterii de acumulatori cu o autonomie de 180 minute, cu sistem de comutare a alimentării, dispozitiv de încărcare automată, cu leduri sau două lămpi fluorescente de 6W sau 8W.

Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului

În sălile de operații, în zona de reanimare, post-operatorie, neonatologie precum și în camerele de medici se va prevedea un iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului, ce este alimentat din tabloul UPS. În acest scop toate corpurile de iluminat din aceasta zonă sunt alimentate pe circuite de siguranță. Lămpile scialitice din sălile de operații vor avea UPS local.

Iluminatul de siguranță pentru intervenții

În stațiile de pompe, în centrala termică, în camera tablourilor electrice, în camera centralei de incendiu, în camera generatorului, în camera tehnică a liftului, precum și în alte spații ce necesita un astfel de iluminat, se va prevedea un iluminat de siguranță de tip 2. În acest scop unele corpurile de iluminat din aceste zone vor fi alimentate pe circuite de siguranță.

Instalații de prize

Pozitia și numărul de prize se vor stabili în funcție de mobilarea spațiilor, și a cerințelor prevăzute în documentele ce au constituit tema de proiectare.

Toate circuitele electrice de priză se vor executa din cabluri de cupru, cu secțiunea minimă a conductorilor de $2,5 \text{ mm}^2$, montate în tub de protecție, îngropat în elementele de construcție pentru realizarea coborârilor și pe pat de cabluri pentru realizarea distribuției.

Înălțimea de montaj a prizelor va fi de 0,25 metri, dacă nu se specificată altfel pe planuri, măsurată de la pardoseala finită. Pentru sălile de operații înălțimea de montaj a prizelor este de 1,2 metri de la pardoseala finită.

În spațiile comune, înălțimea generală de montaj a prizelor va fi de 1,5 metri, dacă nu se specificată altfel pe planuri, măsurată de la pardoseala finită.

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepția celor de sub intrerupătoare, comutatoare sau butoane, care se vor monta pe aceeași verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecție ce se va racorda obligatoriu la instalația de împământare.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctoare diferențiale de 30mA pentru protecția omului contra electrocutării.

Instalații de Forță

Instalațiile electrice proiectate asigură alimentarea cu energie electrică a tuturor echipamentelor tehnice sau tehnologice ce sunt instalate în clădire: lifturi, echipamente medicale, echipamente de ventilații, încălzire, răcire, pompe, etc.

În cazul în care echipamentele se pot racorda printr-o priză electrică, acestea vor fi amplasate la 1,50 metri față de pardoseala finită, și vor avea un grad de protecție IP55, dacă nu se specifică altfel pe plan.

În funcție de cerințele specifice și de puterea consumată de fiecare echipament, ele pot fi racordate mai multe pe același circuit sau fiecare cu circuit independent.

Instalații de Curenți Slabi

Instalație de Decteție, Semnalizare și Alarmare de Incendiu

Obiectivul va fi dotat cu o instalație de detecție, semnalizare și avertizare incendiu, compusă din:

- centrală de incendiu numerică adresabilă, complet echipată, în carcăsă metalică, inclusiv acumulatorii;
- detectori de fum, numerici adresabili, cu montaj aparent;
- detectori de fum cu montaj în tavanul fals cu semnalizare a stării la exterior, numerici, adresabili;
- detectori de gaze naturale + electrovană electrică
- butoane de alarmare incendiu, numerice adresabile;

- sirene și lămpi de alarmare incendiu, numerice adresabile;
- relee de comandă a echipamentelor, numerice adresabile;
- sistem de apelare a serviciului de pompieri;
- orice alt echipament necesar pentru o bună funcționare a sistemului.

Sistemul va asigura următoarele funcții:

- va detecta începutul de incendiu și va semnaliza către postul de control detectarea acestuia. Incendiul va fi declarat manual după ce va fi confirmat de către personalul de serviciu. În cazul în care centrala detectează incendiu prin două semnale diferite: detector de fum și acționare manuală a butoanelor de alarmare, alarmarea se va acționa automat.
- odată incendiul declarat, se va porni instalația de desfumare, se vor opri instalațiile de ventilare, se vor porni sirenele și lămpile de semnalizare, se vor debloca ușile de evacuare în caz de incendiu, se vor aduce automat toate lifturile la nivelul parter, se va apela automat serviciul de pompieri, se va da comanda de închidere a alimentării cu gaze naturale, etc.

Instalație de Control Acces

Obiectivul va fi dotat cu o instalație de control acces pentru a restricționa accesul persoanelor neautorizate în diverse spații.

Acest sistem va presupune instalarea cititoarelor de card la fiecare ușă supusă controlului de acces, motoare pentru deschiderea/inchiderea ușilor, sau sisteme de zăvorâre/dezăvorâre pentru ușile acționate manual, senzori de deschidere a ușilor ce asigură alarmarea în cazul în care acestea s-au deschis fără a avea permisiunea.

Instalație de Interfonie

Aceasta instalație va servi la o comunicare ce se poate realiza între spațiile restricționate și zonele publice (interfoanele se vor monta de o parte și de alta a ușilor de acces în spațiile restricționate). De asemenea se va asigura posibilitatea comunicării între sălile de operații și blocul operator cu sisteme și aparate terminale ce nu necesită atingerea cu mâna.

Instalație de adresare generală

Această instalație este necesară datorită necesității de comunicare a unui mesaj în toată clădirea sau doar pe anumite etaje.

Sistemul de televiziune cu circuit închis TVCI

Acest sistem va servi la monitorizarea acceselor precum și a zonelor interioare și exterioare ce necesită o supraveghere video, cu posibilitatea de stocare. Sistemul va avea o arhitectură informatică, cu camere de luat vederi adresabile tip IP, înregistrator de imagini, monitoare pentru vizualizarea imaginilor amplasate în încăperile de securitate, interconectarea acestora realizându-se cu cabluri FTP cat 6.

Se va prevedea de asemenea un sistem de televiziune ce permite racordarea televizoarelor din rezervele de pacienți.

Sistemul de vizualizare internă și la distanță

Sistemul de vizualizare internă și la distanță reprezintă un instrument de lucru / colaborare / învățare pentru medici / studenți / externi. Acest sistem permite de asemenea vizualizarea de pe internet prin intermediul unui cod de acces a unei operații, sau a unei intervenții medicale sau chirurgicale. De asemenea stocarea informațiilor este posibilă.

Sistemul de apelare urgență personal medical (semnalizare soră)

Sistemul de semnalizare urgență este prevăzut în saloane și permite apelarea personalului medical de la capul patului unde sunt instalate butoanele de apelare. Pe monitorul de supraveghere apare numărul de salon și patul de la care s-a făcut apelul.

Protecția împotriva tensiunilor accidentale de atingere

Instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de protecție este de tipul TN-C-S.

În proiect au fost prevăzute racorduri distincte pentru instalațiile de curenți slabii. În execuție se vor conecta toate echipamentele de curenți slabii după cunoașterea exactă a amplasării lor.

Toate podelele flotante, paturile de cabluri, plasele metalice montate pe peretei pentru reducerea interferențelor, etc. se vor lega la instalația de împământare.

Se vor respecta cu strictețe condițiile de recepție și de verificare a instalației de legare la pământ.

Protecția prin Legarea la Pământ

Protecția prin legare la pământ va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru la priza de pământ. Protecția prin legare la pământ se va realiza prin centuri din platbandă de oțel zincat de 25 x 4 mm. Centurile vor fi prevăzute în încăperile tehnice și vor racorda toate tablouri electrice, pardoseala flotantă din sălile de operație, săli de tratament, etc. De asemenea se vor racorda echipamentele RMN, computer tomograf, radiologie, și în orice alt echipament tehnic sau medical care necesită racordare la împământare.

Centurile de împământare se vor lega la priza de pământ prin intermediul pieselor de separare. Instalațiile de împământare se vor racorda la priza de pământ prin minim 2 coborâri, pentru fiecare instalație în parte. Zona sălilor de operații precum și zona de terapie intensivă și de reanimare va fi legată separat la instalația de împământare, iar în aceste încăperi se va utiliza un sistem IT.

La instalația de protecție contra electrocutării se vor conecta toate elementele metalice care pot fi puse accidental sub tensiune, utilajele din încăperile tehnice, tablourile electrice,

echipamentele tehnice și medicale, conductele metalice de apă, canalizare, gaze, armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune și armăturile cablurilor electrice de curenți slabii, lifturile, etc.

În timpul execuției se va urmări în permanență continuitatea între elementele componente ale instalației de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere și priza de pământ. Pentru asigurarea continuității se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere cu cordoane de sudură continue de cel puțin 10 cm lungime. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutiile de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Protecția prin Legare la Conductorul de Protecție

Protecția prin legare la conductorul de protecție se va folosi ca măsură principală de protecție pentru aparate și echipamente care în caz de defect a izolației pot căpăta potențialul fazei defecte. Conductorul de protecție se va executa în varianta similară cu conductorii activi. Pentru evitarea unor întreruperi accidentale a rețelei conductorului de protecție aceasta va fi inscripționată distinct (culoare specifică a izolației, verde-galben alternativ) și va fi legată la pământ în apropierea sursei de alimentare (tablou electric).

Protecția prin Deconectare Automată

Protecția prin deconectare automată va asigura întreruperea automată a alimentării cu energie electrică a circuitelor aferente receptorilor cu pericol ridicat de electrocutare (prize, doze de legătură, etc.) în cazul apariției unor curenți de defect. Protecția se va asigura prin blocuri diferențiale care acționează la apariția unei diferențe de curent ce rezultă din compararea curentului pe conductoarele cablului de alimentare.

Priza de pământ

Priza de pământ va avea o rezistență de dispersie sub 0,4 ohm. Priza de pământ va fi realizată din electrozi orizontali din platbandă de oțel zincat de 40 x 4 mm, montați în fundație la 5 cm de talpa radierului, și din electrozi verticali tip cruce din oțel zincat având lungimea de minim 2 metri, lățimea unei laturi de minim 5 cm și grosimea de minim 3 mm, bătuți în pământ și sudați cu extremitatea superioară de electrodul orizontal.

Priza de pământ este comună atât pentru instalația de împământare cât și pentru instalația de paratrăsnet.

Legătura între instalațiile interioare de protecție și priza de pământ se face prin intermediul a minim 2 legături (pentru fiecare instalație în parte), cu ajutorul unor piese de separație, montate la înălțimea de 0,3 metri față de pardoseala finită, în firide sau cutii protejate contra accesului persoanelor neautorizate.

În solurile agresive electrozi vor fi înconjurați de un strat de bentonită de minim 20 cm.

În timpul execuției prizei de pământ se va urmări cu strictețe asigurarea continuității acesteia.

În cazul în care valoarea rezistenței prizei de pământ nu este sub valoarea specificată aceasta se va mări până la obținerea unei valori inferioare celei specificate.

INSTALAȚIA DE PARATRĂSNET

Instalația contracarează efectele trăsnetului asupra construcției: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistență datorită temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a surgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potențiale periculoase. Instalația are de asemenea rolul de a capta și scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosferă pe măsura apariției lor, preîntâmpinând apariția trăsnetului.

La proiectarea și executarea instalației de protecție împotriva trăsnetului (IPT) se au în vedere cerințele normativului I20-2000, asigurându-se o concepție optimă tehnic și economic și echipamente agremantate conform legii 10/1995.

Având în vedere că nou corp este alipit clădirii existente a spitalului, sistemul de protecție contra descărcărilor atmosferice poate fi studiat și dimensionat pentru asigurarea protecției întregii clădiri. Se va urmări instalarea unui dispozitiv cu amorsare PDA, care permite o acoperire mai eficientă a clădirilor.

Legătura între captatorul de terasă și priza de pământ se face prin intermediul a două coborâri execute din platbandă de oțel zincat de 25 x 4 mm, la parter fiind prevăzute piese de separare montate la înălțimea de 2 metri. De la piesele de separație și până la intrarea în pământ, coborările se vor proteja în țevi metalice de protecție.

Instalații de ventilare și climatizare

Generalități

Se vor realiza instalații de ventilare pentru evacuare a aerului viciat din grupurile sanitare și vestiarele care nu au ferestre către exterior.

Încălzire și răcirea spațiilor se va realiza cu un sistem de ventilo-convectorare carcasate cu 4 țevi, montate la parapetul ferestrelor.

Pentru spațiile cu cerințe speciale de calitate a aerului (ATI) ventilarea și climatizarea se va realiza prin intermediul centralelor de tratare a aerului amplasate pe terasa clădirii și în spațiile tehnice special prevăzute și prin unități de ventilo-convectorare amplasate în spațiile deservite. Pentru realizarea condițiilor de asepsie impuse de tipurile de spații deservite, centralele de tratare vor fi montate în spații închise pentru a se evita contaminarea filtrelor pe perioada de menenanță, la contact direct cu aerul exterior.

Prin alcătuire, caracteristici constructive, calitate a materialelor utilizate, dotare cu echipamente de tratare a aerului și cu aparatură de automatizare, prin performanțele funcționale atribuite, sistemele de ventilare climatizare vor corespunde cerințelor de realizare în

spațiile servite a nivelurilor impuse pentru parametri de microclimat și pentru lipsa germenilor patogeni și/sau a altor tipuri de nocivități, cu asigurarea unor circulații de aer controlate între spații, fără afectarea în mod negativ peste limitele normate a calității aerului din mediul exterior și în condiții de funcționare / exploatare cât mai economică.

Încăperile cu specific strict spitalicesc se cuprind în 4 clase de încăperi determinate de pretențiiile de asepsie care corespund naturii activităților cărora le sunt destinate: sunt stabilite pentru fiecare clasă niveluri limită pentru concentrația volumetrică de germen (N) care indică numărul de unități specifice de germen la unitatea de volum (germ/m³).

Conform, încăperile se împart în următoarele clase:

- clasa I N≤10 germ/m³
- clasa II N ≤ 200 germ/m³
- clasa III N ≤ 500 germ/m³
- clasa IV N > 500 germ/m³

Sistemele de HVAC sunt clasificate în clasa II și clasa III de asepsie conform NP 015 – 1997, în funcție de destinația și funcționalitatea fiecăreia, iar sistemele de HVAC prevăzute sunt dimensionate să asigure următorii parametri:

| Clasa încăperii | Felul încăperii | Temperatura aerului (°C) | Umiditatea relativă (%) | Debit minim de aer proaspăt (mc/h/mc încăpere) | Trepte de filtre |
|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--|------------------|
| II | Alte camere și coridoare ale sectorului operator | 24 | 35-60 | 10 | 3 |
| | Terapie intensivă și reanimare | 24 | 35-60 | 10 | 3 |
| III | Camere nașteri | 24 | 50-60 | 10 | 2 |
| | Camere nou născuți | 24 | 35-60 | 8 | 2 |
| | Camere paturi | - | - | 5 | 2 |
| | Centrală de sterilizare | - | - | 7 | 2 |
| | Camere de zi | - | - | 5 | 2 |
| | Explorări și tratamente | - | - | 5 | 2 |
| | Camere masaj | - | - | 5 | 2 |

| | | | | | |
|--|--------------------|----|---|---|---|
| | Sală de gimnastică | - | - | 5 | 2 |
| | Camere odihnă | - | - | 5 | 2 |
| | Prosecțură | 22 | - | 5 | 2 |

Condițiile de puritate a aerului în încăperile unităților spitalicești implică un nivel de filtrare adecvat, ceea ce determină numărul de trepte de filtrare, performanțele funcționale ale filtrelor și locul de amplasare al fiecarei trepte de filtrare în cadrul instalațiilor.

Se utilizează 3 tipuri de filtre:

- filtre brute (prefiltre) filtre clasa EU 3 și EU 4 (grad reținere 80-95% conform test gravimetric ASHRAE); se utilizează pentru filtrare treapta I;
- filtre fine filtre clasa EU 7 și EU 8 (grad reținere 80-95% conform test opacimetric ASHRAE); se utilizează pentru filtrare treapta a II-a;
- filtre absolute filtre clasa EU 10 EU 12 (grad reținere 98-99.97% conform test DOP Mil. Std. 282); se utilizează pentru filtrare treapta a III-a.

În tabel este indicat numărul necesar de trepte de filtrare: pentru 3 trepte de filtrare se înteleg treptele I, II și III, pentru 2 trepte de filtrare se înteleg treptele I și II, pentru 1 treapta de filtrare se întelege treapta I.

Pentru realizarea ventilației sălilor de terapie intensivă și neonatologie sunt prevăzute sisteme de reglare a debitelor de introducere/evacuare din încăperi astfel încât să se respecte principiul cascadei de presiuni și a trecerilor între camerele curate, numai între clase de curătenie consecutive. Un minim de 15 Pa este asigurat pentru fiecare salt de la o clasa la alta (de la o încăpere la alta). Presiunile diferențiale sunt fin reglate prin intermediul registratorilor de reglaj poziționate pe conductele de refuzare și aspirație (canale de transport a aerului tratat).

Băi și grupuri sanitare

Pentru ventilarea băilor și a grupurilor sanitare, au fost prevăzute sisteme de evacuare mecanică a aerului viciat, independente pentru fiecare baie sau grup sanitar. Pentru determinarea debitului de aer ce trebuie evacuat, s-au considerat $60 \text{ m}^3/\text{h}$ pentru fiecare WC și $150 \text{ m}^3/\text{h}$ pentru fiecare cabină de duș.

Sistemele de evacuare aer viciat din grupurile sanitare asigură un debit de $38500 \text{ m}^3/\text{h}$. Evacuarea se realizează prin sisteme distincte dezvoltate pe verticală cu ventilatoare de extracție cu funcționate continuă. Debitul de aer evacuat este trecut printr-un recuperator de căldură cu eficacitate mare (aproximativ 80%) în vederea recuperării energiei termice din aerul evacuat.

Această energie recuperată servește preîncălzirii, respectiv prerăcirei aerului de compensare introdus.

Sistemele de evacuare din grupurile sanitare sunt concepute a asigura o depresiune a ventilării în grupurile sanitare/vestiare față de spațiile învecinate.

Camere curate clasa II

În această clasă sunt încadrate sălile de intervenții, camerele de reanimare și de terapie intensivă (ATI).

Pentru ventilarea și climatizarea acestor spatii sunt prevăzute centrale de tratare a aerului independente pentru fiecare sală de intervenții, și unități de tratare comune pentru camerele de reanimare și de terapie intensivă, pentru coridoare și spațiile de pregătire intervenții. Centralele de tratare a aerului au fost dimensionate pentru a asigura o umiditate relativă de 50-60% pentru toate spațiile aparținând clasei II de puritate a aerului și pentru a asigura un debit de aer proaspăt corespunzător pentru un necesar de 20 de schimburi de aer pe oră pentru sălile de operații și de 10 schimburi de aer pe oră pentru celealte spatii. Centralele de tratare a aerului vor asigura și climatizarea spațiilor deservite, debitul de aer proaspăt furnizat fiind suficient pentru acoperirea necesarului de climatizare (răcire/încălzire).

Instalațiile de ventilare ce deservesc spațiile aparținând clasei II de puritate a aerului sunt prevăzute cu sisteme de filtrare a aerului ce vor realiza cele trei trepte de filtrare impuse pentru aceasta categorie. Astfel, centralele de tratare a aerului vor fi prevăzute cu filtre tip G4, în amonte de unitatea tratare a aerului și F7, după ventilatorul de introducere a aerului, iar unitățile terminale de distribuție a aerului în încăperi vor fi prevăzute cu filtre tip H14. Instalațiile vor funcționa fără recirculare de aer, aerul introdus va fi 100% aer exterior. Centralele de tratare vor fi prevăzute cu recuperatoare de căldură de înaltă performanță și eficacitate, și cu aparatură de reglare pentru menținerea unor regimuri de debite constante de aer de introducere indiferent de stările de colmatare ale filtrelor din cele 3 trepte de filtrare și aparatura de reglare pentru menținerea unor niveluri de suprapresiune în încăperile cu pretenții mai ridicate de puritate a aerului față de spații cu pretenții mai scăzute din cadrul zonei controlate sau din exteriorul ei. Gradul de colmatare a filtrelor este monitorizat și controlat a se încadra în anumite domenii prescrise,

Introducerea aerului pentru sălile de intervenții se va realiza prin elemente terminale filtrante, dimensionate pentru debitul de aer necesar, echipate cufiltrele necesare tip H14. Evacuarea aerului din sălile de intervenții se va realiza prin grile de perete, ce vor asigura evacuarea a 25% din debit la partea superioară a camerei, și de 75% la partea inferioară, grilele din partea inferioară fiind montate la 10-15 cm de pardoseală.

Introducerea aerului pentru camerele de reanimare și de terapie intensivă, precum și pentru coridoarele și spațiile de pregătire intervenții se va realiza prin grile amplasate în plafonul fals, echipate cu cutii de filtrare prevăzute cu filtre tip H14. Evacuarea aerului din camerele de

reanimare și de terapie intensivă se va realiza prin grile prevăzute la partea inferioară, amplasate la 10-15 cm de pardoseală. Pentru coridoare și celelalte spații aparținând clasei II, evacuarea aerului se va realiza prin grile prevăzute în plafonul fals.

Camere curate clasa III

În această clasă sunt încadrate coridoarele, camerele de sterilizare, spațiile de aşteptare și transfer pacienți către sălile de intervenții, secția de neonatologie, precum și saloanele, camerele de tratamente, investigații și toate celelalte spații aferente diverselor activități spitalicești.

Pentru ventilarea și climatizarea acestor spații vor fi prevăzute centrale de tratare a aerului comune. Aceste sisteme vor asigura doar aerul proaspăt necesar condițiilor de igienă interioară. Centralele de tratare a aerului au fost dimensionate pentru a asigura o umiditate relativă de 30-60% pentru toate spațiile aparținând clasei III de puritate a aerului și pentru a asigura un debit de aer proaspăt corespunzător pentru un necesar de 7 schimburi de aer pe oră pentru camerele de sterilizare și de 5 schimburi de aer pe oră pentru celelalte spații.

Instalația de ventilare ce deservește spațiile aparținând clasei III de puritate a aerului va fi prevăzută cu sisteme de filtrare a aerului ce vor realiza cele două trepte de filtrare impuse pentru aceasta categorie. Astfel, centralele de tratare a aerului vor fi prevăzute cu filtre tip G4, în amonte de unitatea tratare a aerului și F7, după ventilatorul de introducere a aerului. Instalațiile vor funcționa fără recirculare de aer, aerul introdus va fi 100% aer exterior. Centralele de tratare vor fi prevăzute cu recuperatoare de căldură de înaltă performanță și eficacitate, și cu aparatură de reglare pentru menținerea unor regimuri de debite constante de aer de introducere indiferent de stările de colmatare ale filtrelor din cele 2 trepte de filtrare și aparatura de reglare pentru menținerea unor niveluri de suprapresiune în încăperile cu pretenții mai ridicate de puritate a aerului față de spații cu pretenții mai scăzute din cadrul zonei controlate sau din exteriorul ei. Gradul de colmatare a filtrelor este monitorizat și controlat a se încadra în anumite domenii prescrise,

Introducerea și evacuarea aerului pentru toate spațiile aparținând clasei III se va realiza prin grile amplasate în plafonul fals.

Pentru realizarea condițiilor de confort termic în perioada caldă și rece a anului, vor fi prevăzute sisteme de răcire/încălzire, compuse din unități de ventilo-convecțoare necarcasate montate în plafonul fals, ce vor asigura răcirea/încălzirea aerului interior prin recircularea locală a acestuia până la atingerea temperaturii de consemn.

Sistemul de alimentare al unităților de ventilo-convecțoare este cu patru țevi, permitând încălzirea și răcirea simultană în diferite încăperi.

Reglajul se realizează în funcție de temperatura interioară, prin vane cu trei căi montate la unitățile de ventilo-convecțoare, comandate de termostate de ambianță.

Centrale de tratare a aerului

Toate centralele de tratare a aerului sunt de construcție igienică, respectând standardele DIN1946 și EN1886, și sunt amplasate pe terasa imobilului, în spații special amenajate pentru asigurarea condițiilor de asepsie necesare lucrărilor de întreținere și schimbării filtrelor.

Pentru asigurarea condițiilor de confort cerute, centralele de tratare a aerului aferente spațiilor încadrate în clasele II de puritate a aerului vor fi compuse din:

- prefiltru clasă G4
- recuperator de căldură
- baterie de încălzire
- modul anti-îngheț
- baterie de răcire
- baterie de preîncălzire
- umidificator adiabatic
- ventilator de introducere
- ventilator de evacuare
- atenuatoare de zgomot
- tablou de comandă și automatizare

Centralele de tratare a aerului aferente spațiilor încadrate în clasele III de puritate a aerului vor fi compuse din:

- prefiltru clasă G4
- recuperator de căldură
- baterie de încălzire
- modul anti-îngheț
- baterie de răcire
- ventilator de introducere
- ventilator de evacuare
- atenuatoare de zgomot
- tablou de comandă și automatizare

Fiecare centrală are automatizare separată, cu senzori de temperatură montați pe tubulatura, pentru comanda vanelor cu 3 căi de la baterii și cu senzori de presiune, pentru comanda ventilatoarelor de introducere și de evacuare. Centralele vor avea posibilitatea de a semnaliza colmatarea filtrelor. Ventilatoarele centralelor de tratare aer vor fi cu debite variabile prin modul de comandă de variație de frecvență.

Centralele de tratare a aerului vor fi livrate cu modul de racord hidraulic complet echipat cu automatizare, vane cu trei căi și vane de reglaj. Centralele vor funcționa cu agent termic apă caldă 70/50°C pentru bateriile de încălzire și cu apă răcită 7/12°C pentru bateriile de răcire.

Centralele vor fi instalate pe acoperișul clădirii, în încăperi special amenajate din construcții metalice care să asigure separarea acestor de mediul exterior, și respectiv crearea unui microclimat pentru momentele în care se realizează curățarea centralelor.

Fiecare sală de intervenții este deservită de câte o centrală termică de $3000\text{m}^3/\text{h}$, zonele de reanimare și terapie intensivă (ATI) fiind deservite de câte două centrale de tratare aer de $6500\text{m}^3/\text{h}$ fiecare, clasificate după clasa de puritate a aerului.

Fiecare centrală de tratare a aerului este echipată cu umidificator în vederea asigurării caracteristicilor de confort a aerului interior prin îndeplinirea tuturor parametrilor de confort.

Centrala de frig

Necesarul de energie pentru răcirea spațiilor este de 1500 kW, ce se va asigura cu ajutorul unor agregate de răcire (chiller) ce vor fi amplasate în incinta spitalului, care însă nu fac parte din documentația prezentă. La dimensionarea sursei de apă răcită, se va urmări instalarea unui număr mai mare de agregate de răcire (minim trei) astfel încât să se asigure un back-up în cazul în care se defectează unul din echipamente.

Chillerele trebuie să fie echipate cu elemente de siguranță și automatizare, module hidraulice pentru pompare și acumulare, incorporate în mantaua echipamentelor, precum și cu elemente de atenuare a zgomotelor și a vibrațiilor.

Umplerea instalației cu apă glicolată este asigurată manual prin pompa și rezervorul de apă glicolate prevăzute în camera tehnică de distribuție a agentului termic. Pentru reducerea cantității de apă glicolată din instalație, pe circuitul aferent unităților de ventiloconvectore va fi prevăzut un schimbător de căldură, ce va avea pe circuitul secundar agent termic apă $7/12^\circ\text{C}$.

Chillerele sunt prevăzute a funcționa pe întreaga perioadă a anului, având în vedere că există posibilitatea ca și pe perioada rece a anului anumite încăperi să necesite răcire în vederea menținerii temperaturii interioare de consemn.

Sistem de distribuție agent termic răcire

Pentru alimentarea bateriilor de răcire ale centralelor de tratare a aerului, amplasate pe terasă, va fi folosit agent termic soluție etilen-glicol 30%. Pentru alimentarea bateriilor de răcire ale ventilo-convectorelor, va fi prevăzut un circuit separat, funcționând cu agent termic apă răcită. În acest scop va fi prevăzut un schimbător de căldură în plăci, ce va asigura prepararea agentului termic pentru ventilo-convectore. Pe circuitul secundar al schimbătorului de căldură vor fi prevăzute elemente de siguranță, precum și o pompă de circulație cu corp dublu.

Toate echipamentele aferente distribuției de agent termic pentru centralele de tratare a aerului și unitățile de ventiloconvectore se vor amplasa într-o cameră special amenajată.

Atât coloanele cât și conductele principale de distribuție sunt din oțel, izolate termic cu tuburi izolatoare cu grosimea izolației de 20 mm. Preluarea dilatărilor conductelor este realizată din configurația instalației, iar acolo unde nu va fi posibil, se vor prevedea elemente decompensare a dilatărilor.

Conductele de distribuție amplasate pe terasă, precum și coloanele de agent termic de răcire amplasate la exterior, vor fi izolate termic cu cochilii de vată minerală, având grosimea de 40mm. Termoizolația va fi protejată la exterior mecanic și contra pătrunderii apei cu tablă zincată. Pentru protecția mecanică a conductelor de distribuție amplasate pe terasă, acestea vor fi montate în canale realizate din tablă zincată sau în tuburi de PVC, ce vor avea rol și de hidroizolare a conductelor. Pentru detaliile de montaj al țevilor se va ține cont de normele igienice corespunzătoare fiecărei clase de încăperi.

Se prevăd robinete de golire în punctele de cotă minimă și în locurile în care există riscul să rămână apă în instalație. La trecerea conductelor prin pereti și planșee se vor prevedea manșoane de protecție.

Evacuarea aerului din instalație se face prin intermediul robinetelor de aerisire automate montate în punctele cele mai de sus ale instalației și prin robinete de aerisire manuale montate pe elementele terminale (corpuri de încălzire, unități de ventiloconvector, etc.).

Canale de aer

Distribuția aerului tratat se va realiza prin canale de ventilație realizate din tablă de oțel zintcat. Toate canalele de aer se vor izola termic cu rulouri din vată de sticlă având grosimea de 25mm, întărite cu folie de aluminiu.

Canalele de ventilare amplasate la exterior vor fi suplimentar protejate mecanic în canale din tablă de oțel ce vor asigura și hidroizolarea acestora.

Canalele de aer vor avea construcție specială astfel încât să poată fi asigurată curățarea cu ușurință. În acest scop, vor fi prevăzute din loc în loc uși de vizitare a canalelor de aer, echipate cu garnituri de etanșare.

Canalele de aer vor fi de construcție etanșă, corespunzătoare funcțiunii spațiilor pe care le deservesc, gradul de etanșeitate fiind stabilit prin măsurători.

Corpuri de încălzire

Încălzirea spațiilor se va face cu ventilo-convectore montate în plafonul fals, pentru spațiile climatizate, și cu corpuri de încălzire statice pentru restul spațiilor.

Pentru încăperi ce necesită un grad ridicat de igienă și curățenie, unde este prevăzută încălzire cu radiatoare, indiferent de tipul lor, sunt dotate cu corpuri de încălzire de construcție igienică, cu suprafață netedă, ușor de curățat și dezinfecțiat.

Necesarul termic al sălilor operatorii se va asigura prin intermediul centralelor de tratare a aerului; în aceste încăperi nu se va monta nici un alt element terminal de încălzire/răcire.

Corpurile de încălzire vor fi prevăzute cu robinete de reglaj cu cap termostatice pentru reglarea temperaturii interioare în funcție de dorința utilizatorului.

Corpurile de încălzire vor fi montate cu axele longitudinale paralele cu peretele, asigurându-se $4 \div 5$ cm distanță între spatele radiatorului și perete. La montaj se va respecta o distanță de $8 \div 10$ cm față de pardoseală. Punctele de racord ale corpuriilor de încălzire ce depășesc lungimea de 1200 mm vor fi în diagonală. Circulația agentului termic prin corpul de încălzire se va face de sus în jos.

Sistem de distribuție agent termic

Sistemul de încălzire adoptat este bitubular, arborescentă. Pentru alimentarea bateriilor de încălzire ale centralelor de tratare a aerului, amplasate pe terasă, va fi folosit agent termic soluție etilen-glicol 30%; în acest scop va fi prevăzut un schimbător de căldură în plăci, ce va asigura prepararea agentului termic pentru centralele de tratare a aerului. Pe circuitul secundar al schimbătorului de căldură vor fi prevăzute elemente de siguranță, supape de suprapresiune și vas de expansiune, precum și o pompă de circulație cu corp dublu amplasate într-o încăpere special amenajată, pentru realizarea distribuției agentului termic furnizat de centrala termică. În acest scop va fi prevăzut un distribuitor – colector, cu patru circuite secundare:

- a. circuit alimentare radiatoare.
- b. circuit alimentare sistem preparare apă caldă de consum menajer,
- c. circuit alimentare centrale tratare aer
- d. circuit alimentare unități de ventiloconvectore

Pe circuitele secundare ale schimbătoarelor de căldură vor fi prevăzute elemente de siguranță, supape de suprapresiune și vas de expansiune, precum și o pompă de circulație cu corp dublu.

Circuitele secundare vor fi dotate cu pompe pe fiecare circuit de încălzire.

Atât coloanele cât și conductele principale de distribuție sunt din oțel, izolate termic cu tuburi izolatoare cu grosimea izolației de 20 mm. Preluarea dilatărilor conductelor este realizată din configurația instalației și cu elemente de compensare a dilatărilor, în cazul în care configurația nu permite altfel.

Conductele de distribuție și coloanele de agent termic de încălzire amplasate la exterior, vor fi izolate termic cu cochilii de vată minerală, având grosimea de 40mm. Termoizolația va fi protejată la exterior cu tablă zincată pentru protecție mecanică și contra pătrunderii apei la izolația termică. Conductele de legătură la radiatoare, sunt din țeavă de PP-R cu insertie de aluminiu pentru instalații de încălzire.

Conductele se montează în majoritatea cazurilor îngropat în elementele de construcție. Conductele aferente coloanelor verticale vor fi izolate termic cu cochilii de vată minearală sau polietilenă expandată de 20mm, și se vor monta ascuns în ghene de instalații prin prindere de elementele de construcție cu coliere și bride. Conductele aferente distribuției orizontale din subsol vor fi izolate și se vor monta aparent la plafonul subsolului prin prindere cu coliere și bride de elementele de construcție. Aceste conducte vor fi de asemenea protejate contra loviturilor mecanice prin înfășurarea izolației termice cu folie din PVC. Pentru detaliile de montaj al țevilor se va ține cont de normele igienice corespunzătoare fiecărei clase de încăperi.

În camerele claselor maxime de igienă, conductele de încălzire vor fi montate sub tencuială, iar la cele cu clasă de igienă ridicată, conductele ascendențe vor fi montate sub tencuială sau vor fi mascate.

Pentru a face posibilă o curățare ușoară a podelei este interzisă ieșirea conductelor de la corpurile de încălzire prin podea.

Conductele de distribuție vor fi montate cu pantă descendantă către sursa de producere a căldurii. Se prevăd robinete de golire în punctele de cotă minimă și în locurile în care există riscul să rămână apă în instalație. La trecerea conductelor prin pereti și planșee se vor prevedea manșoane de protecție.

Trecerile prin pereti și planșee se vor executa în țevi de protecție, cu etanșările corespunzătoare. Pe porțiunile de conducte ce traversează peretii și planșeele nu se vor face îmbinări. Îmbinările conductelor se vor realiza cu respectarea cerințelor impuse de Normativul I 13-02.

Evacuarea aerului din instalație se face prin intermediul robinetelor de aerisire automate montate în punctele cele mai de sus ale instalației și prin robinete de aerisire manuale montate pe corpurile de încălzire.

Preparare apă caldă de consum menajer

Prepararea apei calde menajere se face local, în centrala termică, în regim de semi-acumulare cu ajutorul unui schimbător de căldură având o capacitate de 400 kW și un rezervor de acumulare de 1500 litri. Prepararea apei calde menajere este concepută a se realiza mixt, folosind energia solară prin intermediul unor panouri solare montate pe clădirea tehnică, și de la centrala termică; comutarea între cele două sisteme realizându-se printr-un panou de automatizare complet ce poate asista funcționarea acestora.

Centrala termică

Având în vedere că energia termică necesară încălzirii trebuie să fie asigurată continuu, și nu se permit întreruperi, centrala termică trebuie să fie dimensionată astfel încât să poată funcționa pe două tipuri de combustibil (gaz și combustibil lichid), iar numărul de cazane ales să asigure 100% din necesarul de energie termică chiar în cazul apariției unei avarii la unul din cazane. De asemenea, automatizarea ce controlează, comandă și asigură funcționarea în cascadă a cazanelor va fi de construcție robustă astfel încât această să permită funcționarea cazanelor independent, manual, pentru cazul în care se înregistrează o avarie la sistemul de automatizare.

Consumatorii amplasați în centrala termică, la care este necesară alimentare cu curent electric (cazan, pompe de circulație), vor fi alimentați electric prin intermediul instalației electrice prevăzute în acest scop, din sursă normală și sursă de siguranță.

Utilajele din centrala termică vor fi livrate de către furnizor cu întreaga aparatură de comandă și protecție necesară.

Centrala termică deservește întreaga clădire, preparând agent termic cu parametrii 80/60°C și este amplasată într-o încăpere special amenajată, în incinta spitalului, în clădire existentă, care respectă prevederile normativelor în vigoare (P 118, I 13, I 6). Camera centralei este prevăzută cu detector automat de gaz cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH₄ în aer, care acționează asupra robinetului automat montat în exterior ce asigură închiderea conductei de alimentare cu gaze naturale a arzătorului. În spațiul destinat centralei termice se asigură suprafață vitrată de explozie (minim 0,02 m² suprafață vitrată pe m³ de volum net de încăpere).

Evacuarea gazelor arse rezultate se va realiza prin coșuri de fum individuale, pentru fiecare cazan. Coșurile vor fi cu pereți dubli (izolate) din oțel inoxidabil. Coșul de fum va fi realizat corespunzător, conform specificațiilor tehnice impuse de tipul de cazan prevăzut.

Înălțimea coșului de fum va depăși coama acoperișului clădirii cu 50 cm. Aportul de aer necesar arderii se va realiza prin intermediul unei tubulaturi separate de admisie aer, prin peretele exterior.

Sarcina termică necesară pentru încălzire și preparare apă caldă este de 1500 kW.

Pentru umplerea cu apă a instalației de încălzire, cât și pentru asigurarea apei de adaos, se va folosi rețeaua de apă potabilă din clădire. Pe raccordul la această rețea se vor prevede dispozitive de tratare magnetică a apei potabile pentru evitarea depunerilor de piatră.

Instalația va fi protejată împotriva creșterii presiunii și temperaturii peste limitele admise conform STAS 7132 prin:

- asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apă provenit din dilatare ca urmare a creșterii temperaturii cu vase de expansiune cu membrană elastică;
- limitarea presiunii agentului termic la 3bar;
- evacuarea excesului de apă/vapori prin purjarea acestuia prin supapele de suprapresiune de pe cazan și vasul de expansiune;
- limitarea temperaturii maxime prin termostatul cazanului;
- protejarea cazanului împotriva lipsei de apă prin întreruperea funcționării arzătorului la detectarea lipsei de apă din cazan;
- protejarea cazanului împotriva temperaturii scăzute pe return.

Cazanele vor fi echipate cu dispozitive de siguranță și control, conform normelor în vigoare și a instrucțiunilor furnizorului cazanului.

Distanțele între echipamente, perete și pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82 și a instrucțiunilor de montaj livrate odată cu acestea, de către furnizor.

Centrala termică se dotează cu mijloace de primă intervenție în caz de incendiu și se echipiază cu instalații de stingerea incendiilor conform reglementărilor în vigoare. Se vor prevedea stingătoare cu pulbere și CO₂ de minimum 6 kg sau similar, amplasate câte unul la fiecare 100 mp suprafață de pardoseală.

Instalație desfumare casa scării

În casele de scări, desfumarea se va realiza în suprapresiune cu introducere mecanică și evacuare naturală.

Introducerea se realizează printr-o gură de introducere cu volet din materiale CO (CA1) etanș la foc plasat pe tubulatură de ventilare dispus cu partea cea mai înaltă la 50 cm față de pardoseală, la nivelul parterului.

Evacuarea fumului de pe casa scării se realizează printr-o trapă către exterior, cu suprafața de 1m² la partea superioară a casei scării ce se va deschide automat în caz de incendiu.

Alimentare cu apă rece

Alimentarea cu apă rece este realizată din rețeaua de alimentare cu apă a spitalului.

Conductele de alimentare vor fi montate îngropat la o adâncime mai mare decât cea a limitei de îngheț.

Într-un spațiu special amenajat din cadrul clădirii tehnice a spitalului se vor amplasa stația de ridicare a presiunii și stația de tratare a apei. Rezervele de apă pentru consum menajer și pentru stingerea incendiilor se vor acumula în rezervoare speciale.

Canalizare

Din cadrul clădirii se vor colecta următoarele tipuri de ape uzate:

- ape menajere convențional curate (ce nu necesită preepurare)
- ape menajere cu încărcătură chimică și biologică (ce necesită preepurare)
- pluviale de pe terase

Apele menajere se vor evacua în cămine de racord din incintă după ce au fost preepurate acolo unde este cazul, urmând a fi deversate în rețeaua publică de canalizare.

Apele pluviale de pe terase sunt preluate în sistem separativ în interiorul clădirii și sunt dirijate în sistemul public de canalizare.

Având în vedere starea degradată a rețelelor de canalizare din incinta spitalului, se impune revizuirea acestora în vederea asigurării funcționării clădirii nou proiectate.

Instalații Sanitare de alimentare cu Apă și Canalizare**Gospodăria de apă și prepararea apei calde pentru scopuri sanitare**

Alimentarea cu apă propusă pentru investiție ține cont și de normele impuse în NP 15-97.

Apa rece se asigură din rețeaua spitalului, prin două branșamente, montate îngropat sub limita de îngheț. Prin fiecare branșament se asigură necesarul de apă pentru necesitățile sanitare și pentru stingerea din interior a incendiilor.

În aceste condiții, gospodăria de apă are în componență: rezervoare intermediare, grupuri de pompă pentru ridicarea și menținerea presiunii în limitele necesare bunei funcționări pentru apă menajeră, pentru stingerea incendiilor cu hidranți interiori.

Rezerva de apă este dimensionată astfel încât să asigure o autonomie de 5 ore pentru întreg spitalul și 24 de ore pentru consumatorii vitali (bloc operator, sterilizare, ATI, cabine de tratamente chirurgicale, saloane și alte spații ce pot folosi grupul operator). Rezultă o rezervă de apă de 75m^3 .

Din gospodăria aflată în clădirea tehnică sunt alimentați consumatorii finali, instalația de preparare a apei calde pentru scopuri sanitare, gospodăria de apă dedurizată necesară alimentării cu apă a cazanelor și instalațiilor frigorifice.

Tratarea apei

Instalația centrală de tratare a apei se află în încăperea stației de ridicare a presiunii.

Instalația de preparare a apei (tratarea apei potabile) se constituie din următoarele componente:

- 2 buc. filtru de apă potabilă, montate în paralel, inclusiv dispozitiv de supraveghere.
- 1 buc. profilaxie igienică
- Instalație de dozare pentru dioxid de clor pentru toată apa rece și apă dedurizată, inclusiv dispozitiv de supraveghere
- 1 buc. instalație de dedurizare cu coloane multiple

Dioxidul de clor se obține într-o încăpere separată (cu aerisire și evacuare mecanică) prin amestecul de clorit (soluție de clor) și acid clorhidric.

Soluția de clor și acidul clorhidric sunt furnizate în pachet și sunt păstrate în băi colectoare.

Cantitatea de dozare a dioxidului de clor este de 0,1 – 0,2 mg/l.

Capacitate debit: max. $50\text{ m}^3/\text{h}$.

Instalații interioare de apă rece și căldă

Distribuția apei reci și calde la încăperile dotate cu obiecte sanitare se realizează printr-un sistem cu coloane și distribuție la nivelul subsolului, coordonată cu distribuția de agent termic.

La baza fiecărei coloane se vor monta robinete de secționare și golire.

Apa căldă se va prepara centralizat, în regim de semi - acumulare, cu un schimbător de căldură și vase de acumulare. Sunt prevăzute 2 rezervoare de apă caldă cu o capacitate de câte 1000 litri fiecare.

Se va urmări ca la execuție să se respecte distanțele minime normate a conductelor de apă fată de conductorii electrici. În punctele de cotă minimă și acolo unde există riscul să rămână apă în instalație se prevăd robinete de golire.

Conductele de legătură la obiectele sanitare se vor monta în șlită în perete la 10 - 15 cm de pardoseală. Legăturile de la robinetele de secționare la bateriile și robinetele obiectelor sanitare vor fi racorduri flexibile, protejate cu bandă de inox elicoidală.

Instalația de alimentare cu apă rece și caldă se va realiza din conductă de polipropilenă random cu inserție de aluminiu, îmbinată prin polifuziune (conducte secundare sau de legătură) și/sau cu conducte din oțel zincat (conducte principale de distribuție și coloane), izolate împotriva pierderilor de căldură și a apariției condensului.

În vederea optimizării consumului de apă caldă, precum și a creșterii confortului, s-a prevăzut recircularea acesteia, prin intermediul unei instalații de recirculare a apei calde.

Temperatura apei în rezervorul de acumulare și temperatura în rețeaua de alimentare cu apă caldă: max. +60°C.

Rețeaua de apă caldă va fi dotată cu valve regulațioare, astfel încât temperatura în rețea să nu scadă nicăieri sub +55°C. Temperatura apei la punctul de consum de maxim 45°C se va asigura local la nivelul bateriei amestecătoare, ce va fi echipată cu limitator de temperatură maximă.

Instalația este concepută astfel încât să se efectueze dezinfecțări termice periodice, prin intermediul creșterii temporare a temperaturii de preparare a apei calde peste 60°C, și recircularea acesteia pentru o perioadă de timp (pe durata noptii) în instalația de alimentare cu apă caldă menajeră și instalația de recirculare a apei calde menajere.

Se vor prevedea armaturi de închidere, golire și siguranță în conformitate cu normele în vigoare, și anume:

- robinete de închidere sferici, cu secțiunea de trecere totală la baza coloanelor de apă rece și apă caldă;
- robinete de golire, cană, cu dop și racord port-furtun, după robinetele de închidere, la baza coloanelor
- robinete de reglaj, colțari, la obiectele sanitare.

Echiparea cu obiecte sanitare și accesorii

Echiparea s-a prevăzut în conformitate cu normele în vigoare.

Toate obiectele sanitare vor fi în condiții de igienă standard pentru spitale și vor fi stabilite de comun acord cu responsabilul cu igiena clădirii și cu operatorul. Bateriile de serviciu vor fi de tip monocomandă echipate cu senzor și limitator automat de temperatură apă caldă. La lavoar, spălător și rezervorul de WC sunt prevăzute robinete de secționare, colțar, cu sită.

Toate obiectele sanitare vor fi prevăzute cu suprafețe netede ce vor ușura curățarea. Vasele de WC vor fi de tipul cu montaj suspendat, iar lavoarele vor fi cu montaj pe mobilier suspendat sau semicoloană, astfel încât să fie ușurată curățarea pardoselii sub aceste obiecte sanitare.

Obiectele sanitare din cabine medicale, saloane, săli de tratament, spații tehnice sau alte spații similare sunt clasice, fără condiții speciale. Obiectele sanitare din grupurile sanitare comune sunt clasice, prevăzute pentru folosință în spații publice, pentru uz intens, cu grad de rezistență ridicat. Vasele de closet vor fi cu ieșire orizontală și rezervor montat la semiinălțime.

Obiectele sanitare din laboratoare, farmacii sau alte spații similare vor fi din materiale rezistente la acțiunea agenților chimici, tip gresie antiacidă, inox sau similar.

Lavoarele prevăzute în zonele de pregătire a blocurilor operatorii vor fi de tip special pentru acest scop cu sisteme de acționare fără a fi necesară utilizarea palmelor, cu sistemul de preparare apă sterilă incorporat.

Obiectele sanitare aferente grupurilor sanitare pentru handicapai vor fi de tip special pentru acest scop.

Pentru evitarea stagnării apei în furtunurile dușurilor și în pipele bateriilor amestecătoare, acestea vor fi prevăzute cu sistem de golire automată la închiderea robinetelor de apă rece și caldă. Acest tip de baterii va fi prevăzut pentru toate bateriile de duș, pentru bateriile lavoarelor de la intrarea în saloane, pentru vestiare.

Canalizarea apelor uzate menajere

Din interiorul clădirii se vor evacua două tipuri de ape uzate: ape menajere normale (ce nu necesită preepurare) și ape menajere cu încărcătură chimică și biologică (ce necesită preepurare).

Fiecare tip de ape uzate este colectat prin instalații separate în clădire, canalizat și direcționat către sisteme de preepurare amplasate în incinta clădirii, înainte de a fi deversate către sistemul de canalizare existent. În urma preepurării apele uzate trebuie să îndeplinească calitatea prevăzută de normele în vigoare NTPA 002.

În fiecare grup sanitar sunt prevăzute sifoane de pardoseală agrementate pentru a fi utilizate în spații spitalicești, în concordanță cu finisajele pardoselii. În spații cu pardoseli speciale, sifoanele de pardoseală vor fi aprobată de furnizorul pardoselii.

Pentru instalațiile de ape uzate ce au încărcături chimice și biologice este prevăzut un rezervor de acumulare, din care apele poluate vor fi preluate de un furnizor de servicii de epurare a apelor încărcate biologic în vederea neutralizării.

Apele uzate speciale (apă uzată încărcată sau contaminată) sunt dirijate, în funcție de cantitate, către instalațiile de neutralizare sau captate în recipiente colectoare și îndepărtate conform normelor sanitare numai după tratarea sau evacuarea la stații de decontaminare.

Instalațiile interioare de canalizare menajeră se vor realiza cu:

- tuburi și piese de legătură din polipropilenă, etanșate cu garnituri din elastomeri, pentru racordurile la obiectele sanitare, coloane colectoare orizontale;
- tuburi și piese de legătură metalice, rezistente la temperaturi înalte, acolo unde este cazul;
- tuburi și piese de legătură din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) pentru canalizare, asamblate prin sudare cap la cap sau prin fitting-uri pentru electrofuziune pentru conductele de canalizare sub presiune;
- tuburi și piese de legătură din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) pentru canalizare, asamblate prin sudare cap la cap sau prin fitting-uri pentru electrofuziune pentru conductele de canalizare menajeră montate sub clădire;

Apele uzate menajere ale întregii clădiri sunt colectate prin colectoare orizontale amplasate la plafonul subsolului.

Coloanele de canalizare vor fi prevăzute cu ventilare primară realizată prin prelungirea coloanelor de canalizare deasupra acoperișului cu 50 cm și montarea de piese de capăt la capătul superior.

Canalizarea apelor meteorice

Apele meteorice de la nivelul teraselor se colecteză cu ajutorul receptoarelor de terasă, și deversate în rețeaua exteroară de ape pluviale din incintă printr-un sistem de coloane și colectoare din tuburi PEHD pentru canalizare, asamblate prin sudare cap la cap sau prin fitting-uri pentru electrofuziune.

Apele pluviale de pe platforma spitalului se vor colecta cu ajutorul rigolelor de colectare și se vor deversa în cămine de colectare printr-o rețea exteroară din incintă. Căminele vor fi executate din material plastic, iar conductele rețelelor de canalizare vor fi din PVC-KG.

În acest scop se va folosi rețeaua de canalizare pluvială din existentă în incinta spitalului, în urma verificării acesteia.

Instalații pentru stingerea incendiilor

Instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori

Conform normelor în vigoare (Normativ P118/2-2013, Normativ NP 127-09, Normativ P 118-99, STAS 1478 etc.), obiectivul se echipiază cu instalații fixe pentru stingerea incendiului cu apă, cu hidranți interiori.

Conform prevederilor P118/2-2013, art. 4.1, alin. f și Anexa 3 se prevăd hidranți interiori cu debitul de incendiu interior de $Q_i = 2 \times 2,1 \text{ l/sec} = 4,2 \text{ l/sec}$, fiecare punct fiind atins de 2 jeturi în funcțiune simultană.

Hidranții de pe nivelurile clădirii vor fi prevăzuți cu furtun plat cu lungimea de 20 m.

Hidranții interiori prevăzuți vor fi de tip STAS 3081 montați în nișe, se vor amplasa pe coridoare sau în locuri ușor accesibile. Presiunea necesară va fi de 80 mH₂O.

Grupul de pompă pentru incendiu interior se va dimensiona pentru cel mai mare dintre debitele și presiunea necesare (debitul de $Q_i = 5,0\text{ l/s}$ și presiunea de $H=80 \text{ mH}_2\text{O}$).

Rezerva intangibilă de apă necesară stingerii incendiului este de 3 m^3 , timpul de utilizare atât pentru zona paraje cât și pentru zona spitalicească fiind de 10 min.

Instalația de hidranți este complet separată de celelalte instalații.

La hidranți se vor prevedea reductoare de presiune pentru reducerea presiunii de utilizare în momentul funcționării lor (acolo unde este necesar), presiunea maximă admisă fiind de 4 bari.

Întreaga instalație se va executa din țeavă de oțel zincat.

Instalația de hidranți interiori se proiectează în sistem apă-apă. Se vor prevedea robinete de sectorizare astfel încât să nu se întrerupă funcționarea a mai mult de 5 hidranți pe nivel.

Instalația de presurizare se compune dintr-un un grup de pompă format din electropompe (din care una de rezervă), o pompă pilot și un recipient hidro-pneumatic.

Stingătoare și alte aparate de stins incendiu

Pentru prima intervenție în caz de incendiu, pe fiecare etaj trebuie amplasate opt stingătoare cu spumă și opt cu pulbere.

Conform normativului NP 021 - 97, Anexa V.3.a. construcția va fi dotată cu următoarele:

| Nr. crt. | Specificația | Nr. buc. | Observații |
|----------|---|----------|---|
| | Stingător portabil cu spumă chimică SC ₉ | 72 | 8 buc. pe fiecare nivel, în coridoare, lângă acces; |
| | Stingător portabil cu CO ₂ de 3 Kg | 72 | 8 buc. pe fiecare nivel, în coridoare, lângă acces; |

- Funcționarea va fi manuală;

| Criteriu | Scenariul 1 | Scenariul 2 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cost total de investiție (lei cu TVA) | 51.158.277,06 | 51.696.049 |
| Venitul net actualizat al investiției (VANF/C)- lei | -52.600.389,74 | -53.152.961,14 |
| Venitul net actualizat economic (VNAE) - lei | 113.734.005 | 113.229.064 |

Având în vedere aspectele de mai sus, atât tehnici cat și financiar, consideram ca Varianta I este soluția care trebuie proiectata.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției;

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli. | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | TOTAL GENERAL | 51158.277,06 | 9.639.888,16 | 60.798.165,22 |
| | din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 34.377.300,00 | 6.531.687,00 | 40.908.987 |

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea tintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

suprafața construită spital

SC= 1540 mp

suprafața construită desfășurată spital

SCD= 13860mp

- Corp C – Spital S+P+8E

Volum construit = app. 47000 mc

-Suprafața teren = 46757 mp

Suprafața utilă pe etaj = 1286 mp

Suprafața utilă totală = 11574 mp

Dimensiuni imobil existent: (IxL) 13.35 x 110.20m

Suprafața cu care se măreste corpul C, prin amplasarea liftului și anexelor pentru septicte:

Suprafața construită = 25mp

Suprafața construită desfasurată = 225mp

Dimensiuni extindere: (IxL) 2.65m x 10.20m

c) indicatori finanțieri, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilită în funcție de specificul și tinta fiecărui obiectiv de investiții;

| Indicator | Valoare |
|--|--------------------|
| Venitul net actualizat al investiției (VAFN / C) | -52.600.389,74 lei |
| Rata rentabilității economice | 30% |
| Venitul net actualizat economic | 113.734.005 lei |
| Raportul beneficii/costuri | 4,6 |

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni!

Durata de realizare: 48 luni din care durata efectiva de construcție de 36 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 -

Graficul activităților.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

In conformitate cu prevederile Legii 10 din 24.01.1995 actualizata, privind calitatea in construcții si tinand seama de stabilirea categoriei de importanta a construcției, in vederea obținerii unor condiții de calitate pentru clădirea in discuție, sunt obligatorii realizarea si menținerea pe întreaga durata de existenta a acesteia, a următoarelor exigente esențiale de performanta:

- A. rezistenta si stabilitate;
- B. securitate la incendiu;
- C. igiena, sănătate si mediu înconjurător;
- D. siguranța si accesibilitate in exploatare;
- E. protecție împotriva zgromotului
- F. economie de energie si izolație termica;
- G. utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

A. Rezistenta si stabilitate

Sunt respectate reglementările specifice, nu se vor realiza modificări la nivelul structurii de rezistenta.

B. Securitate la incendiu

Se vor respecta normele si normativele conform autorizației de funcționare la incendiu.

C. Igiena, sănătate si mediu înconjurător**1. Asigurarea igienei finisajelor interioare**

Au fost prevăzute finisaje ce nu conțin substanțe toxice, cancerogene sau care sa emită gaze nocive. Prin conformarea, dimensionarea si ventilarea corespunzătoare se elibera formarea condensului si a mucegaiului.

2. Igiena ambientala vizuala

In spatiile proiectate, asigurarea cantitatii si calitatii luminii naturale si artificiale se realizeaza in conformitate cu normele de igiena si sănătate prevăzute in STAS 6646.

In spatiile comune iluminatul natural se va completa cu iluminat artificial. Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general al spatiilor se stabileste in functie de destinația spațiului respectiv si cerințele beneficiarului. Se vor respecta prevederile STAS 6221 "Iluminatul natural si artificial al încăperilor civile si industriale".

3. Igiena auditiva

Pentru prevenirea depasirii nivelului de solicitare auditiva normala, conform Legii 10/1995, cap.III F, se vor lua masuri constructive corespunzătoare, atât la planșee cat și la peretei.

4. Igiena apei

Cerința pentru igiena apei se referă la condițiile privind distribuția acesteia într-un debit corespunzător și satisfacerea criteriilor de puritate necesare apei potabile.

Apa de alimentare a instalațiilor sanitare ale clădirii, trebuie să îndeplinească ansamblul de proprietăți fizico-chimice, bacteriologice și organo-leptice, care să conducă la o calitate corespunzătoare normelor specifice în vigoare.

Repartiția punctelor de distribuție a apei a fost stabilită în funcție de numărul maxim de persoane luat în calcul și de distanța rezonabilă de parcurs până la grupurile sanitare.

5. Igiena aerului

Încăperile vor fi prevăzute cu ventilo-convectoare ce vor asigura atât încălzirea pe perioada rece cat și răcirea pe perioada caldă a anului. Spațiile ce nu necesită răcire se vor echipa cu corpuri statice în vederea încălzirii pe perioada iernii.

6. Refacerea și protecția mediului

Lucrările supraterane propuse nu afectează în niciun fel echilibrul ecologic, nu dăunează sănătății, linistii sau stării de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali.

Asigurarea evitării poluării aerului exterior se realizează prin respectarea prevederilor STAS 10576 care stabilește concentrațiile maxime admise pentru potențialii poluanți emisi în atmosferă.

Igiena evacuării reziduurilor solide implica asigurarea unor sisteme corespunzătoare de colectare, depozitare și evacuare, eliminând riscul de poluare a aerului, apei și a solului.

Gunoiul se colectează la sursă, se depozitează într-un spațiu corespunzător și se preia de unități specializate (prin contract).

Modul în care se asigură igiena apei și evacuarea reziduurilor lichide este descris în memoriu instalațiilor sanitare.

D. Siguranța și accesibilitate în exploatare

Condițiile tehnice prevăzute pentru execuție sunt în conformitate cu "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare indicativ „NP 068 – 02”, GP 037-1998, ST 030-2000 și prescripțiile în vigoare, asigurându-se astfel garanția unei calități corespunzătoare în exploatare.

a). Siguranța cu privire la circulația pe cai pietonale de acces la imobil - asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin:

-alunecare:

1. stratul de uzură se va rezolva din materiale antiderapante (nu trebuie să fie alunecos nici pe timp de ploaie);

• Coeficient frecare COF = min. 0,4

2. pantă trotuar:

• în profil longitudinal – max. 8%;

• în profil transversal – max. 2%.

-împiedicare:

1. denivelări admise:

- max. 2.5 cm.

2. rosturi intre dale pavaj sau orificii la grătare ape pluviale:

- max. 1.5 cm.

b). Siguranța cu privire la rampe si trepte exterioare, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin:

- oboseala excesiva:

1. lungime rampa pana la zona de odihna:

- max. 14 trepte – scări existente.

2. dimensiuni trepte

- $2h + l = 62 \div 64$ cm – scări existente

3. panta rampa fara trepte:

max. 8% - pentru denivelări > 20 cm.

La fiecare acces in imobil, din exterior, au fost prevăzute trepte cu podest si rampe de acces pentru acces persoane cu dizabilitati, cat si trepte, fiecare treapta având inaltime maxima de 15cm. Accesele principal si cel către zona pediatrie vor fi prevăzute cu copertina metalica.

- cădere (împiedicare):

1. schimbările de nivel trebuie atenționate prin marcaje vizibile;

2. rezolvările trebuie sa fie cat mai clare si vizibile.

Se evita modele încărcate si desene paralele cu treptele.

3. când nu au decât mana curenta de protecție rampele vor avea o bordura laterala:

- $h = 5$ cm.

(pentru oprire baston si roata cărucior)

4. la denivelări mai mari de 0.50 m se prevăd balustrade.

- $h = 0.90\text{--}1.0$ m

- coliziune:

1. latime rampa (scara)

• 1,45 m – scări existente. Scara care avea latime mai mica de 1.40cm, si 20 trepte pana la primul podest de relaxare a fost dezafectata.

- alunecare:

1. finisajul se va realiza din materiale antiderapante.

2. treptele exterioare vor fi astfel alcătuite (perforate sau bine drenate), incat sa nu se formeze strat de gheata.

c). Siguranța cu privire la accesul in clădire, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin:

- coliziune:

1. accesul in clădire trebuie retras din circulație exterioara (cazul clădirilor la strada)

2. este obligatorie platforma de acces:

- min. 1,20 x 1,20 m – acces frontal;

- min. 1,50 x 1,50 m – rotație completa;

- $h = \min. 0,15$ m.

3. latime libera rampa si scara:

- min. 1,40 m.

4. latime libera gol ușa de acces:

- min. 1.60 m – la accesele in imobil, din exterior

- cădere:

1. rampele, scările si platforma de acces vor avea balustrada de protecție:

- h = 0,90m.

2. rampa si podiumul va avea o bordura:

- h = 0,05 m (când nu exista decât mana curenta de protecție).

- alunecare:

1. finisajul va fi realizat din materiale antiderapante.

2. deasupra platformelor de acces vor fi prevăzute coperțe.

- împiedicare:

1. grătarul pentru curatat incaltamintea va avea orificii de:

- max. 1,5 cm.

2. pragul ușii va fi de:

- max. 2,5 cm.

(se recomanda ca cel puțin una din intrările in clădire sa nu aibă prag, sau sa fie preluat prin pantă).

d). *Siguranța cu privire la circulația interioara, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin:*

- alunecare:

1. stratul de uzura al pardoselilor trebuie realizat din materiale antiderapante (in special in încăperi cu umiditate si murdărie ridicata):

coeficient frecare "COF" = min. 0,4.

- împiedicare:

1. denivelare admisa:

- max. 0,025 m.

2. pe traseele cailor de evacuare nu se admit denivelări sau praguri (in caz ca nu se pot evita, se vor prelua prin pante lini).

3. nu se admit trepte izolate.

- contactul cu proeminente joase:

1. inaltime libera de trecere:

h = min. 2,10 m – clădiri publice.

- contactul cu elemente verticale laterale (pe caile de circulație):

1. suprafața pereților nu trebuie sa prezinte bravuri, proeminente, muchii ascuțite, sau alte surse de lovire, agatare, rănire;

2. finisajul pereților nu trebuie sa prezinte suprafete rugoase.

- contactul cu suprafete transparente (uși, ferestre si pereți vitrați cu parapet sub 0,90 m, sau fara parapet):

1. se vor semnaliza cu marcaje de atenționare;

- dimensiune – 20 cm²

- amplasate intre 0,70 ÷ 1,50 m de la sol

- contactul cu uși batante sau uși care se deschid:

1. amplasarea si sensul de deschidere al ușilor trebuie rezolvat astfel incat:

- sa nu limiteze sau sa împiedice circulația;
- sa nu se lovească intre ele (la deschiderea consecutiva a doua ușă);
- sa nu lovească persoane care își desfăsoara activitatea.

- contactul cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente:

1. latime libera de circulație (condiționat, de deplasarea persoanelor handicapate):

- min. 0,90 m – circulație în linie dreaptă;
- min. 1,00 m – circulație în unghi drept;
- min. 1,20 m – circulație scaun rulant + o persoana;

• pe parcursul fluxului de circulație, în orice situație se va asigura un spațiu de manevra pentru scaun rulant 1,50 x 1,50 m.

2. traseul fluxurilor de circulație va fi clar, liber și comod;

3. circulația va fi subliniata și dirijata prin dispunerea mobilierului specific destinației;

4. piesele de mobilier adiacente cailor de circulație, nu trebuie să prezinte colturi, muchii ascuțite sau alte surse de agatare, lovire, rănire;

5. fluxul de circulație va fi fluent, iesnios și cat mai scurt, fără opriri sau întoarceri nejustificate (clădiri publice);

6. traseele de circulație vor fi astfel rezolvate incat să existe posibilitatea de manevra a tărgilor, sicriilor, mobilelor voluminoase;

7. dimensiuni uși interioare:

$I = \text{min. } 0.90 \text{ m}$ la spatii importante.

8. dimensiunile și alcătuirea cailor de evacuare vor îndeplini condițiile prevăzute în P 118-99;

9. toate ușile cailor de evacuare pentru mai mult de 30 persoane, se vor deschide în sensul evacuării;

10. caiile de evacuare se vor atenționa prin marcaje vizibile.

e) Siguranța cu privire la schimbările de nivel (galerii, balcoane, ferestre), asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin:

1. la denivelări mai mari de 0,50 m se prevăd balustrade (parapete) de protecție, alcătuite conform STAS 6131:

- înaltime curentă – $h = 0,90 \text{ m}$.

2. ferestrele cu parapet sub 0,90 m sau ușile ferestre aflate în încăperi cu pardoseala aflată la mai mult de 0,50 m față de nivelul exterior vor avea prevăzuta balustrada de protecție cu înaltime curentă:

- $h = 0,90 \text{ m}$ (și conf. prevederi STAS 6131).

3. deschiderea ferestrelor trebuie să se facă cu mecanisme reglabilă:

- deschidere curentă (pentru aerisire) max. 10 cm.

f). Siguranța cu privire la deplasarea pe scări și rampe, asigurarea protecției împotriva riscului de accidente prin:

- oboseala excesivă:

1. relația intre trepte si contratrepte trebuie sa fie:
• $2h + l = 62 \div 64$ cm – in genere.
2. toate treptele unei rampe trebuie sa aibă același dimensiuni (se admite abatere de max. 6 mm).
3. panta:
 - scara curenta – max. 57%;
 - rampa – max. 8%.
4. lungime pana la zona de odihna:
 - scara – max. 22 trepte.
- cădere:
 1. schimbările de panta trebuie bine atenționate;
 2. se va prevedea balustrada de protecție ($h = 0,90$ m)
3. balustrada trebuie astfel alcătuita astfel incat sa nu permită căderea sau trecerea copiilor dintr-o parte intr-alta;
4. mana curenta trebuie astfel conformata incat sa fie ușor cuprinsa cu mana;
 - $\varnothing = \text{max } 4 \div 5$ m
5. scările trebuie sa fie corespunzător si uniform luminate, fara a produce fenomenul de strălucire orbitoare.
- alunecare:
 1. finisajul scărilor si rampelor va fi realizat din materiale antiderapante;
 2. ferestrele din dreptul palierelor intermediare trebuie sa aibă parapet sau mana curenta
- balustrada minim $h = 0,90$ m.
- lovire:
 1. inaltime libera de la nasul treptei pe linia de flux:
 - $h = \text{min. } 2,20$ m niveluri supraterane funcționale – niveluri existente;
 - $h = \text{min. } 1,90$ m – subsol sau demisol – niveluri existente.
 2. inaltime libera de circulație pe sub scara
 - idem pct. 1.

g). Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin cădere de la înaltime în timpul lucrărilor de curărire, vopsire, reparării a ferestrelor (ochiuri mobile și fixe) a fațadelor vitrate și a luminatoarelor.

1. inaltimea de siguranță a parapetului la ferestre trebuie sa fie:
 - h curent = 0,90 m si conf. Prevederi STAS 6131;
2. ferestrele fixe de la etajele peste 4,00 m inaltime, vor fi întreținute de persoane autorizate care vor fi asigurate în timpul lucrului prin sisteme speciale de susținere și ancorare.

h). Siguranța cu privire la întreținerea casei scărilor, asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare în timpul diverselor activități de întreținere sau reparație pe casa scării (zugrăvit, decorat), spălat sau înlocuit geamuri.

1. podeste conforme si dimensionate corespunzător;
2. balustrade (parapete) rezistente si corespunzător dimensionate (conf. STAS 6131);
3. ferestrele de pe casa scării trebuie amplasate astfel incat sa fie accesibile întreținerii.

i). Siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor.

1. La acoperișurile terasa se va prevedea o balustrada de protecție perimetrală având:

$$h = 0,90 \text{ m.}$$

La acest nivel va avea acces doar personalul autorizat pentru întreținerea.

Acolo unde pantele sunt pe o lungime mai mare de 8m, la nivelul acoperisului vor fi prevăzute deflectoare pentru difuzia vaporilor.

E. Protecția împotriva zgomotului

Indicele de izolare auditiva (nivelul de performanță stabilit conform reglementarilor tehnice în vigoare), va fi realizat printr-o serie de măsuri constructive, cum sunt:

-izolarea la zgomotul de impact, prin pardoseli care amortizează zgomotul;

-izolarea acustică la zgomotul provenit din spații adiacente, prin elemente de construcție care asigură un nivel de zgomot sub 38 dB în spațiile comune.

Protecția împotriva zgomotului este prevăzută în conformitate cu normativele P 123-1989, C 125-2013.

F. Economie de energie și izolație termică

1. Izolarea hidrofuga

Hidroizolarea teraselor circulabile și necirculabile, este prevăzută în conformitate cu normativelor C 217-1983, NP 064-2002 și NP 040-2002, respectiv C 216-1983, asociat cu normativele C107/serie pentru cazul celor termoizolate.

2. Izolarea termică

Coefficientul global de izolare termică a clădirii va trebui să fie inferior valorii corespunzătoare localității Slobozia.

Aceasta conduce la utilizarea unor elemente de închidere cu o bună izolare termică și o scăzută permeabilitate la aer, atât pentru zonele opace, cât și pentru cele vitrate cuprinse în proiectul de modernizare.

Clădirea este izolată termic, cu polistiren expandat, conform raportului de audit energetic existent.

Măsuri speciale referitoare la persoanele cu handicap

Proiectul are în vedere Normativul NP051/2001 urmând a se prevede următoarele:

- Dimensionarea circulațiilor la minim 1,20 m
- Zona întoarcere cărucior (1,50 m)
- Dimensiuni uși accese spații importante $l = 0,90 \text{ m}$
- Grupuri sanitare cu gabarite specifice.

G. Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

- nu este cazul

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ - **PNDL** reprezintă sursa principală de finanțare pentru infrastructura locală și are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

Obiectivul investiției: „**MODERNIZAREA SI DOTAREA INCINTEI CLADIRII SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA” – CORPURI DE CLADIRE C, D, E**” se regaseste la poz 60 in Lista Obiectivelor de Investiții si sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II) in perioada 2017-2020, cu Ordine MDRAPFE aprobată.

| Investiția | | |
|---|-----|----------------------|
| Costul total cu investiția (inclusiv TVA*) din care: | Lei | 60.798.165,22 |
| Costuri eligibile inclusiv TVA | Lei | 59.146.169,52 |
| Costuri neeligibile inclusiv TVA | Lei | 1.651.995,70 |
| *Conform Ghidului de implementare PNDL, cheltuielile cu TVA aferente cheltuielilor eligibile sunt eligibile | | |

| Nr crt | Cheltuieli neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA) | UM | Valoare inclusiv TVA |
|--|---|------------|----------------------|
| Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | |
| | | | |
| 3.1 | Studii de teren | Lei | 4.760,00 |
| 3.2 | Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | Lei | 9.496,00 |
| 3.3.1 | Studiu de fezabilitate | Lei | 146.239,10 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | Lei | 17.850,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | Lei | 142.800,00 |
| 3.7 | Consultanță | Lei | 174.930,00 |
| 3.7 | Asistență tehnică | Lei | 612.493,00 |
| Capitolul 5 Alte cheltuieli | | | |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării de sănzier | Lei | 120.904,00 |
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | Lei | 412.527,60 |
| 5.4 | Panou publicitar | Lei | 9.996,00 |
| TOTAL | | Lei | 1.651.995,70 |

7. Urbanism, acorduri și avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Document atașat prezentei documentații

7.2. Studiu topografic vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Document atașat prezentei documentații

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Document atașat prezentei documentații

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, în cazul suplimentării capacitații existente

Nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Document atașat prezentei documentații

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot conditiona soluțiile tehnice, precum:

- a) *studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;*

Nu este cazul, reabilitarea termica a Spitalului s-a realizat prin proiecte anterioare si in data de 30.06.2016 s-a semnat Procesul Verbal de finalizare a termenului de garanție.

- b) *studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;*

Având in vedere ca nu se modifica numărul maxim de pacienți ce pot fi internați, nu este necesar studiu de trafic sau de circulație

- c) *raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;*

Nu este cazul

- d) *studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;*

Nu este cazul

- d) *studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.*

Nu este cazul



Anexa 1 – Scenariul 1 – Scenariu de baza

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTIE
Proiectant,
S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
Bucuresti Spl. Independenței 294, Sector 6, București, România
021-319.48.53 /54 /55; 021-319.53.58; office@intergroup.ro

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții
“ MODERNIZAREA SI DOTAREA INCINTEI CLADIRII SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA”
CLADIREA PRINCIPALA - CORPURI C, D, E - jud Ialomita

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|---------------------|----------|----------------|
| | | lei | lei | lei |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | 0 | 0 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 1 | | 0 | 0 | 0 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 2 | | 0 | 0 | 0 |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 4.000,00 | 760 | 4.760,00 |
| | 3.1.1. Studii de teren | 4.000,00 | 760 | 4.760,00 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | - | 0 | - |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | - | 0 | - |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 9.496,00 | 0 | 9.496,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | - | 0 | - |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 15.000,00 | 2.850 | 17.850,00 |

Avizarea este emisă în urma verificării și analizei documentelor de proiectare și documentației tehnice care demonstrează că lucrările propuse sunt realizabile și se pot executa conform planului și programului de lucru.

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---|---|---------------------|--------------|----------------|
| | | | lei | |
| 3.5 | Proiectare | 1.229.670,00 | 233.637 | 1.463.307,30 |
| | 3.5.1. Temă de proiectare | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 122.890,00 | 23.349,10 | 146.239,10 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 24.000,00 | 4.560,00 | 28.560,00 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 72.780,00 | 13.828,20 | 86.608,20 |
| | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 1.010.000,00 | 191.900,00 | 1.201.900,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 120.000,00 | 22.800,00 | 142.800,00 |
| 3.7 | Consultanță | 147.000,00 | 27.930,00 | 174.930,00 |
| | 3.7.1. Managementul contractului de executie | 132.000,00 | 25.080,00 | 157.080,00 |
| | 3.7.2. Auditul finanțiar | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 514.700,00 | 97.793,00 | 612.493,00 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 217.940,00 | 41.408,60 | 259.348,60 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 170.460,00 | 32.387,40 | 202.847,40 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție | 47.480,00 | 9.021,20 | 56.501,20 |
| | 3.8.2. Dirigenție de șantier | 296.760,00 | 56.384,40 | 353.144,40 |
| Total capitol 3 | | 2.039.866,00 | 385.770,30 | 2.425.636,30 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 33.317.700,00 | 6.330.363,00 | 39.648.063,00 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 574.700,00 | 109.193,00 | 683.893,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 7.855.400,00 | 1.492.526,00 | 9.347.926,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | - | - | - |
| 4.5 | Dotări | 5.733.100,00 | 1.089.289,00 | 6.822.389,00 |
| 4.6 | Active necorporale | - | - | - |
| Total capitol 4 | | 47.480.900,00 | 9.021.371,00 | 56.502.271,00 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | | |

Licitatia publica nr. 1/2017, la care au participat 10 operatori, a avut loc pe data de 12.09.2017, la ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Ialomița, strada Ștefan cel Mare nr. 10, sector 2, București, România.

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 5.1 | Organizare de șantier | 586.500,00 | 111.435,00 | 697.935,00 |
| | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 484.900,00 | 92.131,00 | 577.031,00 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului | 101.600,00 | 19.304,00 | 120.904,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 412.527,60 | - | 412.527,60 |
| | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | - | - | - |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 171.886,50 | - | 171.886,50 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 34.377,30 | - | 34.377,30 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 171.886,50 | - | 171.886,50 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 34.377,30 | - | 34.377,30 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute (1,28%*cap.1.2, cap.1.3, cap.1.4,cap.2, cap.3.5,cap. 3.8, cap 4) | 630.083,46 | 119.715,86 | 749.799,32 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 8.400,00 | 1.596,00 | 9.996,00 |
| Total capitol 5 | | 1.637.511,06 | 232.746,86 | 1.870.257,92 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 6 | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 51.158.277,06 | 9.639.888,16 | 60.798.165,22 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 34.377.300,00 | 6.531.687,00 | 40.908.987,00 |

*În prejuri la data de sept 2017 (1 euro = 4,5978 lei).

Data elaborării:
23.10.2017

Beneficiar/Investitor,


Județul Ialomița

Președinte Consiliul Județean Ialomița



Întocmit,
Proiectant,
S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Administrator



Proiectant,
S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
București Spl. Independenței 294, Sector 6, București,
România
021-319.48.53 /54 /55; 021-319.53.58; office@intergroup.ro

DEVIZUL OBIECTULUI
SPITAL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
“MODERNIZAREA SI DOTAREA INCINTEI CLADIRII SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA”
CLADIREA PRINCIPALA - CORPURI C, D, E - jud Ialomița

| Nr. crt. | Denumirea capitoletelor și subcapitoletelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 33.317.700,00 | 6.330.363,00 | 39.648.063,00 |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Rezistență | 52.500,00 | 9.975,00 | 62.475,00 |
| 4.1.3 | Arhitectură | 15.518.985,00 | 2.948.607,15 | 18.467.592,15 |
| 4.1.4 | Instalații | 17.746.215,00 | 3.371.780,85 | 21.117.995,85 |
| | Instalații sanitare și stingere incendiu | 3.095.100,00 | 588.069,00 | 3.683.169,00 |
| | Instalații de incalzire, ventilare și climatizare | 4.127.470,00 | 784.219,30 | 4.911.689,30 |
| | Instalații electrice | 4.505.248,80 | 855.997,27 | 5.361.246,07 |
| | Instalații de curenți slabi | 4.205.053,20 | 798.960,11 | 5.004.013,31 |
| | Instalații gaze medicale | 1.813.343,00 | 344.535,17 | 2.157.878,17 |
| TOTAL I - subcap. 4.1 | | 33.317.700,00 | 6.330.363,00 | 39.648.063,00 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 574.700,00 | 109.193,00 | 683.893,00 |
| | Montaj ascensoare | 58.500,00 | 11.115,00 | 69.615,00 |
| | Instalații sanitare și stingere incendiu | 17.000,00 | 3.230,00 | 20.230,00 |
| | Instalații de incalzire, ventilare și climatizare | 349.590,00 | 66.422,10 | 416.012,10 |
| | Instalații electrice | 63.500,00 | 12.065,00 | 75.565,00 |
| | Instalații de curenți slabi | 86.110,00 | 16.360,90 | 102.470,90 |
| TOTAL II - subcap. 4.2 | | 574.700,00 | 109.193,00 | 683.893,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 7.855.400,00 | 1.492.526,00 | 9.347.926,00 |
| | Ascensoare | 585.000,00 | 111.150,00 | 696.150,00 |

| Nr. crt. | Denumirea capitolorelor și subcapitolor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3 | Instalatii sanitare si stingere incendiu | 132.354,00 | 25.147,26 | 157.501,26 |
| | Instalatii de incalzire, ventilare si climatizare | 5.321.378,00 | 1.011.061,82 | 6.332.439,82 |
| | Instalatii electrice | 1.325.646,00 | 251.872,74 | 1.577.518,74 |
| | Instalatii de curenti slabii | 491.022,00 | 93.294,18 | 584.316,18 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 5.733.100,00 | 1.089.289,00 | 6.822.389,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 | | 13.588.500,00 | 2.581.815,00 | 16.170.315,00 |
| Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) | | 47.480.900,00 | 9.021.371,00 | 56.502.271,00 |



| Tabelul nr. 7 - ADALTA SOCIOECONOMICA - rezultatul | | TM | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 | Anul 6 | Anul 7 | Anul 8 | Anul 9 | Anul 10 | Anul 11 | Anul 12 | Anul 13 | Anul 14 | |
|--|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 95% | | | | | | | | | | | |
| Cost total investitie la pretul actual contabil | | | | | | 91% | | | | | | | | | | | |
| Costuri magazinilor depozite | Lei/ton | 105.613 | 7.216,785 | 17.129,310 | 17.129,310 | 16.748,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valoarea redusala | Lei/ton | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valoarea totala - valoare economica | Lei/ton | 105.613 | 7.206,785 | 17.119,310 | 17.119,310 | 16.739,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costuri de achizitie la pretul actual contabil | | | | | | 91% | | | | | | | | | | | |
| 1. Costuri privind achizitia si reparatia spitalului | Lei/ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Costuri privind operarea colectoarei din cadrul spitalului | Lei/ton | 0 | 0 | 0 | 102.212 | 209.612 | 218.527 | 237.047 | 237.047 | 248.014 | 252.008 | 270.395 | 282.516 | 295.320 | 315.819 | 336.845 | |
| 3. Costuri cu forta de muncă | Lei/ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Alte costuri si sursele de finantare | Lei/ton | - | - | - | - | 142.799,039 | 161.258,549 | 202.875,736 | 218.728,524 | 236.409,891 | 257.320,447 | 268.739,699 | 280.879,192 | 293.851,427 | 307.009,878 | 321.180,485 | |
| Total costuri de operare - valoare economica | Lei/ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valoarea operationalala - valoare a economica | Lei/ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beneficiile socio-economice cuantificabile | Lei/ton | 0 | 0 | 0 | 108.564 | 101.257 | 109.672 | 210.517 | 246.007 | 257.820 | 268.740 | 280.820 | 293.661 | 307.008 | 321.181 | 336.845 | |
| Beneficiile indirecte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Economia din colectarea sielor de esteptare pentru efectuarea | Lei/ton | - | 0 | 0 | 539.432 | 560.898 | 518.074 | 648.870 | 678.492 | 711.108 | 745.339 | 781.111 | 819.622 | 856.895 | 900.227 | 940.439 | |
| Instrumente de colectare spitalului | Lei/ton | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Numarul membrilor de personal urmatoare la cadrul spitalului | perso/za | - | - | - | 29.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | |
| Numarul membrilor de personal care este in securitate medicala | perso/za | - | 0 | 0 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | |
| Numarul urmatorilor persoane care sunt in cadrul spitalului | perso/za | - | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Valoarea unui site produs | Lei/za | 70 | 70 | 70 | 91 | 96 | 101 | 106 | 110 | 116 | 121 | 127 | 133 | 140 | 146 | 152 | |
| Economia anuala din creșterea numărului de pacienti care nu vor crește | Lei/za | - | 0 | 0 | 7.517.017 | 7.897.979 | 8.318.593 | 8.718.305 | 9.136.788 | 9.573.349 | 10.014.248 | 10.516.644 | 11.011.449 | 11.510.472 | 12.104.439 | 12.704.401 | 13.304.378 |
| Numarul membrilor de personal urmatoare la cadrul spitalului | perso/za | - | - | - | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | |
| Numarul membrilor de personal care este in securitate medicala | perso/za | - | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Valoarea investita a calei de site si utilajelor | Lei/za | 80.310 | 861.325 | 890.553 | 731.388 | 774.416 | 811.020 | 859.166 | 891.193 | 934.180 | 979.021 | 1.020.024 | 1.075.283 | 1.132.976 | 1.189.955 | 1.247.934 | |
| Reducerea costurilor de spitalizare cu urmare a rezabilitarii spitalului | Lei/za | - | 0 | 0 | 2.457.637 | 2.779.541 | 3.254.771 | 3.946.699 | 4.094.684 | 4.790.838 | 5.126.857 | 5.791.174 | 24.817.099 | 35.512.816 | 55.957.664 | 75.987.464 | 95.997.284 |
| Reducerea costurilor de spitalizare cu urmare a rezabilitarii spitalului | perso/za | - | 0 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | |
| Costuri de spitalizare suplimentare ce se pot face in cadrul spitalului | perso/za | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Pretul unei site de spitalizare | Lei/za | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Total beneficiile socio-economice cuantificabile | Lei/za | - | 426 | 438 | 479 | 541 | 585 | 778 | 994 | 1.139 | 1.844 | 2.082 | 4.101 | 6.329 | 10.929 | 15.529 | |
| Total beneficiile socio-economice ncuantificabile | Lei/za | - | 0 | 0 | 10.933.486 | 11.298.659 | 11.923.458 | 13.283.365 | 14.926.340 | 17.093.784 | 20.327.094 | 25.093.923 | 32.351.154 | 45.912.301 | 68.972.186 | 88.972.186 | 108.972.186 |
| Total beneficiile | Lei/za | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Procent costuri cu forta de muncă | Lei/za | - | 0 | 0 | 10.716.742 | 12.860.106 | 13.402.110 | 15.571.882 | 15.157.747 | 17.341.065 | 20.830.821 | 27.571.812 | 33.151.782 | 46.225.307 | 58.193.377 | 72.113.191 | 87.008 |
| Procent ale costurii la starea de cale cu forta de muncă = 0 | Lei/za | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Costuri cu forta de muncă | Lei/za | - | 105.613 | 7.206.785 | 17.119.310 | 16.739.834 | 17.119.310 | 16.739.834 | 17.119.310 | 16.739.834 | 17.119.310 | 16.739.834 | 17.119.310 | 16.739.834 | 17.119.310 | 16.739.834 | 17.119.310 |
| Valoarea economică a costurilor de investitie (Rulint) | Lei/za | - | 110.753.905 | 110.753.905 | 110.753.905 | 110.753.905 | 110.753.905 | 110.753.905 | 110.753.905 | 110.753.905 | 110.753.905 | 110.753.905 | 110.753.905 | 110.753.905 | 110.753.905 | 110.753.905 | |
| Valoarea economică a costurilor de investitie (Ev-ops) | Lei/za | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valoarea interioara si exteriora a profiturilor nete | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costuri cu investitie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procent din manevra rezerva - F | % | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Procent forta de muncă - L | % | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Procent ale costurii la starea de cale cu forta de muncă - O | % | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Costuri cu forta de muncă | % | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valoarea economică a costurilor de investitie (Rulint) | % | - | 10.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valoarea economică a costurilor de investitie (Ev-ops) | % | - | 0.02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Procent la profitul umbrelor | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Procent la profitul umbrelor ai forței de muncă = St | % | - | 0,312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Procent la profitul umbrelor ai spitalului = SF | % | - | 0,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Procent standard | % | - | 0,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Procent de conversie = Scf | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |



Proiectant, S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. București Spl. Independenței 294, Sector 6, București, România 021-319.48.53 /54 /55; 021-319.53.58; office@intergroup.ro

ANEXA 2. SCENARIU 2 – SCENARIU ALTERNATIV

Proiectant,
S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
București Spl. Independenței 294, Sector 6,
București, România
021-319.48.53 /54 /55; 021-319.53.58;
office@intergroup.ro

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

“ MODERNIZAREA SI DOTAREA INCINTEI CLADIRII SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA”
CLADIREA PRINCIPALA - CORPURI C, D, E - jud Ialomița

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|---------------------|-------|----------------|
| | | lei | lei | lei |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | 0 | 0 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 1 | | 0 | 0 | 0 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 2 | | 0 | 0 | 0 |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 4.000 | 760 | 4.760 |
| | 3.1.1. Studii de teren | 4.000 | 760 | 4.760 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 9.596 | 0 | 9.596 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 15.000 | 2.850 | 17.850 |

Conform cu prevederile art. 17 din Legea nr. 130/2004 privind organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Finanțelor Publice, în urma verificării către Consiliul de Administrație al Institutului Național de Finanțe Publice, în cadrul unei sesiuni ordinară, din 12 iunie 2007, că nu există situații care să impună modificarea documentației de finanțare.

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---|---|---------------------|------------------|-------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 3.5 | Proiectare | 1.243.441 | 236.254 | 1.479.695 |
| | 3.5.1. Temă de proiectare | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 122.890,00 | 23.349 | 146.239 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 24.000 | 4.560 | 28.560 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 72.780,00 | 13.828 | 86.608 |
| | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 1.023.771,37 | 194.517 | 1.218.288 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 120.000 | 22.800 | 142.800 |
| 3.7 | Consultanță | 147.000 | 27.930 | 174.930 |
| | 3.7.1. Managementul contractului de executie | 132.000,00 | 25.080 | 157.080 |
| | 3.7.2. Auditul financiar | 15.000,00 | 2.850 | 17.850 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 520.104 | 98.820 | 618.923 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 220.228,43 | 41.843 | 262.072 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 172.248,38 | 32.727 | 204.976 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție | 47.980,05 | 9.116 | 57.096 |
| | 3.8.2. Dirigentie de șantier | 299.875,31 | 56.976 | 356.852 |
| Total capitol 3 | | 2.059.141 | 389.414 | 2.448.555 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 33.816.732 | 6.425.179 | 40.241.911 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 574.725 | 109.198 | 683.923 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 7.855.432 | 1.492.532 | 9.347.965 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Dotări | 5.733.160 | 1.089.300 | 6.822.460 |
| 4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 4 | | 47.980.049 | 9.116.209 | 57.096.258 |

pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare* (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---|---|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | lei | lei |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 589.091 | 111.927 | 701.018 |
| | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 485.916 | 92.324 | 578.240 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului | 103.174 | 19.603 | 122.778 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 418.528 | 0 | 418.528 |
| | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 174.387 | 0 | 174.387 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 34.877 | 0 | 34.877 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 174.387 | 0 | 174.387 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 34.877 | 0 | 34.877 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute (1,29%*cap.1.2, cap.1.3, cap.1.4,cap.2, cap.3.5,cap. 3.8, cap 4) | 640.837 | 121.759 | 762.596 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 8.403 | 1.597 | 10.000 |
| Total capitol 5 | | 1.656.859 | 235.283 | 1.892.142 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0 | 0 | 0 |
| Total capitol 6 | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 51.696.049 | 9.740.906 | 61.436.955 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 34.877.373 | 6.626.701 | 41.504.074 |

*În prețuri la data de sept 2017 (1 euro = 4,5978 lei).


Data elaborării:

23.10.2017

Beneficiar/Investitor,

Județul Ialomița

Președinte Consiliu Județean Ialomița



JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA" – CORPURI DE CLADIRE C. D. C.

| Analiza 3 - ANALIZA SOCIOECONOMICĂ - comunită 2 | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 | Anul 6 | Anul 7 | Anul 8 | Anul 9 | Anul 10 | Anul 11 | Anul 12 | Anul 13 | Anul 14 |
|--|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cost investită în prestatii constabile | | | | | | | | | | | | | | |
| Costuri de construcție și operează | Lei/An | 199.937 | 7.314.821 | 17.370.109 | 17.370.109 | 15.825.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valeoare revalorizată | Lei/An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiții totale - valoare economică | Lei/An | 199.937 | 7.314.821 | 17.370.109 | 17.370.109 | 15.825.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operează în prestatii constabile | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costuri privind introducerea și operarea în funcție a Sistemului | Lei/An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Costuri privind parapetirea obiectelor din cadrul spitalului | Lei/An | 0 | 0 | 193.256 | 201.257 | 208.672 | 218.537 | 227.647 | 237.658 | 248.024 | 258.493 | 270.395 | 282.316 | 295.308 |
| 3. Costuri privind achiziția materialelor și serviciilor | Lei/An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Alte costuri directe | Lei/An | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total costuri de operează - valoare economică | Lei/An | - | - | 199.218.930 | 201.256.838 | 208.672 | 218.537 | 227.647 | 237.658 | 248.024 | 258.493 | 270.395 | 282.316 | 295.308 |
| Valeoare după restanță - valoare economică | Lei/An | 0 | 0 | 199.216 | 201.257 | 208.672 | 218.537 | 227.647 | 237.658 | 248.024 | 258.493 | 270.395 | 282.316 | 295.308 |
| Beneftii sociale-exponente identificabile | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneftii indirekte | | | | | | | | | | | | | | |
| Resursele din societatea civilă ce susțină pentru războiu | Lei/An | - | 0 | 500.002 | 399.338 | 618.674 | 648.570 | 679.492 | 712.198 | 746.289 | 782.111 | 819.652 | 854.935 | 900.217 |
| Resursele din mediu-societate | Lei/An | - | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Nouă mediu și resurse naturale rezultante din cadrul Spitalului | Lei/An | - | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Instituții și organe | Lei/An | - | 0 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Numerul de plebiscitate care urmărește ca ar fi pusă în funcție în cadrul spitalului | Lei/An | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Valeoare unită de plebiscitate | Lei/An | 70 | 70 | 86 | 91 | 101 | 105 | 110 | 115 | 121 | 127 | 133 | 140 | 146 |
| Economii generale din cadrul resurselor publice ale guvernului care să vor crește | Lei/An | - | 0 | 7.517.017 | 7.357.970 | 8.316.595 | 8.316.595 | 9.158.743 | 9.579.349 | 10.024.885 | 10.518.644 | 11.021.445 | 11.810.472 | 12.164.395 |
| Blajingi și surse de finanțare ale statelor și județelor | Lei/An | - | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Nouă județă și resurse naturale rezultante din cadrul spitalului | Lei/An | - | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Valoarea medie a cadrului medical interno | Lei/An | 101.410 | 101.375 | 99.853 | 733.308 | 778.436 | 811.620 | 850.569 | 891.393 | 934.160 | 973.021 | 1.024.014 | 1.075.361 | 1.126.075 |
| Reducerea și eliminarea de spitalizare și operații la spitalul spitalului | Lei/An | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Numarul mediu de spitalizare și operații la spitalul spitalului | Lei/An | 0 | 0 | 2.487.457 | 2.376.543 | 2.284.274 | 2.198.650 | 1.694.564 | 6.728.578 | 9.429.837 | 12.783.174 | 21.012.698 | 33.312.386 | 59.867.084 |
| Alte | Lei/An | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Reducerea și eliminarea de spitalizare și operații la spitalul spitalului | Lei/An | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Percent vîrstă de spitalizare | Lei/An | 426 | 419 | 479 | 941 | 635 | 778 | 994 | 1.339 | 1.318 | 2.692 | 4.101 | 6.939 | 10.310 |
| Total beneficii sociale-economici identificabili | Lei/An | - | 0 | 19.523.426 | 11.226.850 | 12.192.420 | 19.329.605 | 16.810.840 | 17.988.784 | 20.251.691 | 25.693.328 | 32.868.334 | 45.372.301 | 58.972.146 |
| Total beneficii | Lei/An | - | 0 | 10.226.742 | 11.500.105 | 12.101.110 | 13.571.052 | 15.157.747 | 17.341.065 | 20.150.331 | 25.277.749 | 33.151.739 | 48.472.057 | 59.931.327 |
| Flux de număr de pacienti | Lei/An | 185.927 | 7.314.573 | 17.370.109 | 17.561.365 | 16.079.809 | 209.072 | 118.927 | 266.407 | 287.140 | 268.740 | 280.320 | 294.561 | 307.002 |
| Percent pacienti la spitalul spitalului | Lei/An | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Utilizare resursele economice | % | 80% | | | | | | | | | | | | |
| Utilizare resursele economice | Lei/An | 118.229.624 | | | | | | | | | | | | |
| Resursă bugetară disponibilă | % | 4,5 | | | | | | | | | | | | |



| | |
|--|-------|
| Pretul umbrelor al prestatii de manca și apă | 0,512 |
| Pretul umbrelor al ghidurilor - zaf | 0,700 |
| Factorul standard de conversie a zaf | 0,810 |

Evaluarea interdicției și limitării de prestare constabile

| Costul de investită | | |
|---|---|--------|
| Prezent în moneda străină - F | % | 100% |
| Prezent forma de măsură - t | % | 100% |
| Prezent forma de măsură - t | % | 100% |
| Prezent altă costură în afara de celălaltă forma de măsură - D | % | 100% |
| (+) - | % | 100% |
| Valoarea Economică a costurilor de investiție și operație (Leu) | % | 99,65% |



Anexa 3 - Graficul activitatilor



PROIECT:

"Modernizarea si dotarea incintei cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia", str. Decebal, nr.3, Slobozia, judetul Ialomița

| NR. CRT. | DENUMIRE LUCRARE | UNITATE DE MĂSURĂ | TOTAL PRET / UM lei | CANTITATE | TOTAL FARA TVA (lei) |
|----------|--|-------------------|------------------------|-----------|-------------------------|
| A | TOTAL GENERAL DOTARI | | | | 5.733.100,00 |
| | MATERIAL MEDICAL | | | | 3.628.800 |
| 1 | Aspirator chirurgical | buc | 5.348 | 1 | 5.348 |
| 2 | Canapea așteptare cu 3 locuri | buc | 1.163 | 35 | 40.688 |
| 3 | Canapea consultatiu | buc | 3.023 | 16 | 48.360 |
| 4 | masa de examinare si tratament | buc | 3.023 | 20 | 60.450 |
| 5 | Cărucior instrumente | buc | 977 | 40 | 39.060 |
| 6 | Cărucior rufe | buc | 4.185 | 24 | 100.440 |
| 7 | Stajie spălator nou născut Neonatologie | buc | 16.275 | 1 | 16.275 |
| 8 | Dulap depozitare | buc | 3.023 | 33 | 99.743 |
| 9 | Dulap | buc | 2.558 | 48 | 122.760 |
| 10 | Fotoliu așteptare parinti | buc | 3.953 | 11 | 43.478 |
| 11 | Lampa pentru mici intervenții chirurgicale | buc | 40.000 | 2 | 80.000 |
| 12 | Masa de infasat | buc | 4.418 | 1 | 4.418 |
| 13 | Masa de lucru | buc | 4.418 | 20 | 88.350 |
| 14 | Masa de mici intervenții chirurgicale | buc | 27.900 | 1 | 27.900 |
| 15 | Masa mayo hidraulica | buc | 2.500 | 1 | 2.500 |
| 16 | Noptiera | buc | 1.860 | 24 | 44.640 |
| 17 | Noptiera salon | buc | 1.860 | 461 | 857.460 |
| 18 | Noptiera salon internare de zi | buc | 2.790 | 31 | 86.490 |
| 20 | Pat nou-nascut | buc | 442 | 30 | 13.253 |
| 21 | Pat pediatric 0-1 an | buc | 2.093 | 22 | 46.035 |
| 22 | Pat pediatric 1-3 ani | buc | 2.093 | 10 | 20.925 |
| 23 | Pat pediatric 3-6 ani | buc | 2.093 | 8 | 16.740 |
| 24 | pat camera de garda | buc | 2.093 | 16 | 32.000 |
| 25 | birou scaun medic dulap | buc | 2.000 | 31 | 63.943 |
| 32 | pat insotitor | buc | 2.300 | 26 | 66.495 |
| 33 | Pat salon | buc | 2.093 | 1 | 6.508 |
| 34 | Pat salon internare de zi | buc | 4.418 | 22 | 98.685 |
| 36 | Rafuri depozitare | buc | 4.418 | 1 | 6.508 |
| 37 | Scaun chirurg hidraulic | buc | 2.558 | 25 | 139.500 |
| 39 | Set cărucioare curătenie | buc | 5.580 | | |

PROIECT:

„ Modernizarea si dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia ”, str. Decebal, nr.3, Slobozia, județul Ialomița

| NR. CRT. | DENUMIRE LUCRARE | UNITATE DE MĂSURĂ | TOTAL PRET / UM lei | CANTITATE | TOTAL FARA TVA lei |
|----------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------|
| 40 | Suport + recipient de colectare pansamente | buc | 1.395 | 14 | 19.530 |
| 41 | Troliu anestezie | buc | 5.580 | 1 | 5.580 |
| 42 | Troliu transport deșeuri | buc | 1.395 | 20 | 27.900 |
| 43 | Troliu tratamente | buc | 9.300 | 28 | 260.400 |
| 44 | Troliu urgență | buc | 9.300 | 1 | 9.300 |
| B MOBILIER AUXILIAR | | | | | |
| 1 | Birou+scaun-din cabinete medic | buc | 3.400 | 139 | 472.600 |
| 2 | Scaun birou-recepție INTERNĂRI / EXTERNĂRI | buc | 3.000 | 6 | 18.000 |
| 3 | masa sedinta-camera raport-10 scaune | buc | 8.600 | 11 | 94.600 |
| 4 | saloane (1masa+3 scaune) | buc | 950 | 57 | 74.100 |
| 5 | Stație spălător nou născut | buc | 8000 | 21 | 84.000 |
| | Stație servit masa la pat | buc | 700 | 35 | 210.000 |
| 6 | ofițiu(1masa+4 scaune) | buc | 1.300 | 46 | 59.800 |
| 7 | Blat cu spălător în zona servit masa | buc | 4.000 | 16 | 64.000 |
| 8 | Blat cu spălător în oficiu | buc | 6.000 | 14 | 84.000 |
| 9 | Spălător vesela | buc | 3.000 | 16 | 48.000 |
| 10 | W/C | buc | 465 | 207 | 96.300 |
| 11 | Lavoar + BATERIE | buc | 661 | 316 | 208.744 |
| 12 | Cădita dus - 120x80 + BATERIE DUS | buc | 2.000 | 63 | 126.000 |
| 13 | Cădita dus - 100x80 + BATERIE DUS | buc | 2.000 | 14 | 28.000 |
| 14 | Cădita dus - 80x80 + BATERIE DUS | buc | 1.500 | 22 | 44.000 |
| 15 | WC Disabilitati inclusiv bara sustinere | buc | 2.000 | 73 | 146.000 |
| 16 | Lavoar Disabilitati + baterie | buc | 2.000 | 22 | |
| 17 | Cădita dus Disabilitati | buc | 2.000 | 22 | |
| 18 | cada Disabilitati | buc | 4.000 | 6 | 12.000 |
| 19 | ploscar | buc | 1.500 | 2 | 8.000 |
| 20 | Mobilier manager / secretara | buc | 1.500 | 15 | 22.500 |
| 21 | Dulap bibliorafuri | buc | 10.000 | 3 | 30.000 |
| 22 | Fotoliu birou | buc | 1.000 | 100 | 100.000 |
| 23 | Dulap garderoba pacienti | buc | 800 | 20 | 16.000 |
| 24 | Hidrant cu spuma | buc | 500 | 10 | 5.000 |
| 25 | Hidrant cu CO2 | buc | 100.00 | 72 | 7.200 |
| | | | | | 12.456 |
| | | | | | 72 |
| | | | | | 173,00 |
| | | | | | |

| PROIECT: „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, str. Decebal, nr.3, Slobozia, județul Ialomița | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------------|--|
| NR. CRT. | DENUMIRE LUCRARE | UNITATE DE MĂSURĂ | TOTAL PRET / UM lei | CANTITATE | TOTAL FARA TVA (lei) | |
| Echipamente | | | | | | |
| TOTAL GENERAL UTILAJE SI ECHIPAMENTE | | | | | | |
| 1 Ascensor | | | | | | |
| Instalații sanitare și stingeri incendiu | | buc | 292.500 | 2 | 585.000 | |
| Grup de ridicare a presiunii pentru A.R.M | | buc | | | 1.322.354 | |
| Filtre apa potabilă autocurător | | buc | 50.000 | 1 | 50.000 | |
| Rezervor de hidrofor Apă rece menajeră | | buc | 40.604 | 1 | 40.604 | |
| Rezervor de hidrofor Hidrantii interiori | | buc | 4.000 | 2 | 8.000 | |
| Rezervor de acumulare ACM | | buc | 13.000 | 1 | 13.000 | |
| Vas de expansiune închis | | buc | 3.250 | 1 | 3.250 | |
| Pompare circulație pentru preparare apă caldă menajeră (circuit secundar apă potabilă), cu corp dublu, montată pe conductă, debit 5,5 m ³ /h, înălțime de pompare ≈ 10 mH2O | | buc | 7.000 | 1 | 7.000 | |
| Pompare circulație pentru recirculare apă caldă menajeră, cu corp dublu, montată pe conductă, debit 4,5 m ³ /h, înălțime de pompare ≈ 8,0 mH2O | | buc | 6.000 | 1 | 6.000 | |
| Instalații de încălzire, ventilație și climatizare | | buc | 2.500 | 1 | 2.500 | |
| ÎNCĂLZIRE | | buc | 2.000 | 1 | 2.000 | |
| Cazan din otel cu focar presurizat, de preparare agent termic, 80/60°C, putere nominală 700kW, cu funcționare pe gaz și combustibil lichid, echipat cu: | | buc | 41.576 | 3 | 124.728 | |
| Coș de fum, din inox, izolat termic | | buc | 12.000 | 2 | 24.000 | |
| Agregat preparare apă răcită, cu condensatorul răcit cu aer, funcționând cu freon ecologic | | buc | 330.000 | 4 | 1.320.000 | |
| Statie dedurizare: | | buc | 10.400 | 2 | 20.800 | |
| Vas de expansiune agent termic, cu capacitatea de 1000 litri: | | buc | 750 | 2 | 1.500 | |
| Vas de expansiune agent termic, cu capacitatea de 1500 litri: | | buc | 3.500 | 2 | 7.000 | |
| Schimbător de căldură cu plăci și garnituri din otel inox de 0,6mm grosime, garnituri fixate mecanic, racorduri cu flange și contrafianșe pentru ambele circuite, având o sarcină termică de 100 kW | | buc | 5.500 | 2 | 11.000 | |
| | | buc | 6.000 | 2 | 12.000 | |

| PROIECT: „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, str. Decebal, nr.3, Slobozia, județul Ialomița | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------|
| NR. CRT. | DENUMIRE LUCRARE | UNITATE DE MĂSURĂ | TOTAL PRET / UM Lei | CANTITATE | TOTAL FARA TVA Lei |
| | Schimbător de căldură cu plăci și garnituri din otel inox de 0.6mm grosime, garnituri fixate mecanic, racorduri cu flanșe și contraflanșe pentru ambele circuite, având o sarcină termică de 480 Kw | buc | 8.800 | 2 | 17.600 |
| | Schimbător de căldură cu plăci și garnituri din otel inox de 0.6mm grosime, garnituri fixate mecanic, racorduri cu flanșe și contraflanșe pentru ambele circuite, având o sarcină termică de 580 Kw | buc | 14.000 | 4 | 56.000 |
| | Rezervor stocare soluție etilen-glicol, suprateran | buc | 2.000 | 2 | 4.000 |
| | Rezervor stocare combustibil lichid, subteran | buc | 35.000 | 2 | 70.000 |
| | Generator electric 500kVA | | 800.000,00 | 1 | 800.000 |
| | UPS 150 kVA medical | | 130.000,00 | 2 | 260.000 |
| | UPS 200 kVA general | | 100.000,00 | 1 | 100.000 |
| | funcționare pe gaz și combustibil lichid, echipat cu: | | 35.000,00 | 2 | 70.000 |
| | Cos de fum, din inox, izolat termic | | 12.000 | 1 | 12.000 |
| | Agregat preparare apă răcita, cu condensatorul racit cu aer, funcționând cu freon ecologic | | 290.000 | 3 | 870.000 |
| | Vas de expansiune agent termic, cu capacitatea de 140 litri: | | 10.400 | 1 | 10.400 |
| | Vas de expansiune agent termic, cu capacitatea de 1000 litri: | | 750 | 1 | 750 |
| | Vas de expansiune agent termic, cu capacitatea de 1500 litri: | | 3.500 | 1 | 3.500 |
| | racorduri cu flanșe și contraflanșe pentru ambele circuite, având o sarcină termică de 100 Kw | buc | 5.500 | 1 | 5.500 |
| | racorduri cu flanșe și contraflanșe pentru ambele circuite, având o sarcină termică de 480 Kw | buc | 6.000 | 1 | 6.000 |
| | racorduri cu flanșe și contraflanșe pentru ambele circuite, având o sarcină termică de 580 Kw | buc | 8.800 | 1 | 8.800 |
| | Rezervor stocare soluție etilen-glicol, suprateran | | 14.000 | 2 | 28.000 |
| | Rezervor stocare combustibil lichid, subteran | | 2.000 | 1 | 2.000 |
| | VENTILATII | | 35.000 | 1 | 35.000 |
| | Centrală de tratare a aerului pentru sala de operații clasa II curatenie aer – filtrare, răcire, încălzire, umidificare cu abur, recuperare căldură, funcționând doar cu aer proaspăt; montaj exterior. Complet echipată pentru a deservi camerele curate clasa I | buc | 51.000 | 7 | 357.000 |
| | Centrală de tratare a aerului bloc operator sau ATI – filtrare, răcire, încălzire, umidificare cu abur, recuperare căldură, funcționând doar cu aer proaspăt; montaj exterior. Complet echipată pentru a deservi camerele curate clasa II. Construcție igienică | buc | 120.000 | 6 | 720.000 |

| PROJECT: „Modernizarea si dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgenta Slobozia”, str. Decebal, nr.3, Slobozia, județul Ialomița | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|-----------|-------------------------|
| NR. CRT. | DENUMIRE LUCRARE | UNITATE DE MĂSURARE | TOTAL PRET / UM lei | CANTITATE | TOTAL FARA TVA (lei) |
| | Centrală de tratare a aerului sterilizare – filtrare, răcire, încălzire, umidificare cu abur, recuperare căldură, funcționând doar cu aer proaspăt; montaj exterior. Complet echipată pentru a deserve camere curate clasa II. Construcție igienica cu profil r | buc | 54.000 | 1 | 54.000 |
| | Centrală de tratare a aerului – filtrare, răcire, încălzire, recuperare căldură, funcționând doar cu aer proaspăt; montaj exterior. Complet echipată pentru a deserve camere curate clasa III. Construcție igienica cu profil rotunjit având următoarea compo | buc | 56.000 | 3 | 168.000 |
| | Ventilator centrifugal de evacuare, pentru montaj in-line, în plafonul fals, având următoarele caracteristici: | buc | 1.500 | 3 | 4.500 |
| | RĂCIRE | | | | 137.300 |
| | Unitate de ventiloconvector pentru montaj în plafonul fals, carcasa din tablă de oțel galvanizată, grilă rabatabilă din tabă de oțel perforată vopsită, sistem 4 țevi, pentru răcire și încălzire și aporție de aer proaspăt, inclusiv cadru din tablă de oțel g | buc | 2.500 | 45 | 112.500 |
| | Radiator din oțel, plan igienic, ventili de golire, aerisire, niple, garnituri, suporti și toate elementele necesare pentru funcționare. Model BASIC 11/600, lungime 500 mm, putere 80/60/20 °C: 411W | buc | 800 | 16 | 12.800 |
| | Radiator din oțel, ventili de golire, aerisire, niple, garnituri, suporti și toate elementele necesare pentru funcționare. Model BASIC 11/600, lungime 900 mm, putere 80/60/20 °C: 493W | buc | 400 | 30 | 12.000 |

| PROIECT: „Modernizarea si dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgența Slobozia”, str. Decebal, nr.3, Slobozia, județul Ialomița | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------|
| NR. CRT. | INSTALAȚII ELECTRICE | DENUMIRE LUCRARE | UNITATE DE MĂSURA | TOTAL PRET / UM lei | CANTITATE | TOTAL FARA TVA lei |
| | Tablou Electric General - TEG | | Buc | 86.526 | 1 | 86.526 |
| | Tablou General de Siguranță – TGS | | Buc | 64.800 | 1 | 64.800 |
| | Tablou UPS General - TUPSG | | Buc | 13.680 | 1 | 13.680 |
| | Tablou UPS Medical 1 și 2 – TUPSM1 & TUPSM2 | | Buc | 5.400 | 2 | 10.800 |
| | Tablou Normal de nivel | | Buc | 10.800 | 8 | 86.400 |
| | Tablou UPS de nivel | | Buc | 5.760 | 8 | 46.080 |
| | Tablou Sali de intervenții | | Buc | 32.400 | 2 | 64.800 |
| | Tablou ATI & trezire | | Buc | 32.400 | 2 | 64.800 |
| | Tablou Centrală Termică – TCT | | Buc | 5.760 | 1 | 5.760 |
| | Tablou CTA medicale - TCTAM | | Buc | 4.320 | 1 | 4.320 |
| | Tablou CTA Generator abur - TG3 | | Buc | 2.160 | 1 | 2.160 |
| | Tablou Stație Pompe Incendiu – TPI | | Buc | 5.760 | 1 | 5.760 |
| | Tablou Desfumare - TDF | | Buc | 2.880 | 1 | 2.880 |
| | Tablou Chiliere | | Buc | 10.800 | 1 | 10.800 |
| | Baterie de compensare a factorului de putere 250 kVar | | Buc | 10.800 | 1 | 10.800 |
| | Generator electric 500kVA | | Buc | 576.000 | 1 | 576.000 |
| | Parătrășnet cu dispozitiv de amorsare | | Buc | 10.080 | 1 | 10.080 |
| | UPS 150 kVA medical | | Buc | 93.600 | 2 | 187.200 |
| | UPS 200 kVA general | | Buc | 72.000 | 1 | 72.000 |

| PROIECT: | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------|----------------|
| " Modernizarea si dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgența Slobozia ", str. Decebal, nr.3, Slobozia, județul Ialomița | | | | | |
| NR. CRT. | DENUMIRE LUCRARE | UNITATE DE MĂSURA | TOTAL PRET / UM | CANTITATE | TOTAL FARA TVA |
| Instalații de securitate și stabilimente | | | | | |
| Rack TV | Buc | 5.000 | 1 | | 5.000 |
| Rack Voce-Date-Interfon Secundar | Buc | 22.000 | 2 | | 44.000 |
| Rack Voce-Date-Interfon General | Buc | 33.000 | 1 | | 33.000 |
| Centrala telefonica | Buc | 44.022 | 1 | | 44.022 |
| Centrala detectie incendiu 4 bucle | Buc | 25.000 | 1 | | 25.000 |
| Sistem apelare asistente | Buc | 120.000 | 1 | | 120.000 |
| Sistem sincronizare ora | Buc | 50.000 | 1 | | 50.000 |
| Sistem Control Acces / Intruziune / video | Buc | 130.000 | 1 | | 130.000 |
| Sistem sonorizare / alarme tehnice | Buc | 40.000 | 1 | | 40.000 |

NOTA

Având în vedere ca în incinta Spitalului Județean Ialomița sunt afectate de lucrări de modernizare/reparare și construire mai multe corpuși de clădiri, la fază Project Tehnic se va evalua în mod integrat necesarul cu dimensionarea echipamentelor și utilajelor ce asigură utilitatele către toate clădirile

