

## FOAIE DE CAPAT



### 1. denumirea obiectivului de investiții

"Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia"

### 2. amplasamentul

Str. Decebal, Nr.3, Slobozia, Județul Ialomița

### 3. titularul investiției

Județul Ialomița  
Slobozia - Piața Revoluției, Nr. 1, Cod poștal 920032

### 4. beneficiarul investiției



Spitalul Județean de Urgență Slobozia

### 5. elaboratorul studiului

Proiectant general

S.C. INTERACTIVE DESIGN S.R.L.  
Str. Mihai Eminescu, Nr.171, Sector 2, Bucuresti  
R.C. J39/451/14.06.2006  
C.U.I. 18766818

Nr. proiect: ID 262/02.2017



interactive | design



## STUDIU DE FEZABILITATE

### Date generale:

#### **1. denumirea obiectivului de investiții**

"Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia"

#### **2. amplasamentul**

Str. Decebal, Nr.3, Slobozia, Județul Ialomița

#### **3. titularul investiției**

Județul Ialomița  
Slobozia - Piața Revoluției, Nr. 1, Cod poștal 920032

#### **4. beneficiarul investiției**

Spitalul Județean de Urgență Slobozia  
Str. Decebal, Nr.3, Slobozia, Județul Ialomița

#### **5. elaboratorul studiului**

Proiectant general


S.C. INTERACTIVE DESIGN S.R.L.  
Str. Mihai Eminescu nr. 14, Sector 2, Bucuresti  
R.C. J39/451/14.06.2006/3531  
C.U.I. 18766818

Arhitectura: arh. Sebastian Kalmán.....

Instalații: ing. Cristian Tudora.....

Rezistența: ing. Paul Ionescu.....

Coordonator: ing. Andrei Tudor.....





## Informatii generale privind proiectul

### **1. situația actuală și informațiile despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;**

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Județul Ialomița care solicita elaborarea documentatiei de proiectare faza SF pentru obiectivul "Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia". Tema de proiectare trebuie sa raspunda la urmatoarele solicitari:

*Rezultatul așteptat în urma implementării proiectului este crearea unui spațiu adekvat, în vederea creșterii calității serviciilor de sănătate și a nivelului de trai a populației din orașul Slobozia și din întreg județul Ialomița. Se urmărește asigurarea unui acces egal al tuturor cetățenilor la serviciile de sănătate, în vederea creșterii speranței de viață sănătoasă prin sporirea accesibilității serviciilor medicale și îmbunătățirea calității acestora.*

### **2. descrierea investiției;**


**a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat;**

Unitatea de primire urgențe din cadrul Spitalului Județean de urgență Slobozia este cea mai mare unitate de urgente din județul Ialomița. Aceasta răspunde tuturor cazurilor de urgență atât din orașul Slobozia cât și celor din împrejurimi.

Capacitatea UPU raportat la nevoile existente la populația deservită este foarte mare ceea ce duce la disproportionalitatea dintre numărul zilnic de pacienți și spația existentă cât și a aparaturii medicale insuficiente. Datorită acestei disproportionalități, activitatea specifică nu poate răspunde tuturor necesităților de natură medicală zilnice, ceea ce duce la apariția unor situații nefavorabile, deseori fiind nevoie de mutarea unui pacient într-o altă unitate de primire urgențe mai mare din apropiere.

Conform legislației, unitățile de primiri urgențe trebuie să fie organizate astfel încât să fie posibilă primirea, trierea, investigarea, stabilizarea și aplicarea tratamentului de urgență pacienților sositi cu ambulanțele sau cu mijloace proprii de transport. Din păcate, însă, suprafața utilă mică a U.P.U. din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia nu poate asigura funcționarea corectă a acestuia, existând intersectări de fluxuri funcționale care încalcă normele în vigoare și pot duce la apariția infecțiilor nosocomiale.

Având în vedere situația actuală a infrastructurii sanitare, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia reprezintă o prioritate majoră pentru sistemul de sănătate, venind în întâmpinarea nevoilor medicale ale pacienților, dar creând și un mediu propice pentru desfășurarea activității medicilor din cadrul unității medicale și cel mai important dotarea unității la standarde europene care la momentul actual este deficitară fiind realizată doar din bugetul local.





În urma investigațiilor efectuate la fața locului, s-au constatat mai multe deficiențe și degradări:

- Atât elementele structurale, cât și cele de închidere și de compartimentare, prezintă fenomene de degradare mecanică și fizică. Există fisuri la rezemarea grinziilor prefabricate de planșeu pe stâlp.
- Există fisuri verticale la îmbinarea de continuitate a grinziilor de planșeu.
- parte din spațiile existente nu sunt folosite – investigații radiologie, comanda aparat, camera de developare.
- Finisajele interioare și cele exterioare prezintă degradări fizice.
- Acoperirea accesului este realizată din B.C.A. și nu îndeplinește condițiile de protecție, termo- hidro-energetice, iar structura realizată din elemente prefabricate pentru susținerea terasei este subdimensionată și nu îndeplinește normele de siguranță în exploatare.
- Totodată accesul pacienților pe targă este îngreunat, nefiind rezolvate corect accesele pentru mașinile de salvare.
- Din punct de vedere funcțional, Unitatea de Primire Urgențe prezintă spații insuficiente pentru desfășurarea optimă a activităților, iar spațiile existente nu îndeplinesc normele spitalicești.
- Activitățile spitalicești se desfășoară cu greutate, iar timpul alocat pentru un pacient este mai mare, fapt ce duce la decalarea programului și la imposibilitatea de a răspunde în timp util tuturor intervențiilor necesare pentru cazurile de urgență.

Unitatea de Primire Urgențe necesită o intervenție cât mai rapidă și corectă pentru rezolvarea spațiilor funcționale cât și a activităților spitalicești astfel încât să se încadreze legal conform normativelor în vigoare.

Pentru stabilirea necesității și oportunității promovării investiției a fost făcută o analiză sumară SWAT:

#### **PUNCTELE TARI:**

- Unitatea de Primire Urgențe asigură asistență medicală de urgență pentru întreg județul Ialomița.
- Serviciile medicale asigurate de Unitatea de Primire Urgențe sunt validate de SNSPMB și recunoscute de CAS Ialomița.
- Personalul medical este bine pregătit din punct de vedere profesional.
- Eforturile pe care conducerea Spitalului Județean de Urgență Slobozia le face pentru asigurarea dotărilor necesare desfășurării asistenței medicale de urgență
- Existenta unui sistem informațional integrat al datelor medicale la nivelul întregului spital
- Existenta unui climat organizațional care favorizează munca în echipă
- Gradul mare de satisfacție a pacienților
- Unitatea este certificată ISO-9001

#### **PUNCTELE SLABE:**

- Personal medical insuficient
- Spațiu insuficient care nu asigură separarea funcțională a fluxurilor
- Existenta unor echipamente medicale vechi și uzate



- Grade diferite de competență tehnică pentru persoane cu același nivel de salarizare
- Deficiențe în asumarea responsabilităților
- Lipsa de continuitate în tratarea sarcinilor

## OPORTUNITĂȚI

- Adresabilitate mare a populației
- Patologia spitalului – aria de acoperire 100% din județul Ialomița
- Coordonarea activității Unității de Primire Urgențe cu cea a SMURD și asigurarea asistenței medicale de urgență în cazul unor accidente majore petrecute pe raza județului Ialomița
- Creșterea fondurilor alocate de către Consiliul Județean în perioada următoare
- Colaborarea cu mediul de afaceri, cu asociațiile legal constituite ale pacienților, în particular
- Colaborarea cu societatea civilă, în general
- Statutul de membru al Uniunii Europene impune adaptarea la standarde europene care au ca finalitate creșterea eficienței și calității
- Creșterea competenței în sistemul sanitar și a calității actului medical
- Posibilități de finanțare F.E.D.E.R. (Fondul European de Dezvoltare Regională)
- Dezvoltarea orașului și a investițiilor în ultimii ani, precum și acordarea unor facilități de către autoritățile locale, vor atrage medicii tineri
- Accesarea de fonduri europene în parteneriat cu autoritățile locale

## AMENINȚĂRI

- Scăderea puterii de negociere a CAS Ialomița pentru serviciile furnizate
- Interes economic pentru teren și clădiri al unor grupuri de investitori
- Apariția de noi competitori pe piață – spitale private
- Legislația potrivnică dezvoltării resurselor umane
- Libertatea de circulație a persoanelor și a serviciilor face posibil contactul beneficiariilor de servicii medicale cu furnizori de astfel de servicii din alte zone, ceea ce poate duce la schimbarea opțiunilor și așteptărilor pacienților
- Riscul migrării personalului de specialitate în statele Uniunii Europene
- Lipsa de pregătire specifică în domeniul sanitar la nivelul administrației locale.

La momentul intocmirii Studiului de Fezabilitate a fost finalizat **Studiul privind identificarea nevoilor de dezvoltare ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia în vederea creșterii calității serviciilor medicale**, prin grupurile de lucru convocate la sediul Beneficiarului și al Titularului de Investiție.

Se detaliaza mai jos fisa proiectului:

**Titlul proiectului**

„MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA UNITĂȚII DE PRIMIRI URGENȚE DIN CADRUL SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ SLOBOZIA”

**Locația de desfășurare a proiectului**

Municipiul Slobozia, Bulevardul Decebal nr. 3, Județul Ialomița



**Descrierea succintă a proiectului  
(obiective și activități principale)**

*Obiectivul general al proiectului constă în crearea condițiilor prin extinderea, modernizarea și echiparea infrastructurii sociale de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației municipiului Slobozia și a județului Ialomița.*

*Obiective specifice:*

- *Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin extinderea și modernizarea UPU al SJU Slobozia*
- *Reabilitarea termică a clădirii pentru reducerea costurilor cu întreținerea clădirii*
- *Scăderea numărului de pacienți redirecționați prin dotarea cu aparatură medical complex, precum și prin reorganizarea Unității de Primiri Urgențe.*
- *Scăderea timpului necesare pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării și instrumentării la standard europene*

*Acțiuni propuse în cadrul proiectului:*

- *Lucrări de extindere și modernizare a UPU;*
- *Refuncționalizarea și amenajarea UPU;*
- *Dotarea UPU cu echipamente specifice moderne, de ultimă generație.*

*Arie desfășurată: Corp P existent - 321mp, Corp P propus pentru extindere - 640+122mp, TOTAL = 1.083mp*

*Arie utilă compartiment UPU și alte spații: 975mp*

*Regim de înălțime: Corp P existent, Corp P extindere*

*Gabarit construcție (amprenta la sol): cca 27 x 40 m*

*Structura constructivă (cladire existentă și extindere)*

*Tip construcție: - in situ - beton armat.*

**Justificarea proiectului**

*Prin realizarea acestui proiect se dorește a se asigura o locație optimă din punct de vedere al amplasării, amenajării și echipării, unde să poată fi acordată asistență medicală de urgență pentru toți locuitorii din județul Ialomița.*

- *Implementarea proiectului este necesară întrucât spațiul unde se acordă servicii medicale în sistem de urgență este insuficient.*
- *Este necesară asigurarea unei funcționări corecte și coerente a Unității de Primiri Urgență prin separarea completă a circuitelor organizatorice și funcționale conform legislației în vigoare privind autorizarea sanitară și prevenirea infecțiilor*



*Durata estimată de realizare a proiectului  
Structuri responsabile pentru implementarea proiectului  
Impactul estimat al proiectului regional (modificări socio-economice ca urmare a implementării proiectului)*

*Realizări-cheie  
Rezultate estimate*

*nosocomiale în unitătile sanitare, precum și dotarea unității cu aparatură medicală performantă concomitent cu dezvoltarea planului de formare profesională a personalului angajat și atragerea de resurse umane cu competențe noi, în conformitate cu necesitățile actuale.*

**24 luni**

*Consiliul Județean Ialomița*

*Proiectul va contribui la:*

- creșterea accesibilității populației din județul Ialomița și Regiunea Sud Muntenia la serviciile de sănătate oferite de Spitalul Județean de Urgență Slobozia;
- întărirea capacitații administrației publice locale de a implementa inițiative în domeniul infrastructurii serviciilor de sănătate;
- asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește accesul persoanelor cu dizabilități, a celor provenind din medii sociale vulnerabile și a celor de altă etnie la servicii de sănătate de calitate, moderne și eficiente.
- În urma implementării proiectului va rezulta o Unitate de Primiri Urgențe extinsă și modernizată dotată corespunzător, propice pentru desfășurarea activităților medicale zilnice și care va respecta prevederile legale în vigoare.
- Clădirea va fi **reabilitată termic**, se vor înlocui/**moderniza instalațiile electrice, sanitare și se vor crea spații propice pentru accesul persoanelor cu dizabilități**.
- **Cabinetele vor fi climatizate**, cu instalații de climatizare – sterilizare a aerului în fiecare încăpere.

\*astfel incat nu se considera necesar analiza a doua scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse, intrucat a fost identificata inclusiv o sursa de finantare, aceasta nefiind insa limitativa, dupa cum urmeaza:

**Surse de finanțare**      *Obiectul de investiții se poate finanța din bugetul de stat, bugetul județului, fonduri europene – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1- Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale.*



## b) Situația existentă a obiectivului de investiții:

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii;

Analiza stării tehnice s-a facut prin Expertiza Tehnica de specialitate - Rezistența si Stabilitate, cap. situația existentă, după cum urmează:

*Conform specificațiilor din „Codul de proiectare seismică P100-1/2006. Prevederi de proiectare pentru clădiri” (tabelul 4.3) constructia existenta pe teren se incadreaza in clasa II de importanta, „cladiri a caror rezistență seismică este importantă sub aspectul consecințelor asociate cu prabuzirea sau avarierea grava”.*

*Corpul de cladire existent este parter.*

*Structura de rezistență a clădirii expertizată este cu cadre din beton armat (stalpi și grinzi principale), dispuse pe cele două direcții principale de rigiditate, planseu din beton armat cu placi și fundații izolate sub stalpi legate cu grinzi de fundare.*

### **Constatari cu privire la conformarea și alcătuirea structurală**

*La data la care s-a realizat proiectarea și executarea clădirii existau principii, norme, prevederi generale și de detaliu, cu privire la conformarea și alcătuirea de ansamblu și de detaliu a structurii în vederea obținerii unui nivel corespunzător de asigurare la acțiuni seismice.*

*Cladirea este realizată cu elemente structurale, proiectate astfel încât să suporte solicitări din acțiuni fundamentale și speciale prevăzute în prescripțiile tehnice în vigoare la data proiectării clădirii.*

*In privinta clădirii expertizate se constată urmatoarele aspecte:*

- aceasta are o formă relativ regulată în plan, cu travei și deschideri relativ reduse, care induce o torsionare de ansamblu moderată a structurii de rezistență;
- nu sunt prezente disimetrii în poziția elementelor structurale verticale, stalpii având aceeași dimensiune, pe diferențele axe de rigiditate ale clădirii - longitudinal și transversal;
- la nivelul planseului peste parter s-a realizat o saiba orizontală rigida dintr-o placă cu grosimea de 15 cm; planseul din beton armat are rezistență și rigiditatea necesara pentru preluarea încărcarilor verticale din acțiuni permanente, utile și climatice.

*Analizand condițiile luate în considerare pentru metodologia de nivel 1 s-a stabilit un punctaj total de 80 puncte. Conform tabelului 8.1. din „Codul de evaluare și proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri existente, vulnerabil seismic” constructia se incadreaza în clasa de risc seismic III.*

*Se apreciază indicatorul R3 la 80 puncte.*

- valoarea de inventar a construcției;

Conform Anexa 1, document pus la dispozitie de Beneficiar:

Unitate de Primiri Urgente - 1.502.439,78 lei, anul punerii în funcțiune 2010, Locația Spitalul Județean de Urgență Slobozia, Administrare Spitalul Județean de Urgență Slobozia

- actul doveditor al forței majore, după caz;

Nu este cazul

**c) concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:**

Raportul de audit energetic, intocmit de Caragea Alexandru, atestat nr. 01416, AEIci releva urmatoarele:

In prima faza s-au analizat cateva variante de eficientizare energetica a cladirii existente, fara extindere, dupa cum urmeaza:

*Solutiile au fost combinate in vederea identificarii variantei optime din punct de vedere tehnico economic.*

Combinatie	Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Ferestre	Ns (ani)
C14	Vata bazaltica 10 cm	Poliștirom extr.10	Poliștirom extrudat 8		20
C15	Vata bazaltica 10 cm	P extrudat 5	Poliștirom extrudat 5		20
C3	Vata bazaltica 10 cm	Vata bazaltica 10			20

*Analiza economica a masurilor de reabilitare/modernizare energetica a unei cladiri existente se realizeaza prin intermediul indicatorilor economici ai investiei.*

#### 6. Concluzii

1. Cladirea existenta este total ineficienta energetic, lucru demonstrat si de clasa energetica a cladirii pe ansamblu (D) si in special de clasa energetica pentru incalzire (E).
2. In plus cladirea are o suprafata utila insuficienta pentru desfasurarea unei activitatii normale, la standarde europene, la nivelul anului 2017.

Daca prima concluzie isi are rezolvarea in realizarea izolariei termice a envelopei cladirii si a modernizarii instalatiilor aferente acesteia cea de a doua concluzie, a carei rezolvare este ceruta chiar de beneficiarul obiectivului in cauza, a fost rezolvata de Proiectantul lucrarii de modernizare, prin propunerea extinderii cladirii in partea de est, recompartimentarea cladirii existente, realizarea unei incalziri/raciri printr-o sursa de caldura regenerativa, respectiv pompa de caldura aer-aer, a tuturor spatiilor, inclusiv filtrarea si decontaminarea aerului interior specifica spatiilor spitalicesti, modernizarea instalatiilor de iluminat si forta utilizand un sistem automat de monitorizare al iluminarii si al lampilor de iluminat economice.

In acelasi timp se propune un sistem HVAC complet automatizat care sa mentina temperaturile necesare fiecarei zone in functie de specificul activitatii.

Aceasta propunere o vom evalua in continuare din punct de vedere energetic, in aceiasi pasi ca la cladirea existenta.

Pentru a avea o viziune unitara asupra CLADIRII PROPUSE din care sa rezulte eficienta energetica a termosistemului si a instalatiilor noi de conditionare a aerului interior (HVAC si instalatia de ventilatie), o vom compara in continuare cu cladirea propusa, neizolata termic, cu instalatie de incalzire centralizata cu cor puri statice si apa calda alimentare din central Spitalului de Urgenta, ca si cladirea existenta.



## Recomandarea auditorului energetic

In a doua faza s-a analizat varianta de cladire propusa spre extindere, cu si fara implementarea sistemului de eficientizare energetica, iar recomandarea expertului este urmatoarea:

*Lucrari de interventie propuse asupra anvelopei constructiei si a instalatiilor*

*1. Combinatia de solutii pentru anvelopa cladirii propusa este*

*- Izolarea peretilor cu Vata bazaltica de 10 cm*

*- Izolarea planseului superior cu Polistiren extrudat de 30 cm*

*- Izolarea planseului inferior inclusiv al celui din spital cu Polistiren extrudat de 10 cm*

*- Realizarea unei instalatii HVAC pentru climatizarea si ventilarea spatiului interior*

## *Recomandari*

*Pe ansamblu cladirea propusa are consumul energetic mult mai mare decit la cladirea existenta, deoarece spatial util creste de 3 ori iar numarul de schimburile de aer are valoarea 5.*

*Dar utilizarea incalzirii/climatizarii din surse regenerabile face ca in realitate consumul de energie primara sa scada substantial concomitant cu schimbarea sursei primare (electricitate in loc de gaz metan) cu factor de emisie inferior, lucruri care au facut posibila o reducere a emisiilor de CO2 cu circa 40% fata de cladirea propusa nereabilitata termic si incalzita din centrala termica a Spitalului Judetean, printr-un system cu corpuri statice.*

*Cladirea propusa are clasa energetica A si deci este corespunzatoare din punct de vedere energetic*

Raportul de expertiza tehnica, intocmit de Prof. Dr. Ing. Maria Darie, atestat nr. 84, A1, A3 releva urmatoarele:

*La cladirea expertizata prin amenajarile propuse, nu se maresc incarcările transmise elementelor structurale intrucat sarcinile peretilor despartitori noi de tip usor, realizati din placi de gips-carton pe schelet metalic, cu fonoizolatie din vata minerala semirigida, care se vor realiza, sunt pe placă suport a pardoselii parterului.*

*Conform criteriilor pentru evaluarea calitativa prevazute in « Codul de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic », indicativ P100/3-2008, structura de rezistenta a cladirii existente indeplineste conditiile de rezistenta, stabilitate si siguranta in exploatare.*

*Punctajul total pentru ansamblul conditiilor este de 80 puncte, constructia incadrându-se in clasa de risc seismic III, conform tabelelor 8.1, 8.2 si 8.3.*

*Lucrarile propuse pentru reabilitarea arhitectural-functională prevazute in capitolul VII al prezentei expertize tehnice sunt in zona elementelor nestructurale.*

*Se apreciaza ca aceste interventii, descrise anterior constituie VARIANTA MINIMALA de reabilitare a cladirii.*

*Pentru VARIANTA MAXIMALA expertul propune efectuarea tuturor lucrarilor descrise la varianta minima si in plus reabilitarea structurala a tuturor stalpilor structurii de rezistenta cu camasuala din beton in grosime minima de 10 cm pe toate laturile.*



## Recomandarea expertului tehnic

*Pe baza investigatiilor efectuate la amplasament, a verificarilor prin calcul si a propunerilor de reabilitare arhitectural – functionale, expertul propune aplicarea VARIANTEI MINIMALE.*

**d) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):**

- scenarii propuse (minimum două);

**Analiza scenariilor tehnico-economice s-a facut din prisma solutiilor tehnice oferite prin Auditul Energetic si Expertiza Tehnica de specialitate - Rezistenta si Stabilitate**

Raportul de audit energetic, intocmit de Caragea Alexandru, atestat nr. 01416, AEIci releva urmatoarele:

In prima faza s-au analizat cateva variante de eficientizare energetica a cladirii existente, fara extindere, dupa cum urmeaza:

*Solutiile au fost combinate in vederea identificarii variantei optime din punct de vedere tehnico economic.*

Combinatie	Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Ferestre	Ns (ani)
C14	Vata bazaltica 10 cm	Polistiren extr.10	Polistiren extrudat 8		20
C15	Vata bazaltica 10 cm	P extrudat 5	Polistiren extrudat 5		20
C3	Vata bazaltica 10 cm	Vata bazaltica 10			20

*Analiza economica a masurilor de reabilitare/modernizare energetica a unei cladiri existente se realizeaza prin intermediul indicatorilor economici ai investiei.*

*Dintre acestia cei mai importanți sunt, regasindu-se și mai jos:*

- Valoarea netă actualizată-VNA;
- Durata de recuperare a investiției suplimentare datorită aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare-NR;
- Costul unitatii de energie economisita-e.

*Preturile combustibililor considerati in calcul:*

*Gaz natural:0.036*

*Energie electrica:0.211*

*Energie termica termoficata:0.1*



## Preturile lucrarilor luate în considerare:

Combinatie	Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Ferestre	Total
C14	20	22	20	0	13060.2
C15	20	17	17	0	11446.7
C3	20	20	0	0	7075.6

## Indicatori economici

Combinatie	Cinv [euro]	Ec [kWh/an]	Nr. ani	e [euro/kWh]	CE [euro]	X	VNA [euro]
C14	13060.2	46178.51	2.828199	0.014140	4617.851	20	-79296.82
C15	11446.7	41997.68	2.725556	0.013627	4199.768	20	-72548.65
C3	7075.6	16618.57	4.257648	0.021288	1661.857	20	-26161.54

## 6. Concluzii

- Cladirea existenta este total ineficienta energetic, lucru demonstrat si de clasa energetica a cladirii pe ansamblu (D) si in special de clasa energetica pentru incalzire (E).
- In plus cladirea are o suprafata utila insuficienta pentru desfasurarea unei activitati normale, la standarde europene, la nivelul anului 2017.

Daca prima concluzie isi are rezolvarea in realizarea izolarii termice a envelopei cladirii si a modernizarii instalatiilor aferente acesteia cea de a doua concluzie, a carei rezolvare este ceruta chiar de beneficiarul obiectivului in cauza, a fost rezolvata de Proiectantul lucrarii de modernizare, prin propunerea extinderii cladirii in partea de est, recompartimentarea cladirii existente, realizarea unei incalziri/raciri printre-o sursa de caldura regenerativa, respectiv pompa de caldura aer-aer, a tuturor spatiilor, inclusiv filtrarea si decontaminarea aerului interior specifica spatiilor spitalicesti, modernizarea instalatiilor de iluminat si forta utilizand un sistem automat de monitorizare al iluminarii si al lampilor de iluminat economice.

In acelasi timp se propune un sistem HVAC complet automatizat care sa mentina temperaturile necesare fiecarei zone in functie de specificul activitatii.

Aceasta propunere o vom evalua in continuare din punct de vedere energetic, in aceiasi pasi ca la cladirea existenta.

Pentru a avea o viziune unitara asupra CLADIRII PROPUSE din care sa rezulte eficienta energetică a termosistemului și a instalatiilor noi de conditionare a aerului interior (HVAC și instalată de ventilatie), o vom compara in continuare cu cladirea propusa, neizolata termic, cu instalatie de incalzire centralizata cu corpi statice și apa calda alimentare din central Spitalului de Urgenta, ca și cladirea existenta.

In a doua faza s-a analizat varianta de cladire propusa spre extindere, cu si fara implementarea sistemului de eficientizare energetica, dupa cum urmeaza:



## Sumar cladire nereabilitata termic

### Calcul energie primara si emisie CO<sub>2</sub>:

#### Cladire nereabilitata:

Ep [kWh/an]	CO <sub>2</sub> [Kg/an]	Ep [kWh/(m <sup>2</sup> an)]	CO <sub>2</sub> [Kg/(m <sup>2</sup> an)]
284943.8	50573.25	292.25	51.87

#### Cladire referinta:

Ep [kWh/an]	CO <sub>2</sub> [Kg/an]	Ep [kWh/(m <sup>2</sup> an)]	CO <sub>2</sub> [Kg/(m <sup>2</sup> an)]
187658.3	32438.25	292.25	33.27

*Lucrari de interventie propuse asupra anvelopei constructiei si a instalatiilor*

1. Combinatia de solutii pentru anvelopa cladirii propusa este

- Izolarea peretilor cu Vata bazaltica de 10 cm
- Izolarea planseului superior cu Polistiren extrudat de 30 cm
- Izolarea planseului inferior inclusiv al celui din spital cu Polistiren extrudat de 10 cm
- Realizarea unei instalatii HVAC pentru climatizarea si ventilarea spatiului interior

## Sumar cladire reabilitata termic

#### Cladire reabilitata

Combinatie	Ep [kWh/an]	CO <sub>2</sub> [Kg/an]	Ep [kWh/(m <sup>2</sup> an)]	CO <sub>2</sub> [Kg/(m <sup>2</sup> an)]
C1	249444	21659.8	255.84	22.21

- scenariul recomandat de către elaborator;

De altfel s-a facut si o analiza a eficientei economice a lucrarilor de interventie, dupa cum urmeaza:

*Analiza economica a masurilor de reabilitare/modernizare energetica a unei cladiri existente se realizeaza prin intermediul indicatorilor economici ai investiei.*

*Dintre acestia cei mai importanti sunt, regasindu-se si mai jos:*

- Valoarea neta actualizata-VNA;
- Durata de recuperare a investitiei suplimentare datorita aplicarii unui proiect de reabilitare/modernizare-NR;
- Costul unitatii de energie economisita-e.

*Preturile combustibililor considerati in calcul:*

*Gaz natural: 0.378 [euro/kWh]*

*Energie electrica:0.211 [euro/kWh]*

*Energie termica termoficata:0.1 [euro/kWh]*



**Preturile lucrarilor luate in considerare: [euro]**

Combinatie	Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Fereste	Total
C1	20	36	20	150	69319.8

**Indicatori economici**

Combinatie	CInv [euro]	Δ Ec [kWh/an]	Nr. ani	e [euro/kWh]	ΔCE [euro]	X	VNA [euro]
C1	69319.8	75635.2	9.163	0.0423	7563.52	20	-81963.9

Raportul de expertiza tehnica, intocmit de Prof. Dr. Ing. Maria Darie, atestat nr. 84, A1, A3 releva urmatoarele:

*La cladirea expertizata prin amenajarile propuse, nu se maresc incarcările transmise elementelor structurale intrucat sarcinile peretilor despartitori noi de tip usor, realizati din placi de gips-carton pe schelet metalic, cu fonoizolatie din vata minerala semirigida, care se vor realiza, sunt pe placă suport a pardoselii parterului.*

*Conform criteriilor pentru evaluarea calitativa prevazute in « Codul de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic », indicativ P100/3-2008, structura de rezistenta a cladirii existente indeplineste conditiile de rezistenta, stabilitate si siguranta in exploatare.*

*Punctajul total pentru ansamblul conditiilor este de 80 puncte, constructia incadrandu-se in clasa de risc seismic III, conform tabelelor 8.1, 8.2 si 8.3.*

*Lucrarile propuse pentru reabilitarea arhitectural-functională prevazute in capitolul VII al prezentei expertize tehnice sunt in zona elementelor nestructurale.*

*Se apreciaza ca aceste interventii, descrise anterior constituie VARIANTA MINIMALA de reabilitare a cladirii.*

*Pentru VARIANTA MAXIMALA expertul propune efectuarea tuturor lucrarilor descrise la varianta minima si in plus reabilitarea structurala a tuturor stalpilor structurii de rezistenta cu camasuiala din beton in grosime minima de 10 cm pe toate laturile.*

*Operatiile de camasuire vor parcurge urmatoarea tehnologie:*

- \* se sapa pana la cota superioara a blocului de fundatie;
- \* se indeparteaza tencuiala de pe fetele stalpului;
- \* se vor umple eventualele fisurile si crapaturile cu aditiv SIKA, conform tehnologiei specifice;
- \* se indeparteaza statul de acoperire al armaturilor existente la colturile stalpului, pe o lungime de aproximativ 20 cm, 5 zone pe inaltimea stalpului
- \* se introduc ancore chimice in blocul de fundare;
- \* se curata cu peria de sarma armaturile de rugina si de surplusul de beton;
- \* se buceardeaza betonul pentru a se obtine o suprafata rugoasa;
- \* se realizeaza gaurile forate in cuzinet si in grinda;
- \* se curata suprafata cu jet de aer comprimat;



- \* se sudeaza de armatura existenta cupoane de otel beton, cate 5 agrafe pe inaltimea stalpului la fiecare colt;
- \* se pozitioneaza barele verticale, minim 3 bare ø16 mm, pe fiecare latura din camașuiala stalpului;
- \* se monteaza etrieri ø 10 mm la 10 cm pe toata inaltimea stalpului;
- \* se udu din abundenta stalpii cu apa si dupa svantare se realizeaza camașuiala prin torcretare sau turnare in cofraj cu beton clasa C 25/30.

Pe baza investigatiilor efectuate la amplasament, a verificarilor prin calcul si a propunerilor de reabilitare arhitectural – functionale, expertul propune aplicarea VARIANTEI MINIMALE.

- avantajele scenariului recomandat;

Din punct de vedere al eficienței energetice, raportat la diferența de consum de căldură, (kWh/an) între cele două variante, se poate observa o diferență de la 284943,8, pentru cladirea nereabilitată până la 249444, cladire reabilitată termic.

Din punct de vedere al rezistenței și stabilității, la cladirea expertizată prin amenajările propuse, nu se măresc încărcările transmise elementelor structurale întrucât sarcinile peretilor despartitori noi de tip usor, realizati din placi de gips-carton pe schelet metalic, cu fonoizolație din vată minerală semirigidă, care se vor realiza, sunt pe placă suport a pardoselii parterului, iar aprecierea indicatorului R3 este 80 puncte. Conform criteriilor pentru evaluarea calitativă prevazute în « Codul de evaluare și proiectare a lucrarilor de consolidare la clădiri existente, vulnerabile seismic », indicativ P100/3-2008, structura de rezistență a clădirii existente îndeplinește condițiile de rezistență, stabilitate și siguranță în exploatare.

#### e) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

Prin tema de proiectare s-au configurat urmatoarele construcții și amenajări amplasate, conformate și organizate după cum urmează:

##### Prezentarea conditionarilor de natură funcțională a principalelor spații

###### **I. Spațiul pentru primire/traj**

- Se află la intrare în UPU
- Din spațiu respectiv este asigurat accesul facil către camera de resuscitare și către celelalte spații de acordare a asistenței medicale de urgență din cadrul UPU.
- Spațiu este destinat primirii și trajului pacienților săsiți în UPU.
- În acest spațiu există personal medical special instruit în efectuarea trajului în mod eficient și rapid.
- În acest spațiu funcționează și biroul de informare/documentare cu personal special dedicat acestei activități
- Prin acest spațiu trec pacienții săsiți cu mijloace proprii, precum și pacienții săsiți cu ambulanțele

###### **II. Biroul de informare/documentare**

- Se află în spațiu pentru primire/traj din cadrul UPU.



- Persoanele care lucrează la acest birou au contact direct cu exteriorul, respectiv cu spațiul pentru primire/traj pentru monitorizarea directă a accesului în UPU
- Este biroul destinat furnizării de informații pacienților și aparținătorilor acestora, documentării cazurilor și introducerii lor în baza de date a unității și a spitalului, precum și efectuării statisticilor și a rapoartelor asupra activității din UPU.

### **III. Spațiul de resuscitare ( reanimare )**

- Amplasarea este cât mai aproape de accesul pacienților transportați cu ambulanțe, după zona de primire/traj.
- Aceasta este ușor accesibilă și din celelalte spații ale UPU, în vederea transferului ușor al pacienților a căror stare de sănătate se agravează în timpul prezenței în UPU și necesită aplicarea măsurilor de resuscitare.
- În zona de resuscitare se acorda asistența de urgență pacienților aflați în stare critică, indiferent de patologia acestora, până la stabilizarea acestora și/sau internarea acestora într-o secție de specialitate din spital sau transferul lor către o altă unitate sanitară.
- În cazul în care spațiul de resuscitare este destinat primirii simultane a mai multor pacienți, dotarea trebuie să permită monitorizarea și acordarea asistenței medicale de urgență simultan, iar pacienții aflați în camera respectivă trebuie să fie separați în cadrul camerei prin perdele, paravane mobile sau alte modalități flexibile care să permită în orice moment înlăturarea lor.

### **IV. Spațiul pentru evaluare și tratament imediat**

- Ușor accesibil din spațiul pentru primire/traj.
- Din acest spațiu este asigurat accesul ușor în camera de resuscitare.
- Aici se acorda asistența medicale de urgență pacienților cu afecțiuni acute cu potențial de agravare, care necesită îngrijiri imediate și monitorizare, funcțiile lor vitale fiind în general stabile.
- În acest spațiu se asigură asistența medicală de urgență mai multor pacienți simultan.
- Separarea între pacienții aflați în acest spațiu se face utilizând sisteme flexibile care să permită rapid modificarea configurației spațiului de la unul compartimentat într-unul unic, utilizând perdele, paravane mobile etc.

### **V. Spațiul pentru evaluarea și tratamentul cazurilor ușoare care nu necesită monitorizare**

- Primirea, evaluarea și acordarea asistenței medicale de urgență pacienților cu probleme acute care nu au potențial de agravare și nu pun viața pacientului în pericol.
- În acest spațiu se asigură asistența de urgență mai multor pacienți simultan.
- Separarea între pacienții aflați în acest spațiu se face utilizând sisteme flexibile care să permită rapid modificarea configurației spațiului de la unul compartimentat într-unui unic, utilizând perdele, paravane mobile etc.

### **VI. Spațiul pentru ghipsare**

- Este destinat pregăririi atelelor ghipsate și aplicării/înlăturării lor pacienților în spațiul respectiv
- Aces facil la camera de imagistica Rx



## VII. Spații pentru consultații specifice

- Sunt spații destinate examinării cazurilor ginecologice, pediatrice sau altor tipuri de cazuri care necesită examinarea sau investigarea într-un mediu izolat de mediul general al UPU

## VIII. Spații de izolare

- În cadrul UPU, fiind ușor transferul pacientului din aceste spații la camera de reanimare, dacă este nevoie, sau transferul echipamentului din camera de reanimare la spațiul respectiv.
- La intrare în astfel de spații există două uși cu un spațiu de echipare între ele, în care se echipează personalul medical cu echipamentele de protecție specifice și se dezechipează la ieșire
- Astfel de spații pot fi dotate cu sisteme care asigură o presiune negativă permanentă față de restul spațiilor din UPU
- Aici se izolează pacienții cu potențial contagios, mai ales pe cale respiratorie, sau a pacienților imunodeprimați de restul pacienților din cadrul UPU

## IX. Spații de depozitare

- Spații de depozitare a materialelor sanitare, medicamentelor și consumabilelor inclusiv sânge grupa 0 Rh negativ pentru cel puțin 72 de ore de funcționare continuă fără necesitate de aprovizionare - pentru a îngriji cel puțin 30 de victime.

## X. Spații de așteptare

- Așteptarea pacienților care nu se află în stare critică până la momentul consultării de către un medic sau până la venirea rezultatelor analizelor cerute
- Așteptarea aparținătorilor pacienților aflați în UPU

## XI si XII. Spațiu de decontaminare și/sau igienizare și deparazitare

- Separat de accesul principal, cu acces ușor pentru pacienții aflați în cărucioare, precum și pentru cei aflați pe targa
- Scopul spațiului este decontaminarea pacienților contaminați cu substanțe chimice înaintea intrării acestora în UPU precum și igienizarea pacienților și deparazitarea lor, după caz.
- Dușuri și materiale decontaminante pentru pacienții în picioare și pe targa,
- Spatiu împărțită în zonă contaminată și una necontaminată din care se poate intra în UPU sau direct în zona de izolare după ce se efectuat în pralabil echiparea pacienților cu halate.
- Spatiu de echipare cu echipamente de protecție specifice pentru personalul care va lucra în spațiul contaminat.
- Sistem de colectare a apei contaminate.

## XIII. Spații destinate investigațiilor paraclinice și radiologice

- În cadrul UPU, fiind ușor accesibile pacienților, după caz

## XIV. Spații administrative

- Medic-șef, asistent-șef



## XV. Spațiu destinat învățământului și întâlnirilor colective

- Întâlniri de lucru ale colectivului, cursuri de formare continuă etc.

## XVI. Spațiu destinat odihnei personalului

Spațiu destinat tuturor categoriilor de personal din UPU pentru pauze, servirea mesei etc.



**3. date tehnice ale investitiei:**

Profilul de activitate : Serviciu de urgență

Categoria de importanță a construcției : « B » - construcție de importanță deosebită, Conform HGR nr. 766/97

Clasa de importanță a construcției : « II », Conform normativului P 100-1/ 06 – Proiectarea antiseismică a structurilor

**STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANȚĂ  
CENTRALIZATOR PUNCTAJ ACORDAT**

nr. crt	Factorul determinant		Criteriile asociate		
	K (n)	P (n)	p (i)	p (ii)	p (iii)
1	1	4	4	4	2
2	1	4	4	4	4
3	1	1	1	1	1
4	1	3	4	2	2
5	1	2	2	2	2
6	1	4	4	4	4
Total		18			
Categoria de importanță		<b>Deosebită (B)</b>			

Categoria de importanță

Grupa de valori a punctajului total

Exceptionala (A)

$\geq 30$

Deosebită (B)

18-29

Normală ( C )

6 -17

Redusă ( D )

$\leq 5$

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei:

$P(n) = k (n) \times S p(i) / n(i)$  unde:

$P(n)$  – punctajul factorului determinant (n) =

0-inexistent; 1-redus; 2-mediu; 4-apreciabil; 6-ridicat

$K(n)$  – coeficient de unicitate (min1-max2)

$P(i)$  – punctajul corespunzător criteriilor (I) asociate factorului determinant (n)

$n(i)$  – numarul criteriilor (i) = 3.



CRITERII ASOCIATE FACTORILOR DETERMINANTI	Punctaj
<b>1.</b>	<b>Importanta vitala</b>
i) oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale constructiei	<b>4</b>
ii) oameni implicati indirect in cazul unor disfunctii ale constructiei	<b>4</b>
iii) caracterul evolutiv al defectelor periculoase, in cazul unor disfunctii ale constructiei	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Importanta social – economica si culturala</b>
i) marimea comunitati care apeleaza la functiunile constructiei si/sau valoarea bunurilor materiale adăpostite	<b>4</b>
ii) ponderea pe care functiunile constructiei o au in comunitatea respectiva	<b>4</b>
iii) natura si importanta functiilor respective	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Implicarea ecologica</b>
i) masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea mediului natural si construit	<b>1</b>
ii) gradul de influenta nefavorabila asupra mediului natural si construit	<b>1</b>
iii) rolul activ in protejarea/refacerea mediului natural si construit	<b>1</b>
<b>4.</b>	<b>Considerarea duratei de utilizare</b>
i) durata de utilizare preconizata	<b>4</b>
ii) masura in care performantele constructive depind de cunoasterea evolutiei solicitarilor pe durata utilizarii	<b>2</b>
iii) masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de utilizare.	<b>2</b>
<b>5.</b>	<b>Adaptarea la conditiile locale de teren si de mediu</b>
i) masura in care asigurarea solutiilor constructive, este dependenta de conditiile locale de teren si de mediu	<b>2</b>
ii) masura in care conditiile locale de	<b>2</b>



teren si de mediu evolueaza defavorabil in timp	
iii) masura in care conditiile locale de teren si de mediu determina activitati/masuri deosebite pentru exploatare	<b>2</b>
<b>6.</b>	<b>Volumul de munca si de materiale necesare</b>
i) ponderea volumului de munca si de materiale inglobate	<b>4</b>
ii) volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru mentinerea performantelor constructiei pe durata existentei	<b>4</b>
iii) activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile acestaia	<b>4</b>



## a) zona și amplasamentul;

### Geologia zonei

Această unitate fizico - Geografica este situată în partea de sud-est a României, în extremitatea sud-estică a Câmpiei Române, fiind o subunitate a acestei. Administrativ teritorial, Câmpia Bărăganului de Sud, în partea de nord, se încadrează județului Ialomița(46%).

În partea de nord, Câmpia Bărăganului de Sud se învecinează cu Câmpia Bărăganului Central, față de care este delimitată de Valea Ialomiței , începând din dreptul localității Coșereni și până la confluența Ialomiței cu Dunărea. Limita este foarte clară deoarece contactul dintre câmp și luncă se face printr-un abrupt înalt și cu pante ce depășesc pe alocuri 70°.

Constituția geologică, a fundamentului Câmpiei Bărăganului de Sud, este determinată de existența predominantă a șisturilor cristaline de mezozonă și epizonă (șisturi cloritoase cuarțoase, cloritoșisturi cu porfiroblaste de albă și zoizit, șisturi anfibolice cu epidot) și granite (D . Paraschiv, 2001 ).

Din punct de vedere tectonic, fundamentul Platformei Moesice în partea sa de est, nu s-a comportat ca un bloc rigid ci sub forma unor compartimente delimitate prin falii, pentru spațiul analizat de noi importanță având falile Peceneaga - Camena și Belciugatele la care se mai adaugă unele falii secundare.

Trebuie menționat că pe suprafața soclului, pe lângă liniile morfologice generale pe care le are, există și un paleorelief cu dimensiuni medii și mici, a cărei formare s-a bazat pe condițiile morfogenetice și litologice existente la momentul formării sale.

**CUVERTURA SEDIMENTARĂ.** Peste fundamentul platformei din perimetru Câmpiei Bărăganului de Sud se suprapune o cuvertură groasă de sedimente, dispuse într-o succesiune de strate cu vârstă și constituție diferite. Grosimea acestei cuverturi sedimentare, este în conformitate cu adâncimea soclului cristalin. După cum s-a menționat mai sus, aceste valori ale adâncimii (grosimi) se încadrează între 1300 și 8000 m.

Morfografia Câmpiei Bărăganului de Sud în cadrul Câmpiei Române este aceea de treaptă joasă, situată în partea sa sud-estică, la contactul cu Valea Dunării, dincolo de care se află Podișul Prebalcanic. Acest aspect este accentuat de interfluviile cu aspect plat care, datorită predominantării lor, constituie o notă specifică pentru înfățișarea de ansamblu a peisajului geografic în general și geomorfologic în special.

O caracteristică importantă în analiza morfografică ne este redată de către forma de ansamblu, în plan orizontal, a Câmpiei Bărăganului de Sud. Aceasta se înscrise unei forme geometrice de trapez cu baza mare spre nord.

Latura de nord prezintă o curbură orientată către interior, laturile de la vest și sud sunt în linie aproape dreaptă, în timp ce limita estică se caracterizează printr-o puternică curbură către exteriorul subunității. Înclinarea generală a acestei câmpii este de la nord la sud. Doar pe o fașie îngustă, situată în nordul și mai ales nord-estul câmpiei, suprafața are o înclinare de la sud către nord (spre Valea Ialomiței). Formele de relief dezvoltate pe suprafața acestor depozite sunt din categoria reliefului fluviatil, fluvio-pluvial, pluvial și antropic.



## Clima

Clima județului Ialomița este temperat-continentală caracterizându-se prin veri foarte calde și ierni foarte reci, printr-o amplitudine termică anuală, diurnă relativ mare și prin precipitații în cantități reduse.

Astfel, iarna advecțiile de aer foarte rece de origine polară și masele de aer rece estice, determină uneori scăderea temperaturii la valori sub -25°C, iar în situațiile în care deasupra Bărăganului întâlnesc mase de aer mai cald și umed de origine sudică sau sud-estică, se produc ninsori abundente, însotite deseori de viscole. Vara temperatura aerului înregistrează printre cele mai mari valori absolute de pe teritoriul țării noastre, întâininduse frecvent temperaturi de peste 40° C.

## Seismicitatea terenului

Din punct de vedere al intensității seismice, amplasamentul investigat se situează în macrozona seismică de calcul "7", caracterizată prin mișcări seismice cu intensitate redusă, cu valoarea de vârf a accelerării  $ag = 0,25$  și perioada de colț  $T_c = 1,0$  s conform hartii 3.1 și 3.2 din P100-1/2013.

## Adâncimea de îngheț

- adâncimea minimă de fundare ( $D_f \text{ min.} = 1,10 \text{ m}$ ) este impusă de adâncimea maximă de îngheț, care în zonă este de  $0,70 - 0,80 \text{ m}$ , conform STAS 6054 – 77;
- se va asigura amenajarea terenului în jurul clădirii pentru a se împiedica infiltrarea apelor meteorice la talpa fundațiilor, cu consecințe nefavorabile asupra caracteristicilor de rezistență ale terenului de fundare.

## Zona climatica

Zona climatica pentru incarcare cu vânt corespunzând unei valori de referinta a presiunii dinamice a vantului,  $q_b=0.6 \text{ kPa}$ , conform figura 2.1, CR-1-1-4-2012 Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.

Zona climatica pentru incarcarea din zapada corespunzand unei valori caracteristice a incarcarii din zapada pe sol,  $s_k=2.5 \text{ KN/mp}$ , conform figura 3.1, CR-1-1-3-2012 Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

## **b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;**

Imobilul identificat cu nr. cadastral 33544 Slobozia are înregistrat drept de proprietate Consiliul Județean Ialomița, act administrativ 6281/02.11.2006, inclusiv cu drept de administrare.

Suprafata teren = 46757 mp (\*masurata, conform extras CF pus la dispozitie)

## **c) descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;**

### Descrierea situației existente:

În prezent activitatea UPU se desfășoară într-un corp de clădire cu regimul de înălțime parter, care a fost construit în anul 2010, situat între ambulatoriu și spital la care se adaugă spații din parterul spitalului legate funcțional și constructiv de clădirea propriu-zisă prin intermediul unei pasarele închise. Suprafața construită a corpului existent este de 467 mp, din care 118 mp este suprafața construită a terasei acoperite. Suprafața utilă a clădirii U.P.U. existente este de 284mp. La aceasta



suprafata construita se adauga diversele spatii din parterul spitalului de 143,3 mp cumuland un total de 611,45mp, suprafata construita.

#### Descrierea situatiei propuse:

Ca urmare a extinderii propuse, Unitatea de Primiri Urgențe va avea suprafață construită totală de 321 (mentinut din existent) + 640 (extindere) = 961 mp la care se adaugă o nouă copertă peste zona de acces salvări cu o suprafață de 122mp, rezultând un total de 1083mp total construți. Având în vedere și amenajarea spațiilor din cadrul corpului de spital, suprafața totală construită considerată este de 1279mp. Suprafața utilă după extindere va fi de 1018mp.

Regimul de înălțime al corpului de clădire va fi parter.

În fapt nu poate fi definită o suita de lucrări bine delimitată, de bază și altele suplimentare făcute de lucrările de bază, întrucât la final, prin alipirea extinderii rezultă o singură clădire, cu regim de înălțime parter, cu finisaje continue și totodată instalatii ce deservesc atât clădirea de bază cât și extinderea propusă, fără a fi întrerupte între cele două zone: existent și propus.

#### **Descrierea lucrarilor de interventii pe cladirea existenta (lucrari de baza):**

În vederea reorganizării funcționale și extinderii clădirii, se propune dezafectarea unei părți din clădirea existentă, între axele 4-6 și rampele de acces salvări

#### **Descrierea lucrarilor de extindere:**

Pentru zona de extindere se preconizează execuția unei structuri cu travei repetitive, în cadre din beton armat cu travei interax de 4.00m și deschidere de aproximativ 8.0 m având o suprafață cca 640mp.

#### **Infrastructura nouă:**

Este reprezentată de fundații de tip talpa continuă tip T întors, cu secțiunea la bază de 80 x 40 cm și secțiunea la elevație de 115 x 50 cm. Adâncimea fundației făcute de cota ±0.00 este de aproxim. -1.65m. Sub toate fundațiile se va începe execuția carcaserelor de armătura pe un strat de beton simplu C8/10, 5cm. Înălțimea totală a talpii de fundare este de 1.60m.

Pentru zona de acces neacoperit (rampa de acces auto), fundațiile continue sunt de tip rectangular, cu lățime de 30cm, și înălțime elevație de 145cm, pe strat de beton simplu C8/10. Rampa în zona de acces este reprezentată de o placă din BcR5, 20cm grosime, nearmată. Ancorarea rampei se face în mod similar cu zona acoperită.

#### **Suprastructura nouă:**

- Structura de rezistență alcătuită din cadre de beton armat
- Stalpi din beton armat cu secțiunea de 40x40 cm și stalpi centrali cu secțiunea de 40x100 cm
- Grinzi având secțiunea de 40x60 cm.
- Planșeele au grosimea de 15 cm iar înălțimea liberă este de 4.10 m (între cota -0.05 și +4.20) și 5.15 m – acoperirea peste zona de acces (între cota -0.05 și +5.25).



## **Descrierea lucrarilor de interventii pe cladirea existenta si extindere, comune (lucrari necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza):**

### Finisaje si inchideri exterioare

Tronsonul existent si cel nou va fi termoizolat vertical cu vata bazaltica rigida de 10 cm. Placa peste etaj va fi termoizolata cu polistiren extrudat de 30cm si hidroizolata cu membrana bituminoasa. Placa de la cota 0,00 la tronsonul nou va fi termoizolata cu polistiren extrudat de 10cm asezata sub placă.

Pentru peretii exteriori se propun trei tipuri de finisaje :

- termoizolare cu vata bazaltica si tencuiala decorativa,
- termoizolare cu vata bazaltica si placare din panouri de HPL,
- termoizolare cu vata bazaltica si placare din tabla cutatata,

Peretii exteriori se realizeaza din zidarie BCA. clasa de reactie la foc A1.

### Finisaje interioare, conform zonificare functionala propusa cu prezentarea suprafetelor utile si a finisajelor interioare

### Instalatii

#### **Instalatii electrice**

La acest obiectiv sunt necesare urmatoarele instalatii electrice:

- instalatii electrice de iluminat normal
- instalatii electrice de iluminat siguranta marcare cati evacuare si hidranți incendiu
- instalatii electrice de iluminat siguranta circulatie pe hol
- instalatii electrice de iluminat siguranta continuarea lucrului
- instalatii electrice de prize, utilizare generala
- instalatii electrice de prize, alimentare de siguranta, in regim de dubla alimentare

#### **Instalatii pentru iluminat general**

#### **Instalatii electrice de iluminat siguranta marcare cati evacuare si hidranți incendiu**

**Instalatii electrice de iluminat siguranta circulatie pe hol**

**Instalatii electrice de iluminat siguranta, continuarea lucrului**

**Instalatii pentru alimentare prizelor de uz general**

**Instalatii electrice de prize si fortă in regim de dubla alimentare**

**Instalatii de parafraznet si priza de pamant**

**Instalatii electrice interioare de curenti slabii**

**Instalație de Deteceție și semnalizare la incendiu**

**Instalația de Voce-Date**

**Instalație de Televiziune prin cablu (CATV)**

#### **Instalatii sanitare**

Instalatiile sanitare proiectate constau din:

- instalatii interioare de alimentare cu apa potabila;
- instalatii interioare de canalizare menajera
- instalatii de combatere a incendiului cu hidranti interiori



## Instalatii HVAC

\*detalierea specificatiilor tehnice pentru fiecare tip de lucrare s-a facut in capitolul fiecarei specialitati.

### d) situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

Terenul cu nr. cadastral 33544 se afla 100% in intravilan.  
POT si CUT se va calcula conform reglementarilor legii 350/2001 in raport cu ansamblul terenului initial.

Conform certificatului de urbanism, in scopul obiectivului propus:  
*Amplasamentul se afla in zona A de impozitare conform Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.05.2011.*

#### 3. REGIMUL TEHNIC:

*Indicii urbanistici maximi, - privind procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului, conform P.U.Z. în funcție de tipul echipamentului public, în momentul în care acesta se va realiza, în conformitate cu prevederile P.U.G. si R.L.U. aferent, aprobat prin Hotararea Consiliului Local SLOBOZIA nr. 25/29.03.1996, actualizate, conform Hotararii Consiliului Local Slobozia nr. 132/2008, respectand si prevederile din Anexa 4 a Regulamentului general de urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicata.*

Conform extrasul CF, pus la dispozitie de Beneficiar, CF nr. 33544, se releva o suprafata construita la sol de 8.802mp, astfel incat:

POT existent =18,8%

CUT existent = 0.56

\*nu exista detalii privitoare la suprafata desfasurata a imobilelor componente din incinta inregistrate in fisa cadastrala/extras CF

POT propus (pentru extindere UPU cu  $Ac=640mp + 122mp$ ) =18.8%

CUT propus = 0.56

\*nu exista detalii privitoare la suprafata desfasurata a imobilelor componente din incinta inregistrate in fisa cadastrala/extras CF

### e) studii de teren:

- studii topografice

Studiu topografic sistem Stereo 70, nu a fost necesar in vederea stabilirii amplasarii obiectivului de investitii, intrucat terenul se afla 100% in intravilan, exista cladiri invecinate, cladirea existenta fiind identificata in cadrul cartii funciare (inventar). In componenta Studiului de Fezabilitate a fost atasat un Plan Topografic cu evidențierea punctelor/reperelor in sistem Stereo 70, in sistem de referinta national.

- conditii geotehnice si solutia de fundare;



A fost intocmit Studiul Geotehnic, de catre **PFA Stefan Glodeanu**, pentru amplasamentul in cauza si se releva urmatoarele (in conformitate cu fisa forajului, stratificatie intalnita in situ):

#### In zona forajului F1

- 0.00-0.50m - umplutura;
- 0.50-5.00m - argila galbena, plastic consistenta, cu rare cuiburi de oxizi.

#### In zona forajului F2

- 0.00-0.70m - umplutura;
- 0.70-5.00m - argila galbena, plastic consistenta, cu rare cuiburi de oxizi.

Cercetarea geotehnica a terenului s-a executat in conformitate cu „Normativ privind exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”, indicativ NP 074/2014, STAS 1242/4-85. Identificarea și clasificarea pământurilor se va executa conform STAS 1243-88 pe baza determinărilor de laborator efectuate pe probe prelevate din foraj, iar calculul preliminar și definitiv al terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/2-85, pe baza rezultatelor de laborator geotehnic.

Programul de investigații a cuprins lucrări specifice de teren si laborator geotehnic, după cum urmează:

- observații de teren;
- investigații geotehnice de teren, prin executarea forajelor geotehnice, cu prelevare de probe de teren pentru analize de laborator geotehnic;
- determinarea în laborator a parametrilor fizici de stare și a caracteristicilor de deformabilitate;
- documentare și analiza de specialitate privind condițiile geologo-structurale și geotehnice specifice zonei unde este situat amplasamentul, precum și condițiile seismologice ale zonei investigate.

Scopul investigațiilor a avut următoarele obiective:

- identificarea litologiei și stratificației;
- determinarea nivelului de apariție și stabilizare a apei subterane;
- determinarea caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare;
- calculul preliminar și definitiv al terenului de fundare.

Din punct de vedere geo-morfologic, zona studiată face parte din unitatea Câmpia Bărăganului de Sud.

Din corelarea datelor furnizate de cartarea geologo-tehnică de suprafață cu datele obținute din forajele geotehnice executate, se concluzionează următoarele:

1. Terenul destinat viitorului obiectiv este plan, stabil, lot mobilat la data efectuării cartării de suprafață, fără fenomene fizico-geologice de instabilitate sau de degradare.
2. Stratul acvifer freatic superficial nu a fost întâlnit în forajele executate.
3. Fundarea pentru viitoarele extinderi se va efectua pe strat de argilă, la cota comună cu fundațiile construcțiilor existente de care se face alipirea, respectiv -1.50m la clădirea ambulatoriu și -1.10m la clădirea U.P.U.
4. Subsolul de la clădirea ambulatoriu se află poziționat doar sub holul central.



Presiunea convențională conform STAS 3300/2-1985, pentru stratul de argilă, este 250KPa și corespunde la adâncimea de fundare  $h=-2.00m$  de la cota terenului natural și lățimi ale fundațiilor  $b=1.00m$ . Pentru alte adâncimi de fundare, presiunea convențională se corectează conform aceluiși STAS:

- la  $h=-1.10m$ ,  $P_{conv.}=200\text{KPa}$ ;
- la  $h=-1.50m$ ,  $P_{conv.}=225\text{KPa}$ ;
- la  $h=-2.00m$ ,  $P_{conv.}=250\text{KPa}$ ;
- la  $h=-2.50m$ ,  $P_{conv.}=275\text{KPa}$ ;
- la  $h=-3.00m$ ,  $P_{conv.}=300\text{KPa}$ .

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor de risc de instabilitate ce pot apărea în urma realizării obiectivului este necesar:

- se vor lua măsuri pentru preîntâmpinarea pătrunderii apei în fundații;
- în jurul viitoarelor extinderi se vor prevăde trotuare etanșe rostuite cu bitum cu o lățime minimă de 0.90m prevăzute cu o pantă de 4-5% spre exterior pentru a împiedica accesul apei din precipitații spre talpa fundațiilor;
- trotuarele se vor așeza pe un strat de pământ stabilizat și compactat în grosime de 0.25m;
- conductele purtătoare de apă ce intră și ies din clădiri vor fi prevăzute cu racorduri elastice și etanșe la traversarea zidurilor sau fundațiilor;
- suprafața terenului înconjurător va fi amenajată astfel încât să asigure evacuarea apelor superficiale, evitându-se stagnarea apelor în jurul construcțiilor;
- se recomandă ca fundațiile să fie prevăzute cu centuri armate;
- gropile de fundații nu vor fi expuse insolației, precipitațiilor sau înghețului;
- săpăturile pentru fundații se vor putea executa cu taluz vertical fără sprijiniri sau cu sprijiniri, dacă fundațiile vor coborî sub cota -1.50m;
- ultimul strat de 20cm de teren natural, până la cota de fundare, se va săpa numai înainte de turnarea betonului de egalizare.
- Pe talpa fundațiilor nu se va pune material de umplutură, piatră spartă, concasată etc., betonul de egalizare se va pune direct pe stratul de argilă.
- Lucrările de săpătură manuală, vor fi încadrate în categoria „teren tare”, iar cele mecanizate în „teren categ. a II-a”.

Conform Normativ NP 074/2014, se determină riscul geotehnic prin amplasarea obiectivului, după cum urmează:

- condiții de teren – terenuri bune – punctaj 2;
- apa subterană – fără epuismente – punctaj 1;
- clasificarea obiectivului după categoria de importanță deosebită – punctaj 5;
- vecinătăți – risc redus – punctaj 1;
- zona seismică “D” – punctaj 3;

Total punctaj 12 – risc geotehnic moderat categoria geotehnică 2.

Pământurile ce se vor săpa pentru amplasarea obiectivului se încadrează conform Normativ Ts/1981, astfel:

umplutura – poz. 33;  
argila plastic consistentă – poz. 21



## Adâncimea nivelului hidrostatic

*Stratul acvifer freatic superficial nu a fost întâlnit în forajele executate.; în aceste condiții nu sunt necesare lucrări de epuisamente la executarea săpăturilor.*

- alte studii de specialitate necesare,

A fost intocmita Expertiza tehnica, conform Contract nr. 4a/2017, „Expertiza tehnica privind modernizarea, extinderea si dotarea unitatii de primiri urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, Judetul Ialomita”, de catre Expert tehnici M.L.P.A.T., **Prof. univ. dr. ing. Maria DARIE**.

Se detaliaza mai jos concluziile expertizei tehnice:  
*Analizand conditiile luate in considerare pentru metodologia de nivel 1 s-a stabilit un punctaj total de 80 puncte. Conform tabelului 8.1. din „Codul de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabil seismic” constructia se incadreaza in clasa de risc seismic III.*

*La cladirea expertizata prin amenajarile propuse, nu se maresc incarcările transmise elementelor structurale intrucat sarcinile peretilor despartitori noi de tip usor, realizati din placi de gips-carton pe schelet metalic, cu fonoizolatie din vata minerala semirigida, care se vor realiza, sunt pe placă suport a pardoselii parterului.*

*Conform criteriilor pentru evaluarea calitativa prevazute in « Codul de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic », indicativ P100/3-2008, structura de rezistenta a cladirii existente indeplineste conditiile de rezistenta, stabilitate si siguranta in exploatare. Punctajul total pentru ansamblul conditiilor este de 80 puncte, constructia incadrandu-se in clasa de risc seismic III, conform tabelelor 8.1, 8.2 si 8.3. Lucrările propuse pentru reabilitarea arhitectural-functională prevazute in capitolul VII al prezentei expertize tehnice sunt in zona elementelor nestructurale.*

*Se apreciaza ca aceste interventii, descrise anterior constituie VARIANTA MINIMALA de reabilitare a cladirii.*

*Pentru VARIANTA MAXIMALA expertul propune reabilitarea structurala a tuturor stalpilor structurii de rezistenta.*

*Pe baza investigatiilor efectuate la amplasament, a verificarilor prin calcul si a propunerilor de reabilitare arhitectural – functionale, expertul propune aplicarea VARIANTEI MINIMALE.*

## X. CONCLUZII

*Lucrările de reamenajare functională propuse la zona de cladire expertizată nu afectează structura de rezistență a acesteia.*



*De la data punerii in functiune a cladirii si pana in prezent, la cladirea expertizata, nu s-au efectuat lucrari de interventii asupra elementelor structurale si a elementelor de compartimentare.*

*Dupa decopertarea elementelor structurale de tencuiala, expertul impreuna cu proiectantul structurii de rezistenta vor analiza in detaliu constructia astfel incat sa depisteze eventualele degradari existente sub stratul de finisaj si sa stabileasca eventualele masuri de consolidare necesare.*

*Pentru reabilitarea functionala a cladirii s-a propus dezafectarea zonei de cladire dintre axele 4-6/A-D (plansele E01a ... E04a) si extinderea cu un corp nou de cladire intre axele 4-8x/A-D (plansele E05a ... E08a).*

*Zona noua de cladire va fi realizata cu rost de tasare – dilatare, pe toata inaltimea cladirii, inclusiv in zona fundatiilor; latimea minima a rostului de tasare – dilatare va fi de 5 cm.*

*Pe baza investigatiilor facute la amplasament, structura de rezistenta a zonei de cladire expertizata are rezistenta, stabilitatea si siguranta in exploatare conform prevederilor din prescriptiile tehnice in vigoare si nu necesita masuri de interventie la elementele structurale.*

*Lucrarile de reamenajare arhitectural – functionala propuse, nu afecteaza proprietatile vecine sau domeniul public.*

**f) descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate/reabilitate/reparate**

Prin alipirea extinderii rezulta o singura cladire, cu regim de inaltime parter, cu finisaje continue si totodata instalatii ce deservesc atat cladirea de baza cat si extinderea propusa, fara a fi intrerupte intre cele doua zone: existent si propus.

Nu se propun lucrari de consolidare.

Pentru cladirea existenta se propun inlocuiri de finisaje, instalatii, termoizolatii, pentru asigurarea continuitatii intre cele doua cladiri, si asigurarea aceluiasi nivel de performanta ca si cladirea alipita.

**g) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;**

In prima faza s-au analizat cateva variante de eficientizare energetica a cladirii existente, fara extindere, dupa cum urmeaza:

*Solutiile au fost combinate in vederea identificarii variantei optime din punct de vedere tehnico economic.*



Combinatie	Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Ferestre	Ns (ani)
C14	Vata bazaltica 10 cm	Polistiren extr.10	Polistiren extrudat 8		20
C15	Vata bazaltica 10 cm	P extrudat 5	Polistiren extrudat 5		20
C3	Vata bazaltica 10 cm	Vata bazaltica 10			20

Daca prima concluzie isi are rezolvarea in realizarea izolarii termice a anvelopei cladirii si a modernizarii instalatiilor aferente acesteia cea de a doua concluzie, a carei rezolvare este ceruta chiar de beneficiarul obiectivului in cauza, a fost rezolvata de Proiectantul lucrarii de modernizare, prin propunerea extinderii cladirii in partea de est, recompartimentarea cladirii existente, realizarea unei incalziri/raciri printre sursa de caldura regenerativa, respectiv pompa de caldura aer-aer, a tuturor spatiilor, inclusiv filtrarea si decontaminarea aerului interior specifica spatiilor spitalicesti, modernizarea instalatiilor de iluminat si forta utilizand un sistem automat de monitorizare al iluminarii si al lampilor de iluminat economice.

In acelasi timp se propune un sistem HVAC complet automatizat care sa mentina temperaturile necesare fiecarei zone in functie de specificul activitatii.

#### Preturile lucrarilor luate in considerare:

Combinatie	Perete	Planseu superior	Planseu inferior	Ferestre	Total
C14	20	22	20	0	13060.2
C15	20	17	17	0	11446.7
C3	20	20	0	0	7075.6

#### Indicatori economici

Combinatie	Cinv [euro]	Ec [kWh/an]	Nr. ani	e [euro/kWh]	CE [euro]	X	VNA [euro]
C14	13060.2	46178.51	2.828199	0.014140	4617.851	20	-79296.82
C15	11446.7	41997.68	2.725556	0.013627	4199.768	20	-72548.65
C3	7075.6	16618.57	4.257648	0.021288	1661.857	20	-26161.54

In a doua faza s-a analizat varianta de cladire propusa spre extindere, cu si fara implementarea sistemului de eficientizare energetica, dupa cum urmeaza:



## Sumar cladire nereabilitata termic

### **Calcul energie primara si emisie CO<sub>2</sub>:**

#### **Cladire nereabilitata:**

Ep [kWh/an]	CO <sub>2</sub> [Kg/an]	Ep [kWh/(m <sup>2</sup> an)]	CO <sub>2</sub> [Kg/(m <sup>2</sup> an)]
284943.8	50573.25	292.25	51.87

#### **Cladire referinta:**

Ep [kWh/an]	CO <sub>2</sub> [Kg/an]	Ep [kWh/(m <sup>2</sup> an)]	CO <sub>2</sub> [Kg/(m <sup>2</sup> an)]
187658.3	32438.25	292.25	33.27

## Sumar cladire reabilitata termic

#### **Cladire reabilitata**

Combinatie	Ep [kWh/an]	CO <sub>2</sub> [Kg/an]	Ep [kWh/(m <sup>2</sup> an)]	CO <sub>2</sub> [Kg/(m <sup>2</sup> an)]
C1	249444	21659.8	255.84	22.21

De altfel s-a facut si o analiza a eficienței economice a lucrărilor de intervenție, după cum urmează:

#### **Preturile lucrărilor luate în considerare: [euro]**

Combinatie	Perete	Planseu superior	Planseu Inferior	Ferestre	Total
C1	20	36	20	150	69319.8

#### **Indicatori economici**

Combinatie	CInv [euro]	Δ Ec [kWh/an]	Nr. ani	ε [euro/kWh]	ACE [euro]	X	VNA [euro]
C1	69319.8	75635.2	9.163	0.0423	7563.52	20	-81965.9

#### **Recomandarea variantei optime pentru aprobare**

Din punct de vedere al eficienței energetice, raportat la diferența de consum de caldura, (kWh/an) între cele două variante, se poate observa o diferență de la 284943.8, pentru clădirea nereabilitată până la 249444, clădire reabilitată termic.

Din punct de vedere al rezistenței și stabilității, la clădirea expertizată prin amenajările propuse, nu se măresc încărcările transmise elementelor structurale intrucât sarcinile peretilor despartitori noi de tip usor, realizati din placi de gips-carton pe schelet metalic, cu fonoizolatie din vata minerala semirigidă, care se vor realiza, sunt pe placă suport a pardoselii parterului, iar aprecierea indicatorului R3 este 80 puncte. Conform criteriilor pentru evaluarea calitativa prevăzute în « Codul de evaluare și proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri existente, vulnerabile seismic », indicativ P100/3-2008, structura de rezistență a clădirii existente îndeplinește condițiile de rezistență, stabilitate și siguranță în exploatare.



### Descrierea situatiei existente:

În prezent activitatea UPU se desfășoară într-un corp de clădire cu regimul de înălțime parter, care a fost construit în anul 2010, situat între ambulatoriu și spital la care se adauga spații din parterul spitalului legate funcțional și constructiv de clădirea propriu-zisă prin intermediul unei pasarele inchise. Suprafața construită a corpului existent este de 467 mp, din care 118 mp este suprafața construită a terasei acoperite, suprafața utilă a clădirii U.P.U. fiind numai de 284mp. La aceasta suprafața utilă se adauga diversele spații din parterul spitalului cu 143,3 mp cumulând un total de 611,45mp.

Din punct de vedere funcțional datorită modalității în care sunt amplasate diversele funcțiuni Unitatea de Primire Urgențe nu poate satisface fluxurile corecte conform Ordinului 1706.2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor.

Terenul aferent spitalului are o suprafață de 46.757 mp, iar corpul de clădire pentru Unitatea de Primire Urgențe se află în incinta spitalului și este delimitat astfel:

- o retragere de 5,5m în partea de Nord față de clădirea spitalului cu regim de înălțime S+P+8E,
- o retragere de 9,9 m spre Vest față de corpul de legătură dintre ambulatoriu și spital cu regimul de înălțime P+4E,
- o retragere de 9,5 m spre Sud față de clădirea ambulatoriului P+1
- o retragere de 55,00m spre Est față de Garaj salvare și atelier mecanic Parter

Spațiul actual al clădirii unității de Primire Urgențe a Spitalului Județean Slobozia este structurat astfel:

- Spațiu de primire, triaj al pacienților
- Spațiu de deparazitare
- Salon tratament
- Spațiu de izolare + filtru și grup sanitar aferent
- Grup sanitar
- Spațiu de investigații radiologice + sas, cabina aparat și zona developare film
- Pasarella de legătură cu spitalul

La acestea se mai adaugă funcțiunile amplasate deconstrucționate în corpul spitalului

- 2 Vestiare
- Oficiu
- 2 spații pentru resuscitare
- Salonul de pedatrie
- Endoscopie
- Salon toxicologie
- Laborator toxicologie
- Salon ortopedie + camera gipsare
- Camera director medical și asistent sef
- Cabinet Stomatologie
- Cabinet Psihologie

Structura de rezistență a clădirii existente este realizată astfel:

- fundații izolate tip pahar sub stalpii structurii de rezistență ai clădirii;



- grinzi de fundare intre fundatiile tip pahar, pentru preluarea incarcarilor din peretii de zidarie;
- stalpi din beton armat, cu sectiunea de 40 x 40 cm, dispuși la deschideri de 5.00 m și 2.70 m și la travei de 4.00 m;
- grinzi de cadru din beton armat dispuse pe o singura directie de rigiditate a cladirii;
- placi de planseu din beton armat.

#### Descrierea situatiei propuse:

Ca urmare a extinderii propuse, Unitatea de Primiri Urgențe va avea suprafață construită totală de 321 (mentionat din existent) + 640 (extindere) = 961 mp la care se adaugă o nouă copertină peste zona de acces salvari cu o suprafață de 122mp.

Regimul de înălțime al corpului de clădire va fi parter.

În vederea reorganizării funcționale și extinderii clădirii, se propune dezafectarea unei părți din clădirea existentă, între axele 4-6 și rampele de acces salvari, parcurgându-se următoarele etape:

- Se va îndepărta din întregul corp de clădire mobilierul și aparatura existentă.
- Se vor scoate toate straturile terasei de pe întreaga suprafață a corpului de clădire existent, având în vedere că se va schimba termoizolația de tip greu realizată din BCA, care nu îndeplinește condițiile de protecție termo-hidro-energetică cu o termoizolație de tip ușor, eficientă termic (polistiren extrudat) care va asigura rezistență la transfer termic, conform prevederilor din prescripțiile tehnice în vigoare.
- Se vor sprijini plăcile și grinziile planșeului existent din dreapta axului 4, pe toată suprafața acestuia, cu grinzi metalice extensibile și cu popi metalici, contravântuiți.
- Se va decupa placa planșeului din dreapta axului 4 pe fâșii care să nu depășească greutatea de 60kg, astfel încât să poată fi cărată de 2 muncitori.
- Tăierea plăcilor, a grinziilor și a stâlpilor se va realiza cu echipamente dotate cu discuri diamantate pentru tăiere beton armat; se interzice cu desăvârșire folosirea de mijloace mecanizate care induc șocuri mecanice/vibrății la nivelul structurii de rezistență a clădirii.
- Se vor tăia similar și grinziile zonei de planșeu care se dezafectează.
- Se va dezafecta sprijinirea de la planșeu.
- Se vor dezafecta toți pereții existenți din zidărie de cărămidă care au înălțimea de 1,10 m, prin tăiere pe fâșii cu lățimea de aprox. 60 cm.
- Se vor tăia stâlpii, în plan orizontal, pe fâșii astfel încât fâșii să poată fi transportate manual sau cu roaba.
- Se vadezafecta pardoseala existentă inclusiv stratul suport între axele 4-6 și pe zona rampelor de acces.
- Se vor dezafecta fundațiile din zona de la axul 4 în dreapta.

#### Finisaje și inchideri exterioare

Tronsonul existent și cel nou va fi termoizolat vertical cu vata bazaltică rigida de 10 cm. Placa peste etaj va fi termoizolată cu polistiren extrudat de 30cm și hidroizolată cu membrană bituminoasă. Placa de la cota 0,00 la tronsonul nou va fi termoizolată cu polistiren extrudat de 10cm așezată sub placă.

Pentru peretii exteriori se propun trei tipuri de finisaje :



- termoizolare cu vata bazaltica si tencuiala decorativa,
- termoizolare cu vata bazaltica si placare din panouri de HPL,
- termoizolare cu vata bazaltica si placare din tabla cutatata,

Peretii exteriori se realizeaza din zidarie BCA, clasa de reactie la foc A1.

#### Caracteristicile sistemului de tamplarie exterioara propusa

-Profile de aluminiu din aliaj conform DIN EN 755 T6-66, DIN 1748 si DIN EN 12020

- Izolarea termică: grupa de materiale  $1.5 < U_f$
- Izolarea fonică: de pana la 48 clasa 5 DB cf. DIN 4109
- Etanșeitate la apă : 9A cf DIN EN 12208
- Etanșeitate la aer: clasa 4 cf DIN 12207
- Sticla va fi realizată într-o grosime de 44mm astfel:
  - 6 mm reflexiv securizat
  - 14 mm argon-float
  - 4 mm clară
  - 14 mm argon
  - 6 mm Low-E
- Geamul va avea următoarele caracteristici:
  - izolare termica  $U_g = 0,77 \text{ W}/\text{mpK}$
  - izolare fonica 36d

La nivelul anvelopantei se vor asigura urmatoarele rezistente termice minime:

- pereti exteriori - 1,8 m<sup>2</sup>K/W
- tamplarie exterioara - 0,77 m<sup>2</sup>K/W
- plansee peste ultimul nivel - 5,0 m<sup>2</sup>K/W
- placi pe sol - 4,5 m<sup>2</sup>K/W

#### Caracteristicile sistemului de tamplarie interioara propusa, cu sistem de automatizare

Pentru urmatoarele spatii (9 buc), se propune tamplarie interioara metalica (usi glisante, cu automatizare si senzor, aux cu geam):

- usa principala primire triaj 101 spre degajament
- usa acces filtru izolare 204 din degajament
- usa resuscitare 301
- usa tratament imediat 302 din degajament
- usa pediatrie 310, ginecologie 303, tratamente cazuri usoare 320, chirurgie 304, ortopedie 330

Alimentarea acestora se va face din instalatii electrice de prize si fortă în regim de dublă alimentare, cu posibilitatea de programare pe pozitia deschis, in caz de defectiune sau sistare energie electrica.

#### Descrierea organizarii functionale propuse

Din punct de vedere functional, spatiul din corpul existent va fi recompartmentat cu pereti din BCA 10cm astfel încât să se asigure fluxurile necesare bunei functionări a U.P.U. Extinderea propusă va completa necesarul de spații, conform normelor legale.

Extinderea va avea două accese principale, un acces pentru pacienții obisnuiți și un acces special pentru pacienții contaminati și/sau contagiosi. Amândouă accesele



sunt conformate pentru a putea prelua pacienti pe targa sau in carucior din zona de acces a salvarilor. Suplimentar se propune un acces secundar pentru personal si in caz de evacuare.

Pasarea existenta de legatura cu spitalul se mentine iar in cadrul spitalului se pastreaza si se reconfigureaza un necesar de spatiu de 150mp integrat in schema functionala de ansamblu.

Accesul pacientilor obisnuiti se va face prin **Spatiul pentru primire/traj** aflat la intrarea in UPU, din spatiul respectiv este asigurat accesul facil catre camera de resuscitare si catre celealte spatii de acordare a asistenței medicale de urgență din cadrul UPU. Spatiul este destinat primirii și triajului pacientilor sosiți în UPU, aici există personal medical special instruit în efectuarea triajului în mod eficient și rapid, în acest spatiu funcționează și biroul de informare/documentare cu personal special dedicat acestei activități. Prin zona triajului trec pacientii sosiți cu mijloace proprii, precum și pacientii sosiți cu ambulanțele. Accesul în zona triajului se face prin intermediul a doua intrari separate, una pentru pacientii veniti cu ambulanata, si una una pentru cei veniti cu mijloace proprii. Persoanele care lucrează aici au contact direct cu exteriorul si monitorizeaza accesul în UPU. **Biroul de informare este** destinat furnizării de informații pacientilor și apartinătorilor acestora, documentării cazurilor și introducerii lor în baza de date a unității și a spitalului, precum și efectuării statisticilor și a rapoartelor asupra activității din UPU si are acces la o camera pentru arhiva unitatii. In spatiu alocat Biroului de informare, se va face o delimitare cu structura de tip paravan de sticla, fata de restul spatiului.

In cadrul spatiului pentru primire si triaj se gaseste **zona de așteptare a pacientilor** care nu se află în stare critică până la momentul consultării de către un medic sau până la venirea rezultatelor analizelor cerute. Aceasta zona este aflată in directa monitorizare a personalului din triaj si este dotata cu consola gaze medicale

Alte functiuni care gazduiesc zona de acces in UPU sunt: spatiul pentru **asteptarea al apartinătorilor, grup sanitar public si cabinetele pentru asistenta sociala si psihologie**, cabinete care au un caracter relativ independent de restul functiounilor din UPU.

Dupa zona triajului se afla accesul in zona restictionata a UPU unde se gasesc structurate in nuclee functionale legate prin intermediul coridoarelor urmatoarele:

- **Spatiul de resuscitare (reanimare).** Amplasarea sa este cât mai aproape de accesul pacientilor transportați cu ambulanțe, după zona de primire/traj. Aceasta este ușor accesibil și din celealte spatii ale UPU, în vederea transferului ușor al pacientilor a căror stare de sănătate se agravează în timpul prezenței în UPU și necesită aplicarea măsurilor de resuscitare. În zona de resuscitare se acorda asistența de urgență pacientilor aflați în stare critică, indiferent de patologia acestora, până la stabilizarea acestora și/sau internarea acestora într-o secție de specialitate din spital sau transferul lor către o altă unitate sanitată. Dotarea trebuie să permită monitorizarea și acordarea asistenței medicale de urgență simultan a doi pacienți, iar pacienții aflați în camera respectivă trebuie să fie separați în cadrul camerei prin perdele, paravane mobile sau alte modalități flexibile care să permită în orice moment înălțarea lor.



- **Spațiul pentru evaluare și tratament imediat.** Din acest spațiu este asigurat accesul ușor în camera de resuscitare. Aici se acorda asistență medicale de urgență pacienților cu afecțiuni acute cu potențial de agravare, care necesită îngrijiri immediate și monitorizare, funcțiile lor vitale fiind în general stabile. În acest spațiu se asigură asistență medicală de urgență mai multor pacienți simultan. Separarea între pacienții aflați în acest spațiu se face utilizând sisteme flexibile care să permită rapid modificarea configurației spațiului de la unul compartmentat într-unul unic, utilizând perdele, paravane mobile etc.
- **Spațiul pentru evaluarea și tratamentul cazurilor ușoare care nu necesită monitorizare.** Aici are loc evaluarea și acordarea asistenței medicale de urgență pacienților cu probleme acute care nu au potențial de agravare și nu pun viața pacientului în pericol. În acest spațiu se asigură asistență de urgență mai multor pacienți simultan. Separarea între pacienții aflați în acest spațiu se face utilizând sisteme flexibile care să permită rapid modificarea configurației spațiului de la unul compartmentat într-unui unic, utilizând perdele, paravane mobile etc.
- **Spații pentru consultații specifice** sunt spații destinate examinării cazurilor ginecologice, de mica chirurgie, ortopedie și pediatrie, cazuri care necesită examinarea sau investigarea într-un mediu izolat de mediul general al UPU. Suplimentar zona pentru pediatrie beneficiaza de un spatiu dedicat pentru asteptarea pacienților și a apăratelor lor. Spațiu pentru ortopedie este destinat pregătirii atelelor ghipsate și aplicării/înlăturării lor și are acces facil la camera de imagistica Rx. Se consideră ca spațiul de ghipsare este inclus în camera 330, Ortopedie.
- **Spațiul de depozitare** a materialelor sanitare, medicamentelor și consumabilelor inclusiv sânge grupa 0 Rh negativ pentru cel puțin 72 de ore de funcționare continuă fără necesitate de aprovizionare - pentru a îngriji cel puțin 30 de victime.
- **Spațiul destinat investigațiilor paraclinice și radiologice**, este format din camera și cabina aparatului de radiologie digitalizată, camera care se plăcea la interior cu panori antiradiatice iar finisajul de pardoseala va fi conductiv, și camera pentru laborator dotată cu analizor automat de biochimie uscată, analizor gaze sanguine, analizor automat hematologie, analizor semiautomat de urină.
- **Spații administrative:** Medic-șef, asistent-șef
- **Spații pentru personal**, formate din: Camera personal UPU și camera personal SMURD

Un nucleu distinct în cadrul unității de primire urgență este **zona de Izolare** care beneficiaza de un acces prin intermediul spațiului de decontaminare, că și de un acces separat direct din exterior, și este izolată de restul fluxului din UPU prin intermediul unui filtru pentru personal. Unul din cele două spații a fost rezervat pentru pediatrie. În cadrul izolatorului este ușor transferul pacientului din aceste spații la camera de reanimare, dacă este nevoie, sau transferul echipamentului din



camera de reanimare la spațiul respectiv. La intrare în astfel de spații există două uși cu un spațiu de echipare între ele, în care se echipează personalul medical cu echipamentele de protecție specifice și se dezechipează la ieșire. Spațiul de izolare este dotat cu sisteme care asigură o presiune negativă permanentă față de restul spațiilor din UPU. Aici se izolează pacienții cu potențial contagios, mai ales pe cale respiratorie, sau a pacienților imunodeprimați de restul pacienților din cadrul UPU.

Accesul acestor pacienti în clădire cat și a celor care sunt contaminat cu diverse substanțe chimice precum și a celor care necesită o igienizare sau deparazitare se face prin **Spațiu de decontaminare și/sau igienizare și deparazitare**. Acesta este separat de accesul principal, cu acces ușor pentru pacienții aflați în cărucioare, precum și pentru cei aflați pe targa. Scopul spațiului este decontaminarea pacienților contaminați cu substanțe chimice înaintea intrării acestora în UPU precum și igienizarea pacienților și deparazitarea lor, după caz. Este dotat cu dușuri și materiale decontaminante pentru pacienții în picioare și pe targa. Spațiul este împărțit în zonă contaminată și una necontaminată din care se poate intra în UPU sau direct în zona de izolare după ce se efectuat în pralabil echiparea pacienților cu halate. Personalul care va lucra în spațiul contaminat are accesul asigurat prin spațiu de echipare cu echipamente de protecție specifice.

Pasarea existentă de legătura cu spitalul se menține iar în cadrul spitalului se pastrează și se reconfigurează un necesar de spațiu de 150mp integrat în schema funcțională de ansamblu. Aici se propun următoarele:

- **Spațiul destinat învățământului și întâlnirilor colective**
- **Vestiare și grupuri sanitare separate pentru personalul auxiliar și pentru personalul medical.**

Proiectul respectă prevederile normativului privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012.

#### Zonificare funcțională propusă cu prezentarea suprafețelor utile și a finisajelor interioare

Categorie	Nr	Nume	Au	Pardoseala	Tavan	Pereti
<b>01 Circulații</b>						
	101	Primire triaj	65,44	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	102	Degajament	36,94	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	103	Coridor	111,98	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	105	Pasarele	17,58	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	106	Coridor	20,48	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
			252,42 m <sup>2</sup>			
<b>02 Filtru</b>						
	201	Decontaminare, Dezinfecție	10,72	Pardoseala epoxi	casetat metalic	Tapet PVC sanitar



				rezistenta la agenti chimici		
	202	Filtru decontaminatori	6,75	Linoleum sanitar	casetat metalic	Tapet PVC sanitar
	203	Echipare pacient	9,05	Linoleum sanitar	casetat metalic	Tapet PVC sanitar
	204	Filtru izolare	16,52	Linoleum sanitar	casetat metalic	Tapet PVC sanitar
	205	Zona izolator	18,2	Linoleum sanitar	casetat metalic	Tapet PVC sanitar
			61,24 m <sup>2</sup>			

## 03 Tratament

	301	Resuscitare	21,01	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	302	Tratament Imediat	99,57	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	303	Ginecologie	19,47	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	304	Chirurgie	19,29	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	306	GS Tratament Imediat	4,34	Linoleum sanitar	casetat metalic	Tapet PVC sanitar
	310	Pediatrie	69,52	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	312	GS Pediatrie	3,95	Linoleum sanitar	casetat metalic	Tapet PVC sanitar
	320	Tratament cazuri usoare	108,37	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	321	GS TCU	3,44	Linoleum sanitar	casetat metalic	Tapet PVC sanitar
	330	Ortopedie	34,36	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	340	Stomatologie	31,46	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
			414,78 m <sup>2</sup>			

## 04 Generic

	401	Arhiva	9,51	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	402	Psiholog	8,88	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	403	GS Public	7,09	Linoleum sanitar	casetat metalic	Tapet PVC sanitar
	404	Asteptare pediatrie	19,82	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	406	Asteptare triaj	7,51	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	407	Camera	12,45	Linoleum	casetat	superlavabile



		SMURD		sanitar	metalic	antibacteriene
	408	GS personal	2,89	Linoleum sanitar	casetat metalic	Tapet PVC sanitar
	409	Curatenie	3,19	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	410	Asistenta sociala	9,85	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	414	Depozit sanitare	20,23	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	415	Laborator	13,51	Pardoseala epoxi rezistenta la agenti chimici	casetat metalic	Tapet PVC sanitar
	416	Prosectura	7,91	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	417	Cabina Rx	8,33	Pardoseala conductiva din PVC	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	418	Rx	28,49	Pardoseala conductiva din PVC	superlavabile antibacteriene	superlavabile antibacteriene
	419	Medic sef, Asistent sef	12,94	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	420	Camera personal	14,11	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	421	Vestiar personal auxiliar	19,45	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	422	Vestiar personal medical	38,65	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
	423	Sala de instruire	45,21	Linoleum sanitar	casetat metalic	superlavabile antibacteriene
			290,02 m <sup>2</sup>			
			1 018,46 m <sup>2</sup>			

Pentru zona de extindere se preconizeaza executia unei structuri cu travei repetitive, in cadre din beton armat cu travei interax de 4.00m si deschidere de aproximativ 8.0 m avand o suprafata cca 640mp.

Ansamblul nou format din tronsonul existent si tronsonul nou are urmatorii indicatori:

Dimensiuni gabaritice in plan ~39m x 25m

Suprafata construita: 321(existent)+640(propus) = 961mp

Suprafata desfasurata = 961mp

Numar niveluri: 1 (parter)

Inaltimea la atic 5,2m



## Infrastructura noua:

Este reprezentata de fundatii de tip talpa continua tip T intors, cu sectiunea la baza de 80 x 40 cm si sectiunea la elevatie de 115 x 50 cm. Adancimea fundatiei fata de cota ±0.00 este de aprox. -1.65m. Sub toate fundatiile se va incepe executia carcaselor de armatura pe un strat de beton simplu C8/10, 5cm. Inaltimea totala a talpii de fundare este de 1.60m.

Pentru zona de acces neacoperit (rampa de acces auto), fundatiile continue sunt de tip rectangular, cu latime de 30cm, si inaltime elevatie de 145cm, pe strat de beton simplu C8/10. Rampa in zona de acces este reprezentata de o placă din BcR5, 20cm grosime, nearmata. Ancorarea rampei se face in mod similar cu zona acoperita.

Placa din beton BcR5 la cota pardoselii accesului, h=20cm, nearmata, conectata de grinzi de fundatii prin acore Φ8/10 PC52, de tip "U".

Sub placa de pardoseala (hpl =15cm) de la cota -0.05 se prevede un strat de termoizolatie de 10cm si un start pentru ruperea capilaritatii din pietris de 10cm. Umpluturile se vor realiza din pamant bine compactat, sortat si fara resturi vegetale.

## Suprastructura noua:

- Structura de rezistenta alcătuită din cadre de beton armat
- Stalpi din beton armat cu sectiunea de 40x40 cm si stalpi centrali cu sectiunea de 40x100 cm
- Grinzi avand sectiunea de 40x60 cm.
- Planșeele au grosimea de 15 cm iar înălțimea liberă este de 4.10 m (intre cota -0.05 si +4.20) si 5.15 m – acoperirea peste zona de acces (intre cota -0.05 si +5.25).

Umpluturile în jurul fundațiilor la exteriorul clădirilor se vor executa imediat după decofrarea fundațiilor, acestea vor fi executate în regim de pernă și vor fi verificate calitativ. La execuția umpluturilor se vor folosi materiale coeze, rezultate din săpătură, cu excluderea molozului , bulgărilor, cloturilor, etc.

Incarcarile considerate, conform SR EN 1991-1-1 Actiuni asupra structurilor, au fost urmatoarele:

- Greutate proprie – Considerata in mod automat de programul de calcul
- Incarcare de tip PERM la nivelul pardoselii – 1.00 KN/mp
- Incarcare de tip PERM la nivelul planseelor peste parter – 3.00 KN/mp
- Incarcare de tip LIVE (utila) la nivelul pardoselii – 3.00 KN/mp
- Incarcare de tip LIVE (zapada) la nivelul acoperisului – 2.50 KN/mp
- Incarcare de tip LIVE (vant) la nivelul fatadelor – 0.60 KN/mp

Definitie combinatii (greutate proprie – automat)

- GF1 z=1 vx=1.5 fundamental = Perm. x 1.35 + LIVE (zapada) x 1.05 + WIND(vant\_x) x 1.50
- GF2 z=1 vy=1.5 fundamental = Perm. x 1.35 + LIVE (zapada) x 1.05 + WIND(vant\_y) x 1.50
- GF3 z=1.5 vx=1 fundamental = Perm. x 1.35 + LIVE (zapada) x 1.5 + WIND(vant\_x) x 1.05
- GF4 z=1.5 vy=1 fundamental = Perm. x 1.35 + LIVE (zapada) x 1.5 + WIND(vant\_y) x 1.05



- GS lunga durata = Perm. x 1.00 + LIVE (zapada) x 0.4
- GSX speciala dir. X = GS + Seism X
- GSY speciala dir. Y = GS + Seism Y

Evaluarea fortei seismice – spectrul de proiectare – cu q (factor de ductilitate) considerat = 3

**ESTE INTERZIS DEPASIREA ACESTOR VALORI IN TIMPUL EXECUTIEI SAU EXPLOATARII IMOBILULUI, PRIN DEPOZITAREA DE MATERIALE DE CONSTRUCTII PE PLACA SAU UTILAJE NECESARE PROCESULUI DE EXECUTIE**

La realizarea structurii se vor folosi materiale obisnuite, utilizate in mod curent la acest tip de constructii. Materialele principale sunt urmatoarele:

- Beton C8/10 (beton simplu de egalizare)
- Beton C16/20 (infrastructura); E = 29.000.000 KN/m<sup>2</sup>; fcd = Rc\* = 10.7 N/mm<sup>2</sup>; fctm=1.9 N/mm<sup>2</sup>
- Beton C20/25 (suprastructura); E = 30.000.000 KN/m<sup>2</sup>; fcd = Rc\* = 13.3 N/mm<sup>2</sup>; fctm=2.2 N/mm<sup>2</sup>
- Armatura PC52; fyd = Ra = 300 N/mm<sup>2</sup>, OB37; fyd = Ra=210 N/mm<sup>2</sup>
- Plasa sudata tip STNB; fyd = Ra = 370 N/mm<sup>2</sup>



## **Listă de echipamente și dotări specifice**

\*lista de dotări a fost întocmită pe baza Ordinului MS 1706/ 02.10.2007, privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, considerând funcțiune UPU tip II, Anexa 1: clasificarea, organizarea și dotarea UPU și CPU.

\*verificarea cuantificării dotărilor și a utilajelor propuse se va face de către personalul de specialitate existent, de comun acord cu reprezentanții DSP, în vederea obținerii unui aviz de principiu, faza Studiu de Fezabilitate

Echipament	Specificații echipamente (REACTUALIZATE)	Nr buc
<b>PRIMIRE TRIAJ - 101</b>		
Monitor de triaj ( EKG/pulsoximetrie/tensiune arterială neinvazivă /temperatură )	Monitor functii vitale de uz spitalicesc pentru adulti, pediatric si neonatal, care sa permita monitorizarea urmatorilor parametri: EKG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP si rata pulsului. Prevazut cu baterie incorporata. Complet cu accesoriu	2
Sistem de aspirație secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	1
<b>ARHIVA - 401</b>		
<b>ASTEPTARE TRIAJ - 406</b>		
Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator	Consola de gaze medicale pentru 1 pacient, cu montare in perete, cu ciceute electrice separate de circuitele de gaze medicale, completa cu accesorii	1
<b>RESUSCITARE - 301</b>		
Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator	Consola de gaze medicale cu 3 posturi O2 și alte gaze , cu montare in perete, cu ciceute electrice separate de circuitele de gaze medicale, completa cu accesorii	1
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendlenburg	Brancard cu 4 secțiuni, mobil pe roți, top radiotransparent, înaltime și secțiuni ajustabile, cu saltea antistatică, ignifugă, impermeabilă și antibacteriană.	3
Butelie cu manometru și sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 ieșiri: 1 conectat la ventilator de transport și 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de oxigen	3
Targa lopata	Targa tip lopata din aluminiu, reglabilă	2
Targa rigida cu sistem de imobilizare a coloanei vertebrale pentru adulti/copii	Targa rigida din material radiopac cu centuri de fixare a pacientului și de imobilizare a patului	3
Seringi automate (set injectomat cu suport )	Injectomat montat pe un stativ mobil prevazut cu baterii reincarcabile.	3



Sistem de perfuzie sub presiune cu incalzire	Functioneaza pe baza unui flux de incalzire continuu, caldura provenita de la schimbatorul de caldura, este transferata prin intermediul tubului prelungitor catre fluide care curge prin acesta.	1
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1
Set pentru imobilizarea membrelor superioare/inferioare	Atele tip vacuum cu pompa si pe diferite marimi	2
Trusa laringoscop ( pentru nou-nascut, pediatric si adult curbe si drepte )	Trusa laringoscop cu baterie de tip MC Intosh	2
Set balon ventilatie (nou-nascut pediatric si adult ) cu masti faciale pentru fiecare,diferite marimi	Set balon ventilatie (nou-nascut pediatric si adult) de tip RUBEN cu masti faciale pentru fiecare, diferite marimi	2
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	3
Monitor EKG cu capnometrie	Monitor functii vitale de uz spitalicesc pentru adulti, pediatric si neonatal, care sa permita monitorizarea urmatorilor parametri: EKG, RESP, SpO2/capnometrie, tensiune arteriala invaziva/tensiune arteriala neinvaziva, TEMP centrala si rata pulsului. Prevazut cu baterie incorporata. Complet cu accesorii	3
Defibrilator cu electroversie sincrona si stimulare cardiaca externa	Defibrilator manual, nivel de energie selectabil, sa poate fi utilizat cu padele reutilizabile sau de unica folosinta, prevazut cu functie de monitorizare EKG, prevazut cu modul pacemaker	1
Electrocardiograf 12 derivatii	Electrocardiograf cu 12 derivatii standard, prevazut cu imprimanta integrata. Sa efectueze analiza si interpretarea datelor, masurarea ritmului cardiac si detectie pacemaker. Configuratie completa, cu accesorii si pentru utilizare pediatrica	1
Sistem de aspiratie secretii ( electric ) portabil	Aspirator secretii portabil, cu vas/ vase gradate si autoclavabile pentru colectarea secretiilor, prevazut cu manometru	2
Sistem de incalzire pacient	Sistem de incalzire pentru protejarea impotriva instalariei hipotermiei, temperatura reglabilă, baterii incorporate. Configuratia sa includa unitate de incalzire si saltea	2



TRATAMENT IMEDIAT - 302	MONITORIZARE	
Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator	Consola de gaze medicale cu 3 posturi O2 și alte gaze, cu montare în perete, cu cîrcuite electrice separate de cîrcuitele de gaze medicale, completă cu accesorii	4
Sistem de perfuzie sub presiune	Presiune reglabilă, valvă de siguranță incorporată, pentru menținerea presiunii asupra pungilor de solutii medicamentoase sau sange, cu cheotoare pentru agățarea pe stativul de perfuzii.	2
Monitor EKG	Monitor funcții vitale de uz spitalicesc pentru adulți, pediatric și neonatal, care să permită monitorizarea următorilor parametri: EKG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP și rata pulsului. Prevăzut cu baterie incorporată. Complet cu accesorii	11
Ultrasonograf portabil	Ecograf portabil 2D/3D multidisciplinar, cu 3 sonde, printer incorporat, prevăzut cu carucior mobil	1
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendlenburg	Brancard cu 4 secțiuni, mobil pe roți, top radiotransparent, înaltime și secțiuni ajustabile, cu saltea antistatică, ignifuga, impermeabilă și antibacteriană.	11
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendlenburg pentru pacienti bariatrici	Sarcina maximă a patului este de 500 kg, cadru robust și rezistent din otel ,combinatie de caseta radiografie ,functii speciale , capacitate ridicata a sarcinii utile ,inclinare laterală reversibilă, trendelenburg,antitrendelenburg,extensia zonei de incarcare,scaun cardiac, pozitie antisoc,inaltime la ambele saltele este de 15 cm	2
Butelie cu manometru si sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 ieșiri: 1 conectat la ventilator de transport și 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de oxigen	11
Dulap mobil medicamente și materiale sanitare	Troliu medicamente cu structură metalică, mobil pe 4 roți pivotante, prevăzut cu sertare pentru depozitare și compartimente pentru depozitarea și gestionarea medicamentelor	1
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	11
Termometru auricular	Termometru auricular cu infraroșu	16
Seringi automate (set injectomat cu suport )	Injectomat montat pe un stativ mobil prevăzut cu baterii reincarcabile.	8



Electrocardiograf 12 derivatii	Electrocardiograf cu 12 derivatii standard, prevazut cu imprimanta integrata. Sa efectueze analiza si interpretarea datelor, masurarea ritmului cardiac si detectie pacemaker. Configuratie completa, cu accesorii si pentru utilizare pediatrica	1
Defibrilator cu electroversie sincrona si stimulare cardiaca externa	Defibrilator manual, nivel de energie selectabil, sa poata fi utilizat cu padele reutilizabile sau de unica folosinta, prevazut cu functie de monitorizare EKG, prevazut cu modul pacemaker	1
Echipament pentru intubatie dificila ( Videolaringoscop )	Aparat videolarginoscop destinat vizualizarii in camp real a cailor respiratorii pentru pacienti adulti, pediatrie si neonatal, compus din monitor conectat la o camera video, complet cu acumulator incorporat si stativ mobil.	1
<b>TRATAMENT CAZURI USOARE - 320</b>		
Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator	Consola de gaze medicale cu 3 posturi O2 si alte gaze, cu montare in perete, cu circuite electrice separate de circuitele de gaze medicale, completa cu accesorii	3
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semieseza si Trendlenburg	Brancard cu 4 sectiuni, mobil pe roti, top radiotransparent, inaltime si sectiuni ajustabile, cu saltea antistatica, ignifuga, impermeabila si antibacteriana.	9
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	9
Butelie cu manometru si sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 iesiri: 1 conectat la ventilator de transport si 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de oxigen	9
Sistem de aspiratie secretii ( electric ) portabil	Aspirator secretii portabil, cu vas/ vase gradate si autoclavabile pentru colectarea secretiilor, prevazut cu manometru	1
Electrocardiograf 12 derivatii	Electrocardiograf cu 12 derivatii standard, prevazut cu imprimanta integrata. Sa efectueze analiza si interpretarea datelor, masurarea ritmului cardiac si detectie pacemaker. Configuratie completa, cu accesorii si pentru utilizare pediatrica	1
Monitor EKG	Monitor functii vitale de uz spitalicesc pentru adulti, pediatric si neonatal, care sa permita monitorizarea urmatorilor parametri: EKG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP si rata pulsului. Prevazut cu baterie incorporata. Complet cu accesorii	9



Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1
<b>ORTOPEDIE - 330</b>		
Masa tratament	Masuta instrumentar medical din inox, cu 2 polite, mobila pe roti	1
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semieseza si Trendlenburg	Brancard cu 4 sectiuni, mobil pe roti, top radiotransparent, inaltime si sectiuni ajustabile, cu saltea antistatica, ignifuga, impermeabila si antibacteriana.	1
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	1
Butelie cu manometru si sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 iesiri: 1 conectat la ventilator de transport si 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de oxigen	1
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1
<b>GINECOLOGIE - 303</b>		
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1
<b>CHIRURGIE - 304</b>		
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semieseza si Trendlenburg	Brancard cu 4 sectiuni, mobil pe roti, top radiotransparent, inaltime si sectiuni ajustabile, cu saltea antistatica, ignifuga, impermeabila si antibacteriana.	1
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	1
Butelie cu manometru si sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 iesiri: 1 conectat la ventilator de transport si 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de oxigen	1
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1
<b>STOMATOLOGIE - 340</b>		
Masa tratament	Masuta instrumentar medical din inox, cu 2 polite, mobila pe roti	1



Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1
<b>PEDIATRIE - 310</b>		
Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator	Consola de gaze medicale cu 3 posturi O2 și alte gaze, cu montare în perete, cu cîrcuite electrice separate de circuitele de gaze medicale, completa cu accesorii	1
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendlenburg	Brancard cu 4 secțiuni, mobil pe roti, top radiotransparent, înaltime și secțiuni ajustabile, cu saltea antistatică, ignifuga, impermeabilă și antibacteriană.	5
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	5
Butelie cu manometru si sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 ieșiri: 1 conectat la ventilator de transport și 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de oxigen	5
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1
Otoscop si oftalmoscop	Otoscop de înaltă calitate cu upor detasabile, funcționare pe baza de baterii și paleți autoclavabili cu accesorii pentru oftalmoscop	10
<b>SALA DE ASTEPTARE</b>		
<b>PEDIATRIE - 404</b>		
<b>PSIHOLOG – 402</b>		
<b>ASISTENTA SOCIALA - 410</b>		
<b>ZONA IZOLATOR – 205</b>		
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendlenburg	Brancard cu 4 secțiuni, mobil pe roti, top radiotransparent, înaltime și secțiuni ajustabile, cu saltea antistatică, ignifuga, impermeabilă și antibacteriană.	2
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	2
Butelie cu manometru si sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 ieșiri: 1 conectat la ventilator de transport și 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de oxigen	2
Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator	Consola de gaze medicale cu 3 posturi O2 și alte gaze, cu montare în perete, cu cîrcuite electrice separate de circuitele de gaze	1



	medicale, completa cu accesorii	
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1
Monitor EKG	Monitor functii vitale de uz spitalicesc pentru adulti, pediatric si neonatal, care sa permita monitorizarea urmatorilor parametri: EKG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP si rata pulsului. Prevazut cu baterie incorporata. Complet cu accesorii	2
<b>FILTRU IZOLARE - 204</b>		
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1
<b>FILTRU DECONTAMINARE - 202</b>		
<b>ECHIPARE PACIENT - 203</b>		
<b>DECONTAMINARE, DEZINFECTIE - 201</b>		
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1
<b>CURATENIE - 409</b>		
<b>DEPOZIT SANITARE - 414</b>		
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1
<b>RX - 418</b>		
Aparat radiologic portabil	Dispozitiv de radiologie raze X portabil. Componente instalatie RX: consola de comanda, generator de inalta tensiune, tubul RX, tip IAE X 20, COLIMATOR + accesorii	1
<b>CABINA RX - 417</b>		
<b>LABORATOR - 415</b>		



Echipament tip POINT OF CARE pentru analize

Analizor automat de ionograme (ioni și gaze sangvine): masurari directe prin intermediul electrozilor selectivi de ioni (ISE). Afisaj LCD color, cu iluminare

1

## **h. situatia existent a utilitatilor si analiza de consum**

### **h.1 Necessarul de utiliati pentru variant propusa promovarii**

#### **Instalatii electrice**

Prezenta lucrare tratează în faza SF (studiu de fezabilitate) instalațiile electrice aferente obiectivului "Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia".

Lucrarea are la bază: tema de proiectare (emisă de beneficiar), temele de specialitate precum și datele culese de pe teren.

La acest obiectiv sunt necesare următoarele instalații electrice:

- instalații electrice de iluminat normal
- instalații electrice de iluminat siguranță marcare căi evacuare și hidranți incendiu
- instalații electrice de iluminat siguranță circulație pe hol
- instalații electrice de iluminat siguranță continuarea lucrului
- instalații electrice de prize, utilizare generală
- instalații electrice de prize, alimentare de siguranță, în regim de dublă alimentare

#### **Alimentarea cu energie electrică**

Consumatorii din cadrul obiectivului vor fi alimentati din tabloul TEG aflat în interiorul cladirii.

Tabloul TEG va fi alimentat din TEGRS al spitalului și va fi executat în confecție metalică cu uși pline și plastroane, precum și cu ghena laterală pentru cablurile de alimentare tablou, respectiv consumatori.

Tabloul TESig va avea dubla alimentare atât din tabloul TEG cât și de la generatorul de 50kVA, poziționat în imediata apropiere a cladirii. Tabloul TESig va fi echipat cu dispozitiv AAR.

Tablourile secundare TE1 și respective TE2 vor fi alimentate din TEG și vor deservi 2 zone ale cladirii, astfel se reduce cantitatea de cablu folosit. Tablourile electrice vor fi securizate astfel încât să aibă acces numai personalul autorizat. Toate tablourile electrice vor fi de asemenea securizate. În fiecare tablou de distribuție se vor monta descarcătoare de supratensiuni, pentru protecția receptoarelor electrice cu componente electronice, la supratensiuni apărute accidental pe rețea.

Pentru circuitele de iluminat și forță se prevede protecția la scurtcircuit cu întreruptoare automate cu protecție magnetotermică.

Consumatorii importanți sunt:

- CTA Pi = 50 Kw, alimentat din TEG;
- RX Pi = 32 Kw, alimentat din TESig;



## Instalatii pentru iluminat general

La baza proiectării iluminatului au stat: tema de proiectare, temele de specialitate, precum și „Normativul pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri”, -NP-061/02. Nivelele de iluminare prevăzute vor fi în funcție de destinația spațiilor de iluminat și vor fi cele minim prevăzute în normativul sus menționat.

Circuitele de iluminat normal se vor alimenta din tablourile electrice de distribuție TE1 și TE2

S-au utilizat corpuri de iluminat care să asigure un confort vizual optim la un consum minim de energie electrică. De asemenea s-a urmărit ca sursele de iluminat să se încadreze în concepția de arhitectură a spațiilor pe care le iluminează.

Se vor folosi următoarele tipuri de corpuri de iluminat:

- În birouri, cabinete, săli așteptare, spațiile de intervenții și tratamente și pe holuri circulație; corpuri de iluminat normale cu grad de protecție IP20, pentru lămpi fluorescente tubulare 4x18W (141buc.); complet echipate cu: carcăsa, grătar, reflector din metal și balast electronic, pentru montaj îngropat în tavan
- la fiecare chiuvetă deasupra oglinzi; corpuri de iluminat etanșe cu grad de protecție IP44, pentru lămpi fluorescente 1x20W, (23buc.) complet echipate cu: carcăsa și dispersor, pentru montaj aplicat
- În grupuri sanitare și spațiile de depozitare; corpuri de iluminat etanșe cu grad de protecție IP44 (tip aplică și plafonieră), pentru lămpi halogen 1x60W (14buc.), complet echipate cu: carcăsa metalică și dispersor, pentru montaj aplicat

Comanda iluminatului se va face local pe încăpere cu încrerupătoare și comutatoare montate îngropat.

Comanda iluminatului pe holuri se va face cu teleruptoare în tablou și butoane pe hol.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri de cupru cu rezistență la propagare focului CYYF3x 1,5mm , montate aparent pe jgheaburi metalice deasupra tavanului fals și îngropat în tuburi de protecție sub tencuiulă pe pereti.

## Instalatii electrice de iluminat siguranță marcare căi evacuare și hidranți incendiu

Circuitele de iluminat de siguranță marcare căi evacuare și hidranți interiori de incendiu, se vor alimenta din tabloul electric TESig.

Se vor folosi corpuri de iluminat din tip indicator luminos cu inscripția EXIT(48buc.) pentru evacuare și H(2buc.) pentru hidrant, echipate cu acumulator Ni-Cd 3.6V/3Ah cu autonomia de 3ore și montaj electronic care asigură atât încărcarea acumulatorului de la rețea cât și alimentarea de la acumulator în lipsa tensiunii.

Acstea corpurile de iluminat vor fi în funcționare permanentă. Acestea trebuie să respecte recomandările din SR EN 60598-2-22 și tipurile de marcas (sens, schimbări de direcție) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să asigure un nivel de iluminare adekvat, lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranță.



Instalațiile electrice destinate iluminatului pentru marcarea hidranților interiori de incendiu sunt destinate identificării hidranților în lipsa iluminatului normal. Corpurile de iluminat se amplasează în afara hidrantului (alături sau deasupra) la maximum 2m și poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat securitate.

### **Instalații electrice de iluminat siguranță circulație pe hol**

Iluminatul de circulație completează iluminatul de evacuare, pentru a asigura o bună circulație pe căile de evacuare (holuri).

Pentru realizarea acestui iluminat de siguranță o parte din corpurile de iluminat normale 4x18W (21 buc.) se vor echipa cu chituri de emergență cu autonomia de 3ore, ce vor intra în funcțiune automat la cădere alimentării de bază.

Durata de comutare admisă pentru conectarea iluminatului de siguranță circulație trebuie să fie mai mică de 5 s.

Nivelul de iluminare de siguranță va fi minim 10% din nivelul de iluminare general, dar nu mai mic de 30 lx.

Alimentarea chiturilor de emergență se va face din circuitele de iluminat din spațiile respective.

Circuitele de iluminat de siguranță se vor executa cu cabluri de cupru cu rezistență la propagarea focului, montate aparent pe jgheaburi metalice deasupra tavanului fals și îngropat în tuburi de protecție sub tencuiulă pe pereti.

### **Instalații electrice de iluminat siguranță, continuarea lucrului**

Iluminat de siguranță continuarea lucrului, se va face în: camera tehnică, recepție și toate spațiile de intervenție și tratament.

Acet iluminat se va realizare prin dubla alimentare (retea+grup electrogen) a cel puțin unui corp de iluminat normale din spațiile respective (pentru amplasamente medicale de tip 1).

Comanda acestui iluminat se va face local, cu intrerupătoare. Durata de comutare admisă pentru conectarea iluminatului de siguranță continuarea lucrului trebuie să fie mai mică de 15 s.

Circuitele de iluminat de siguranță se vor executa cu cabluri de cupru cu rezistență la propagarea focului, montate aparent pe jgheaburi metalice deasupra tavanului fals și îngropat în tuburi de protecție sub tencuiulă pe pereti.

### **Instalații pentru alimentare prizelor de uz general**

Pentru alimentarea unor consumatori diversi a fost prevăzută o rețea de prize pentru uzul personalului racordate în tablourile TE1 și TE2 aflate în incinta. Racordurile în tablourile TE1 și TE2, se fac prin siguranțe automate și protecție diferențială de 30mA acolo unde se impune conform scheme tablouri. Prizele utilizate vor fi prize de 10A, IP20 pentru toate spațiile și 16A, IP44 pentru camera 201, cu contact de protecție, montate îngropat.

### **Instalații electrice de prize și forță în regim de dublă alimentare**

Aceste instalații se referă la amplasamentele medicale de grupa 1, ce necesită continuitate în alimentarea cu energie electrică fără intrerupere sau cu un timp de intrerupere scurt (mai mic de 0.5 S). Pentru acest obiectiv nu avem amplasamente medicale de categoria 2 (săli de operație, de reanimare și de



tratamente intensive), deci nu este necesară o rețea IT medical cu dispozitiv de control permanent a izolației.

O parte din circuitele de prize bipolare montate pe consollele de perete (console pentru fluide medicale), în zona recepției și în zonele de tratamente și intervenții se vor alimenta din tabloul de siguranță TESig.

Aceste prize vor fi de culoare roșie pentru a se diferenția de cele cu alimentare normală.

De asemenea pentru o continuitate în exploatare, din acest tablou se vor mai alimenta porțiile de acces de la SAS și toate ușile cu comandă pneumatică.

Circuitele de prize se vor executa cu cabluri de cupru cu rezistență la propagarea focului, montate aparent pe jgheaburi metalice deasupra tavanului fals și îngropat în tuburi de protecție sub tencuiala.

### **Instalatii de paratraznet si priza de pamant**

La priza de pamant se vor lega și partile metalice neincluse în I.P.T. (conducătoare de apă, conducte de canalizare etc.).

Instalația de protecție contra supratensiunilor atmosferice se compune din :  
**DISPOZITIV DE CAPTARE.**

Instalația de paratrasnet are 1 dispozitiv de amorsare tip PDA fixat pe un catarg cu înălțime de 6,5m (5m în consola față de acoperis).

**CONDUCTORI DE COBORARE.**

De la tija dispozitivului de amorsare PDA până la priza de pamant din fundație legătura se face prin intermediul armaturilor existente în stalp, ce se vor suda de aceasta. Se va acorda atenție deosebită continuării pe verticală dintre tija și banda de OLZN 40x4mm montată în fundație.

**PRIZA NATURALĂ DE PAMINT.**

Priza naturală de pamant este formată prin dispunerea în fundație pe întreg perimetrul clădirii nou propuse a unei benzi de OLZN 40x4mm. La fiecare fundație a stalpilor este scoasă câte o placută metalică care face legătura cu armatura interioară a fundațiilor stalpilor. Toate aceste placute se unesc prin sudura cu platbandă OL-Zn 40x4mm din fundație.

Priza de pamant va avea o valoare de sub 1 ohm, iar valoarea ei va fi certificată prin bulante PRAM. În cazul în care nu se va atinge valoarea necesară se va contacta proiectantul pentru imbunatatirea prizei de pamant.

### **Instalații electrice interioare de curenți slabi**

În cadrul lucrării "Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia" se impune proiectarea și realizarea unor instalații electrice de curenți slabi moderne.

Se propun utilizarea unor sisteme de curenți slabi fiabile și flexibile. Instalațiile electrice de curenți slabi, au la bază teme de specialitate, planuri de arhitectură, date culese de pe teren și vor fi următoarele:

- instalație de Detectie și semnalizare la incendiu
- instalație de Supraveghere video cu circuit închis (CCTV)
- instalație de Voce-Date
- instalatii de televiziune prin cablu (CATV)



Atât proiectarea cât și execuția lucrărilor va urmări să fie îndeplinite următoarele exigențe privind calitatea lucrărilor (conf. Legii nr. 10/1995 și Normativul C 56/2002):

- rezistență la foc, rezistență și stabilitate;
- siguranță la foc;
- siguranță în exploatare.

Instalațiile electrice de curenți slabi se vor executa, în principal, respectând normativele: 118/1-01 - "NORMATIV pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție", 118/2-02 - "NORMATIV pentru proiectarea și executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri", 17-2011 - "NORMATIV pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor" și NTE 007-08 - "Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice".

### **Instalație de Detectie și semnalizare la incendiu**

Sistemul de detectie și semnalizare la incendiu se va proiecta pentru detectia și semnalizarea rapidă a începuturilor de incendiu în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor în vigoare cât și prin respectarea scenariului la incendiu.

Sistemul pentru detectie și semnalizare la incendiu se compune din centrală de incendiu, sirene, butoane manuale, detectoare și cabluri specializate.

Sistemul va realiza următoarele funcții:

- detectia rapidă a începuturilor de incendiu;
- afișarea zonei de detectoare aflate în alarmă;
- autotestarea echipamentului central și a detectorilor;
- semnalizarea acustică și/sau optică;
- funcționarea în cazul absenței tensiunii prin intermediul bateriei acumulator;
- semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de alarmare.

Sistemul se va realiza astfel încât defecțiunile intervenite la un circuit de semnalizare să nu conducă la scoaterea din funcțiune a celorlalte circuite. Sistemul se va realiza astfel încât să poată fi transmisă alarmă, în funcție de necesități, pe rând sau simultan, în toate spațiile în care sunt montate dispozitive de alarmare, în caz de incendiu.

Centrala pentru detectie și alarmare la incendiu se va poza la Triaj.

Instalația de detectie și semnalizare la incendiu se va executa de către o societate specializată și atestată pentru acest gen de instalatie.

Instalația de detectie și semnalizare la incendiu se va executa respectând prevederile normativului 118/2-02.

### **Instalație de Supraveghere video cu circuit închis (CCTV)**

Instalația va asigura supravegherea video pe toate spațiile comune.

Instalația de supraveghere video se compune, în principal, din:

- NVR IP - unitate de înregistrare;
- Camere video de interior;
- Monitor;
- Cabluri pentru conexiuni.

Se va achiziționa un sistem de supraveghere video care să asigure eficiență cât și siguranță în funcționare. Sistemul va cuprinde echipamente pentru prelucrarea



și compactarea imaginilor precum și înregistrarea simultană a acestora, asigurându-se identificarea persoanelor participante și bunurilor supravegheate.

Sistemul achiziționat va asigura arhivarea imaginilor pe o perioadă de minim 30 de zile. NVR - ul și monitorul se vor monta în camera tehnică.

Camerele video ale sistemului de supraveghere video cu circuit închis se vor poza conform instrucțiunilor producătorului.

Instalația de supraveghere video cu circuit închis se va executa de către o societate specializată și atestată pentru acest gen de instalăție.

Instalația de supraveghere video cu circuit închis se va executa respectând prevederile normativului 118/1-01.

### Instalația de Voce-Date

Instalația va asigura necesitatea transferului de voce/date în incinta UPU luându-se în considerare următoarele criterii:

- crearea unei infrastructuri comune și omogene pentru comunicațiile de voce și date;
- posibilitatea implementării facile pe această infrastructură a aplicațiilor și programelor informaticе;
- implementarea de soluții de comunicații voce/date deschise, care să permită upgrade-uri facile și să poată fi interconectate cu ușurință cu terțe aplicații prin conectori
- software.

Urmând aceste principii, s-a luat în considerare crearea unei infrastructuri de comunicații bazată pe o rețea de date implementată cu o cablare structurată pe cablu de cupru cat6 ca elemente pasive și switch-uri ca elemente active. Cablarea va asigura conectivitatea la fiecare birou cu un minim de 1 port dublu de voce/date și cu 2 porturi duble de date la fiecare consolă medicală.

Elementele de conectică folosite la prizele de date și switch-urile vor permite debite de date de cel puțin 1 Gbps.

Această rețea va fi suportul pentru aplicațiile informaticе specifice. Astfel, în camera tehnică va fi instalat un rack de 30U. Acesta va fi amplasamentul pentru switch-uri de aplicații informaticе, centrala telefonică, cât și switch-ul pentru sistemul de comunicații voce.

Au fost propuse prize RJ45 voce-date (19 buc) și RJ11 (16 buc) doar voce (telefonie). În camera de resuscitare s-a prevăzut spațiul necesar pentru instalarea postului telemedicina, cu alimentare individuală din sistemul de prize uz general cu dubla alimentare. Sistemul de telemedicina este existent, necesitând doar relocare.

Centrala telefonică de tip STS, format din aparate de tip management cu monitor, 4 sau 5 posturi, este deasemeni existent și se propune a se reloca prin intermediul cabalajului propus prin prezentul proiect, în camerele de triaj, resuscitare, tratament imediat și tratament cazuri usoare.

Suplimentar s-au prevăzut posturi de telefonie clasice, pentru exterior și pentru circuit intern (intern), folosind cabalajul propus prin prezentul proiect.

### Instalație de Televiziune prin cablu (CATV)

Instalația de curenti slabii CA TV realizează distribuirea semnalului TV la 14 de aparate TV.

Echipamentele de TV se propun a se monta în spațiile comune și în birourile pentru personal.



Instalația CA TV se compune din distribuitoare pentru semnal TV și un amplificator ce se va monta în camera tehnică.

Din amplificatorul TV prevăzut, distribuția semnalului TV se realizează prin distribuitoarele TV cu 2, 4 și/sau 6 ieșiri, cabluri coaxiale și prize TV pozate îngropat.

Amplificatorul TV este de tipul linie cu două ieșiri. Se va folosi o ieșire iar cea de-a doua va fi de rezervă.

Circuitele pentru semnal TV se vor realiza cu cablu coaxial (fir central Cu) cu impedanță 75 O tip RG6U/WH.

Instalația de cablu TV se va executa de către o societate specializată și atestată pentru acest gen de instalatie.

Instalația TV se va executa respectând prevederile normativului 118/1-01.

- Instalații sanitare

### Prezentare solutiei tehnice pentru instalatiile sanitare

Instalațiile sanitare proiectate constau din:

- instalatii interioare de alimentare cu apă potabilă;
- instalatii interioare de canalizare menajera
- instalatii de combatere a incendiului cu hidranti interiori

### Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa apă a cladirii se va face prin 2 teavi PEHD 75 pentru apa rece și PPR 75 pentru apa calda, PN6 din reteaua aflată în interiorul spitalului.

Conductele de apă din interior vor fi din OL Zn.

Conductele de la punctul de bransare și pana în interiorul cladirii sunt din polipropilena și se va face în conformitate cu "Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea conductelor din PVC, polietilena și polipropilena Indicativ GP-043/1999.

Distanțele între suporturile mobile și fixe ale conductelor de apă vor fi conforme Normativului I9-94 art.4.11, tabel 3.

Se vor prevedea robinete de închidere, pentru izolarea zonei în caz de avarie.

Obiectele sanitare au fost prevăzute cu baterii de amestec apă rece – caldă și cîte un robinet de serviciu pe fiecare grup sanitar.

Spalatoarele din zona laboratorului și cabinetului de ortopedie vor fi dotate cu robineti coltar pentru a se putea interveni în caz de avarie.

În spațile 205 Izolator, 403 Așteptare apartinători, 306 Tratament imediat, 310 Pediatrie, 320 Tratament cazuri usoare grupurile sanitare au fost prevăzute cu dotare specifică pentru persoane cu dizabilități.

### Canalizare

Descarcarea apelor uzate menajere și se face în sistem gravitational prin coloanele de descarcare în reteaua exterioară existentă. Pentru preluarea apelor de pe pardoseli în grupurile sanitare se folosesc sifoane de pardoseala din polipropilena cu grătare cromate sau din otel.

Pentru zona de decontaminare apele uzate colectate vor fi dirigate către un bazin de decontaminare cu V=2mc.

Materialele prevăzute pentru canalizari: tuburi din polipropilena asamblate prin mufe cu garnituri de cauciuc pentru canalizarea menajera interioara.



## Combaterea incendiului cu hidranti interiori

Avand in vedere normativul P118/2-2013 "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea all-a – Instalatii de stingere"; reteau de hidranti interiori necesara spatiului studiat trebuie sa aiba urmatorii parametri:

- rezerva intangibila de incendiu 1,26mc
- debitul specific al unui jet: 2,1l/s
- numarul de jeturi in functiune simultana: 1 jeturi
- debitul instalatiei:  $1 \times 2,1 \text{ l/s} = 2,1 \text{ l/s}$
- timp de functionare: 10 min.

Reteaua de hidranti interiori existenta satisface cerintele de combatere a incendiului in conformitate cu noua destinatie.

Se vor racorda cei 2 hidranti interior la reteaua de hidranti a spitalului.

- Instalatii HVAC

## Prezentare solutiei tehnice pentru instalatiile HVAC

Instalațiile HVAC proiectate constau din:

- centrala tratare aer cu recuperare de caldura  $Q=15000\text{mc/h}$ ;
- centrala ventilatie cu recuperare de caldura pentru zona de decontaminare, izolator  $Q=3000\text{mc}$
- sisteme de distributie a aerului.

Dimensionarea instalației de încălzire s-a făcut pe baza calculului pierderilor de căldura conform SR 1907, pentru următoarele temperaturi interioare:

- Birouri, laboratoare, sali de tratamente ,  $t_i = + 22^\circ \text{C}$
- Grupuri sanitare,  $t_i = + 18^\circ \text{C}$

in condițiile unei temperaturi exterioare:-  $t_e = - 15^\circ \text{C}$  iarna

Dimensionarea instalației de racire s-a făcut pe baza calculului pierderilor de căldura conform SR 6648, pentru următoarele temperaturi interioare:

- Birouri, laboratoare, sali de tratamente ,  $t_i = + 25^\circ \text{C}$
- Grupuri sanitare,  $t_i = + 27^\circ \text{C}$

in condițiile unei temperaturi exterioare:-  $t_e = +35^\circ \text{C}$  vara

### Centrala tratare aer cu recuperare de caldura $Q=15000\text{mc/h}$ ;

Centrala tratare aer cu recuperare de caldura este o unitate de tratare a aerului cu doua etape de recuperare a caldurii datorita echiparii cu schimbator de caldura in placi din aluminiu si cu pompa de caldura.

Unitatea de tratare a aerului cu recuperare de caldura in doua etape este special conceputa pentru a economisi energie si, de asemenea de a imbunatatiti calitatea mediului interior.

Centrala de ventilatie cu pompa de caldura incorporata este proiectata pentru ventilatie cu recuperare de caldura si climatizare, cu eficienta ridicata de pana la 90%.

### Date tehnice:

- debit de aer maxim: 15000 mc/h
- debit de aer minim: 1040 mc/h
- presiune de functionare la debit maxim: 400 Pa
- putere nominala ventilator: 7,5 + 5,5 kW



- putere nominala compresor: 3 x 7.7 kW
- putere nominala rezistenta electrica: 22,5 kW
- putere totala: 58.8 kW
- tensiune de alimentare: 3/400/50 ph/V/Hz

**Temperatura aeurui interior 22 gr.C/ umiditate relativa 30 %; Temperatura aerului exterior -15 gr.C/ umiditate relativa 90 %.**

- temperatura aer de admisie: 24,6 gr.C
- eficienta schimbator de caldura: 69,3 %
- energie recuperata de schimbatorul de caldura: 154.1 kW
- capacitate incalzire pompa de caldura: 44.7 kW
- capacitate totala incalzire (aer de admisie): 220.2 kW
- capacitate electrica: 49.58 kW
- COP la debit de aer maxim: 4.44**
- COP la debit maxim de aer, fara ventilatoare: 5.63**

**Temperatura aeurui interior 22 gr.C/ umiditate relativa 30 %; Temperatura aerului exterior -5 gr.C/ umiditate relativa 90 %.**

- temperatura aer de admisie: 28.2 gr.C
- eficienta schimbator de caldura: 69.5 %
- energie recuperata de schimbatorul de caldura: 102.7 kW
- capacitate incalzire pompa de caldura: 61.5 kW
- capacitate totala incalzire (aer de admisie): 164.2 kW
- capacitate electrica: 30.64 kW
- COP la debit de aer maxim: 5.36**
- COP la debit maxim de aer, fara ventilatoare: 8.13**

**Temperatura aeurui interior 27 gr.C/ umiditate relativa 47 %; Temperatura aerului exterior 35 gr.C/ umiditate relativa 40 %.**

- temperatura aer de admisie: 19.8 gr.C
- eficienta schimbator de caldura: 70.4 %
- energie recuperata de schimbatorul de caldura: 28.8 kW
- capacitate incalzire pompa de caldura: 81 kW
- capacitate totala incalzire (aer de admisie): 109.8 kW
- capacitate electrica: 36.88.2 kW
- COP la debit de aer maxim: 2.98**
- COP la debit maxim de aer, fara ventilatoare: 4.15**

**Centrala ventilatie cu recuperare de caldura Q=2000mc/h;**

Centrala de ventilatie cu recuperare de caldura echipata cu schimbator de caldura cu flux incrucesat, realizat din placi de aluminiu, cu eficienta ridicata.

Centrala de ventilatie cu recuperator de caldura cu eficienta ridicata este proiectata pentru ventilatie cu recuperare de caldura si climatizare.

**Dotare standard:** recuperator de caldura in placi, ventilator admisie, ventilator evacuare, filtru G4 admisie aer, filtru G4 evacuare aer, tavita condens, usa vizitare service, racorduri rectangulare.

**Date tehnice:**

- debit de aer maxim: 2100 mc/h, eficienta recuperator de caldura 78%
- debit de aer nominal: 2000 mc/h, eficienta recuperator de caldura 79.4%
- presiune: 250 Pa
- alimentare electrica: 220 V/50Hz (la cerere 380 V/50Hz)



- putere ventilator: 2 x 373 W
- curent: 2 x 3.65 A
- nivel de zgomot la viteza maxima: 61 dB
- temperatura de functionare: -20...+40 gr. C
- izolatie standard: 13 mm
- filtu admisie - evacuare: G4 (la cerere filtru F7)
- tp schimbator de caldura: cu flux incrucesat
- material schimbator de caldura: aluminiu
- orientare tubulatura: orizontala (*/la cerere model Tangra EVB 16 HiE VM cu orientare tubulatura verticala*)
- raccord tubulatura: rectangular (*/la cerere raccord circular cu fi 355 mm*)
- clasa de protectie: IP20

### Sisteme de distributie a aerului;

Distributia aerului in incinta se va face printr-un sistem de tubulatura rectangular din panouri ALP, anemostate si grille.

### Tubulatura ventilatie ALP

Caracteristici panou tip ALP:

- Panou termoizolant de inalta performanta din spuma rigida de poliizocianurat, fara CFC (chlorofluorocarburi), HCFC (hidroclorofluorocarburi) sau HFC (hidrofluorocarburi), caserat cu folie de aluminiu gofrata de 60 µm, pe ambele fete.
- Densitate spuma de poliizocianurat: 35 kg/m<sup>3</sup>
- Coeficient de conductivitate termica declarata la temperatura de 10°C [EN13165]: =0.024 W/Mk
- Absorbția de apa [EN12087]: WL < 1%W
- Clasa de reactie la foc [13823]: D – s2 d0
- Rezistența termica declarata: RD = 0.83 m<sup>2</sup>K/W
- Factor de transmisie termica declarata: UD = 1.20 W/mp K
- Capacitatea specifica de energie calorica: 1370 J/kg °C
- Temperatura de utilizare: -40°C - +110°C

### Anemostate;

Anemostat patrat cu difuzie in 4 directii pentru montaj in tavan fals casetat, aluminiu/otel (profile extrudate si ambutisate) cu registru reglaj debit / damper, se racordeaza la tubulatura rectangular.

### Grile;

Grila de ventilatie din aluminiu prevazuta cu lamele reglabile care permit directionarea jetului de aer. Este folosita pentru introducerea sau evacuarea aerului.

## h).2 solutiile tehnice de asigurare cu utilitati

Lucrarile edilitare evidente si in partea desenata, au fost propuse pentru asigurarea energiei electrice, alimentare cu apa si sistem de canalizare pentru obiectulivul nou propus.



## Retele exterioare alimentare cu apa

La stabilirea dimensionarea rețelei de distribuție s-au avut în vedere următoarele criterii:

- necesarul de apa pentru nevoi igienico-sanitare și tehnologice;
- asigurarea presiunii de serviciu de min. 12 mCA, (pentru Qmax);

Rețeaua de bransament este alimentată din rețeaua existentă a spitalului poate transporta un debit orar maxim Q orar maxim de 5 l/s.

Conductele folosite vor avea Agrement Tehnic corespunzător gamei de presiuni necesare (6 bari) și vor avea Aviz Sanitar pentru folosirea în cadrul rețelelor de alimentare cu apa.

## Retele exterioare canalizare

Colectarea apelor uzate menajere se va face prin rețeaua de canalizare menajera alcătuită din tuburi din PVC-KG, SN4 montate sub adâncimea de îngheț (1,00 - 1,50m conform STAS 6054/1977- Teren de fundare - Adâncimi maxime de îngheț), adâncimea variind în funcție de pantă colectorului proiectată astfel încât să indeplinească viteza de autospalare de 0,70 m/s.

De-a lungul rețelei de canalizare s-au prevăzut camine de racord și camine de schimbare a direcției. În cazul de față, caminele prevăzute sunt de formă circulară, din beton, prevăzute cu gura de acces închisă cu un capac metalic necarosabil (tip I), montat pe o rama încastrată în beton, iar în interior vor fi o serie de trepte metalice fixate în peretele lateral. Caminele de vizitare se vor realiza în conformitate cu STAS 2448-82 figura 2, din elemente prefabricate. Racordarea tubului PVC la caminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale de trecere care asigură etansarea corespunzătoare.

Rețeaua de canalizare apă menajera cu curgere gravitatională va fi din tuburi din PVC-KG cu Dn 110 și Dn 160mm, precizând că profilul circular din tuburi PVC-KG este avantajos pentru debite mici deoarece nu prezintă o rugozitate mare și are durabilitate crescută în exploatare.

Conductele de racord care ies din imobil și deversează în caminele de canalizare exterioara sunt din tuburi de PVC-KG, SN 4, De 110. Apele menajere vor fi deversate în rețeaua interioara a spitalului. Apele menajere din zona de decontaminare vor fi dirigate către un bazin de decontaminare cu capacitatea de 2 mc.

Caracteristici camine canalizare:

Obs:

1. Capacetele pentru caminele de canalizare menajera vor fi fără orificii de aerisire.
2. Cotele de radier ale caminelor se vor definitiva după realizarea sistematizării terenului.

Tuburile din PVC-KG se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) având granulometria între 1-7mm și grosimea de 10 cm, sub un unghi de 120°, pe toată lungimea, iar umplutura până la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din același material necoeziv (nisip) cu granulometrie între 1-7mm bine compactat. În rest umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat din sapatura, sortat compactat 95%.



## Instalații electrice

Instalațiile electrice ce fac obiectul proiectului au o putere instalată totală de 173 kW pentru consumatorii de iluminat, forță și prize. Puterea cerută este de 122 kW și va fi preluată din reteaua spitalului prin intermediul unui racord și distribuită la consumatori prin intermediul tabloului TEG aflat clădirea cabina poarta. Măsura energiei electrice consumate se face în blocul de măsură și protecție trifazat BMPT.

Alimentarea cu energie electrică obiectivului de la TEG se va face cu 4 cabluri :

- CYYF 3x25+16 pozat aparent pe pat de cabluri la tabloul general TESig – tabloul vitali. Pi=55kW, Pa=40kW
- CYYF 3x25+16 pozat aparent pe pat de cabluri la tabloul general TECTA – tabloul CTA. Pi=58kW, Pa=40Kw
- CYAbY 4x16 pozat aparent pe pat de cabluri la tabloul TE1 – tabloul TE1. Pi=30kW, Pa=21kW
- CYAbY 4x16 pozat aparent pe pat de cabluri la tabloul TE1 – tabloul TE1. Pi=30kW, Pa=21Kw

Tabloul TESig va avea dubla alimentare atât de la TEG cât și de la generatorul de 50kVA aflat în vecinătatea clădirii.

Pe terenul aferent investiției este asigurat integral accesul la utilități, prin prezentul proiect.

**Asigurarea necesarului de apă** pentru consum se realizează la debitele necesare din reteaua internă a spitalului.

Racordul a fost dimensionat pentru un debit de 5l/s.

**Evacuarea apelor menajere** se realizează prin racordarea la rețeaua de canalizare din incinta cu evacuare la reteaua internă a spitalului.

Apele menajere din zona de decontaminare vor fi dirijate către un bazin de decontaminare cu capacitatea de 2 mc.

**Apele meteorice** colectate de pe acoperisuri se dirigă către spațiile verzi sau canalizarea spitalului.

**Alimentarea cu energie electrică** a incintei se va face din postul de transformare existent.

Tabel centralizator TEG

DENUMIRE TABLOU	P. INSTALATA Pi(Kw)	P. CONSUMATA Pc(Kw)
TESig	55	40
TECTA	58	40
TE1	30	21
TE2	30	21
<b>TOTAL TEG</b>	<b>173</b>	<b>122</b>

TEG – Tablou electric general

TECTA – Tablou electric CTA

TESig – Tablou electric vitali

TE1 – Tablou electric distribuție 1

TE2 – Tablou electric distribuție 1



## **Variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;**

### **i) concluziile evaluării impactului asupra mediului;**

Lucrările prevăzute în prezentul studiu nu constituie surse reale de poluare a apei, aerului și solului și nu sunt, în general, generatoare de noxe.

Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot. Valoarea maximă admisibilă pentru nivelul de presiune sonoră, continuu, echivalent, ponderat A, este de 65 dB(A), la limita incintei. Pe durata aterizării și decolării elicopterului vor exista varfuri de zgomot care depășesc valoare de 65dB dar acestea vor fi de scurta durată și cu frecvența rara prin urmare nivelul de presiune sonoră, continuu, echivalent, ponderat va fi sub 65dB.

#### **\*Gestiunea deșeurilor**

Deșeuri generate din activități medicale - sunt deșeurile generate în spitale, polyclinici, cabineți

medicale și se împart în două categorii: deșeuri medicale periculoase care sunt cele infecțioase, întepătoare-tăietoare, organe anatomo-patologice, deșeurile provenite de la secțiile de boli infecțioase, etc. și alte deșeuri exclusiv cele menționate mai sus, care intră în categoria deșeuri asimilabile.

La transportul deșeurilor rezultate din activitățile medicale trebuie să se ia cont de prevederile H.G. 1061/2008.

Se consideră că recoltarea, gestiunea și evidența deșeurilor rezultate se va face de către o societate agrémentată astăzi cum este definită prin Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014, cu actualizările ulterioare.

Se vor尊重ă prevederile:

Norma tehnică MS privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale din 03.12.2012

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014, cu actualizările ulterioare

Ordin nr. 219/2002 (Monitorul Oficial 386/06.06.2002) al Ministerului Sănătății și Familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale;

#### **Impactul asupra populației și sănătății umane**

Magnitudinea și complexitatea impactului: mare, complexitate mare.

Probabilitatea impactului: sigur.

Durată, frecvență și reversibilitatea impactului: de durată lungă, permanent și reversibil.

Tipul impactului: direct și pozitiv

Impactul asupra faunei și florei

irrelevant

Impactul asupra solului




- irelevant
- Impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale  
irelevant
- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei  
irelevant
- Impactul asupra calitatii aerului si climei  
irelevant
- Impactul privind zgomotele si vibratiile  
irelevant
- Impactul asupra peisajului si mediului vizual  
Irrelevant



#### 4. durata de realizare și etapele principale: graficul de realizare a investiției.

**Avand in vedere ca durata de realizare a investitiei este preconizata a fi de 24 luni (derulare procedura achizitie lucrari si executie lucrari), costurile aferente investitiei de baza au fost repartizate in decursul acestui interval de timp, la capitolul "Esalonarea costurilor corroborate cu graficul de realizare a investitiei" respectand urmatorul grafic estimat de implementare:**





## Costurile estimative ale investiției

### 1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general:

#### DEVIZUL GENERAL

**Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: "Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia"**

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV, conform HG 28/05.01.2008

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII INVESTIȚIEI




						TVA	
						din data de:	
Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOለLOR ȘI SUBCAPITOለLOR DE CHELTUIELI	VALOARE (fără TVA)		TVA		VALOARE (inclusiv TVA)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI</b>							
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	49,55000	10,87100	9,41450	58,96450	12,93649	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Total Capitol 1</b>		<b>49,55000</b>	<b>10,87100</b>	<b>9,41450</b>	<b>58,96450</b>	<b>12,93649</b>	
<b>CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI</b>							
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	60,82500	13,34467	11,55675	72,38175	15,88016	
<b>Total Capitol 2</b>		<b>60,82500</b>	<b>13,34467</b>	<b>11,55675</b>	<b>72,38175</b>	<b>15,88016</b>	
<b>CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ</b>							
3.1	Studii de teren	5,50000	1,20667	1,04500	6,54500	1,43594	
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,80000	0,83370	0,00000	3,80000	0,83370	
3.3	Proiectare și inginerie	264,05000	57,93111	50,16950	314,21950	68,93802	
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
3.5	Consultanță	51,74195	11,35190	9,83097	61,57292	13,50876	
3.6	Asistență tehnică	92,00000	20,18429	17,48000	109,48000	24,01931	
<b>Total Capitol 3</b>		<b>417,09195</b>	<b>91,50767</b>	<b>78,52547</b>	<b>495,61742</b>	<b>108,73572</b>	
<b>CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ</b>							
4.1	Construcții și instalații	2.155,95400	473,00439	409,63126	2.565,58526	562,87522	
4.1.1	Construcții și instalații - Lucrari de investiții la construcția existentă UPU	492,77200	108,11145	93,62668	586,39868	128,65263	
4.1.2	Construcții și instalații - Lucrari de investiții extindere UPU	1.663,18200	364,89294	316,00458	1.979,18658	434,22259	



4.2	Montaj utilaje tehnologice	33,13125	7,26881	6,29494	39,42619	8,64989
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	99,39375	21,80644	18,88481	118,27856	25,94966
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotări	2.885,71600	633,11014	548,28604	3.434,00204	753,40106
<b>Total Capitol 4</b>		<b>5.174,19500</b>	<b>1.135,18978</b>	<b>983,09705</b>	<b>6.157,29205</b>	<b>1.350,87583</b>
<b>CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI</b>						
5.1	Organizare de sănzier	38,50000	8,44669	7,31500	45,81500	10,05156
5.1.1.	Lucrări de construcții	38,50000	8,44669	7,31500	45,81500	10,05156
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării sănzierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	25,71756	5,64229	0,00000	25,71756	5,64229
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	449,18845	98,54946	85,34581	534,53426	117,27386
<b>Total Capitol 5</b>		<b>513,40601</b>	<b>112,63844</b>	<b>92,66081</b>	<b>606,06682</b>	<b>132,96771</b>
<b>CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR</b>						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	4,20000	0,92146	0,79800	4,99800	1,09653
6.2	Probe tehnologice	3,85000	0,84467	0,73150	4,58150	1,00516
<b>Total Capitol 6</b>		<b>8,05000</b>	<b>1,76613</b>	<b>1,52950</b>	<b>9,57950</b>	<b>2,10169</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6.223,11796</b>	<b>1.365,31768</b>	<b>1.176,78408</b>	<b>7.399,90204</b>	<b>1.623,49760</b>
<b>din care C+M</b>		<b>2.337,96025</b>	<b>512,93555</b>	<b>444,21245</b>	<b>2.782,17270</b>	<b>610,39331</b>

Data: 13.04.2018





### DEVIZUL OBIECTULUI - Totalizator

**DEVIZUL OBIECTULUI - Totalizator (Lucrari de investitii la constructia existenta UPU SI Lucrari de investitii extindere UPU) aferente proiectului de investitii : "Modernizarea, extinderea si dotarea Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia"**

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOለELOS ȘI SUBCAPITOለELOS DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	(EURO)		Mii LEI	(EURO)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrări de construcții și instalări</b>						
1	Terasamente	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Construcții: rezistență (fundări, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	1.742,36400	382,26503	331,04916	2.073,41316	454,89538
3	Izolații	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Instalații electrice	279,48000	61,31637	53,10120	332,58120	72,96648
5	Instalații sanitare	36,96000	8,10882	7,02240	43,98240	9,64950
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	97,15000	21,31417	18,45850	115,60850	25,36387
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Instalații de telecomunicații	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL I.</b>		<b>2.155,95400</b>	<b>473,00439</b>	<b>409,63126</b>	<b>2.565,58526</b>	<b>562,87522</b>
<b>II. Montaj</b>						
II.1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice (25% utilaj)	33,13125	7,26881	6,29494	39,42619	8,64989
<b>TOTAL II.</b>		<b>33,13125</b>	<b>7,26881</b>	<b>6,29494</b>	<b>39,42619</b>	<b>8,64989</b>
<b>III. Procurare</b>						
III.1	Utilaje și echipamente tehnologice (75% utilaj)	99,39375	21,80644	18,88481	118,27856	25,94966
III.2	Utilaje și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
III.3	Dotări	2.885,71600	633,11014	548,28604	3.434,00204	753,40106
<b>TOTAL III.</b>		<b>2.985,10975</b>	<b>654,91658</b>	<b>567,17085</b>	<b>3.552,28060</b>	<b>779,35072</b>
<b>TOTAL OBIECTE</b>		<b>5.174,19500</b>	<b>1.135,18978</b>	<b>983,09705</b>	<b>6.157,29205</b>	<b>1.350,87583</b>
in lei/euro la cursul BNR leu/euro						
din data de:						



### DEVIZUL OBIECTULUI

#### Obiect 1 - Lucrari de investitii la constructia existenta UPU

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA)		TVA Mii LEI	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	(EURO)		Mii LEI	(EURO)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrări de construcții și instalații</b>						
1	Terasamente	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	381,46300	83,69087	72,47797	453,94097	99,59214
3	Izolații	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Instalații electrice	70,60100	15,48947	13,41419	84,01519	18,43247
5	Instalații sanitare	11,16500	2,44954	2,12135	13,28635	2,91495
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	29,54300	6,48157	5,61317	35,15617	7,71307
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Instalații de telecomunicații	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL I.</b>		<b>492,77200</b>	<b>108,11145</b>	<b>93,62668</b>	<b>586,39868</b>	<b>128,65263</b>
<b>II. Montaj</b>						
II.1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice (25% utilaj)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL II.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>III. Procurare</b>						
III.1	Utilaje și echipamente tehnologice (75% utilaj)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
III.2	Utilaje și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
III.3	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL III.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TOTAL OBIECTE</b>		<b>492,77200</b>	<b>108,11145</b>	<b>93,62668</b>	<b>586,39868</b>	<b>128,65263</b>
in lei/euro la cursul BNR leu/euro					din data de:	



DEVIZUL OBIECTULUI						
Obiect 2 - Lucrari de investitii extindere UPU						
Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	(EURO)		Mii LEI	(EURO)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrări de construcții și instalații</b>						
1	Terasamente	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Construcții: rezistență (fundății, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	1.360,90100	298,57416	258,57119	1.619,47219	355,30324
3	Izolații	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Instalații electrice	208,87900	45,82690	39,68701	248,56601	54,53401
5	Instalații sanitare	25,79500	5,65928	4,90105	30,69605	6,73454
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	67,60700	14,83260	12,84533	80,45233	17,65080
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Instalații de telecomunicații	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL I.</b>		<b>1.663,18200</b>	<b>364,89294</b>	<b>316,00458</b>	<b>1.979,18658</b>	<b>434,22259</b>
<b>II. Montaj</b>						
II.1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice (25% utilaj)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL II.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>III. Procurare</b>						
III.1	Utilaje și echipamente tehnologice (75% utilaj)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
III.2	Utilaje și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
III.3	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL III.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TOTAL OBIECTE</b>		<b>1.663,18200</b>	<b>364,89294</b>	<b>316,00458</b>	<b>1.979,18658</b>	<b>434,22259</b>
in lei/euro la cursul BNR leu/euro				din data de:		



### DEVIZUL OBIECTULUI

#### **Obiect 3 - Dotari, Echipamente si utilaje cu si fara montaj ce deservesc atat extinderea UPU cat si cladirea existenta UPU**

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOለEЛOR ȘI SUBCAPITOለEЛOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	(EURO)		Mii LEI	(EURO)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrări de construcții și instalații</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1	Terasamente	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Izolații	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Instalații electrice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Instalații sanitare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Instalații de telecomunicații	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL I.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>II. Montaj</b>						
II.1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice (25% utilaj)	33,13125	7,26881	6,29494	39,42619	8,64989
<b>TOTAL II.</b>		<b>33,13125</b>	<b>7,26881</b>	<b>6,29494</b>	<b>39,42619</b>	<b>8,64989</b>
<b>III. Procurare</b>						
III.1	Utilaje și echipamente tehnologice (75% utilaj)	99,39375	21,80644	18,88481	118,27856	25,94966
III.2	Utilaje și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
III.3	Dotări	2.885,71600	633,11014	548,28604	3.434,00204	753,40106
<b>TOTAL III.</b>		<b>2.985,10975</b>	<b>654,91658</b>	<b>567,17085</b>	<b>3.552,28060</b>	<b>779,35072</b>
<b>TOTAL OBIECTE</b>		<b>3.018,24100</b>	<b>662,18539</b>	<b>573,46579</b>	<b>3.591,70679</b>	<b>788,00061</b>
in lei/euro la cursul BNR leu/euro					din data de:	



### DEVIZUL OBIECTULUI

#### **CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI**

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOለLOR ȘI SUBCAPITOለLOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA)		TVA Mii LEI	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	(EURO)		Mii LEI	(EURO)
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI</b>						
1.1	Obținerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	49,55000	10,87100	9,41450	58,96450	12,93649
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL I.</b>		<b>49,55000</b>	<b>10,87100</b>	<b>9,41450</b>	<b>58,96450</b>	<b>12,93649</b>
<b>II. Montaj</b>						
II.1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL II.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>III. Procurare</b>						
III.1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
III.2	Utilaje și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
III.3	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL III.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TOTAL OBIECTE</b>		<b>49,55000</b>	<b>10,87100</b>	<b>9,41450</b>	<b>58,96450</b>	<b>12,93649</b>
în lei/euro la cursul BNR leu/euro				din data de:		



DEVIZUL OBIECTULUI						
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI						
Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOለLOR ȘI SUBCAPITOለLOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrări de construcții și instalații</b>						
1	Terasamente	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Izolații	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Instalații electrice	38,02500	8,34247	7,22475	45,24975	9,92754
5	Instalații sanitare	22,80000	5,00219	4,33200	27,13200	5,95261
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Instalații de telecomunicații	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL I.</b>		<b>60,82500</b>	<b>13,34467</b>	<b>11,55675</b>	<b>72,38175</b>	<b>15,88016</b>
<b>II. Montaj</b>						
II.1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice (25% utilaj)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL II.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>III. Procurare</b>						
III.1	Utilaje și echipamente tehnologice (75% utilaj)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
III.2	Utilaje și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
III.3	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL III.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TOTAL OBIECTE</b>		<b>60,82500</b>	<b>13,34467</b>	<b>11,55675</b>	<b>72,38175</b>	<b>15,88016</b>
in lei/euro la cursul BNR leu/euro				din data de:		



**Deviz finanțiar- Capitolul 3 - "Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia"**

Nr.crt	Specificatie	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (Inclusiv TVA)	
		Mii LEI	(EURO)		Mii LEI	(EURO)
1	2	3	4	5	6	7
1	Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)	5,50000	1,20667	1,04500	6,54500	1,43594
2	Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care:	3,80000	0,83370	0,00000	3,80000	0,83370
2.1	Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism	0,20000	0,04388	0,00000	0,20000	0,04388
2.2	Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.3	Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si transamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.	1,60000	0,35103	0,00000	1,60000	0,35103
2.4	Obtinere aviz sanitat, sanitat-veterinar si fitosanitar	0,20000	0,04388	0,00000	0,20000	0,04388
2.5	Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.6	Intocmirea documentației, obtinerea numărului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.7	Obtinerea avizului PSI	0,50000	0,10970	0,00000	0,50000	0,10970
2.8	Obtinerea avizului/acordului de mediu	0,50000	0,10970	0,00000	0,50000	0,10970
2.9	Cai ferate industriale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2.10	Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege	0,80000	0,17552	0,00000	0,80000	0,17552
3	Proiectare si inginerie - total, din care:	264,05000	57,93111	50,16950	314,21950	68,93802
3.1	Cheltuieli pentru proiectare - total, din care:	255,05000	55,95656	48,45950	303,50950	66,58831
3.1.1	Studiu de prefezabilitate	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.1.2	Studiu de fezabilitate, inclusiv obtinere avize faza SF	114,70000	25,16455	21,79300	136,49300	29,94581
3.1.3	Proiect tehnic, inclusiv detalii de executie si obtinere avize faza DTAC	122,50000	26,87582	23,27500	145,77500	31,98223
3.1.5	Verificarea tehnica a proiectaril (atunci cand nu este cuprinsa in costul proiectarii)	12,25000	2,68758	2,32750	14,57750	3,19822
3.1.6	Elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii, anteproiect si dupa finalizarea executiei	5,60000	1,22861	1,06400	6,66400	1,46204



3.2	Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)	9,00000	1,97455	1,71000	10,71000	2,34971
4	<b>Organizarea procedurilor de achizitie</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	<b>Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:</b>	51,74195	11,35190	9,83097	61,57292	13,50876
5.1	Plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare	11,50000	2,52304	2,18500	13,68500	3,00241
5.2	Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului proiectului de lucrari	40,24195	8,82886	7,64597	47,88792	10,50634
6	<b>Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:</b>	92,00000	20,18429	17,48000	109,48000	24,01931
6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intră in tarifarea proiectării	20,00000	4,38789	3,80000	23,80000	5,22159
6.2	Plata dirigintilor de şantier desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații	72,00000	15,79640	13,68000	85,68000	18,79772
7	<b>Total Capitolul 3</b>	417,09195	91,50767	78,52547	495,61742	108,73572



### DEVIZUL OBIECTULUI

#### 5.1. Cheltuieli pentru organizare de santier

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	(EURO)		Mii LEI	(EURO)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1. Cheltuieli pentru organizare de santier</b>						
5.1.1	Lucrari de constructii	38,5000	8,4467	7,3150	45,8150	10,0516
5.1.2	Cheltuielli conexe OS	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>TOTAL I.</b>		<b>38,5000</b>	<b>8,4467</b>	<b>7,3150</b>	<b>45,8150</b>	<b>10,0516</b>
<b>II. Montaj</b>						
II.1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>TOTAL II.</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>III. Procurare</b>						
III.1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
III.2	Utilaje și echipamente de transport	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
III.3	Dotări	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>TOTAL III.</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>TOTAL OBIECTE</b>		<b>38,5000</b>	<b>8,4467</b>	<b>7,3150</b>	<b>45,8150</b>	<b>10,0516</b>
in lei/euro la cursul BNR leu/euro				din data de:		



### DEVIZUL OBIECTULUI

#### 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOለOR ȘI SUBCAPITOለOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	(EURO)		Mii LEI	(EURO)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>						
5.2.1	ISC 0,6%	14,02776	3,07761	0,00000	14,02776	3,07761
5.2.2	CSC 0,5%	11,68980	2,56468	0,00000	11,68980	2,56468
<b>TOTAL I.</b>		<b>25,71756</b>	<b>5,64229</b>	<b>0,00000</b>	<b>25,71756</b>	<b>5,64229</b>
<b>II. Montaj</b>						
II.1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL II.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>III. Procurare</b>						
III.1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
III.2	Utilaje și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
III.3	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>TOTAL III.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TOTAL OBIECTE</b>		<b>25,71756</b>	<b>5,64229</b>	<b>0,00000</b>	<b>25,71756</b>	<b>5,64229</b>
in lei/euro la cursul BNR leu/euro				din data de:		



### DEVIZUL OBIECTULUI

#### 6.1. Cheltuieli pentru pregatirea personalului de exploatare

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	(EURO)	Mii LEI	Mii LEI	(EURO)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>6.1. Cheltuieli pentru pregatirea personalului de exploatare</b>							
6.1	Cursuri în pregatirea personalului de exploatare	4,20000	0,92146	0,79800	4,99800	1,09653	
<b>TOTAL I.</b>		<b>4,20000</b>	<b>0,92146</b>	<b>0,79800</b>	<b>4,99800</b>	<b>1,09653</b>	
<b>II. Montaj</b>							
II.1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>TOTAL II.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
<b>III. Procurare</b>							
III.1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
III.2	Utilaje și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
III.3	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>TOTAL III.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
<b>TOTAL OBIECTE</b>		<b>4,20000</b>	<b>0,92146</b>	<b>0,79800</b>	<b>4,99800</b>	<b>1,09653</b>	
in lei/euro la cursul BNR leu/euro						din data de:	

**DEVIZUL OBIECTULUI****6.2. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste**

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	(EURO)	Mii LEI	Mii LEI	(EURO)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>6.2. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>							
6.2	Probe si teste tehnologice	3,85000	0,84467	0,73150	4,58150	1,00516	
<b>TOTAL I.</b>		<b>3,85000</b>	<b>0,84467</b>	<b>0,73150</b>	<b>4,58150</b>	<b>1,00516</b>	
<b>II. Montaj</b>							
II.1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>TOTAL II.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
<b>III. Procurare</b>							
III.1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
III.2	Utilaje și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
III.3	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>TOTAL III.</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
<b>TOTAL OBIECTE</b>		<b>3,85000</b>	<b>0,84467</b>	<b>0,73150</b>	<b>4,58150</b>	<b>1,00516</b>	
in lei/euro la cursul BNR leu/euro				din data de:			



## Constructii EXISTENT

		Detalii tehnice	Unitatea	Cantitate	Valoare
Colectie	Denumirea capitolului/bucovare	Detalii tehnice	Unitatea	Cantitate	Valoare
1	<b>Organizare de santier</b>				38500
2	<b>Pregatirea terenului si desfaceri/demolari</b>				
	Demolari zidarie	80,0	mc	8000	
	Desfaceri tamplarie	150,0	mp	6000	
	Desfaceri straturi componente terasa	140,0	mc	8400	
	Demolari elemente din beton infrastructura	95,0	mc	14250	
	Demolari elemente din beton suprastructura	20,0	mc	3000	
	Demolare sistem rutier din beton	110,0	mc	5500	
	Desfacere tavan suspendat	10,0	mc	1000	
	Desfaceri pardoseala	10,0	mc	1000	
	Desfaceri instalatii		global	2400	
5	<b>Arhitectura</b>				
	Zidarie din BCA	57,6	mc	28800	
	Termosistem vata bazaltica rigida 10cm inclusiv tencuiala decorativa	158,4	mp	19008	
	Sistem invelitoare terasa				
	Hidroizolatie	310,4	mp	3104	
	Beton slab armat 5cm	14,7	mc	5888	
	Polistiren extrudat 30cm	294,4	mp	44160	
	Bariera de vaporii	310,4	mp	3104	
	Strat de difuzie	310,4	mp	3104	
	Beton de pantă 5cm	14,7	mc	5888	
	Tencuiala la pereti grosime medie 25mm	940,8	mp	18816	
	Sape grosime medie 4cm	342,4	mp	10272	
	Sape autonivelante grosime 5mm	342,4	mp	17120	
	Hidroizolatii	19,2	mp	192	
	Pardoseala linoleum pentru spatii sanitare inclusiv plinte concave	323,2	mp	35552	
	Pardoseala epoxi rezistenta la agenti chimici (	14,5	mp	1595	



	decontaminare si laborator )			
	Tapet PVC sanitar la pereti ( filtru, grupuri sanitare, laborator)	154,0	mp	7700
	Vopsitorii superlavabile si antibacteriene la pereti	716,8	mp	14336
	Lambriu metalic la pereti pe coridoare h=40cm ( protectie lovire targa )	73,6	ml	2944
	Tavan casetat metalic simplu (lis si fara perforatii) inclusiv structura	450,0	mp	45000
	Tamplarie interioara metalica ( usi simple )	18,0	buc	10800
	Tamplarie interioara metalica (usi glisante, cu automatizare si senzor, aux cu geam)	2,0	buc	4000
	Usa exterioara dubla cu geam	1,0	buc	3000
	Tamplarie exterioara metalica ( ferestre )	19,0	mp	9500
	Tamplarie exterioara metalica RF15` ( ferestre cu geam armat ) ( pe latura cu spitalul)	22,0	mp	15400
	Tamplarie zona Rx ( usi glisante in doua canate antiradiatie )	2,0	buc	9000
	Fereastra zona Rx	1,0	buc	3400
	Usa simpla zona Rx	1,0	buc	900
	Placari speciale la pereti si tavane zona Rx ( placi antiradiatie + structura de montaj )	94,0	mp	23500
	Pardoseala conductiva din PVC zona Rx	38,0	mp	7600
	Placari exterioare cu tabla cutata inclusiv structura	75,0	mp	9000
	Tinichigerie exterioara ( glafuri, sorturi, masti din tabla )	58,0	mp	8700
	<b>TOTAL</b>	-	-	<b>371383</b>
<b>5</b>	<b>Amenajari exterioare</b>			
	Lucrari edilitare( sapatura, umplutura, retele)		global	
	Trotuar de garda din beton pe strat de balast	56	mp	8960
	Borduri din beton	56	mp	1120
	<b>TOTAL</b>	-	-	<b>10080</b>
	<b>TOTAL arhitectura si constructii</b>	-	-	<b>381463</b>



## Constructii Extindere

		Ustensile	Cost	Unitate	Unitate AVA
		Cost	Unitate	Unitate AVA	
Cod	Elemente de costrucție/locuri de lucru	Cost	Unitate	Unitate AVA	
<b>3</b>	<b>Rezistenta Infrastructura cladire propusa</b>				
	Sapatura, manipulare si evacuare	260,0	mc		10400
	Pamant de umplutura, sortare si compactare	180,0	mc		10800
	Strat de piatra sparta, amestec optimal, inclusiv compactare si manipulare	120,0	mc		12000
	Beton C16/20, infrastructura, inclusiv cofraje	370,0	mc		148000
	Armatura PC52/OB37, infrastructura, inclusiv fasonare si montaj	25900,0	kg		103600
	Polistiren extrudat 10cm termoizolatie placă, inclusiv folie PVC	510,0	mp		30600
	Hidroizolatii	130,0	mp		1300
	<b>TOTAL</b>	-	-		<b>316700</b>
<b>4</b>	<b>Rezistenta Suprastructura cladire propusa</b>				
	Beton C25/30, suprastructura, inclusiv cofraje	170,0	mc		85000
	Armatura PC52/OB37, suprastructura, inclusiv fasonare si montaj	34000,0	kg		136000
	<b>TOTAL</b>				<b>221000</b>
<b>5</b>	<b>Arhitectura</b>				
	Zidarie din BCA	122,4	mc		61200
	Termosistem vata bazaltica rigida 10cm inclusiv tencuiala decorativa	336,6	mp		53856
	Sistem invelitoare terasa				
	Hidroizolatie	659,6	mp		6596
	Beton slab armat 5cm	31,3	mc		12512
	Polistiren extrudat 30cm	625,6	mp		93840
	Bariera de vaporii	659,6	mp		6596
	Strat de difuzie	659,6	mp		6596
	Beton de pantă 5cm	31,3	mc		12512
	Sistem invelitoare copertina				
	Tabla cutatata	170,0	mp		20400
	Structura metalica	2550,0	kg		30600
	Tencuiala la pereti grosime medie 25mm	1999,2	mp		39984



	Sape grosime medie 4cm	727,6	mp	21828
	Sape autonivelante grosime 5mm	727,6	mp	36380
	Hidroizolatii	40,8	mp	408
	Pardoseala linoleum pentru spatii sanitare inclusiv plinte concave	686,8	mp	75548
	Pardoseala epoxi rezistenta la agenti chimici ( decontaminare si laborator )	15,5	mp	1705
	Tapet PVC sanitar la pereti ( filtru, grupuri sanitare, laborator)	546,0	mp	27300
	Vopsitorii superlavabile si antibacteriene la pereti	1523,2	mp	30464
	Lambriu metalic la pereti pe coridoare h=40cm ( protectie lovire targa )	156,4	ml	6256
	Tavan casetat metalic simplu (lis si fara perforatii) inclusiv structura	620,0	mp	62000
	Tamplarie interioara metalica ( usi simple )	19,0	buc	11400
	Tamplarie interioara metalica (usi glisante, cu automatizare si senzor, aux cu geam)	7,0	buc	14000
	Usa glisanta exterioara in 2 canate cu fotocelula ( geam armat )	3,0	buc	9000
	Usa glisanta interioara in 2 canate ( foi pline ) ( zona decontaminare)	2,0	buc	9000
	Tamplarie exterioara metalica ( ferestre )	36,0	mp	18000
	Tamplarie exterioara metalica RF15` ( ferestre cu geam armat ) ( pe latura cu spitalul)	20,0	mp	14000
	Tamplarie interioara zona izolator ( usi glisante cu geam si garnitura de etansare )	4,0	buc	4800
	Tamplarie interioara zona izolator (ferestre etanse)	32,0	mp	19200
	Placari exterioare cu HPL inclusiv structura intermediara	240,0	mp	28800
	Placari exterioare cu tabla cutata inclusiv structura	70,0	mp	8400
	Tinichigerie exterioara ( glafuri, sorturi, masti din tabla )	122,0	mp	18300
	<b>TOTAL</b>			<b>761481</b>
<b>5</b>	<b>Amenajari exterioare</b>			
	Lucrari edilitare( sapatura, umplutura, retele)		global	
	Platforme carosabile ( rampe 180mp + refacere existent )	350	mp	
	Umpluturi compactate	175	mc	7000
	Beton BcR 4.0 20cm	70	mc	28000
	Piatra sparta 10cm	35	mc	2800



interactive | design

171 Mihai Eminescu Street  
020076, Bucharest, Romania  
[www.interactive-design.ro](http://www.interactive-design.ro)

T 0724.100.450  
F 031.817.22.89  
[office@interactive-design.ro](mailto:office@interactive-design.ro)

Balast amestec optimat 10-40cm	87,5	mc	7000
Trotuar de garda din beton pe strat de balast	94	mp	15040
Borduri din beton	94	mp	1880
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>61720</b>
<b>TOTAL arhitectura si constructii</b>	-	-	<b>1360901</b>



## Instalatii Existente

(Cap)	Denumire capital/lucrare	Unitate de măsură	Cantitate	UIM	Valoare fără TVA
7	<b>Instalatii electrice</b>				
a	<b>Instalatii electrice de forta</b>				
a1	<b>Instalatii electrice de iluminat general</b>				
	Corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente IP20, 4x18w	buc	43		6450
	Corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente IP44, 2x18w	buc	7		700
	Corpuri de iluminat tip plafoniera IP44, 1x60w	buc	4		400
	Aparate comanda iluminat	buc	10		400
	Cabluri, conductoare, iluminat	ml	527		1317,5
	Tuburi protectie , doze	ml	527		1581
a2	<b>Instalatii electrice de iluminat de siguranta cai de evacuare si hidranti</b>				
	Corpuri de iluminat cu grup de emergenta 3h	buc	15		2250
	Cabluri, conductoare, iluminat	ml	155		387,5
	Tuburi protectie	ml	155		465
a3	<b>Instalatii electrice de iluminat de siguranta hol</b>				
	Corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente IP20, 4x18w cu grup de emergenta 3h	buc	6		900
	Aparate comanda iluminat	buc	2		80
	Cabluri, conductoare, iluminat	ml	77,5		193,75
	Tuburi protectie , doze	ml	77,5		232,5
a4	<b>Instalatii electrice de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului</b>				
	Corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente IP20, 4x18w	buc	20		3000
	Aparate comanda iluminat	buc	4		160
	Cabluri, conductoare, iluminat	ml	232,5		581,25
	Tuburi protectie , doze	ml	232,5		697,5
a5	<b>Instalatii electrice de prize si forta</b>				
	Prize 10A, 230V	buc	43		1720
	Prize 16A, 230V	buc	0,62		31
	CabluriCYYF 3X95+50	ml	15,5		2325
	CabluriCYYF 3X25+16	ml	31		1705
	CabluriCYYF 4X16	ml	24,8		992
	CabluriCYYF 3X2,5	ml	527		1844,5
	Tuburi protectie, igheaburi, doze	ml	527		1581
a6	<b>Instalatii electrice de prize si forta dubla alimentare</b>				



	Prize 10A, 230V	18	buc	720
	CabluriCYYF 4X16	9,3	ml	372
	CabluriCYYF 3X2.5	217	ml	759,5
	Tuburi protectie, jgheaburi, doze	217	ml	651
<b>a7</b>	<b>Tablouri electrice</b>			
	Tablouri electrice si dotare PSI	1	buc	15000
<b>b</b>	<b>Priza de pamant si paratraznet</b>			
	Paratraznet (caborari, piese separatie, catarg)	0	buc	0
	Priza pamant (platbanda, tije)	0	buc	0
<b>c</b>	<b>Instalatii electrice curenti slabii</b>			
<b>c1</b>	<b>Instalatii de detectie si semnalizare incendiu</b>			
	Detector de fum adresabil	15	buc	3000
	Butoane de panica adresabile	3	buc	600
	Sirena interna	1	buc	250
	Sirena externa	0	buc	0
	Centrala detectie incendiu adresabila 64 zone	0	buc	0
	Cabluri, conductoare, pentru detectie incendiu	217	ml	868
	Tuburi protectie , doze	217	ml	651
<b>c2</b>	<b>Instalatii de supraveghere video</b>			
	Camere de luat vederi fixe de interior si exterior	10	buc	7000
	Unitate de monitorizare sistem video complet echipata inclusiv soft	0	buc	0
	Cabluri, conductoare, mufe pentru sistem video	155	ml	930
	Tuburi protectie	155	ml	465
<b>c3</b>	<b>Instalatii date voce</b>			
	Priza RJ45	5	buc	200
	Priza RJ11	5	buc	200
	Swich 24 de porturi	0	buc	0
	Centrala telefonica, inclusiv UPS	0	buc	0
	Rack de 30U	0	buc	0
	Cablu UTP, conectori	279	ml	837
	Tuburi protectie , doze	279	ml	558
<b>c4</b>	<b>Instalatii de televiziune prin cablu CATV</b>			
	Terminale TV	4	buc	6000
	Amplificator de banda larga cu spliter 3 iesiri	0	buc	0
	Amplificator de banda larga cu spliter 6 iesiri	1	buc	150
	Cabluri, conductoare, mufe pentru sistem TV	155	ml	930
	Tuburi protectie	155	ml	465
<b>8</b>	<b>Instalatii sanitare</b>			
<b>a</b>	<b>Instalatii de alimentare cu apa si instalatii de canalizare</b>			
	Conducte alimentare cu apa OL Zn 2"	6,2	ml	186



	Conducte alimentare cu apa OL Zn 1.1/2"	18,6	ml	372
	Conducte alimentare cu apa OL Zn 1"	18,6	ml	279
	Conducte alimentare cu apa OL Zn 3/4"	12,4	ml	124
	Conducte alimentare cu apa OL Zn 1/2"	93	ml	465
	Robinet 2.1/2"	1	buc	60
	Robinet 1"	1	buc	50
	Robinet 3/4"	1	buc	40
	Robinet 1/2"	6	buc	180
	Robinet coltar 1/2"	18	buc	720
	Sifoane de pardoseala DN50	4	buc	400
	Sifoane de pardoseala din fonta DN100	0	buc	0
	Conducte si armaturi canalizare	0	buc	0
	Obiecte sanitare (wc, cadita, lavoar), inclusiv armaturi si montaj	11	buc	5500
	Spalatoare	0,62	buc	372
<b>b</b>	<b>Instalatii de prevenire a incendiilor cu hidranti interiori</b>	<b>0</b>		
	Conducte alimentare cu apa OL Zn 2.1/2"	18,6	ml	744
	Conducte alimentare cu apa OL Zn 2"	3,1	ml	93
	Robinet 2.1/2"	1	buc	100
	Robinet 2"	1	buc	80
	Hidranti interiori complet echipati	1	buc	600
	Stigatoare portabile cu CO2	4	buc	800
<b>9</b>	<b>Instalatii HVAC</b>			
<b>a</b>	<b>Instalatii HVAC</b>			
	Tubulatura rigida din alp	62	mp	8370
	Anemostate	11	buc	4400
	Grile	11	buc	2200
	Sisteme de ancorare	43	buc	1290
<b>b</b>	<b>Instalatii de oxigen</b>			
	Priza oxigen	7	buc	4550
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 12 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	31	ml	775
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 15 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	13	buc	390
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 18 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	13	buc	455
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 22 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	12	buc	480
	Elemente de sustinere	34	buc	340
<b>c</b>	<b>Instalatii de aspiratie</b>			



	Priza aspiratie	6,2	buc	4030
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 12 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	24,8	ml	620
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 15 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	12,4	buc	372
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 18 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	12,4	buc	434
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 22 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	12,4	buc	496
	Elemente de sustinere	34,1	buc	341
<b>10</b>	<b>Lucrari exterioare instalatii (incinta)</b>			
<b>a</b>	<b>Instalatii alimentare cu apa</b>			
	Teava PEHD 75, PN6 - inclusiv sapatura, nisip, refacere, etc.	30	ml	1800
	Camine de vane complet echipate - inclusiv sapatura, nisip, refacere, etc.	1	buc	2000
	<b>TOTAL instalatii exterioare sanitare</b>			<b>3800</b>
<b>b</b>	<b>Instalatii de canalizare</b>			
	Teava PVC KG 160 - inclusiv sapatura, nisip, refacere, etc.	50	ml	2500
	Teava PVC KG 110 - inclusiv sapatura, nisip, refacere, etc.	90	ml	3600
	Teava PVC KG 50 - inclusiv sapatura, nisip, refacere, etc.	30	ml	900
	Camine canalizare D=1m, H=1-1,5m, inclusiv sapatura, nisip, refacere, etc.	12	buc	12000
	<b>TOTAL instalatii exterioare canalizare</b>			<b>19000</b>
<b>c</b>	<b>Lucrari exterioare instalatii electrice</b>			
	Legatura intre TEG - generator CYAbY 3x25+16	50	ml	4500
	Cablu iluminat CYYF 3x2,5	450	ml	2025
	Lampi de exterior 60w/230V	42	buc	31500
	<b>TOTAL instalatii exterioare electrice</b>			<b>38025</b>
	<b>TOTAL instalatii exterioare</b>			<b>60825</b>
<b>11</b>	<b>Utilaje si echipamente pentru constructii</b>			
<b>a</b>	<b>Generator de curent 50kVA, 400V</b>	1	buc	10075
	Civile: platforme, amenajare teren, alei , trotuare, imprejmuire	1	buc	2945
	<b>Ansamblu utilaje generator</b>			<b>13020</b>
<b>b</b>	<b>Bazin decontaminare 2mc</b>	1	buc	1829
	Civile: platforme, amenajare teren, alei , trotuare,	1	buc	775



	<b>imprejmuire</b>			
	<b>Ansamblu utilaje bazin decontaminare</b>			<b>2604</b>
c	<b>Centrala tratare aer</b>	1	buc	38982,5
	<b>Ansamblu utilaje CTA</b>			<b>38983</b>
d	<b>Centrala ventilatie</b>	1	buc	11656
	<b>Ansamblu utilaje CV</b>			<b>11656</b>
	<b>TOTAL instalatii</b>			<b>111309</b>
	<b>TOTAL instalatii exterioare (asigurare utilitati)</b>			<b>60825</b>
	<b>TOTAL utilaje si echipamente pentru constructii</b>			<b>66263</b>



Capo	Denumire capitol / lucrare	Unitate de măsură	U.V.A.	
			Unitate de comanda	Unitate de măsură
7	<b>Instalatii electrice</b>			
a	<b>Instalatii electrice de forta</b>			
a1	<b>Instalatii electrice de iluminat general</b>			
	Corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente IP20, 4x18w	98	buc	14700
	Corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente IP44, 2x18w	16	buc	1600
	Corpuri de iluminat tip plafoniera IP44, 1x60w	10	buc	1000
	Aparate comanda iluminat	24	buc	960
	Cabluri, conductoare, iluminat	1173	ml	2932,5
	Tuburi protectie , doze	1173	ml	3519
a2	<b>Instalatii electrice de iluminat de siguranta cai de evacuare si hidranti</b>			
	Corpuri de iluminat cu grup de emergenta 3h	35	buc	5250
	Cabluri, conductoare, iluminat	345	ml	862,5
	Tuburi protectie	345	ml	1035
a3	<b>Instalatii electrice de iluminat de siguranta hol</b>			
	Corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente IP20, 4x18w cu grup de emergenta 3h	15	buc	2250
	Aparate comanda iluminat	4	buc	160
	Cabluri, conductoare, iluminat	172,5	ml	431,25
	Tuburi protectie , doze	172,5	ml	517,5
a4	<b>Instalatii electrice de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului</b>			
	Corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente IP20, 4x18w	45	buc	6750
	Aparate comanda iluminat	11	buc	440
	Cabluri, conductoare, iluminat	517,5	ml	1293,75
	Tuburi protectie , doze	517,5	ml	1552,5
a5	<b>Instalatii electrice de prize si forta</b>			
	Prize 10A, 230V	98	buc	3920
	Prize 16A, 230V	1,38	buc	69
	CabluriCYYF 3X95+50	34,5	ml	5175
	CabluriCYYF 3X25+16	69	ml	3795
	CabluriCYYF 4X16	55,2	ml	2208
	CabluriCYYF 3X2,5	1173	ml	4105,5
	Tuburi protectie, jgheaburi, doze	1173	ml	3519
a6	<b>Instalatii electrice de prize si forta dubla alimentare</b>			
	Prize 10A, 230V	43	buc	1720
	CabluriCYYF 4X16	20,7	ml	828
	CabluriCYYF 3X2,5	483	ml	1690,5



	Tuburi protectie, jgheaburi, doze	483	ml	1449
<b>a7</b>	<b>Tablouri electrice</b>			
	Tablouri electrice si dotare PSI	3	buc	45000
<b>b</b>	<b>Priza de pamant si paratraznet</b>			
	Paratraznet (caborari, piese separatie, catarg)	1	buc	13000
	Priza pamant (platbanda, tije)	1	buc	4250
<b>c</b>	<b>Instalatii electrice curenti slabii</b>			
<b>c1</b>	<b>Instalatii de detectie si semnalizare incendiu</b>			
	Detector de fum adresabil	39	buc	7800
	Butoane de panica adresabile	7	buc	1400
	Sirena interna	2	buc	500
	Sirena externa	1	buc	600
	Centrala detectie incendiu adresabila 64 zone	1	buc	3000
	Cabluri, conductoare, pentru detectie incendiu	483	ml	1932
	Tuburi protectie , doze	483	ml	1449
<b>c2</b>	<b>Instalatii de supraveghere video</b>			
	Camere de luat vederi fixe de interior si exterior	22	buc	15400
	Unitate de monitorizare sistem video complet echipata inclusiv soft	1	buc	4000
	Cabluri, conductoare, mufe pentru sistem video	345	ml	2070
	Tuburi protectie	345	ml	1035
<b>c3</b>	<b>Instalatii date voce</b>			
	Priza RJ45	14	buc	560
	Priza RJ11	11	buc	440
	Switch 24 de porturi	1	buc	1100
	Centrala telefonica, inclusiv UPS	1	buc	0
	Rack de 30U	1	buc	10000
	Cablu UTP, conectori	621	ml	1863
	Tuburi protectie , doze	621	ml	1242
<b>c4</b>	<b>Instalatii de televiziune prin cablu CATV</b>			
	Terminale TV	10	buc	15000
	Amplificator de banda larga cu splitter 3 iesiri	1	buc	100
	Amplificator de banda larga cu splitter 6 iesiri	2	buc	300
	Cabluri, conductoare, mufe pentru sistem TV	345	ml	2070
	Tuburi protectie	345	ml	1035
<b>8</b>	<b>Instalatii sanitare</b>			
<b>a</b>	<b>Instalatii de alimentare cu apa si instalatii de canalizare</b>			
	Conducte alimentare cu apa OL Zn 2"	13,8	ml	414
	Conducte alimentare cu apa OL Zn 1.1/2"	41,4	ml	828
	Conducte alimentare cu apa OL Zn 1"	41,4	ml	621
	Conducte alimentare cu apa OL Zn 3/4"	27,6	ml	276



	Conducte alimentare cu apa OL Zn 1/2"	207	ml	1035
	Robinet 2.1/2"	1	buc	60
	Robinet 1"	1	buc	50
	Robinet 3/4"	1	buc	40
	Robinet 1/2"	14	buc	420
	Robinet coltar 1/2"	42	buc	1680
	Sifoane de pardoseala DN50	9	buc	900
	Sifoane de pardoseala din fonta DN100	2	buc	500
	Conducte si armaturi canalizare	1	buc	0
	Obiecte sanitare (wc, cadita, lavoar), inclusiv armaturi si montaj	27	buc	13500
	Spalatoare	1,38	buc	828
<b>b</b>	<b>Instalatii de prevenire a incendiilor cu hidranti interiori</b>	<b>0</b>		
	Conducte alimentare cu apa OL Zn 2.1/2"	41,4	ml	1656
	Conducte alimentare cu apa OL Zn 2"	6,9	ml	207
	Robinet 2.1/2"	1	buc	100
	Robinet 2"	1	buc	80
	Hidranti interiori complet echipati	1	buc	600
	Stigatoare portabile cu CO2	10	buc	2000
<b>9</b>	<b>Instalatii HVAC</b>			
<b>a</b>	<b>Instalatii HVAC</b>			
	Tubulatura rigida din alp	138	mp	18630
	Anemostate	25	buc	10000
	Grile	25	buc	5000
	Sisteme de ancorare	97	buc	2910
<b>b</b>	<b>Instalatii de oxigen</b>			
	Priza oxigen	18	buc	11700
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 12 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	69	ml	1725
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 15 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	27	buc	810
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 18 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	27	buc	945
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 22 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	28	buc	1120
	Elemente de sustinere	76	buc	760
<b>c</b>	<b>Instalatii de aspiratie</b>			
	Priza aspiratie	13,8	buc	8970
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 12 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	55,2	ml	1380



	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 15 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	27,6	buc	828
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 18 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	27,6	buc	966
	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT. 22 MMSI GROS.PERETELUI 1 MM	27,6	buc	1104
	Elemente de sustinere	75,9	buc	759
<b>11</b>	<b><u>Utilaje si echipamente pentru constructii</u></b>			
a	Generator de curent 50kVA, 400V	1	buc	10075
	Civile: platforme, amenajare teren, alei , trotuare, imprejmuire	1	buc	2945
	<b>Ansamblu utilaje generator</b>			<b>13020</b>
b	Bazin decontaminare 2mc	1	buc	1829
	Civile: platforme, amenajare teren, alei , trotuare, imprejmuire	1	buc	775
	<b>Ansamblu utilaje bazin decontaminare</b>			<b>2604</b>
c	Centrala tratare aer	1	buc	38982,5
	<b>Ansamblu utilaje CTA</b>			<b>38983</b>
d	Centrala ventilatie	1	buc	11656
	<b>Ansamblu utilaje CV</b>			<b>11656</b>
	<b>TOTAL instalatii</b>			<b>302281</b>
	<b>TOTAL utilaje si echipamente pentru constructii</b>			<b>66263</b>



## DOTARE UPU CONFORM LISTEI MINISTERULUI SANATATII

Echipament	Specificatii echipamente (REACTUALIZATE)	Nr bu c	Unita r estim at LEI fara TVA	Total estimat LEI fara TVA
<b>PRIMIRE TRIAJ - 101</b>				
Monitor de triaj ( EKG/pulsoximetrie/ tensiune arteriala neinvaziva /temperatura )	Monitor functii vitale de uz spitalicesc pentru adulti, pediatric si neonatal, care sa permita monitorizarea urmatorilor parametri: EKG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP si rata pulsului. Prevazut cu baterie incorporata. Complet cu accesorii	2	<b>18.412</b>	<b>36.824</b>
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	1	<b>1.063</b>	<b>1.063</b>
<b>ARHIVA - 401</b>				
<b>ASTEPTARE TRIAJ - 406</b>				
Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator	Consola de gaze medicale pentru 1 pacient, cu montare in perete, cu circuite electrice separate de circuitele de gaze medicale, completa cu accesorii	1	<b>5.603</b>	<b>5.603</b>
<b>RESUSCITARE - 301</b>				
Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator	Consola de gaze medicale cu 3 posturi O2 si alte gaze , cu montare in perete, cu circuite electrice separate de circuitele de gaze medicale, completa cu accesorii	1	<b>34.963</b>	<b>34.963</b>
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendlenburg	Brancard cu 4 sectiuni, mobil pe roti, top radiotransparent, inaltime si sectiuni ajustabile, cu saltea antistatica, ignifuga, impermeabila si antibacteriana.	3	<b>20.447</b>	<b>61.341</b>
Butelie cu manometru si sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 iesiri: 1 conectat la ventilator de transport si 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de	3	<b>2.228</b>	<b>6.684</b>



	oxigen			
Targa lopata	Targa tip lopata din aluminiu, reglabila	2	<b>1.329</b>	<b>2.658</b>
Targa rigida cu sistem de imobilizare a coloanei vertebrale pentru adulti/copii	Targa rigida din material radiopac cu centuri de fixare a pacientului si de imobilizare a patului	3	<b>1.379</b>	<b>4.137</b>
Seringi automate (set injectomat cu suport )	Injectomat montat pe un stativ mobil prevazut cu baterii reincarcabile.	3	<b>6.805</b>	<b>20.415</b>
Sistem de perfuzie sub presiune cu incalzire	Functioneaza pe baza unui flux de incalzire continuu, caldura provenita de la schimbatorul de caldura, este transferata prin intermediul tubului prelungitor catre fluide care curge prin acesta.	1	<b>43.797</b>	<b>43.797</b>
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1	<b>6.799</b>	<b>6.799</b>
Set pentru imobilizarea membrelor superioare/inferioare	Atele tip vacuum cu pompa si pe diferite marimi	2	<b>1.652</b>	<b>3.304</b>
Trusa laringoscop ( pentru nou-nascut, pediatric si adult curbe si drepte )	Trusa laringoscop cu baterie de tip MC Intosh	2	<b>3.685</b>	<b>7.370</b>
Set balon ventilatie (nou-nascut pediatric si adult ) cu masti faciale pentru fiecare,diferite marimi	Set balon ventilatie (nou-nascut pediatric si adult) de tip RUBEN cu masti faciale pentru fiecare, diferite marimi	2	<b>1.369</b>	<b>2.738</b>
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	3	<b>1.063</b>	<b>3.189</b>
Monitor EKG cu capnometrie	Monitor functii vitale de uz spitalicesc pentru adulti, pediatric si neonatal, care sa permita monitorizarea urmatorilor parametri: EKG, RESP, SpO2/capnometrie, tensiune arteriala invaziva/tensiune arteriala neinvaziva, TEMP	3	<b>22.926</b>	<b>68.778</b>



	centrala si rata pulsului. Prevazut cu baterie incorporata. Complet cu accesorii			
Defibrilator cu electroversie sincrona si stimulare cardiaca externa	Defibrilator manual, nivel de energie selectabil, sa poata fi utilizat cu padele reutilizabile sau de unica folosinta, prevazut cu functie de monitorizare EKG, prevazut cu modul pacemaker	1	32.76 2	32.762
Electrocardiograf 12 derivatii	Electrocardiograf cu 12 derivatii standard, prevazut cu imprimanta integrata. Sa efectueze analiza si interpretarea datelor, masurarea ritmului cardiac si detectie pacemaker. Configuratie completa, cu accesorii si pentru utilizare pediatrica	1	10.68 1	10.681
Sistem de aspiratie secretii ( electric ) portabil	Aspirator secretii portabil, cu vas/ vase gradate si autoclavabile pentru colectarea secretiilor, prevazut cu manometru	2	6.692	13.384
Sistem de incalzire pacient	Sistem de incalzire pentru protejarea impotriva instalarii hipotermiei, temperatura reglabilă, baterii incorporate. Configuratia sa includa unitate de incalzire si saltea	2	17.93 5	35.870
<b>TRATAMENT IMEDIAT - 302</b>	<b>MONITORIZARE</b>			
Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator	Consola de gaze medicale cu 3 posturi O2 și alte gaze, cu montare în perete, cu circuite electrice separate de circuitele de gaze medicale, completa cu accesorii	4	34.963	139.852
Sistem de perfuzie sub presiune	Presiune reglabilă, valva de siguranță incorporată, pentru menținerea presiunii asupra pungilor de soluții medicamentoase sau sânge, cu cheotoare pentru agățarea pe stativul de perfuzii.	2	19.470	38.940
Monitor EKG	Monitor functii vitale de uz spitalicesc pentru adulti, pediatric si neonatal, care sa permita monitorizarea urmatorilor	11	18.626	204.886



	parametri: EKG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP si rata pulsului. Prevazut cu baterie incorporata. Complet cu accesorii			
Ultrasonograf portabil	Ecograf portabil 2D/3D multidisciplinar, cu 3 sonde, printer incorporat, prevazut cu carucior mobil	1	173.899	173.899
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semieseza si Trendlenburg	Brancard cu 4 sectiuni, mobil pe roti, top radiotransparent, inaltime si sectiuni ajustabile, cu saltea antistatica, ignifuga, impermeabila si antibacteriana.	11	20.447	224.917
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semieseza si Trendlenburg pentru pacienti bariatrici	Sarcina maxima a patului este de 500 kg, cadru robust si rezistent din otel ,combinatie de caseta radiografie ,functii speciale , capacitate ridicata a sarcinii utile ,inclinare laterală reversibila, trendelenburg,antitrendelenburg, extensia zonei de incarcare,scaun cardiac, pozitie antisoc,inaltime la ambele saltele este de 15 cm	2	35.062	70.124
Butelie cu manometru si sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 iesiri: 1 conectat la ventilator de transport si 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de oxigen	11	2.228	24.508
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1	6.799	6.799
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	11	1.063	11.693
Termometru auricular	Termometru auricular cu infrarosu	16	232	3.712
Seringi automate (set injectomat cu suport )	Injectomat montat pe un stativ mobil prevazut cu baterii reincarcabile.	8	6.805	54.440
Electrocardiograf 12 derivatii	Electrocardiograf cu 12 derivatii standard, prevazut cu imprimanta integrata. Sa efectueze analiza si	1	10.681	10.681



	interpretarea datelor, masurarea ritmului cardiac si detectie pacemaker. Configuratie completa, cu accesori si pentru utilizare pediatrica			
Defibrilator cu electroversie sincrona si stimulare cardiaca externa	Defibrilator manual, nivel de energie selectabil, sa poata fi utilizat cu padele reutilizabile sau de unica folosinta, prevazut cu functie de monitorizare EKG, prevazut cu modul pacemaker	1	<b>32.762</b>	<b>32.762</b>
Echipament pentru intubatie dificila ( Videolaringoscop )	Aparat videolarginoscop destinat vizualizarii in camp real a cailor respiratorii pentru pacienti adulti, pediatrie si neonatal, compus din monitor conectat la o camera video, complet cu acumulator incorporat si stativ mobil.	1	<b>50.172</b>	<b>50.172</b>
<b>TRATAMENT CAZURI USOARE - 320</b>				
Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator	Consola de gaze medicale cu 3 posturi O2 si alte gaze, cu montare in perete, cu cicuite electrice separate de circuitele de gaze medicale, completa cu accesori	3	<b>34.963</b>	<b>104.889</b>
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendlenburg	Brancard cu 4 sectiuni, mobil pe roti, top radiotransparent, inaltime si sectiuni ajustabile, cu saltea antistatica, ignifuga, impermeabila si antibacteriana.	9	<b>20.447</b>	<b>184.023</b>
Sistem de aspiratie secretii fix ( vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	9	<b>1.063</b>	<b>9.567</b>
Butelie cu manometru si sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 iesiri: 1 conectat la ventilator de transport si 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de oxigen	9	<b>2.228</b>	<b>20.052</b>
Sistem de aspiratie secretii ( electric ) portabil	Aspirator secretii portabil, cu vas/vase gradate si autoclavabile pentru colectarea secretiilor, prevazut cu manometru	1	<b>6.692</b>	<b>6.692</b>
Electrocardiograf 12 derivatii	Electrocardiograf cu 12 derivatii standard, prevazut cu imprimanta integrata. Sa efectueze analiza si	1	<b>10.681</b>	<b>10.681</b>



	interpretarea datelor, masurarea ritmului cardiac si detectie pacemaker. Configuratie completa, cu accesorii si pentru utilizare pediatrica			
Monitor EKG	Monitor functii vitale de uz spitalicesc pentru adulti, pediatric si neonatal, care sa permita monitorizarea urmatorilor parametri: EKG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP si rata pulsului. Prevazut cu baterie incorporata. Complet cu accesorii	9	18.626	167.634
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1	6.799	6.799
<b>ORTOPEDIE - 330</b>				
Masa tratament	Masuta instrumentar medical din inox, cu 2 polite, mobila pe roti	1	1.616	1.616
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendlenburg	Brancard cu 4 sectiuni, mobil pe roti, top radiotransparent, inaltime si sectiuni ajustabile, cu saltea antistatica, ignifuga, impermeabila si antibacteriana.	1	20.447	20.447
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	1	1.063	1.063
Butelie cu manometru si sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 iesiri: 1 conectat la ventilator de transport si 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de oxigen	1	2.228	2.228
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1	6.799	6.799
<b>GINECOLOGIE - 303</b>				
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru	1	6.799	6.799



	depozitarea si gestionarea medicamentelor			
<b>CHIRURGIE - 304</b>				
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendlenburg	Brancard cu 4 sectiuni, mobil pe roti, top radiotransparent, inaltime si sectiuni ajustabile, cu saltea antistatica, ignifuga, impermeabila si antibacteriana.	1	<b>20.447</b>	<b>20.447</b>
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	1	<b>1.063</b>	<b>1.063</b>
Butelie cu manometru si sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 iesiri: 1 conectat la ventilator de transport si 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de oxigen	1	<b>2.228</b>	<b>2.228</b>
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1	<b>6.799</b>	<b>6.799</b>
<b>STOMATOLOGIE - 340</b>				
Masa tratament	Masuta instrumentar medical din inox, cu 2 polite, mobila pe roti	1	<b>1.616</b>	<b>1.616</b>
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1	<b>6.799</b>	<b>6.799</b>
<b>PEDIATRIE - 310</b>				
Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator	Consola de gaze medicale cu 3 posturi O2 si alte gaze, cu montare in perete, cu cicuite electrice separate de circuitele de gaze medicale, completa cu ccesorii	1	<b>34.963</b>	<b>34.963</b>
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendlenburg	Brancard cu 4 sectiuni, mobil pe roti, top radiotransparent, inaltime si sectiuni ajustabile, cu saltea antistatica, ignifuga, impermeabila si antibacteriana.	5	<b>20.447</b>	<b>102.235</b>
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze	5	<b>1.063</b>	<b>5.315</b>



similar )	medicale			
Butelie cu manometru si sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 iesiri: 1 conectat la ventilator de transport si 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de oxigen	5	2.228	11.140
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1	6.799	6.799
Otoscop si oftalmoscop	Otoscop de inalta calitate cu uppor detasabile, functionare pe baza de baterii si palnii autoclavabile cu accesoriu pentru oftalmoscop	10	2.520	25.200
<b>SALA DE ASTEPTARE</b>				
<b>PEDIATRIE – 404</b>				
<b>PSIHOLOG – 402</b>				
<b>ASISTENTA SOCIALA – 410</b>				
<b>ZONA IZOLATOR – 205</b>				
Targa cu posibilitate de pozitionare in pozitie semisezanda si Trendlenburg	Brancard cu 4 sectiuni, mobil pe roti, top radiotransparent, inaltime si sectiuni ajustabile, cu saltea antistatica, ignifuga, impermeabila si antibacteriana.	2	20.447	40.894
Sistem de aspiratie secretii fix (vacum sau similar )	Vas colector, potensiometru, legat cu consola de gaze medicale	2	1.063	2.126
Butelie cu manometru si sistem de livrare a oxigenului	Butelie din otel, manometru cu 2 iesiri: 1 conectat la ventilator de transport si 1 conectat la masa de oxigen. Reglarea tubului de oxigen	2	2.228	4.456
Sistem de livrare a oxigenului cu umidificator	Consola de gaze medicale cu 3 posturi O2 si alte gaze, cu montare in perete, cu cicuite electrice separate de circuitele de gaze medicale, completa cu accesoriu	1	34.963	34.963
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si	1	6.799	6.799



	compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor			
Monitor EKG	Monitor functii vitale de uz spitalicesc pentru adulti, pediatric si neonatal, care sa permita monitorizarea urmatorilor parametri: EKG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP si rata pulsului. Prevazut cu baterie incorporata. Complet cu accesoriu.	2	18.626	37.252
<b>FILTRU IZOLARE - 204</b>				
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1	6.799	6.799
<b>FILTRU DECONTAMINARE - 202</b>				
<b>ECHIPARE PACIENT - 203</b>				
<b>DECONTAMINARE, DEZINFECTIE - 201</b>				
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1	6.799	6.799
<b>CURATENIE - 409</b>				
<b>DEPOZIT SANITARE - 414</b>				
Dulap mobil medicamente si materiale sanitare	Troliu medicamente cu structura metalica, mobil pe 4 roti pivotante, prevazut cu sertare pentru depozitare si compartimente pentru depozitarea si gestionarea medicamentelor	1	6.799	6.799
<b>RX - 418</b>				
Aparat radiologic portabil	Dispozitiv de radiologie raze X portabil. Componente instalatie RX: consola de comanda,	1	442.00 7	442.007



interactive | design

171 Mihai Eminescu Street  
020076, Bucharest, Romania  
[www.interactive-design.ro](http://www.interactive-design.ro)

T 0724.100.450  
F 031.817.22.89  
[office@interactive-design.ro](mailto:office@interactive-design.ro)

	generator de inalta tensiune, tubul RX, tip IAE X 20, COLIMATOR + accesoriu			
<b>CABINA RX – 417</b>				
<b>LABORATOR – 415</b>				
Echipament tip POINT OF CARE pentru analize	Analizor automat de ionograme (ioni si gaze sangvine): masurari directe prin intermediul electrozilor selectivi de ioni (ISE). Afisaj LCD color, cu iluminare	<b>1</b>	<b>73.184</b>	<b>73.184</b>
	<b>TOTAL DOTARI RON, FARA TVA</b>			<b>2.885.716 ,00</b>
	<b>TOTAL DOTARI RON, CU TVA</b>			<b>3.434.002 ,04</b>

**Declaratie privind categoriile de lucrari ce se incadreaza in standardele de cost, precum si cele care nu sunt cuprinse in standardele de cost**

Estimarile propuse in proiect s-au facut inclusiv prin analiza si raportare in conformitate cu: **HOTĂRÂREA nr. 363 din 14 aprilie 2010, actualizată, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice** cu modificările și completările ulterioare aduse de:

- HG nr. 717 din 14 iulie 2010;
- HG nr. 250 din 17 martie 2011;
- HG nr. 1.061 din 30 octombrie 2012;

Anexa I, Ministerul Sănătății, 2. | Spital județean de urgență | **SCOST-02/MS**

**Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.764/2006** privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgență locale, județene și regionale din punctul de vedere al competențelor, resurselor materiale și umane și al capacitatei lor de a asigura asistență medicală de urgență și îngrijirile medicale definitive pacienților aflați în stare critică.

**In conformitate cu SCOST-02/MS****Cost investiție de bază**

Cost total

Tabel 1 (valori informative)

Nr. crt.	Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli	Cost total (exclusiv TVA)	
		lei	euro*)
<b>4. Cheltuieli pentru investiția de bază, din care:</b>			
4.1.	Construcții și instalații (C+I)	235.591.297	56.093.166
4.1.1.	Arhitectură	65.965.565	15.706.087
4.1.2.	Structura de rezistență	94.236.517	22.437.266
4.1.3.	Instalații	75.389.215	17.949.813
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	-	-
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	58.448.376	13.916.280
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	-	-
4.5.	Dotări	73.069.719	17.397.552
4.6.	Active necorporale		
<b>Investiție de bază - cost total</b>		<b>367.109.392</b>	<b>87.406.998</b>

## Cost unitar

Tabel 2 (valori de referință)

Cost unitar (exclusiv TVA)		
	lei/m. (Acți)	euro*/m. (Acți)
Investiție de bază - cost unitar, din care:	5.674	1.351
Construcții și instalații (C+I)	3.641	967

\*se noteaza in prima faza doar costurile de referinta pentru constructii si instalatii, valori orientative per mp, respectiv **C+I = 867 Euro/mp**

Arie desfășurată: 1279mp, rezultand un cost de aprox. 867 Euro/mp x 1279 = **1.108.893 Euro fara TVA**

## NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiției, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar.

**CONCLUZII, verificare constructii si instalatii:**
**Conform standard de cost:**
**Buget final C+I = 1.108.893 Euro fara TVA**
**Conform DG:**
**Buget final C+I = 502.080 EURO fara TVA**

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (fără TVA) (RON)	VALOARE (fără TVA) (EURO)	TVA (RON)	TVA (EURO)	VALOARE (inclusiv TVA) (RON)	VALOARE (inclusiv TVA) (EURO)
4.1	Construcții și instalații	2.155.954	473.004	409.631	2.565.585	562.875	
4.1.1	Construcții și instalații - Lucrari de investitii la construcția existenta UPU	492.772	108.111	93.627	586.399	128.653	
4.1.2	Construcții și instalații - Lucrari de investitii extindere UPU	1.663.182	364.893	316.005	1.979.187	434.223	
4.2	Montaj utilaje tehnologice	33.131	7.269	6.295	39.426	8.650	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	99.394	21.806	18.885	118.279	25.950	

\*se noteaza in in cea de-a doua evrificare costurile de referinta pentru investitita de baza, valori orientative per mp, respectiv **IB = 1351 Euro/mp**

Arie desfășurată: 1279mp, rezultand un cost de aprox. 1351 Euro/mp x 1279 = **1.727.929 Euro fără TVA**

**NOTE:**

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiției, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar.

**CONCLUZII, verificare Investitia de Baza:**

**Conform standard de cost:**

**Buget final I.B. = 1.727.929 Euro fără TVA**

**Conform DG:**

**Buget final I.B. = 1.135.190 EURO fără TVA**

Nr.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI crt. SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE (fără TVA) (RON)	TVA (EURO)	VALOARE (inclusiv TVA) (RON)	VALOARE (inclusiv TVA) (EURO)
-----	---	-----------------------------	---------------	------------------------------------	-------------------------------------

<b>CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ</b>						
4.1	Construcții și instalații	2.155.954	473.004	409.631	2.565.585	562.875
4.1.1	Construcții și instalații - Lucrari de investiții la construcția existentă UPU	492.772	108.111	93.627	586.399	128.653
4.1.2	Construcții și instalații - Lucrari de investiții extindere UPU	1.663.182	364.893	316.005	1.979.187	434.223
4.2	Montaj utilaje tehnologice	33.131	7.269	6.295	39.426	8.650
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	99.394	21.806	18.885	118.279	25.950
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0
4.5	Dotări	2.885.716	633.110	548.286	3.434.002	753.401
<b>Total Capitol 4</b>		<b>5.174.195</b>	<b>1.135.190</b>	<b>983.097</b>	<b>6.157.292</b>	<b>1.350.876</b>

## **2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției**

Proiectul si valoare - "Modernizarea, extinderea si dotarea Unității de Primire Urgență din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia"		INVESTIMENT	DETALII	IMPLEMENTARE - ANUL 1	IMPLEMENTARE - ANUL 2
Nr.	Detalii proiect/activitate	DETALII			
A	Proiectare si Inginerie				
1	Cheftelei pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrametrice, topografice si de	5.500	5.500	0	0
2	Cheftelei pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care:	3.800			
2.1	Obtinerea/peleaginarea valabilitati certificatei de urbanism	200	200		
2.2	Obtinerea/peleaginarea valabilitati autorizatiei de construire/desflanta, obtinere autorizatii de acostare din circuitul agricol	0			
2.3	Obtinere avize sanitare, sanitato- veterinar si fitosanitar	1.600	1.600		
2.4	Obtinere avile sanitare, sanitato- veterinar si fitosanitar	200	200		
2.5	Obtinerea certificatei de nomenclatura stradala si adresa	0	0		
2.6	Intocmirea documentelor, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciare	0	0		
2.7	Obtinere avizul PIS	500	500		
2.8	Obtinere avizul/facordul de mediu	500	500		
2.9	Cai ferata industriale	0	0		
2.10	Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege	200	200		
3	Proiectare si Inginerie - total, din care:	264.050			
3.1	Cheftelei pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:	253.050			
3.1.1	Studiu de preferabilitate	0	0		
3.1.2	Studiu de fezabilitate	114.700	114.700		
3.1.3	Proiect tehnic, inclusiv detalii de executie	122.500	122.500		
3.1.5	Verificarea tehnica a proiectarii (considerat 10% din val. P.Th.)	12.250	12.250		
3.1.6	Elaborarea certificatei de performanta energetica a cladiri	5.600	5.600		
3.2	Cheftelele pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminante sau care urmeaza sa fi modificate	9.000	9.000		
4	Organizarea procedurilor de achizitie	0	0		
5	Cheftelei pentru consultante - total, din care:	51.742			
5.1	Piese serviciilor de consultanta la elaborarea memorandum justificativ, studiilor de piata, de evaluare	11.500	11.500		
5.2	Piese serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie, avizare	40.242			
6	Cheftelei pentru asistenta tehnica - total, din care:	92.000			
6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intră în tarifarea proiectării	20.000			
6.2	Piese din tarifajelor de saniter desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea	72.000			
7	Total Capitolul 3	417.092	284.850	54.016	78.226
1	Organizare de saniter	38.500			
2	Pregatirea terenului si desfaceri/demolari	49.550			
3	Rezistența Infrastructura cladire propusa	316.700			
3.1	TOTAL	316.700			
4	Rezistența Suprastructura cladire propusa	221.000			
4.1	TOTAL	221.000			
5	Arhitectura Suprastructura	1.132.864			
5.1	TOTAL	1.132.864			
5.2	Amenajari externe	71.800			
5.3	TOTAL	71.800			
7	Instalatii electrice				
8	Instalatii electrice de forta				
8.1	Instalatii electrice de luminit general	33.560			
8.2	Instalatii electrice de luminit de siguranta col si evacuare si hidrant	10.250			
8.3	Instalatii electrice de luminit de siguranta hot	4.765			
8.4	Instalatii electrice de luminit de siguranta pentru continuarea lucrului	14.475			
8.5	Instalatii electrice de grize si forta	32.590			
8.6	Instalatii electrice de grize si forta dubla alimentare	8.190			
8.7	Tabouri electrice	60.000			
8.8	Priza de parament si parafuzat	17.250			
8.9	Instalatii electrice curenti slabii				
8.10	Instalatii de detectie si semnalizare incendiu	22.050			
8.11	Instalatii de supraveghere video	30.900			
8.12	Instalatii date voce	17.000			
8.13	Instalatii de televiziune prin cablu CATV	26.050			
8.14	Instalatii sanitare				
8.15	Instalatii de alimentare cu apa si instalatii de canalizare	29.900			
8.16	Instalatii de preventie a incendiilor cu hidrant interiori	7.060			
8.17	TOTAL	105.567	105.567	105.567	
9	Instalatii HVAC				
9.1	Instalatii HVAC	52.800			
9.2	Instalatii de oxigen	24.030			
9.3	Instalatii de aspiratie	20.300			
9.4	TOTAL	97.130	97.130	97.130	
10	Iuzcrii exterioare Instalatii (Inchirii)				
10.1	Instalatii alimentare cu apa				
10.2	TOTAL Instalatii exterioare sanitare	3.800			
10.3	Instalatii de canalizare				
10.4	TOTAL Instalatii exterioare canalizare	19.000			
10.5	Iuzcrii exterioare Instalatii electrice				
10.6	TOTAL Instalatii exterioare electrice	39.025			
11	Utilaje si echipamente pentru constructii				
11.1	Generator de curent SOKVA, 400kV	1	buc	26.040	
11.2	Antrenabilu utilaje generator			26.040	
11.3	Basin decontaminare zinc	1	buc	5.208	
11.4	Antrenabilu utilaje basin decontaminare			5.208	
11.5	Centrala tratare aer	1	buc	77.965	
11.6	Antrenabilu utilaje CTA			77.965	
11.7	Centrala ventilatie	1	buc	23.312	
11.8	Antrenabilu utilaje CV			23.312	
11.9	TOTAL utilaje si echipamente			206.605	
12	Comisionare, rate, taxa, costul creditului	25.718			
13	Cheftelei diverse si neaportavante	449.188			
14	Proiectarea personalului pentru exploatare	4.200			
15	Probe tehnologice	3.850			
16	Transporte, transport de material				
17	TOTAL arhitectura si constructii	1.742.364			
18	TOTAL Instalatii	413.590			
19	TOTAL Instalatii exterioare (asigurate utilajii)	40.825			
20	TOTAL utilaje si echipamente pentru constructii	192.525			
21	TOTAL Deviz general	6.723.718	417.092	634.965	5.173.087



## Analiza cost-beneficiu

### **1. a. identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință:**

Analiza cost-beneficiu (ACB) are scopul de a estima impactul socio - economic al proiectului propus, prin identificarea și cuantificarea monetară a efectelor investiției (financiare și non-financiare).

**Perioada de referință** se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu. În cazul de față perioada de referință este de 20 de ani. S-a ales aceasta perioadă deoarece este suficient de mare pentru a analiza efectele economice ale investiției pe termen lung, fără a crea ipoteze care pot genera distorsiuni majore ale variabilelor luate în calcul, care ar putea invalida rezultatele analizei.

Prin realizarea analizei se urmărește argumentarea impactului socio-economic al proiectului, considerând două direcții:

- **necesitatea implementării investiției**, a cărei demonstrație este făcută prin stabilirea obiectivelor acesteia și analiza comparativă a variantelor;
- **necesitatea finanțării obiectivului** – demonstrată prin calculul indicatorilor de performanță financiară și economico-socială.

Denumirea proiectului:

"Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia"

**Obiectiv general:**

- extinderea, modernizarea și echiparea infrastructurii sociale de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației municipiului Slobozia și a județului Ialomița.

**Obiective specifice:**

- Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin extinderea și modernizarea UPU al SJU Slobozia
- Reabilitarea termică a clădirii pentru reducerea costurilor cu întreținerea clădirii
- Scăderea numărului de pacienți redirecționați prin dotarea cu aparatul medical complex, precum și prin reorganizarea Unității de Primiri Urgențe.
- Scăderea timpului necesare pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene



## 1. b. analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei;

Valoarea de inventar cumulata a imobilului în care se desfășoară Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia este de **1.502.440 Ron**, o sumă mult mai mică în comparație cu valoare proiectului ce se promovează de **2.337.960 Ron** (considerând C+M).

Eficiența economică se calculează ca raportul între valoarea de inventar și valoarea lucrărilor de modernizare, extindere și dotare după cum urmează:

$$Eec = 1.502.440 / 2.337.960 = 64,26\%$$

În urma calculului efectuat mai sus se observă că valoarea eficienței economice este scăzută, investiția ce se va efectua nefiind eficientă din punct de vedere economic ci din punct de vedere social și cultural.

Prin insumarea valorilor de inventar cu valoarea lucrărilor de intervenție va rezulta o valoare totală de:

Nr crt	Specificație	valoare (lei)	valoare (€)
1	Valoare de inventar	<b>1.502.440</b>	<b>329.527</b>
2	Valoare lucrări investiție de bază (C+M)	<b>2.337.960</b>	<b>512.936</b>
3	<b>TOTAL</b> valoare după intervenție	<b>3.840.400</b>	<b>842.463</b>



## 2. analiza opțiunilor; se va preciza varianta selectată

Avand în vedere că în variantă propusă în cadrul analizei studiului s-a luat în considerare realizarea unei Unități de Primire Urgente care să corespunda din punct de vedere constructive și funcțional tuturor reglementarilor în vigoare și normelor de funcționare, s-au luat în calcul 2 variante cu privire la obiectul studiului de fezabilitate și anume

Varianta 0 – fără investiție

Varianta medie – cu investiție medie

Nu poate fi apreciată o varianta maxima deoarece aceasta ar presupune efectuarea unor lucrări și/sau achiziționarea de aparatură și echipamente medicale care exced necesarului, iar în aceste condiții ar reprezenta cheltuieli nejustificate din punct de vedere tehnic sau funcțional.

Cele două variante sunt prezentate comparativ în continuare:

**Cele două variante sunt prezentate comparativ în continuare:**

- **Varianta zero (variantă fără investiție),**

Pastrarea situației actuale cu o capacitatea raportată la nevoile existente la populația deservită este foarte mare, ceea ce ar conduce în continuare la aceeași disproportionalitatea dintre numărul zilnic de pacienți și spația existentă cât și a aparaturii medicale insuficiente. Datorită acestei disproportionalități, activitatea specifică nu poate răspunde tuturor necesităților de natură medicală zilnice, ceea ce duce la apariția unor situații nefavorabile, deseori fiind nevoie de mutarea unui pacient într-o altă unitate de primire urgențe mai mare din apropiere.

Din această cauză, serviciile medicale de urgență oferite sunt la un nivel scăzut, și pun în pericol sanatatea populației. Aceasta alternativa nu corespunde cerintelor economice și sociale a Județului Ialomița.

Conform legislației, unitățile de primiri urgențe trebuie să fie organizate astfel încât să fie posibilă primirea, trierea, investigarea, stabilizarea și aplicarea tratamentului de urgență pacienților săsiți cu ambulanțele sau cu mijloace proprii de transport. Din păcate, însă, suprafața utilă mică a U.P.U. din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia nu poate asigura funcționarea corectă a acestuia, existând intersecțări de fluxuri funcționale care încalcă normele în vigoare și pot duce la apariția infecțiilor nosocomiale.

În urma investigațiilor efectuate la fața locului, s-au constatat mai multe deficiențe și degradări:

- Atât elementele structurale, cât și cele de închidere și de compartimentare, prezintă fenomene de degradare mecanică și fizică. Există fisuri la rezemarea grinzilor prefabricate de planșeu pe stâlp.
- Există fisuri verticale la îmbinarea de continuitate a grinzilor de planșeu.
- Parte din spațiile existente nu sunt folosite – investigații radiologie, comanda aparat, camera de developare.
- Finisajele interioare și cele exterioare prezintă degradări fizice.
- Acoperirea accesului este realizată din B.C.A. și nu îndeplinește condițiile de protecție, termo-hidro-energetice, iar structura realizată din elemente prefabricate pentru susținerea terasei este subdimensionată și nu îndeplinește normele de siguranță în exploatare.



- Totodată accesul pacienților pe targă este îngreunat, nefiind rezolvate corect accesele pentru mașinile de salvare.
- Din punct de vedere funcțional, Unitatea de Primire Urgențe prezintă spații insuficiente pentru desfășurarea optimă a activităților, iar spațiile existente nu îndeplineșc normele spitalicești.
- Activitățile spitalicești se desfășoară cu greutate, iar timpul alocat pentru un pacient este mai mare, fapt ce duce la decalarea programului și la imposibilitatea de a răspunde în timp util tuturor intervențiilor necesare pentru cazurile de urgență.

*Unitatea de Primire Urgențe necesită o intervenție cât mai rapidă și corectă pentru rezolvarea spațiilor funcționale cât și a activităților spitalicești astfel încât să se încadreze legal conform normativelor în vigoare.*

*Astfel, aceasta alternativa nu corespunde cerintelor economice și sociale a Județului Ialomița*

- **Varianta medie (variantă cu investiție medie),**

*La momentul intocmirii Studiului de Fezabilitate a fost finalizat Studiu privind identificarea nevoilor de dezvoltare ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia în vederea creșterii calității serviciilor medicale, prin grupurile de lucru convocate la sediul Beneficiarului și al Titularului de Investiție.*

**Se detaliaza mai jos fisa proiectului:**

<b>Titlul proiectului</b>	<b>„MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA UNITĂȚII DE PRIMIRI URGENȚE DIN CADRUL SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA”</b>
<b>Locația de desfășurare a proiectului</b>	<b>Municipiul Slobozia, Bulevardul Decebal nr. 3, Județul Ialomița</b>
<b>Descrierea succintă a proiectului (obiective și activități principale)</b>	<p><b>Obiectivul general al proiectului constă în crearea condițiilor prin extinderea, modernizarea și echiparea infrastructurii sociale de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației municipiului Slobozia și a județului Ialomița.</b></p> <p><b>Obiective specific:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin extinderea și modernizarea UPU al SJU Slobozia</li> <li>- Reabilitarea termică a clădirii pentru reducerea costurilor cu întreținerea clădirii</li> <li>- Scăderea numărului de pacienți redirecționați prin dotarea cu aparatură medical complex, precum și prin reorganizarea Unității de Primiri Urgențe.</li> <li>- Scăderea timpului necesare pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării și instrumentării la standard europene</li> </ul>
	<b>Acțiuni propuse în cadrul proiectului:</b>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrări de extindere și modernizare a UPU;</li> <li>• Refuncționalizarea și amenajarea UPU;</li> <li>• Dotarea UPU cu echipamente specifice moderne, de ultimă generație.</li> </ul> <p><i>Arie desfășurată: Corp P existent - 321mp, Corp P propus pentru extindere - 640+122mp, TOTAL = 1.083mp</i></p> <p><i>Arie utilă compartiment UPU și alte spații: 975mp</i></p> <p><i>Regim de înălțime: Corp P existent, Corp P extindere</i></p> <p><i>Gabarit construcție (amprenta la sol): cca 27 x 40 m</i></p> <p><i>Structura constructivă (cladire existentă și extindere)</i></p> <p><i>Tip construcție: - in situ - beton armat.</i></p>
<i>Justificarea proiectului</i>	<p><i>Prin realizarea acestui proiect se dorește a se asigura o locație optimă din punct de vedere al amplasării, amenajării și echipării, unde să poată fi acordată asistență medicală de urgență pentru toți locuitorii din județul Ialomița.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementarea proiectului este necesară întrucât spațiul unde se acordă servicii medicale în sistem de urgență este insuficient.</li> <li>• Este necesară asigurarea unei funcționări corecte și coerente a Unității de Primiri Urgență prin separarea completă a circuitelor organizatorice și funcționale conform legislației în vigoare privind autorizarea sanitată și prevenirea infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare, precum și dotarea unității cu aparatură medicală performantă concomitent cu dezvoltarea planului de formare profesională a personalului angajat și atragerea de resurse umane cu competențe noi, în conformitate cu necesitățile actuale.</li> </ul>
<i>Durata estimată de realizare a proiectului</i>	24 luni
<i>Structuri responsabile pentru implementarea proiectului</i>	Consiliul Județean Ialomița
<i>Impactul estimat al proiectului regional (modificări socio-economice ca urmare a implementării proiectului)</i>	<p><i>Proiectul va contribui la:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• creșterea accesibilității populației din județul Ialomița și Regiunea Sud Muntenia la serviciile de sănătate oferite de Spitalul Județean de Urgență Slobozia;</li> <li>• întărirea capacității administrației publice locale de a implementa inițiative în domeniul infrastructurii serviciilor de sănătate;</li> <li>• asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește accesul persoanelor cu dizabilități, a celor provenind din medii sociale vulnerabile și a celor de altă etnie la servicii de sănătate de calitate, moderne și eficiente.</li> </ul>



<b>Realizări-cheie</b> <b>Rezultate estimate</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>În urma implementării proiectului va rezulta o Unitate de Primiri Urgențe extinsă și modernizată dotată corespunzător, propice pentru desfășurarea activităților medicale zilnice și care va respecta prevederile legale în vigoare.</li><li>Clădirea va fi reabilitată termic, se vor înlocui/ moderniza instalațiile electrice, sanitare și se vor crea spații propice pentru accesul persoanelor cu dizabilități.</li><li>Cabinetele vor fi climatizate, cu instalații de climatizare – sterilizare a aerului în fiecare încăpere.</li></ul>
---	---

**Varianta aleasa este, evident, varianta cu investitie medie, aceasta prezintand urmatoarele avantaje:**

- Proiectul își atinge obiectivele propuse, respectiv realizarea unei unitati de primire urgente eficiente, cresterea capacitatii de primire urgente si de raspuns la urgente, asigurarea unor servicii medicale de calitate, care au ca efect salvarea de vieti omenesti.
- Costuri de intretinere si reparatii mult mai mici datorita faptului ca reparatiile/interventiiile propuse vin sa mareasca durata normal de viata a mijloacelor fixe.
- Reducerea costurilor specific de utilitati, datorita solutiilor tehnice adoptate si reabilitarii termice propuse in proiect.
- Grad sporit de dezvoltare a infrastructurii
- Echiparea UPU cu aparatura si echipamente medicale performante, la standard europene
- Atragerea de personal medical specializat/calificat



### 3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu.

Metoda utilizată în dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele sunt luate în calcul în determinarea necesarului de finanțat, intrucât constituie o cheltuială efectivă.

Metoda utilizată la elaborarea bugetului este metoda incrementală. Aceasta este metoda tradițională de a realiza un buget. Ea se bazează pe volumul de cheltuieli din anul curent care se ajustează în funcție de creșterea/ descreșterea prevăzută a activităților și se corectează cu indicele inflației.

Aceasta este o metodă rezonabilă, atât timp cât cheltuielile din exercițiul curent sunt făcute cu maximum de eficiență. Este o metodă adecvată pentru a bugeta volumul cheltuielilor din anul viitor, care pot fi estimate pornind de la cheltuielile curente ajustate cu inflația și cu eventualele modificări structurale sau organizatorice preconizate în anul viitor.

In acest context se apreciază că o parte din cheltuielile pentru reparări și întreținere se vor diminua, datorită lucărilor de reparări și modernizare, iar alte cheltuieli vor crește, ca urmare a cresterii preconizate a numărului de utilizatori, astă cum rezultă din anexa.

#### Analiza Financiară

- Orizontul de analiza este de 20 ani, Rata de actualizare utilizată este de 5%.
- Profitabilitatea financiară a investiției și a contribuției proprii investite în proiect este determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) și RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiție). Total valoare investiție include totalul costurilor eligibile și neeligibile ale proiectului..
- VNAF/C este negativ, iar RIRF/C este mai mică decât rata de actualizare ( $RIRF/C < 5$ ). Rezulta că proiectul nu se poate susține financiar fără intervenția din partea Fondurilor structurale.
- Profitabilitatea contribuției proprii investite în proiect s-a determinat considerând numai contribuția proprie la proiect și se măsoară prin VNAF/K și RIRF/K. Contribuția proprie va fi efectiv plătită de la începutul implementării proiectului.
- Durabilitatea financiară a proiectului se verifică prin fluxul net de numerar cumulat, care este pozitiv (0) în fiecare an al perioadei de analiză. La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat în considerare toate costurile (eligibile și ne-eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție cât și pentru operare și funcționare, inclusiv veniturile nete). Sunt assimilate veniturilor alocatiile bugetare pentru personalul angajat, precum și alte cheltuieli administrative (reparări, întreținere, etc). Aceste alocatii bugetare



interactive | design

171 Mihai Eminescu Street  
020076, Bucharest, Romania  
[www.interactive-design.ro](http://www.interactive-design.ro)

T 0724.100.450  
F 031.817.22.89  
[office@interactive-design.ro](mailto:office@interactive-design.ro)

acopera in totalitate aceste cheltuieli. Unitatea de primiri urgente nu produce venituri, ceea ce determina ca fluxul de numerar sa fie „0”.



interactive | design

171 Mihai Eminescu Street  
020076, Bucharest, Romania  
[www.interactive-design.ro](http://www.interactive-design.ro)

T 0724.100.450  
F 031.817.22.89  
office@interactive-design.rs

SILVER BIRCH GROVE

BRIGHT 2001

1



# interactive | design

171 Mihai Eminescu Street  
020076, Bucharest, Romania  
[www.interactive-design.ro](http://www.interactive-design.ro)

T 0724.100.450  
F 031.817.22.89  
[office@interactive-design.ro](mailto:office@interactive-design.ro)

YEAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Inflation rate	7%	6%	5%	4%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
index (year 1 = 100)	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	16	0
	0	6	1	6	9	2	4	7	9	2	4	7	0	2	5	8	1	4	7	0

The financial estimations are on current prices

Spreadsheets are distinguished in 2 categories, a) 'formal' tables and b) auxiliary spreadsheets.

In the 'formal' Tables (2.1 2.2 etc), figures are in thousands of Euro.

For some formal tables, an auxiliary spreadsheet is provided, to help analyse and substantiate the entries.

Yellow background in the formal tables is denoting either data entry cells or links with the auxiliary spreadsheets.

White or blue backgrounds in the formal tables are denoting links with other formal spreadsheets or results from formulas  
Links with the auxiliary spreadsheets are not created in the generic financial model and, when necessary, they must be inserted by the consultant, per case.

Auxiliary spreadsheets are divided on 2 parts, one on the left for the break down of elements on the time span of the project and one on the right for a general consideration per examined element. Only left part cells may be linked to the formal tables.

If the time span of the project is different from 25 years, the spreadsheets must be changed accordingly.

Tables are copied into the reviewing report as 'paste special' 'picture'. Before copying, all yellow backgrounded cells must change colour to the 'No Fill' mode.

Reports must be accompanied with the supporting excel files, in order to facilitate editing.



**interactive | design**

171 Mihai Eminescu Street  
020076, Bucharest, Romania  
[www.interactive-design.ro](http://www.interactive-design.ro)

T 0724.100.450  
F 031.817.22.89  
[office@interactive-design.ro](mailto:office@interactive-design.ro)

**Tab. 2.1. Costuri investitie -lei**

	Elemente	ANII	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1,1	Investitie de baza		634.965	2.285.345																		
1,2	Cladiri																					
1,3	Echipamente noi																					
1,4	Echipamente uzate																					
1,5	Intretinere capitalata																					
	Proiectare si asistenta tehnica (soft costs)																					
	Alte costuri																					
1,6	<b>Total fixe</b>		173.831	529.287	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1,7	Licente																					
1,8	Patente																					
1,9	Alte cheltuieli anterioare productiei																					
0	<b>Credite si urmatoare produsele</b>																					
1,10	<b>Costuri imobiliare (A)</b>		27.435	22.628	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,11	<b>Costuri imobiliare (B)</b>																					
2	Numerar																					
1,1	Clienti																					
3																						
1,1	Datorii pe termen scurt																					
4	Stoc(reserva)																					
5																						
1,1	Capital de lucru net(1.12+1.13+1.14+1.15)		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	<b>Variatia capitalului de lucru (B)</b>		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



interactive | design

171 Mihai Eminescu Street  
020076, Bucharest, Romania  
[www.interactive-design.ro](http://www.interactive-design.ro)

T 0724.100.450  
F 031.817.22.89  
office@interactive-design.ro

T 0724.100.450  
F 031.817.22.8%

8

Viale delle Nazioni, 1 - 00198 Roma - Tel. 06 573 10 00 - Telex 32 100 000 000 000

*Perioada de amortizare: 40 ani*



interactive | design

171 Mihai Eminescu Street  
0200076, Bucharest, Romania  
[www.interactive-design.ro](http://www.interactive-design.ro)

T 0724.100.450  
F 031.817.22.89  
[office@interactive-design.ro](mailto:office@interactive-design.ro)

Costuri de exploatare			
(b) Cheltuieli cu energia electrică			
59040	0,4325	25534,8	12
Ca baza cheltuielile cu energia electrică în Anul 2 sunt estimate conf. total, iar pentru celalăii ani din intervalul de analiză se va avea în vedere corectarea cu o rată de creștere de 2% pe an.		306418	
(c) Cheltuieli cu apă și canalizare			
100,0	4,50	450,00	12
Cheltuielile cu apă și canalizarea în Anul 2 sunt estimate conf. total, iar pentru celalăii ani din intervalul de analiză se va avea în vedere corectarea cu o rată de creștere de 2% anual.		5400	
(d) Cheltuieli cu energia termică			
0	0,00	0	0
Cheltuielile cu energia termică (combustibili gazezi) în Anul 2 sunt estimate conf. total, iar pentru celalăii ani din intervalul de analiză se va avea în vedere corectarea cu o rată de creștere de 2% pe an.			
(e) Cheltuieli cu postă, telecomunicații, radio, TV, internet			
1000			
Cheltuielile cu postă, telecomunicații, radio, TV, internet în Anul 2 sunt estimate conf. total, iar pentru celalăii ani din intervalul de analiză se va avea în vedere corectarea cu o rată de creștere de 2% pe an.		12	12000



interactive | design

171 Mihai Eminescu Street  
020076, Bucharest, Romania  
www.interactive-design.ro

T 0724.100.450  
F 031.817.22.89  
office@interactive-  
design.ro

**(f) Cheltuieli cu sălubritatea**

15.	1.63	11	12	1580
Cheltuielile cu sălubritatea în Anul 2 sunt estimate conform tablouului de mai jos:				
Intervalul de analiză se va avea în vedere corectarea cu o rată de creștere de 2% pe an.				
<b>(g) Cheltuieli de întreținere, menținere și reparări curente</b>				
Incluzând:				
reparări aleferente instalațiilor și echipamentelor: aproximativ / an ( $5\% \times DS$ )				
întreținere și întreținere: aproximativ / an: ( $5\% \times DS$ )				
alte cheltuieli de reparări, menținere și întreținere: aproximativ / an. ( $2\% \times DS$ )				
<b>TOTAL pentru Anul 10</b>				
Pentru anii următori din intervalul de proiecție se aplică o rată de creștere de 2% pe an.				
Costurile de întreținere sunt calculate pentru fiecare tip de articol de întreținere privind lucrările. În anul în care acestea sunt realizate, costurile sunt estimate în prezentă analizată și bazează pe tarife și prețuri utilizate în practică internațională.				
<b>(h) Alte cheltuieli materiale</b>				
Incluzând:				
Consumabile (materiale de curățat, hârtie etc.); aproximativ / an				
<b>TOTAL consumabile</b>				
Pentru anii următori din intervalul de proiecție se aplică o rată de creștere de 2% pe an.				

Tab. 2.1. Costuri investitii - I

**Vaiceanu rezultatele valoarei ramase de amortizare la finalul perioadei analizata.**



interactive | design

171 Mihai Eminescu Street  
020076, Bucharest, Romania  
www.interactive-design.ro

T 0724.100.450  
F 031.817.22.89  
office@interactive-e-  
design.ro

Tab. 2.2. Costurile și veniturile din exploatare - lei

Element	Anii											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Materii prime	0	0										
Furta de muncă	5.158.844	5.262.021	5.357.261	5.474.657	5.584.059	5.695.761	5.808.656	5.925.891	6.044.468	6.165.296	6.286.174	6.414.314
Energie electrică	306.418	312.946	318.197	325.173	331.677	338.310	345.076	351.973	359.019	368.198	375.521	383.902
Apa și caminare	5.460	5.588	5.618	5.731	5.845	5.962	6.081	6.203	6.327	6.453	6.583	6.714
Ințelepturi și reparatii	746.774	761.710	776.944	792.483	808.332	824.499	840.983	857.593	874.965	892.464	910.314	928.520
Salarii/impozite	1.980	2.020	2.060	2.101	2.143	2.186	2.230	2.274	2.310	2.366	2.414	2.462
Ante utilitati si cheltuieli consumabile	27.900	27.540	28.091	28.653	29.226	29.810	30.406	31.015	31.635	32.267	33.571	34.243
Alte cheltuieli	6.245.416	6.371.314	6.498.771	6.628.747	6.761.322	6.895.548	7.034.479	7.175.169	7.318.672	7.461.727	7.604.496	7.747.391
Resurse finantare	6.245.416	6.371.314	6.498.771	6.628.747	6.761.322	6.895.548	7.034.479	7.175.169	7.318.672	7.461.727	7.604.496	7.747.391
Venituri din activitatea principală	1.980	2.020	2.060	2.101	2.143	2.186	2.230	2.274	2.310	2.366	2.414	2.462
Venituri din activitatea secundară	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din activitatea terțiară	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	10.245.416	10.571.314	10.908.771	11.238.747	11.561.322	11.895.548	12.234.479	12.575.169	12.918.672	13.261.727	13.604.496	13.947.391

Costurile de întreținere se referă la costuri pentru reparări, întreținere etichetăriștilor și ștergătorilor. Acestea sunt sărită apărținând de stradă. Veniturile sunt reprezentate de alegeri bugetare.

Tab. 2.3. Tabelul surseelor de finanțare - lei

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1 Capital privat																				
3.2 Nivel local	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	
3.3 Nivel regional																				
3.4 Nivel central (fond național)																				
3.5 Finanțare internațională																				
3.6 Grant UE																				
3.7 Obligații și alte resurse finanțăre																				
3.8 Credite BEI/BERD																				
3.9 Alte credite																				
Total	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	19.475.62	

Ec Ofilia Gheorghiu



interactive | design

171 Mihai Eminescu Street  
020076, Bucharest, Romania  
[www.interactive-design.ro](http://www.interactive-design.ro)

T 0724.100.450  
F 031.817.22.89  
[office@interactive-design.ro](mailto:office@interactive-design.ro)

Tab. 2.4. Tabelul sustenabilitări finanțăre - Icf

	Anii																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3 Total resurse finanțăre	973.831	5.249.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Bugetul bocd	6.346.316	6.371.344	6.498.771	6.628.747	6.765.322	6.895.548	7.034.719	7.175.169	7.318.672	7.465.046	7.614.346	7.765.632	7.911.966	8.060.425	8.242.013	8.436.854	8.574.981	8.705.451	8.831.410	9.059.849
3 Total costuri de exploatare	6.346.316	6.371.344	6.498.771	6.628.747	6.765.322	6.895.548	7.034.719	7.175.169	7.318.672	7.465.046	7.614.346	7.765.632	7.911.966	8.060.425	8.242.013	8.436.854	8.574.981	8.705.451	8.831.410	9.059.849
1 Total rezultat de investiții	572.831	5.249.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Datoria																			0	-1.460.115
4 Indemnizările de pensionare																				
4 Ramburșare credite																				
5 Taxe																				
6	7.222.571	11.130.631	14.387.711	17.747.791	21.122.871	24.501.951	27.881.031	31.251.111	34.630.191	38.009.271	41.388.351	44.767.431	48.146.511	51.525.591	54.894.671	58.273.751	61.652.831	65.031.911	68.410.991	71.789.071
7	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ez. Otilia Gerasu




Tab. 2.5. Calcularea Ratelor Interne a Rentabilitatii Financiare a Investitiiei Iei

	ANII																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2 Resurse financiare	6.246.416	6.371.344	6.498.771	6.628.747	6.761.322	6.896.548	7.034.479	7.175.169	7.318.672	7.465.046	7.614.346	7.766.633	7.921.966	8.080.405	8.242.013	8.406.854	8.574.991	8.746.491	8.921.420	9.099.849
5 Total venituri	6.246.416	6.371.344	6.498.771	6.628.747	6.761.322	6.896.548	7.034.479	7.175.169	7.318.672	7.465.046	7.614.346	7.766.633	7.921.966	8.080.405	8.242.013	8.406.854	8.574.991	8.746.491	8.921.420	9.099.849
3 Costuri de exploatare totale	6.246.416	6.371.344	6.498.771	6.628.747	6.761.322	6.896.548	7.034.479	7.175.169	7.318.672	7.465.046	7.614.346	7.766.633	7.921.966	8.080.405	8.242.013	8.406.854	8.574.991	8.746.491	8.921.420	9.099.849
4 Indemnizatia de pensionare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Costurile totale ale investitiiei	973.831	5.249.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.460.155
5 Cheltuieli totale	7.220.247	11.620.631	6.498.771	6.628.747	6.761.322	6.896.548	7.034.479	7.175.169	7.318.672	7.465.046	7.614.346	7.766.633	7.921.966	8.080.405	8.242.013	8.406.854	8.574.991	8.746.491	8.921.420	9.099.849
5 Flux de numerar net	-973.831	-5.249.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460.155
5 Ratele interne a rentabilitatii finantare (IRR/C)																				0,0768
6 Valoarea actuala neta a investitiiei (VNAF)																				-5.138.399
Raportul final (NPV)																				0,45

Note: discount rate for NPV = 5,00%

factor actualizare	1,00	0,95	0,91	0,86	0,82	0,78	0,75	0,71	0,68	0,64	0,61	0,58	0,56	0,53	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40
flux numerar actualizat	-973.831	-4993.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5778.31
flux numerar cumulat actualizat	-973.831	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	-5973.152	
venituri actualizate	6246.416	6067.947	5894.577	5726.161	5562.556	5403.626	5249.237	5099.258	4953.565	4812.035	4674.548	4540.990	4411.247	4285.211	4162.777	4043.840	3928.302	3816.065	3707.034	3601.119
cheltuieli actualizate	7220.247	11067.268	5894.577	5726.161	5562.556	5403.626	5249.237	5099.258	4953.565	4812.035	4674.548	4540.990	4411.247	4285.211	4162.777	4043.840	3928.302	3816.065	3707.034	3023.286

Rata	VNAF
0	-4762.963
0	-4913.382
0	-5017.545
0	-5084.971
0	-5123.241
0	-5138.399
0	-5135.272
0	-5117.721
0	-5088.839
0	-5051.106
0	-5006.612





## Beneficii sociale

No	Beneficii sociale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cresterea calitatii vietii	72.500	76.125	77.648	79.977	82.376	84.848	87.393	90.015	92.715	95.497	98.362	101.312	104.352	107.482	110.707	114.028	117.449	120.972	124.601	128.339
2	Reducerea numarului de zile de spitalizare pentru pacienti	360.000	367.200	374.544	382.035	389.676	397.469	405.418	413.527	421.797	430.233	438.838	447.615	456.567	465.698	475.012	484.513	494.203	504.087	514.169	524.452
3	Salvarea de vieti omorlesti	200.000	210.000	214.200	218.484	222.854	227.311	231.857	236.494	241.224	246.048	250.969	255.989	261.109	266.331	271.657	277.091	282.632	288.285	294.051	299.932
	Total beneficii	632.500	633.325	636.392	638.496	639.905	640.627	642.668	644.094	645.752	647.778	649.169	650.916	652.027	653.511	655.977	657.501	659.344	661.621	662.723	

cresterea calitatii vietii	Se presupune ca urmare a serviciilor medicale prestate in cadrul UPU minim 50 de pacienti pe an vor reduce durata de spitalizare sau indisponibilitate de munca cu minimum 1 luna, ceea ce presupune ca in acea luna persoanele respective si vor putea desfasura activitatile curente, obtinand venituri din acestea. Veniturile se estimeaza la minimum 1450 lei/luna - echivalentul salariului minim pe economie.
Reducerea numarului de zile de spitalizare pentru pacienti	Se presupune ca urmare a serviciilor medicale prestate in cadrul UPU, minim 15 pacienti/luna vor fi tratati corespunzator, astfel incat sa nu mai necesite internare in spital. Se estimeaza un numar mediu de 5 zile de spitalizare, si un cost mediu de 400 lei/zil de spitalizare.
Salvarea de vieti omorlesti	Se apreciaza ca urmare a serviciilor medicale prestate in cadrul UPU, se va salva viata a minimum 2 pacienti pe luna, acesta fiind capabil sa fie reintegrat in societate. Se poate considera ca un pacient salvat si reintegrat in viata sociala va desfasura activitati economice/sociale care va aduce beneficii pentru sine si societate de minimum 500 lei/an, pentru o perioada medie de 20 de ani. Aceste beneficii pot fi considerate fixe, imprejurile, contributie la bugetul de stat, etc...

Tab. 2.10. Calculul ratei de rentabilitate economica interne a investitiei - Lei

	CF	ANII																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(1) Fiscal correction																					
(2) Total beneficii externe		632.500	633.325	636.392	638.496	639.905	640.627	642.668	644.094	645.752	647.778	649.169	650.916	652.027	653.511	655.977	657.501	659.344	661.621	662.723	
2,13 Venituri/resurse financiare/vanzari	1	6.246.416	6.371.344	6.498.771	6.628.747	6.761.322	6.896.548	7.034.479	7.175.169	7.318.672	7.465.046	7.614.346	7.766.633	7.921.966	8.080.405	8.242.013	8.406.854	8.574.991	8.746.491	8.921.420	9.099.849
10,1 Total venituri		6.246.416	6.371.344	6.498.771	6.628.747	6.761.322	6.896.548	7.034.479	7.175.169	7.318.672	7.465.046	7.614.346	7.766.633	7.921.966	8.080.405	8.242.013	8.406.854	8.574.991	8.746.491	8.921.420	9.099.849
Costuri cu cresterea polularii																					
(2) Total external costs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,9 Costuri de exploatare totale din care:	1	6.246.416	6.371.344	6.498.771	6.628.747	6.761.322	6.896.548	7.034.479	7.175.169	7.318.672	7.465.046	7.614.346	7.766.633	7.921.966	8.080.405	8.242.013	8.406.854	8.574.991	8.746.491	8.921.420	9.099.849
2,9 Forta de munca																					
2,9 Energia electrica																					
2,9 Intretinere si reparatii																					
4,3 Indemnizatia de pensiune																					
1,21 Costurile totale ale investitiei	0,86	837.495	4.514.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.255.733	
10,2 Cheltuielile totale		7.083.911	10.885.731	6.498.771	6.628.747	6.761.322	6.896.548	7.034.479	7.175.169	7.318.672	7.465.046	7.614.346	7.766.633	7.921.966	8.080.405	8.242.013	8.406.854	8.574.991	8.746.491	8.921.420	9.099.849
10,3 Profit sau pierdere net		-204.995	-6.881.042	636.392	638.496	639.905	640.627	642.668	644.094	645.752	647.778	649.169	650.916	652.027	653.511	655.977	657.501	659.344	661.621	662.723	
10,4 Ratea interna a rentabilitatii economica (ERR)																					
10,5 Valoarea actuala neta economica a investitiei (ENPV)																					

Note: discount rate for NPV = 5,0%

CF stands for Fiscal Corrections

Preturi unitare pentru costurile investitionale

Articole cost	Pondere	Factor de conversie	Rata pret umbră
Forta de munca	20%	0,67	0,13
Materiale de constructii importate	5%	0,70	0,04
Materiale de constructii autohtone	69%	1,00	0,69
Profit firma de constructie	6%	0	
			0,86



- Rezultatele analizei cost-beneficu

Indicator	valoare	indicator	valoare	indicator	valoare	unitate de masura
RIRFC %	0,0768	RIRFK	0,1452	RIRE	20.20	%
VNAFC	-5.138.399	VNAFK	436.543	VNAE	10.955.475	valoare absoluta
R b/c C	0,95	R b/c K	0,95	R b/c	1,05	indice

**RIRFC** rata interna de rentabilitate financiara,calculata astfel:  

$$\text{A\%} * \text{VNAF/VNAF} + (\text{VNAF-C})$$
 valoarea actualizata neta financiara ( venituri din exploatare - costuri)  
**VNAF c**  
**rata de actualizare** A=8% anual  
**C** investitie  
**R b/c C** avantaj net/valoare investitie

**RIRFK** rata interna de rentabilitate financiara (VNAF K/capital propriu investit (cofinantare))  
 valoarea actualizata neta financiara (venituri din exploatare-costuri de exploatare)  
**VNAF K**  
**K** capital  
**R b/c K** avantaj net/ capital propriu investit

**RIRE** rata de rentabilitate economica  
 valoare actualizata neta economica (total capital disponibil-costuri totale din care se exclude valoarea TVA) VNAE = VNAF - fiind vorba de o unitate bugetara, care nu este generatoare de venituri. De asemenea nu se contracteaza credite bancare, si nu se calculeaza amortizarea  
**VNAE** investitiei  
**R b/c** avantaj net/valoare capital investit

**Concluzii:**

- Venitul net actualizat economic (VNAE) este pozitiv;
- Rata internă de rentabilitate economică (RIRE) este mai mare decat rata socială de actualizare (8,20 %);



## 4. analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost - beneficiu; (Este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore)

Analiza economică măsoară impactul economic, social și de mediu al proiectului și evaluează proiectul din punctul de vedere al societății. Nu întotdeauna un proiect necesar este și dorit. În acest caz, proiectul se dovedește a fi și necesar și dorit.

### Aspecte negative

Aspectele negative cu privire la implementarea proiectului se referă la disconfortul din perioada execuției lucrărilor. Cauzele acestui disconfort pot fi multiple: zgomot, trepidării, deseuri din lucrări. Un aspect important îl constituie funcționarea UPU existent pe perioada derularii lucrărilor, acest fapt impunând mutarea aparaturii, instalațiilor și echipamentelor în alta locație sau restrângerea activității în perioada derularii lucrărilor.

### Aspecte pozitive

Modernizarea obiectivului prevăzută în proiect va asigura creșterea calității serviciilor medicale ce vor fi prestate în UPU, care vor avea la rândul lor ca și efecte creșterea calității vietii și chiar salvarea de vieți omenesti.

Modernizarea și extinderea clădirii, precum și echiparea cu aparatul medical de ultima generație va contribui decisiv la îmbunătățirea actului medical, aplicarea de tratamente și proceduri medicale noi, moderne și cu eficacitate sporită.

Realizarea investiției propuse este necesară și dorita și va avea un impactul social pozitiv, iar rezultatele în timp vor fi :

- Asigurarea unui nivel de dezvoltare edilitară prin care se reduce decalajul față de zonele cele mai dezvoltate din UE.
- Crearea a noi locuri de munca pentru personal
- Cresterea valorii și a duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe
- Cresterea calității catului medical

Din punct de vedere al protecției mediului, impactul proiectului va avea efecte pozitive atât în contextul dezvoltării durabile (reducerea consumurilor specifice de utilități), cât și din punct de vedere funcțional, asigurând fluxurile necesare primirii, trierii și tratarii pacientilor în UPU.

### Beneficii sociale:

- Se presupune că urmăre a serviciilor medicale prestate în cadrul UPU minim 50 de pacienți pe an vor reduce durata de spitalizare sau indisponibilitate de munca cu minim 1 luna, ceea ce presupune că în acea luna persoanele respective își vor putea desfasura activitățile curente, obținând venituri din acestea. Veniturile se estimează la minim 1450 lei/luna - echivalentul salariului minim pe economie



- Se presupune ca urmare a serviciilor medicale prestate in cadrul UPU, minim 15 pacienti/luna vor fi tratati corespunzatoar, astfel incat sa nu mai necesite internare in spital. Se estimeaza un numar mediu de 5 zile de spitalizare, si un cost mediu de 400 lei/zi de spitalizare.
- Se apreciaza ca urmare a serviciilor medicale prestate in cadrul UPU, se va salva viata a minim 2 pacienti pe luna, acesta fiind capabil sa fie reintegrit in societate. Se poate considera ca un pacient salvat si reintegrit in viata sociala va desfasura activitati economice/sociale care va aduce beneficii pentru sine si societate de minim 500 lei/an, pentru o perioada medie de 20 de ani. Aceste beneficii pot fi considerate txele, impozitele, contributiile la bugetul de stat, etc...

Din punct de vedere economic, in cadrul analizei cost beneficiu s-a pornit de la urmatoarele premize :

<b>Corectările fiscale</b>	Se aplică pentru: forța de muncă, materiale de construcții de import și autohtone și profitul firmei de construcții
<b>Corectările pentru externalitate</b>	Nu este cazul. Proiectul nu generează impacturi negative. Pe perioada construcției nu vor fi afectate alte zone în afara celor aferente obiectivului. Dimpotrivă, proiectul are impact pozitiv atât pe perioada implementării proiectului prin crearea de locuri de muncă, cât și post implementare, prin contribuția la dezvoltarea edilitară a zonei.
<b>Corectările pentru transformarea prețurilor de piață în prețuri contabile (prețurile umbră)</b>	Valorile utilizate pentru determinarea costurilor nu contin elemente care pot fi eliminate (preturi umbra). Acestea sunt "preturi umbra" sunt excluse, deoarece sunt luată în calcul preturi de piata, acestea nefiind distorsionate de diferite politici protecționiste sau de subvenționare. Pentru taxe vamale sau alte costuri incluse în pretul materialelor importate sunt aplicate corecții fiscale
<b>Cheltuielile neprevăzute</b>	Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli sunt cuprinse în cheltuielile neeligibile ale proiectului.

## CONCLUZII :

- Veniturile provin din alocatii bugetare asigurate de catre autoritatile publice locale
- Quantumul acestora este functie de cheltuielile anuale estimate si cuprind: cheltuieli salariale, cheltuieli pentru utilitati, pentru reparatii si intretinere, alte cheltuieli specifice.
- Pentru perioada ulterioara implementării proiectului, urmare a investitiilor in extinderea , modernizare si dotarea UPU, va creste calitatea serviciilor medicale prestate si va scadea timpul de asteptare pentru consultatii si tratamente.

## 5. analiza de senzitivitate:

*Nu s-au identificat variabile critice, care pentru un procent de 1% modificarea parametrilor să determine o modificare cu mai mult de 5% în valoarea de bază a VNAF și VNAE și prin urmare, nu este necesară calcularea valorilor de comutare. Rata de actualizare utilizată de 5% a fost considerată ca bază a analizei investiției. Pentru ceilalți parametrii baza o constituie RIR finanțiar.*

### A) ANALIZA DE SENZITIVITATE:

Factorii cheie aleși în analiza de sensitivitate sunt următorii:

- costurile de operare;
- costurile de investiții;
- capacitatea bugetului local de a suporta costurile de exploatare.

#### 1. Costurile de operare

Costurile de operare, constau în cheltuieli salariale, cheltuieli pentru întreținere și reparări, cheltuieli pentru utilități, cheltuieli specifice : consumabile, medicamente, etc . Aceste cheltuieli vor fi bugetate și acoperirea lor se va face de la bugetul de stat, prin Casa de Asigurări de Sanatate și de la bugetul local – Consiliul Județean. Operațiunile de întreținere și reparări pentru clădiri, aparaturi și echipamente se vor face la termenele reglementate legal sau prin specificații tehnice.

#### 2. Costurile de investiții

Costurile de investiție vor fi asigurate de către autoritățile publice prin accesare de fonduri europene. Astfel vor acoperi în proporție de 98% costurile aferente cheltuielilor considerate eligibile în cadrul proiectului.

Cheltuielile neeligibile în cadrul finanțării din fonduri europene, dar necesare implementării proiectului, precum și cofinanțarea de 2% vor fi asigurate din fondurile proprii ale autorităților locale.

În vederea accesării de fonduri europene, autoritatea publică finantează o parte din activitățile necesare elaborării proiectului și documentației de finanțare asumându-si cheltuielile aferente – studiu de fezabilitate; studii de teren; consultanță, etc. înainte deprobarea finanțării

#### 3. Capacitatea bugetului local de a suporta costurile de exploatare.

Autoritatea publică locală va prevedea în bugetele anuale sume corespunzătoare cheltuielilor asumate.

Având în vedere că în primii 5 ani de la darea în exploatare obiectivul care face obiectul proiectului va fi în garanție, cheltuielile pentru reparări/intreținere se vor limita la lucrările de întreținere.

După expirarea perioadei de garanție, autoritatea publică va prevedea în bugetul anual și cheltuielile de reparări.



## 6. Analiza de risc.

### Scopul planului de management al riscurilor

Urmatorul proces este folosit pentru managementul riscului in cadrul contractul de executie: "Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia"

### Destinatarul planului de management al riscurilor

Destinatarul planului de management al riscului este beneficiarul, respectiv autoritatea contractanta.

Factorii implicați în managementul riscului sunt :

- Finantator
- Beneficiar
- Manager de proiect
- Echipa de proiect

### Referințe

SR ISO 31000:2010, Managementul riscului. Principii și linii directoare

SR GHID ISO 73:2010, Managementul riscului. Vocabular

SR ISO 10006:2005, Managementul Proiectelor

Politica de risc a beneficiarului:

- definiția riscului, obiectivele și domeniul de aplicare ale managementului de risc, importanța managementului de risc pentru protejarea organizației
- declarația de intenție a managementului de a susține scopul și principiile managementului de risc aliniate la obiectivele și strategia organizației responsabile cu implementarea proiectului;
- descrierea cadrului pentru stabilirea obiectivelor și măsurilor de control pornind de la analiza și evaluarea riscului;
- descrierea succintă a politicilor de risc, principiilor, standardelor de referință adoptate și a cerințelor de conformare la reglementări legale, contractuale, educaționale și de continuitate a afacerii, consecințele nerespectării cerințelor legale și de reglementare (sancțiunile și procedurile disciplinare);
- definirea grupului de lucru și a responsabilităților pentru managementul riscului inclusiv raportarea materializării riscurilor (incidentelor);

### Obiectivele managementului riscurilor

Etapele managementului riscului sunt:

	<b>Responsabil de proces</b>	<b>Managementul Riscului</b>
1	Managerul de Proiect	<b>Identificarea riscurilor posibile</b> Se face o evaluare completa a riscurilor proiectului . Evaluarea este facuta pe doua parti.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- riscurile inerente. Acestea sunt riscurile care pot apărea având în vedere caracteristicile sale generale. Aceste riscuri inerente sunt bazate pe caracteristicile proiectului - tehnologie utilizată, perioada planificată pentru execuția lucrarilor, etc</li> <li>- riscuri care sunt specifice proiectului. Aceste riscuri nu pot fi de obicei identificate după un tipar - risc privind executantul/furnizorul, condiții meteo nefavorabile.</li> </ul> <p>Ca și tehnica propusă este reunirea tuturor expertilor cheie și identificarea riscurilor potențiale.</p>
2	Managerul de Proiect	<p><b>Analiza riscurilor folosind tehnici cantitative</b></p> <p>Din lista riscurilor potențiale se stabilesc cele care pot influenta în mai mare măsură derularea proiectului. Primul pas al analizei riscurilor este analiza calitativa a acestora.</p>
3	Managerul de Proiect	<p><b>Elaborarea unui plan de răspuns pentru fiecare risc de nivel înalt</b></p> <p>Acest plan va include activități de management al riscului, persoanele responsabile, datele limită și date periodice de monitorizare a progresului.</p>
4	Managerul de Proiect	<p><b>Evaluarea riscurilor de nivel mediu</b></p> <p>Se verifică toate riscurile de nivel mediu pentru a stabili dacă impactul este destul de puternic încât ar trebui să aibă un plan de reacție creat pentru riscul respectiv.</p>
5	Managerul de Proiect	<p><b>Evaluarea oricărui risc de nivel mic</b></p> <p>Se verifică elementele care prezintă un risc scăzut și se apreciază dacă ar trebui să fie listate ca presupuneri.</p>
6	Managerul de Proiect	<p><b>Mutarea activitatilor planului de risc în planificarea proiectului</b></p> <p>Activitățile asociate cu planurile de management ale riscului se mută în planificarea proiectului și li se aloca timp și resurse financiare din capitolul "diverse și neprevăzute" din devizul general.</p>

### Monitorizarea și controlul riscului

7	Managerul de Proiect	<p><b>Monitorizarea planurilor de risc</b></p> <p>Managerul de proiect va monitoriza Planul de Management al riscului pentru a se asigura că riscurile sunt întinute sub control cu succes.</p>
8	Managerul de Proiect	<p><b>Identificarea unor noi riscuri</b></p> <p>Managerul de proiect va evalua periodic riscurile în proiectul bazat pe circumstanțele curente.</p> <p>Noi riscuri pot apărea pe măsură ce proiectul se desfășoară și unele riscuri care nu au fost identificate la început pot deveni vizibile la un moment dat. Este de asemenea posibil ca riscurile mici identificate inițial să devină medii sau mari ulterior. Aceasta evaluare continuă a riscurilor va fi făcută regulat sau la finalul unui stadiu important al proiectului.</p>



## ANALIZA CALITATIVA A RISCULUI

Nivelul riscului „calitativ” este o aproximare rapida si nu reflecta rigoarea unei analize detaliate, numerice. Nivelul de risc trebuie sa fie ridicat sau scazut, in functie de severitatea impactului si probabilitatea ca acel incident sa intervina.

### Tabelul mare, mediu, mic

Se va folosi o grila, ca punct ca punct de plecare, pentru a identifica niveluri de risc mari, medii sau mici, considerand probabilitatea de a aparea si impactul total asupra proiectului. Un eveniment cu un impact mare constituie un risc mare. La fel, un eveniment care are un impact mic asupra proiectului este in mod evident un risc scazut.

Identificarea riscului:

Risc/ factor de risc	Impact	Probabilitate	Importanta/ Semnificație	Ciclul de viață al proiectului
R.1. Neconcordanta a structurii proiectului cu nr de utilizatori reali	3 (maxim) – risc extern	1 (minim)	3 (1x3) – risc mediu	In etapa de planificare si implementare
R.2 Insuficienta dezvoltare zonala in raport cu cea preconizata	3 (maxim) – risc extern	1	3 (1x3) – risc mediu	postimplementare
R.3 Insolvabilitate financiara	3	1	3 (1x3) – risc mediu	In perioada de implementare
R.4 Devalorizarea – modificarea preturilor la materiale si materii prime de la data elaborarii ofertei pana la momentul executiei.	3	2	6 (3x2) mare	In perioada de implementare
R.5 Resurse umane – slaba calificare	2	2	4 (2x2) mediu	Postimplementare, implementare
R.6 Riscuri pure – vreme nefavorabila	2	1	2 (mic)	In etapa de planificare si implementare
R.7 Modificari ale reglementarilor aplicabile proiectului (de mediu, instructiuni PNADR, legislatie)	3	1	3 (1x3) – risc mediu	In perioada de implementare



R.8 Slaba prestatie a executantului; lucrari necorespunzatoare calitativ	3	1	3 (1x3) – risc mediu	In perioada de implementare
R.9 Fenomene meteorologice necaracteristice zonei sau perioadei de derulare a lucrarilor	3	1	3 (1x3) – risc mediu	In perioada de implementare
<b>R.10 Alte situatii care pot impiedica sau intarzia executia lucrarilor (derularea lucrarilor in perioada derularii lucrarilor agricole)</b>	3	3	<b>9 (3x3) maxim</b>	<b>In perioada de implementare</b>

**In afara riscurilor identificate in aceasta etapa, in cadrul sedintelor periodice (saptamanale sau bilunare) se analizeaza posibilitatea de aparitie a altor riscuri si se vor propune strategii de diminuare a aparitiei lor si de diminuare a efectelor, in cazul in care totusi aceste se produc.**

#### **Strategii de diminuare a probabilitatii aparitiei riscului**

##### **Riscuri controlate de beneficiar**

R1.- Selectarea corespunzatoare a proiectantului, prin impunerea in caietele de sarcini pentru licitatii a unor conditii privind : competenta (autorizare, experienta similara, recomandari din partea altor beneficiari ), aplicabilitatea proiectului (constituirea unei garantii de aplicabilitate a proiectului)

R2.- Elaborarea pe plan local a unei strategii de dezvoltare a zonei pe o perioada de 10 ani;

R.9 Introducerea in contractele de executie a unor clauze specifice pentru forta majora.

R.10 Stabilirea impreuna cu autoritatea contractanta a unor conditii de lucru care sa permita desfasurarea in continuare a cativitatii in UPU, organizarea executiei lucrarilor etapizat, pe zone.

##### **Riscuri controlate de executant**

R3.- Asigurarea de resurse financiare pentru sustinerea lucrarilor pe intreaga perioada solicitata de autoritatea contractanta.

R4.- Incheierea contractelor de aprovisionare pentru materialele necesare executiei lucrarilor cu preturi si termene de livrare ferme, imediat dupa incheterea contractului de executie.

R5.- Selectarea personalului cu functii cheie si repartizarea pe posturi in functie de autorizarea /pregatirea profesionala.

R6.- Programarea executiei in perioade calendaristice care permit desfasurarea acestor activitati; prevederea in graficul de executie a unei marje de rezerva pentru perioadele cu vreme nefavorabila.

R7.- Prevederea unei marje financiare care ar putea acoperi eventualele modificari de grafic si/sau buget ce pot fi generate de respectivele modificari.

R.8 Prezentarea unui acord de sustinere tehnica din partea unui alt agent economic; incheierea cu o societate de asigurare/reasigurare unei polite de asigurare pentru lucrarea contractata.

R.9 Introducerea in contractele de executie a unor clauze specifice pentru forta majora.

R.10 Stabilirea impreuna cu autoritatea contractanta a unor conditii de lucru care sa permita desfasurarea in continuare a cativitatii in UPU, organizarea executiei lucrarilor etapizat, pe zone.

#### **Strategii de diminuare a impactului negativ al situatiilor de risc, daca acestea se produc**

##### **Riscuri care sunt controlate de beneficiar**

R1.- Reanalizarea proiectului si readaptarea lui cerintelor reale. In cazul incapacitatii proiectantului de a face acest lucru, se va apela la alt proiectant si se va utiliza drept plata garantia de aplicabilitate retinuta proiectantului initial.

R2.- elaborarea unei strategii de dezvoltare a zonei prin atragere de potențiali investitori sau acordare de facilitate persoanelor fizice – finantarea nu se va face in cadrul proiectului. Se pot atrage fonduri pentru elaborarea si implementarea de noi proiecte complementare.

R9. – Invocarea “forței majore” și aplicarea măsurilor prevazute în contracte pentru aceasta.

R.10 Asigurarea unor spații complementare pentru a asigura funcționarea UPU în paralel cu derularea lucrarilor.

##### **Riscuri controlate de executant**

R3.- Asigurarea unei perioade “de grătie” în graficele de plăti convenite cu furnizorii. Perioada prevăzută de la predarea situațiilor de lucrare până la efectuarea platii va fi suficient de mare pentru a permite verificarea eligibilității cheltuielilor, efectuarea unui audit intern pentru activitățile efectuate și pentru care se solicită plată.

R4.- Prevederea în buget a unei marje de 10% din valoarea de executie a lucrarilor și efectuarea pasilor necesari (conform instrucțiunilor și reglementarilor finanțatorului) pentru accesarea acestor fonduri.

R5.- Înlocuirea personalului care nu corespunde postului și/sau responsabilităților în cadrul echipelor de execuție .

R6.- Programarea executiei in perioade calendaristice care permit desfasurarea acestor activitati / prevederea in graficul de executie a cate unei marje de timp suplimentare, pentru fiecare dintre activitatile principale.

R7.- Aplicarea masurilor prevazute pentru managementul schimbarilor in cadrul proiectului.

R8. – Aplicarea masurilor propuse pentru controlul si monitorizarea lucrarilor prin sefii de echipa, seful de santier si managerul de proiect; refacerea lucrarilor considerate necorespunzatoare calitativ, cu obligativitatea recuperarii timpului consumat cu refacerea, pe drumul critic. Aplicarea unor masuri de suplimentare a resurselor:

- refacerea graficului de activitati si determinarea drumului critic de fiecare data cand apar modificari.
- Solicitarea sprijinului tertului sustinator.

R9. – Invocarea “fortei majore” si aplicarea masurilor prevazute in contracte pentru aceasta.

R.10 Reorganizarea activitatilor in 2 sau 3 schimburi pentru urgentarea activitatilor care pot afecta functionarea UPU

### **Strategii pentru raspunsul la risc**

**Monitorizarea riscului.** Monitorizarea riscului identificat pentru a vedea daca este sau nu posibil sa apara pe parcurs implementarii proiectului. Daca pare probabil sa apara, echipa va formula un raspuns definit ulterior.

**Evitarea riscului.** Eliminarea conditiei care poate genera riscul.

**Mutarea riscului.** Responsabilitatea pentru managementul riscului poate fi mutata din proiect prin numirea altel entitati sau terce parti – societate de asigurari.

**Temperarea riscului.** Stabilirea unui set de pasi proactivi pentru asigurarea ca riscul nu apare, sau ca impactul acestuia este minimalizat.

**În documentația tehnică faza proiect tehnic si de executie se va preciza explicit necesitatea/obligativitatea utilizării de produse de construcții pentru care există documente de atestare a conformității - certificat de conformitate/declarație de performanță, în concordanță cu cerințele și nivelurile minime de performanță prevăzute de actele normative și referințele tehnice în vigoare, aplicabile, astfel cum vor fi ele impuse prin memoriile tehnice și caietele de sarcini.**

### **MANAGEMENTUL SCHIMBARILOR**

Urmare a analizei riscurilor, in cadrul proiectului pot apare diferite schimbari, care la randul lor trebuie manageriate.

In cadrul managementului de proiect se iau in considerare urmatoarele aspecte legate de schimbarile care pot apare in perioada de implementare a proiectului.

- Schimbari de continut
- Schimbarile de configurare
- Alte schimbari

### Schimbarea continutului

Scopul managementului schimbarii continutului este de a proteja viabilitatea proiectului aprobat.

**Echipa proiectului se angajaza la o data limita si un buget aprobat.** Pe parcursul proiectului pot apărea situații cand estimările de cost, efort și durată pot să nu mai fie valabile – lucrari suplimentare; intarzieri datorita unor cauze externe (ex: vreme nefavorabila)

Daca autoritatea contractanta accepta, se pot include modificarile in continutul proiectului, dupa indeplinirea formalitatilor necesare si obtinerea aprobarilor.

### Schimbarea de configurare

Managementul configurarii este termenul dat identificarii, gasirii si managementului tuturor bunurilor proiectului, si a caracteristicilor bunurilor. Modificarea caracteristicilor acestor bunuri (ex: caracteristicile drumurilor de acces la obiectiv (adaptate autovehiculelor speciale), modificarea configurației căldirilor, respectiv a fluxului, modificarea structurii constructive, modificarea configurației echipamentelor si a aparaturii medicale,etc) nu se va face decat in conditii foarte bine justificate si dupa ce se va obtine acordurile beneficiarului si a finantatorului.

### Toate celelalte schimbari

Alte schimbari care nu apar in mod neaparat sub managementul schimbarii continutului sau managementului configurarii vor fi efectuate numai dupa informarea si cu acordul beneficiarului – ex: modificarea componentei echipei de management de proiect sau a schimbarea subcontractatului.

## B) CONCLUZII

În prezent activitatea UPU se desfășoară într-un corp de clădire cu regimul de înălțime parter, care a fost construit în anul 2010, situat între ambulatoriu și spital la care se adaugă spații din parterul spitalului legate funcțional și constructiv de clădirea propriu-zisă prin intermediul unei pasarele închise. Suprafața construită a corpului existent este de 467 mp, din care 118 mp este suprafața construită a terasei acoperite, suprafața utilă a clădirii U.P.U. fiind numai de 284 mp. La aceasta suprafața utilă se adaugă diversele spații din parterul spitalului cu 702 mp cumulând un total de 986mp.

Din punct de vedere funcțional datorita modalității in care sunt amplasate diversele funcțiuni Unitatea de Primire Urgente nu poate satisface fluxurile corecte conform Ordinul 1706.2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor.

Ca urmare a extinderii propuse, Unitatea de Primiri Urgențe va avea suprafață construită totală de 321 (mentionat din existent) + 640 (extindere) = 961 mp la care se adaugă o nouă copertină peste zona de acces salvari cu o suprafață de 122mp, rezultând un total de 1083mp total construiti. Având în vedere și amenajarea spațiilor din cadrul corpului de spital, suprafața totală construită considerată este de 1279mp. Suprafața utilă după extindere va fi de 1018mp.



Regimul de înălțime al corpului de clădire va fi parter.  
Se apreciaza ca modernizarea si extinderea UPU va avea ca efect cresterea calitatii serviciilor medicale pentru locitorii din Slobozia si celealte localitati din Judeul Ialomita.

Tinand cont de toate aceste aspecte, se apreciaza ca, dupa implementarea proiectului, beneficiile sociale si economice vor fi evidente, iar acesta va constitui un exemplu de buna practica in administratia publica.

## **Sursele de finanțare a investiției**

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

In cazul de fata a fost identificata ca sursa de investitie, declarata de Beneficiar, bugetul local al Judetului Ialomita si axa 8.1

**Surse de finanțare** *Obiectul de investiții se poate finanța din bugetul de stat, bugetul județului, fonduri europene – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1- Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență*

Sursele de finantare se pot modifica pe parcursul implementarii proiectului prin decizii ale Beneficiarului si prin modificarea paragrafului aferent Studiului de Fezabilitate.

## **Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției**

### **1. număr de locuri de muncă create în fază de execuție:**

Pentru faza de executie se are in vedere folosirea unui numar de aproximativ **20 locuri de munca**.

### **2. număr de locuri de muncă create în fază de operare:**

Pentru faza de operare se prevede crearea unui numar de **74 locuri de munca** din care 10 posturi cu studii superioare si 64 posturi cu studii medii.

## Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției

### **1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (în prețuri - luna, anul, 1 euro = 4,5580 lei),**

in lei/euro la cursul BNR leu/euro: **4,5580** din data de: **august 2017**

Valoare INV = **7.399,90204 Mii LEI / 1.623,49760 Mii Euro**

- din care construcții-montaj (C+M);

Valoare C+M = **2.782,17270 Mii LEI / 610,39331 Mii Euro**

### **2. eșalonarea investiției (INV/C+M):**


- anul I

Valoare INV = **1.052,057 Mii LEI / 230,815 Mii Euro**

Valoare C+M = **460,000 Mii LEI / 100,921 Mii Euro**

- anul II

- Valoare INV = **5.171,061 Mii LEI / 1.134,502 Mii Euro**
- Valoare C+M = **2.323,173 Mii LEI / 509,472 Mii Euro**



### **3. durata de realizare (luni);**

Durata de realizare a investitiei este preconizata a fi de **24 luni**, pentru achizitia si executia lucrarilor, dupa cum urmeaza:

- 5 luni derulare procedura achizitie lucrari
- 19 luni executie lucrari

### **4. capacitatej (în unități fizice și valorice):**

INV/mp = **7.399,90204 Mii LEI / 1279 mp = 5.786 Ron/mp (1.269 Euro/mp)**

C+M/mp = **2.782,17270 Mii LEI / 1279 mp = 2.175 Ron/mp (477 Euro/mp)**

S.desfasurata = 1279 mp

### **5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.**

S-a analizat verificarea costurilor prin asimilare, cu SCOST-MS. Avand in vedere imposibilitatea de incadrare cu exactitate, in ceea ce priveste functiunea, in standardul de cost prevazut de HG nr. 363/2010, se poate aproxima caracterul constructiei de UPU, punct de operare medicala (clasa de importanta II), cu SCOST-02/MS – Spital judetean de urgență cu dotări, care propune un cost de 867 Euro/mp, astfel incat proiectul propus se incadreaza sub aceasta valoare.



## Avize și acorduri de principiu

### **2. certificatul de urbanism nr. 20878 emis de Primaria Municipiului Slobozia**

### **3. avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă - canal, telecomunicații etc.);**

La faza DTAC nu sunt necesare obtinerea avizelor pentru utilitati, intrucat obiectivul are asigurat transamantul din incinta proprie.

### **4. acordul de mediu;**

Se va obtine prin grija beneficiarului la faza DTAC.

### **5. alte avize și acorduri de principiu specifice**

Se vor obtine prin grija beneficiarului avize mentionate in certificatul de urbanism, pentru faza DTAC, avand in vedere functiunea propusa:

- Directia de Sanatate Publica
- Securitate la incendiu
- Alte avize specifice, conform certificat de urbanism.

La faza Studiu de fezabilitate au fost obtinute urmatoarele avize:

- Directia de Sanatate Publica cu nr. 534 din 31.07.2017
- Agentia pentru Protectia Mediului cu nr. 169 din 21.09.2017



## Piese desenate:

- Plan de amplasare in zona A.01
- Plan general A.02
- Plan parter existent cu demolari A.03.1
- S-01 Secțiune longitudinala existent cu demolari A.03.2
- Fațada fata și spate existent A.03.3
- Fațada stanga și dreapta existent A.03.4
- Plan parter, terasa și secțiune propus A.04.1
- Secțiune transversală propus A.04.2
- Fațada fata și spate propus A.04.3
- Fațada stanga și dreapta propus A.04.4
- Perspective A.04.5
- Plan conformare corp UPU, Plan de fundații și rampa acces R.01
- Plan conformare corp UPU, Plan conformare și armare suprastructura R.02
- Schema alimentare cu apa S.01
- Schema canalizare S.02
- Schema CTA T.01
- Schema monofilara TEG E.01
- Schema monofilara TESig E.02
- Plan coordonare retele I01
- Plan topografic T01

## Documente anexate

1. certificatul de urbanism emis de Primaria Municipiului Slobozia

2. extras CF nr. 33544, UAT Slobozia

3. Raportul de audit energetic, intocmit de Caragea Alexandru, atestat nr. 01416, AEIci

4. expertiza tehnica de specialitate 4a/2017 Expert tehnic M.L.P.A.T., Prof. univ. dr. ing. Maria DARIE, februarie 2017

5. studiu geotehnic PFA Stefan Glodeanu

6. Studiu topografic cu viza OCPI- proces verbal de receptie nr. 134/2017

Intocmit:

Arh. Sebastian Kalman

Coordonator: ing. Andrei Tudor

