



D I S P O Z I T I E

privind desemnarea responsabililor cu asigurarea urmăririi comportării în timp a podurilor de pe drumurile județene aparținând domeniului public al județului Ialomița

Președintele Consiliului Județean Ialomița,

În conformitate cu :

- prevederile art. 18 și art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Normativului P 130/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor;
- procesele verbale de control nr. 34-39 din 28.02.2012 ale Inspectoratului de Stat în Construcții - Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia,

În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1 Se desemnează responsabilității cu asigurarea urmăririi comportării în timp a podurilor de pe drumurile județene aparținând domeniului public al județului Ialomița, cu datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta dispoziție, după cum urmează :

- domnul sing. Martin Gheorghe – referent în cadrul Consiliului Județean Ialomița
- domnul sing. Coman Aurelian – reprezentant al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița.

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 vor aduce la îndeplinire obligațiile prevăzute de Legea nr. 10/1995 și Normativul P 130/1999 și constau, în principal, în :

- a) cunoașterea în detaliu a conținutului instrucțiunilor pentru comportările în exploatare a podurilor;
- b) cunoașterea în detaliu a Cărții tehnice a fiecărui pod;
- c) întocmirea, păstrarea și completarea la zi a Jurnalului evenimentelor;
- d) controlul respectării condițiilor cuprinse în instrucțiunile comportării în exploatare și a celor prevăzute în Cartea tehnică a podurilor;
- e) controlul (la intervalele prevăzute și imediat după orice eveniment deosebit, cutremur, inundație, ploaie torențială, cădere masivă de zăpadă, supraîncărcare accidentală cu materiale, alunecare de teren, incendiu, explozie și.a.) stării tehnice a podurilor, în scopul punerii în evidență a celor elemente de construcții care prin starea de degradare sau prin condițiile de exploatare reprezintă un pericol pentru siguranța și stabilitatea acestora;
- f) solicitarea efectuării unei expertize, a unei inspectări extinse sau a altor măsuri prin firme sau specialiști autorizați, în cazul constatării unor degradări a podurilor;
- g) întocmirea rapoartelor privind urmărirea curentă a podurilor;
- h) cunoașterea programului măsurătorilor impuse în faza de exploatare;
- i) asigurarea sesizării celor în drept la apariția unor evenimente sau depășirea valorilor de control, pentru a fi luate măsurile corespunzătoare;
- j) întocmirea și completarea la zi a Cărții tehnice a fiecărui pod.

Art.3 Atribuțiile persoanelor nominalizate la art.1, prevăzute în fișa postului, se modifică în mod corespunzător, prin includerea responsabilităților izvorăte din prezenta dispoziție.

Art.4 Prezenta dispoziție devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.

Art.5 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta dispoziție va fi comunicată, spre aducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1, direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ialomița și SC Drumuri și Poduri SA Ialomița.



Nr. 38
Emisă la Slobozia
Astăzi 14.03.2012

*Avizat pentru legalitate,
Secretarul Județului Ialomița
Constantin STOENESCU
*host bulcă**

Rd/Oc
DIG
2 ex.

STAREA DE VIABILITATE A PODURILOR DE PE DRUMURILE JUDETENE - Anul 2012

Nr. crt.	DJ	Poziția Km	Denumire obstacol	Loc. cea mai apropiata	Mater. de constr.	Deschideri NT	Lung. totala	Latimi parte	An constr.	Ultima expertiza tehn.	Stare tehnica
Nr. crt.	DJ	Km	Denumire obstacol	Loc. cea mai apropiata	Mater. de constr.	Deschideri NT	Lung. totala	Latimi parte	An constr.	Ultima expertiza tehn.	Stare tehnica
								intre caros. parap.			
1	101	52+759	R.Prahova	Dridu	BA/BA	8	8	13,00	104,00	8,00	10,00
2	101B	59+300	R.Prahova	Adincata	BA/BA	3	2	27,00	84,00	7,00	9,00
3	101U	0+950	R.Ialomita	Fierbinti	BA/BA	1	1	32,00	33,00	4,50	4,80
4	201	68+300	CF	Ciuhnlita	BA/BA	1	1	24,60	33,70	7,80	10,30
5	201B	0+930	R.Ialomita	Ciochina	BA/BA	4	4	33,00	132,00	7,00	8,80
6	201B	10+000	Canal irig.	Rasi	BA/BA	1	1	10,00	10,00	7,50	7,50
7	203F	22+100	Canal irig.	Bucsa	BA/BA	1	1	9,30	9,30	8,70	8,70
8	213A	36+400	R.Ialomita	Bucu	BA/BA	3	2	27,00	97,00	7,80	9,80
9	213A	55+000	Canal irig.	Scinteia	BA/BA	1	1	10,00	10,00	8,70	9,81
10	212	78+250	R.Ialomita	Tandarei	BA/BA	3	3	28,50	85,50	7,00	9,00
11	302	29+800	C.Mostistea	Movilta	BA/BA	2	2	18,00	36,00	7,80	9,80
12	302	17+500	Canal irig.	Dragoesti	BA/BA	1	1	9,30	9,30	8,70	9,88
13	306	37+600	R.Ialomita	Albesti	BA/M	3	2	20,75	92,00	7,80	10,20
14	402	55+200	Canal irig.	Lilieci	BA/BA	1	1	9,30	9,30	8,70	9,88

Numar de poduri : 14 Lungime totala : 745,10 ml

DIRECTOR,
Ing. NICUINA NEGRONI

COMPARTIMENT
INFRASTRUCTURA RUTIERA,
Sing. MARTIN GHEORGHE