

STAREA DE VIABILITATE A PODURILOR DE PE DRUMURILE JUDEȚENE - ianuarie 2011

Nr. crt.	DJ	Poziția Km	Denumire obstacol	Loc. cea mai apropiată	Mater. de constr. supr/inf.	Deschideri			Lung. totală	Lățimi		An constr.	An consol.	Ultima expertiză tehn.	Stare tehnică
						NT	similare			parte caros.	intre parap.				
							Nr.	Lung.							
1	101	52+759	R.Ialomita	Dridu	BA/BA	8	8	13,00	104,00	8,00	10,00	1965	-	2006	nesatisfăcătoare
2	101B	59+300	R.Prahova	Adîncata	BA/BA	3	2	27,00	84,00	7,00	9,00	1991	-	2006	satisfăcătoare
3	101U	0+950	R. Ialomita	Fierbinți	BA/BA	1	1	32,00	33,00	4,50	4,80	1997	-	-	bună
4	201	68+300	CF	Ciulnița	BA/BA	1	1	24,60	33,70	7,80	10,30	2008		2006	f. bună
5	201B	0+930	R.Ialomita	Ciochina	BA/BA	4	4	33,00	132,00	7,00	8,80	1977	-	2005	satisf. - în curs de consolidare
6	201B	10+000	Canal irig.	Rași	BA/BA	1	1	10,00	10,00	7,50	7,50	1973	-	-	satisf. - în curs de consolidare
7	203F	22+100	Canal irig.	Bucșa	BA/BA	1	1	9,30	9,30	8,70	8,70	1991	-	-	satisfăcătoare
8	213A	36+400	R.Ialomita	Bucu	BA/BA	3	2	27,00	97,00	7,80	9,80	1987	-	2006	satisfăcătoare
9	213A	55+000	Canal irig.	Scînteia	BA/BA	1	1	10,00	10,00	8,70	8,70	1981	-	-	satisfăcătoare
10	212	78+250	R.Ialomita	Țândărei	BA/BA	3	3	28,50	85,50	7,00	9,00	1966	-	2006	satisfăcătoare
11	302	29+800	C.Mostiștea	Movilița	BA/BA	2	2	18,00	36,00	7,80	9,80	1985	-	2006	satisfăcătoare
12	302	17+500	Canal irig.	Drăgoești	BA/BA	1	1	9,30	9,30	8,70	8,70	1988	-	-	satisfăcătoare
13	306	37+600	R.Ialomita	Albesti	BA/BA	4	4	20,75	92,00	7,80	10,20	1970	-	2006	satisf. - în curs de consolidare
14	402	55+200	Canal irig.	Lilieci	BA/BA	1	1	9,30	9,30	8,70	8,70	1988	-	-	satisfăcătoare

Număr de poduri : 14

Lungime totală :

745,10 ml

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. NICULINA NEGOIȚĂ

COMPARTIMENT
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ,
Sing. MARTIN GHEORGHE